

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 16/01/2009

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

OGGETTO: SINISTRO N.177-2009-000072307 DEL 06/12/2008
AMAT SPA (DG438BF) / PARADISO (AN962YZ)
NS. RIF. 375/NS/08

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 4

RAPPORTO TX

16 GEN. 2009 15:39

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	16 GEN. 15:37	01'29	TX	04	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 375/NS/08	DATA SINISTRO 06/12/2008	ORA 16.35	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 16	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LAMA		ANGOLO VIA PRIMULE	
DIREZIONE SATURO - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 560	TARGA AUTOBUS DG 438 BF	
MATR. AGENTE 110920	COGNOME CAMASSA	NOME EMANUELE	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA CRISPIANO	DATA DI NASCITA 20-07-1956	DATA ASSUNZIONE 01-08-1998	COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA BONAPARTE N. 57	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5033568X	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 16/10/1997
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO ASTRA S.W.	TARGA AN 962 YZ	PROPRIETARIO PARADISO ANTONIO (Ta, 8/7/59)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA CARLO MAGNO, 47		COMPAGNIA ASSICURATRICE Ina Assitalia - Pol. 083/00568886 sc.16/3/09		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA URBANA
-----------------------	----------------

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

--

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--

N° SINISTRO
375/NS/08



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

AMMACCATURA SUL FASCIONE INFERIORE AL LATO POSTERIORE DELLA PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

AMMACCATURE ALLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE DA VIA PRIMULE SVOLTAVO A DESTRA PER VIA LAMA MI INCROCIAMO CON UN'ALTRO AUTOBUS AMAT CHE DA VIA LAMA SVOLTAVA A SINISTRA PER VIA PRIMULE.
PRECISO CHE IN TALE CIRCOSTANZA ERA ORARIO DI SCUOLA E ALL'INCROCIO, OLTRE AL NORMALE TRAFFICO, C'ERANO DIVERSE AUTOVETTURE PARCHEGGIATE IN DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA (IN DOPPIA FILA) E PERSINO SOPRA LE STRISCIE PEDONALI.
L'AUTOVETTURA OPEL ASTRA, CON LA QUALE SONO VENUTO A CONTATTO, AL MOMENTO DEL MIO PASSAGGIO ERA FERMA IN DOPPIA FILA DI TRAVERSO SUL PASSAGGIO PEDONALE CON LA PARTE ANTERIORE SPOSTATA VERSO IL CENTRO STRADA.
MENTRE FACEVO MANOVRA PER SBLOCCARE L'INCROCIO, PERDEVO LA VISUALE DI TALE MACCHINA E CON IL FIANCO SINISTRO DEL BUS URTAVO LA PARTE ANTERIORE SINISTRA DELLA SUCCITATA AUTOVETTURA.
RICHIEDEVO L'INTERVENTO DEI VIGILI URBANI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



pagina

2

23461898



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 375/NS/08	DATA SINISTRO 06/12/2008	ORA 16.35	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 16	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LAMA	ANGOLO VIA PRIMULE	
DIREZIONE SATURO - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 560	TARGA AUTOBUS DG 438 BF
MATR. AGENTE 110920	COGNOME CAMASSA	NOME EMANUELE	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA CRISPIANO	DATA DI NASCITA 20-07-1956	DATA ASSUNZIONE 01-08-1998	COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN
DOMICILIO VIA BONAPARTE N. 57		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5033568X
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 16/10/1997	SCADENZA PATENTE 02/10/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO ASTRA S.W.	TARGA AN 962 YZ	PROPRIETARIO PARADISO ANTONIO (Ta, 8/7/59)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA CARLO MAGNO, 47			COMPAGNIA ASSICURATRICE Ina Assitalia - Pol. 083/00568886 sc.16/3/09	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA URBANA
-----------------------	----------------

TESTIMONI

--

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

--

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

N° SINISTRO


375/NS/08



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

AMMACCATURA SUL FASCIONE INFERIORE AL LATO POSTERIORE DELLA PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

AMMACCATURE ALLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE DA VIA PRIMULE SVOLTAVO A DESTRA PER VIA LAMA MI INCROCIAMO CON UN'ALTRO AUTOBUS AMAT CHE DA VIA LAMA SVOLTAVA A SINISTRA PER VIA PRIMULE.

PRECISO CHE IN TALE CIRCOSTANZA ERA ORARIO DI SCUOLA E ALL'INCROCIO, OLTRE AL NORMALE TRAFFICO, C'ERANO DIVERSE AUTOVETTURE PARCHEGGIATE IN DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA (IN DOPPIA FILA) E PERSINO SOPRA LE STRISCIE PEDONALI.

L'AUTOVETTURA OPEL ASTRA, CON LA QUALE SONO VENUTO A CONTATTO, AL MOMENTO DEL MIO PASSAGGIO ERA FERMA IN DOPPIA FILA DI TRAVERSO SUL PASSAGGIO PEDONALE CON LA PARTE ANTERIORE SPOSTATA VERSO IL CENTRO STRADA.

MENTRE FACEVO MANOVRA PER SBLOCCARE L'INCROCIO, PERDEVO LA VISUALE DI TALE MACCHINA E CON IL FIANCO SINISTRO DEL BUS URTAVO LA PARTE ANTERIORE SINISTRA DELLA SUCCITATA AUTOVETTURA.

RICHIEDEVO L'INTERVENTO DEI VIGILI URBANI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 11/12/08

Il Conducente

pagina

2

Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationaleuisse.it
www.nationaleuisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro i.v. - REA di Milano n° 585006 - Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato



nationale
suisse

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
AGENZIA 00177 TARANTO

San Donato Milanese, 16/01/2009

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2009-000072307 del 06/12/2008.

Contraente : A.M.A.T. S.P.A. DG638BF
POLIZZA: 50 23461898 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: PARADISO ANTONIO AN 862 YZ INA-ASSITALIA

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

x Sg. Belho.
Cortes saluti
OK



Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 11/12/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI** - AGENZIA DI TARANTO
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 06/12/2008 A POL. RCV N.23461898
AMAT SPA (DG438BF) / PARADISO (AN962YZ)
NS. RIF. 375/NS/08

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATA IN OGGETTO.

SEGUE FORMALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEL DPR

18/7/06 N.254 "INDENNIZZO DIRETTO".

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

RAPPORTO TX

11 DIC. 2008 12:55

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	11 DIC. 12:54	01'05	TX	03	OK

RAPPORTO TX

11 DIC. 2008 12:56

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	11 DIC. 12:55	00'42	TX	03	OK

Taranto, lì 11/12/08

Egr. Sig.

CAMASSA EMANUELE
VIA BONAPARTE N. 57
74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Oggetto: Sinistro n° 375/NS/08 del 06/12/2008


Il giorno 06/12/2008, il bus n° 560 da Lei condotto, impegnato sulla linea 16, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.


Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

P.R.


LA DIREZIONE


RAPPORTO TX

11 DIC. 2008 12:17

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00831518040	11 DIC. 12:16	00'41	TX	03	OK

~~481/NS/08~~

375/NS/08

SINISTRO

DOL 06/12/2008

VIA LAMA

contrassegno di ASSICURAZIONE
TARGA VEICOLO O DATI INANTE

nationale suisse

TIPO DEL VEICOLO O INANTE: **DG438BF**

AUTOBUS

GIORNO: **31** MESE: **03** ANNO: **2009**

SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO: **31 03 2009**

560

Compagnia **Nationale Suisse**
Nationale Suisse Assicurazioni S.p.A.

23461898

contrassegno di ASSICURAZIONE
TARGA VEICOLO O DATI INANTE

nationale suisse

TIPO DEL VEICOLO O INANTE: **DG438BF**

AUTOBUS

GIORNO: **31** MESE: **03** ANNO: **2009**

SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO: **31 03 2009**

560

Compagnia **Nationale Suisse**
Nationale Suisse Assicurazioni S.p.A.

23461898

St. Donato, Svizzera (CH) Tel. 02 51 00 21 - Fax 02 51 40 31 - Programmazione
della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Suisse" di Ginevra - Cap. Soc. 12.000.000.000
L. n. 10.11.1974, art. 1, c. 1, lett. a) - C.C.I.A.A. Milano 02/000 P. 115 e C.F. n. 0181070150
Prov. del Tribunale di Milano - C.C.I.A.A. Milano 02/000 P. 115 e C.F. n. 0181070150
Prov. del Tribunale di Milano - C.C.I.A.A. Milano 02/000 P. 115 e C.F. n. 0181070150

INTERMEDIARIO: **177 001 50** PROD. **RAMO** **POLIZZA N. 23461898**

TARANTO

A.M.A.T.S.P.A.

RESIDENZA

VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA

DG438BF

PERIODO PER IL QUALE È STATO PAGATO IL PREMIO, SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1601 DEL CODICE CIVILE:

DALLE ORE 24 DEL 31 03 2008 ALLE ORE 24 DEL 31 03 2009

Compagnia **Nationale Suisse**
Nationale Suisse Assicurazioni S.p.A.



RAPPORTO TX

30 DIC. 2008 09:33

LOGO : UFF.. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994581734	30 DIC. 09:33	00'35	TX	01	OK

Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationale-suisse.it
www.nationale-suisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro I.v. - R.E.A di Milano n° 585006 - Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° D13 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 26-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato



nationale
suisse

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
AGENZIA 00177 TARANTO

San Donato Milanese, 16/01/2009

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2009-000072307 del 06/12/2008.

Contraente: A.M.A.T. S.P.A. D6438BF

POLIZZA: 50 23461898 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: PARADISO ANTONIO

AN 962 YZ

INA-ASSITALIA

Prot. N. 810
Del 16 GEN. 2009
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

x Sig. Belbo -
Cognome saluti
ov

de



COMUNE DI TARANTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

La presente copia, composta di n° 10 fasciate
è conforme all'originale.

Taranto, li 3/2/09

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIALE CAPO UFFICIO
Cap. Salvatore Vesuvio



PRONTUARIO

PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AGLI
INCIDENTI STRADALI

N°

1061

data incidente

06/22/08

orario comunicazione c.o.

1620

orario intervento

1620

Incidente con soli danni a cose ☒

rilevi planimetrici ☐

conferiti ☐

fotografici ☒

mortale ☐

ACCERTATORI

Qualifica	Cognome	Nome
U.D.	COSMA	
A.G.S.C.	NOTARO	


CONDIZIONI DELLA STRADA ED AMBIENTALI

orario presunto

--	--	--	--

Via [a] PRIMOLE

intersezione [b] VIA LANA



Strada [a]:

- ☒ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☒ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
 ☒ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate

pavimentazione: ☒ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Strada [b]:

- ☒ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☒ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
 ☒ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate

pavimentazione: ☒ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Fondo stradale

☒ asciutto ☐ bagnato ☐ sdruciolevole (motivo):

Tempo

☒ sereno ☐ nuvoloso ☐ pioggia ☐ neve ☐ vento forte

Condizioni di luminosità

- ☒ Diurna, luce normale ☐ Notturna, illuminazione inesistente
☐ Diurna, luce abbagliante ☐ Notturna, illuminazione insufficiente
 ☐ Notturna, illuminazione discreta
 ☐ Notturna, illuminazione buona

Problemi di visibilità / note:

.....

.....

328/7181655

VEICOLO

A

Tipo

AUTOBUS

560

marca

IVECO

modello

targa

DG438BF

Stato

telaio

cilindrata

tara in q.

colore

potenza max Kw

tipo freno

immatricolazione

ultima revisione

esito

annotazioni:

Assicurazione NATIONALE SUISSE

pol. nr.

23461898

dal

31/03/08

al

31/03/09

proprietario

AMAT - DANATO

nato a

il

residente

DANATO

via

E. BATTISTI

nr.

657

conducente

CAMASSA EMADUELE

nato a

CRISPIANO

il

20/07/56

residente

S. MARZANO DI S. GIUSEPPE

via

BONAPARTE

nr.

57

titolare di

PAT

cat.

D

nr.

TA 5033568X

rilasciato/a da

MCTC

di

TA

in data

16/10/97

valida al

02/10/12

con le seguenti prescrizioni:

C.A.P. tipo

D

nr.

TA0002514D

UPMCTC

TA

il

02/10/08

trasportati:

retrovisore esterno

dispos. acustici

indicatori direzionali

luci arresto

pneumatici

imp. illuminaz.

DANNI AI VEICOLI E LORO DESTINAZIONE

VEICOLO **A**



danni:

1 KTH FLUSSINO e ABRASIONE
CERCHIONE CONTROLLO USO DX

Il veicolo ☒ è in condizioni ☐ non è in condizioni

di riprendere la marcia;

a) è stato posto a dimora dal conducente o da parenti / amici identificati ☐

b) è stato prelevato da autogrù della ditta e
trasportato in luogo deciso dal conducente ☐

presso la depositaria ☐ sita in:

il recupero è stato deciso dal conducente ☐ dagli agenti operanti ☐

perché incustodito sulla pubblica via ☐

perché sottoposto a sequestro penale ☐ amministrativo ☐ - fermo amm.vo ☐

disposto con separato Verbale nr. e sequestrato con verbale nr.

335/6644815

marca **VEICOLO** **B** tipo **AUTOVEICOLO** marca **OPEL**
modello **ASTRA** targa **AN 962 1/2** Stato
telaio **_____** cilindrata **_____** tara in q: **_____**
colore **_____** potenza max Kw **_____** tipo freno **_____**
immatricolazione **97** ultima revisione **19/02/08** esito **REGOLARE**

annotazioni: _____

Assicurazione **INA ASSITALIA**

pol. nr. **083/00568886** dal **_____** al **16/03/09**

proprietario **PARADISO ANTONIO**

nato a **TARANTO** il **08/07/59**

residente **TARANTO**

via **CARLO MAGNO** nr. **47**

conducente **MEDESIMO SEDICENTE**

nato a **(VEICOLO IN SOSTA)** il **_____**

residente **_____**

via **_____** nr. **_____**

titolare di **PAT** cat. **AB** nr. **TA2048942**


rilasciato/a da **PREF.** di **TA**

in data **18/10/78** valida al **21/01/09** con le seguenti prescrizioni:

C.A.P. tipo **_____** nr. **_____** UPMCTC **_____** il **_____**

trasportati: _____

retrovisore esterno _____ dispos. acustici _____
indicatori direzionali _____ luci arresto _____
pneumatici _____ imp. illuminaz. _____



DANNI AI VEICOLI E LORO DESTINAZIONE

VEICOLO **B**

danni:

INTRO FLESSIONE E ABRASIONI

PARAFANGO ANT SX E

PARACURTI ANT. SX



Il veicolo ☒ è in condizioni ☐ non è in condizioni
di riprendere la marcia;

a) è stato posto a dimora dal conducente o da parenti / amici identificati ☐

b) è stato prelevato da autogrù della ditta _____ e
trasportato in luogo deciso dal conducente ☐

presso la depositaria ☐ sita in: _____

il recupero è stato deciso dal conducente ☐ dagli agenti operanti ☐

perché incustodito sulla pubblica via ☐

perché sottoposto a sequestro penale ☐ amministrativo ☐ fermo amm.vo ☐

disposto con separato Verbale nr. _____




CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2008, addì 06 del mese di DICEMBRE
alle ore 16,45 in località VIA LAMA
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. MONELLI S.

è presente il sig. CAMASSA EMANUELE
identificato a mezzo PAT
il quale, in qualità di CONDUCENTE VEICOLO "A"
riferisce quanto segue: PERCORREVO VIA PRIMULAE
CON DIREZIONE SUD, GIUNTO NEI PRESSI DELL'INTERSE-
ZIONE CON VIA LAMA INCROCIAVO UN ALTRO
BUS CHE TRANSITAVA IN SENSO OPPOSTO AL MIO,
QUINDI MANTENEVO LA DESTRA E SVOLTANDO
A DESTRA SU VIA LAMA STRISCIavo LIEVEMENTO
L'AUTO CHE ERA IN SOSTA SULL'AREA DI
INTERSEZIONE DISTANTE DAL MARCIAPIEDI
ED IN MODO IRREGOLARE



[Handwritten signature]



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO


**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2008, addì 06 del mese di DICEMBRE
alle ore 1700 in località VIA LAMA
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. MARCELLI

è presente il sig. PARADISO ANTONIO

identificato a mezzo PAT.

il quale, in qualità di CONDUCENTE VEICOLO B
riferisce quanto segue: AVEVO LASCIATO L'AUTO IN
SOSTA PER FAR ATTRAVERSARE LA STRADA A
MA FIDIA. QUANDO SONO TORNATO L'AUTOBUS
AVEVA GIÀ URTATO LA MIA AUTO.



Antonio Paradiso



STATO DEI LUOGHI

Il sinistro si è verificato in Lama all'intersezione tra via Lama e via Primule. Via Lama è strada urbana ad unica carreggiata con doppio senso di marcia, avente direttrici Est-Ovest e viceversa, pavimentata con conglomerato bituminoso che risulta essere in discreto stato di manutenzione, costeggiata da marciapiedi di modesta larghezza. Su tale via non è presente alcuna segnaletica orizzontale e verticale (né tantomeno linee di mezzzeria). Via Primule è strada urbana ad unica carreggiata con doppio senso di marcia, avente direttrici Sud-Nord ed viceversa, pavimentata con conglomerato bituminoso che risulta essere in discreto stato di manutenzione, costeggiata da marciapiedi di modesta larghezza. Quest'ultima strada è governata da segnaletica verticale di stop indicante l'obbligo di dare precedenza ai veicoli circolanti sulla predetta via Lama, inoltre è presente la linea di mezzzeria e segnaletica di attestazione riferita allo stop. Non erano presenti sul fondo stradale detriti o tracce di frenate rivenienti dai veicoli coinvolti

POSIZIONE DEI VEICOLI

Gli scriventi, sopraggiunti successivamente sul luogo del sinistro, notavano che tutti i veicoli coinvolti conservavano le rispettive posizioni di quiete post-urto. Il veicolo "A" (Autobus Iveco targato DG438BF e condotto dal Sig. Camassa Emanuele) si evidenziava in posizione trasversale al centro del cantonale Nord-Est con la parte frontale rivolta verso Sud-Est. Il veicolo "B" (Autoveicolo Opel Astra targato AN962YZ lasciato in sosta dal Sig. Paradiso Antonio) era posizionato quasi parallelamente ed alla destra del veicolo "A" inoltre rimaneva tangente lo stesso, precisamente lo spigolo anteriore sinistro dell'auto era in contatto con la parte centrale della fiancata destra dell'autobus.




DINAMICA DEL SINISTRO

Dalle dichiarazioni dei coinvolti e dalla posizione dei veicoli urtati, la dinamica si può così ricostruire: Il veicolo "B" veniva lasciato in sosta in corrispondenza di intersezione. Il veicolo "A" percorrendo via Primule in direzione nord-sud, giunto nei pressi dell'intersezione con la via Lama, in fase di svolta a destra strisciava la fiancata destra con lo spigolo anteriore sinistro del veicolo "B".



INFRAZIONI RILEVATE

Al Sig.: Paradiso Antonio
Art. 158 c.1° lett. f e c. 5° c.d.s.


Gli operatori intervenuti



N




7



5

375/US/08

Al Comando di Polizia Municipale
Piazzale Dante, 9/a 74100 TARANTO

Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale		
PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>9895</u> DEL <u>22/01/09</u>	Si assegna a Servizio/Ufficio: <u>Inf. e Sic. C.</u>	
Spazio per diritti di segreteria		
		


Io sottoscritto/a BALBO CARLO, nato/a TARANTO il 10/11/63 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE, 13 SC. C
IN QUALITA' DI DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO SINISTRI A.M. A.T. SPA
 chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: € 2,50)
☒ rapporto incidente stradale del 06/12/08 via: LAMA / VIA PRIMULE
 parti: AMAT SPA (DG 438 BF) / PARADISO (AN 962 YZ) (spese: € 10,00)
☐ altro: (spese: € 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano ☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spesa: € 5,10).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, il 22/01/09

Il/la richiedente


Verificato documento C-T n. A0828258 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)


Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio



[illegible]

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 4626,00/08

Compagnia: **AMAT**

Ispettorato:

Agenzia:

Sin. Numero: **375/NS/08**

Numero Pol.:

Assicurato: **AMAT N.560**

Controparte: **PARADISO ANTONIO**



Veicolo **IRISBUS ITALIA 491E88/DA**

Targa **DG438BF**

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **06/12/2008**

Data Perizia: **16/12/2008**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 375/NS/08	DATA SINISTRO 06/12/2008	ORA 16.35	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 16	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LAMA		ANGOLO VIA PRIMULE	
DIREZIONE SATURO - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 560	TARGA AUTOBUS DG 438 BF	
MATR. AGENTE 110920	COGNOME CAMASSA	NOME EMANUELE	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA CRISPIANO	DATA DI NASCITA 20-07-1956	DATA ASSUNZIONE 01-08-1998	COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA BONAPARTE N. 57	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5033568X	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 16/10/1997
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO ASTRA S.W.	TARGA AN 962 YZ	PROPRIETARIO PARADISO ANTONIO (Ta, 8/7/59)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA CARLO MAGNO, 47		COMPAGNIA ASSICURATRICE Ina Assitalia - Pol. 083/00568886 sc.16/3/09		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA URBANA
-----------------------	----------------

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO	☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE
--------------------------------------	--


RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA	% COLPA CONDUCENTE
---	--------------------

80/2521

N° SINISTRO
375/NS/08



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

AMMACCATURA SUL FASCIONE INFERIORE AL LATO POSTERIORE DELLA PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

AMMACCATURE ALLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE DA VIA PRIMULE SVOLTAVO A DESTRA PER VIA LAMA MI INCROCIAMO CON UN'ALTRO AUTOBUS AMAT CHE DA VIA LAMA SVOLTAVA A SINISTRA PER VIA PRIMULE.
PRECISO CHE IN TALE CIRCOSTANZA ERA ORARIO DI SCUOLA E ALL'INCROCIO, OLTRE AL NORMALE TRAFFICO, C'ERANO DIVERSE AUTOVETTURE PARCHEGGIATE IN DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA (IN DOPPIA FILA) E PERSINO SOPRA LE STRISCIE PEDONALI.
L'AUTOVETTURA OPEL ASTRA, CON LA QUALE SONO VENUTO A CONTATTO, AL MOMENTO DEL MIO PASSAGGIO ERA FERMA IN DOPPIA FILA DI TRAVERSO SUL PASSAGGIO PEDONALE CON LA PARTE ANTERIORE SPOSTATA VERSO IL CENTRO STRADA.
MENTRE FACEVO MANOVRA PER SBLOCCARE L'INCROCIO, PERDEVO LA VISUALE DI TALE MACCHINA E CON IL FIANCO SINISTRO DEL BUS URTAVO LA PARTE ANTERIORE SINISTRA DELLA SUCCITATA AUTOVETTURA.
RICHIEDEVO L'INTERVENTO DEI VIGILI URBANI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



pagina

.2

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via Emilia, 115

74100 - Taranto (Ta)

P.IVA: 01739870739

Tel.: TEL -FAX 0997366544

Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le

AMAT

Codice

Ns. Riferimento

4626,00/08

Assicurato

AMAT N.560

Controparte

PARADISO ANTONIO

Impresa Controparte

004 - ASSITALIA

Esercizio

2008

Sinistro N.

375/NS/08

Codice

Agenzia

Data Sinistro

06/12/2008

Codice Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispett.

Numero Polizza

Ramo

Tipo Sx.

RCA RISC. ASS.

Data Incarico

16/12/2008

Data effett. Perizia

16/12/2008

Località

TARANTO

Presso

ASS.

Carr. Fascia

A1

Foto

6

Data Restituzione

24/01/2009

ONORARI

Perizia	21,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	21,00

SPESE IMPONIBILI NON IMPON.

Km.	-		
Foto	6 -		
Postali/Telefon.			
Visura			
Raccomandate			
Varie			
Totale spese			

TOTALI

Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,26
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50

Note:

Taranto, li' 24/01/2009

Importo PERIZIA IVA compresa:162,56




Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

STAMPASIN S n A - Monopla (TA) - S 2217 1273

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>515</u> ALLE ORE <u>1130</u> LINEA <u>16</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>1110</u> ALLE ORE <u>1745</u> LINEA <u>16</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>1115</u> ALLE ORE <u>2210</u> LINEA <u>16</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

ORA 1120 AL RIMBORSO PA RA BREZZA FRANTU MATO
 MOSSO A CONOSCENZA IL CIRCOLAZIONE
 ORA 1640 A SINISTRO ANNACCATA BUS SU FASCIONE
 11 FOMONTO AL LATO POSTERIORE PORTA COMUNITA
 ORE 1735 CONFERMO QUANTO SOPRA CITATO / AMALAS

al dentro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

ore 2200

Prot. 7703 /UAG

Taranto, li 23 APR. 2009

Egr. Sig.

CAMASSA EMANUELE
VIA BONAPARTE N. 57
74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Oggetto: Sinistro n° 375/NS/08 del 06/12/2008

Il giorno 06/12/2008, il bus n° 560 da Lei condotto, impegnato sulla linea 16, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 215,47, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 162,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Maticecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 UP - MOD. 01304 (EX W54225) - SL [4] Ed. 07/05


Da restituire a

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



375/WS/08 (*)



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13770819837 2

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario

CANASSA ETANUELE

Via

BONA PARTO, 57

C.A.P.

74020

Località

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

30/04/09

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Inviati multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

