

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 01/12/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI** - AGENZIA DI TARANTO
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 25/11/2008 A POL. N.23461859
AMAT SPA (CX010XG) / AMBRA (DJ613VW)
NS. RIF. 358/NS/08

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

RAPPORTO TX

01 DIC. 2008 15:49

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	01 DIC. 15:48	01'01	TX	03	OK

RAPPORTO TX

01 DIC. 2008 15:50

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	01 DIC. 15:49	00'40	TX	03	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 358/NS/08		DATA SINISTRO 25/11/2008		ORA 10.00		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 23		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA SAN DONATO (PRESSI CIMITERO TALSANO)				ANGOLO	
DIREZIONE SANARICA - CITTA' MERCATO				N° SOCIALE 513		TARGA AUTOBUS CX 010 XG	
MATR. AGENTE 139292		COGNOME FIORE		NOME ALESSANDRO		QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 17/03/1973		DATA ASSUNZIONE 12/07/2002		COMUNE DI RESIDENZA STATTE	
						C.A.P. 74010	
DOMICILIO VIA TEATRO ALHAMBRA N. 11		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5039091L		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 27/02/1998	
						SCADENZA PATENTE 05/02/2013	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Peugeot		MODELLO 308		TARGA DJ 613 VW		PROPRIETARIO AMBRA GIACOMO		COMUNE DI RESIDENZA LEPORANO (TA)	
VIA / PIAZZA VIA ACERI, 383						COMPAGNIA ASSICURATRICE			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA						COMUNE DI RESIDENZA			
1° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI NELLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

AMMACCATURA NELLA PARTE POSTERIORE VICINO IL PARAURTI LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

USCITO DALLA STRADA CHE CONDUCE AL CIMITERO DI TALSANO MI IMMETTEVO SU VIA SAN DONATO, E NEL GIRARE A DESTRA INAVVERTITAMENTE URTAVO LIEVEMENTE UN'AUTOVETTURA CHE PROVENIVA DAL SENSO DI MARCIA CONTRARIO.

NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


TA, 28/11/08

Il Conducente



pagina

2



23461859



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
358/NS/08	25/11/2008	10.00	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
23	VIA SAN DONATO (PRESSI CIMITERO TALSANO)				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
SANARICA - CITTA' MERCATO	513	CX 010 XG			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
139292	FIORE	ALESSANDRO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	17/03/1973	12/07/2002	STATTE	74010	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA TEATRO ALHAMBRA N. 11	D	TA5039091L	TARANTO	27/02/1998	05/02/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
Peugeot	308	DJ 613 VW	AMBRA GIACOMO	LEPORANO (TA)
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA ACERI, 383				
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

--

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE


--

--

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI NELLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

AMMACCATURA NELLA PARTE POSTERIORE VICINO IL PARAURTI LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

USCITO DALLA STRADA CHE CONDUCE AL CIMITERO DI TALSANO MI IMMETTEVO SU VIA SAN DONATO, E NEL GIRARE A DESTRA INAVVERTITAMENTE URTAVO LIEVEMENTE UN'AUTOVETTURA CHE PROVENIVA DAL SENSO DI MARCIA CONTRARIO.

NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



TA, 28/11/08



pagina

2

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 513 DATA 25/11/2008

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
1/2	STATA	0645	CU	0545	Fioru			
22	CU	0600	SAW	0640	Fioru			
23	SAW	0640	CU	0715	Fioru	805	HY	U J A
23	CU	0730	SAW	0815	Fioru			
23	SAW	0815	CU	0900	Fioru			
23	SAW	0910	SAW	0955	Fioru			
23	SAW	0955	CU	1045	Fioru			
23	CU	10:50	SAW	11:35	MASTROPIERO A.			
23	CU	12:25						
						1230	SAW	
4	H. GREG	13.35	STATA	14.50	CASARANO			
8	APPRA	15.30	ESR	16.20	"			
	Dep	17.00			CASARANO			
					1635			
					DP			
3	TAM	1830	CU	1910	LOMACIA	1845	MARCO	U J A
3	CU	1910	CU	2010	"	1940	DIAMANT	U J A
3	CU	2015	CU	2046	"			
3	CU	2115	CU	2210	"			
3	TAM	2210	CU	2250	"	2210	TAM B	
3	CU	2300	NZ	2400	"			
					0340			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>0610</u> ALLE ORE <u>1050</u> LINEA <u>83</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>FIORIS ALESSANDRO</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>10150 1300 (10.56)</u> ALLE ORE <u>18:00 17.00</u> LINEA <u>23 Bts 500</u> <u>GIUSEPPE MICOLO</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>MASCIOPINO ANGELO</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>1815</u> ALLE ORE <u>2120</u> LINEA <u>3</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>LAPOCINO 12</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno-bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno-bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno-bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

SEDE CHE SI MUOVE QUANDO SI GUIDA + SOSI AREA

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 1815

Taranto, li 28/11/08

Egr. Sig.

FIORE ALESSANDRO
VIA TEATRO ALHAMBRA N. 11
74010 STATTE

Oggetto: Sinistro n° 358/NS/08 del 25/11/2008

Il giorno 25/11/2008, il bus n° 513 da Lei condotto, impegnato sulla linea 23, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

X 

LA DIREZIONE


per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 4395,00/08		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.		
				Assicurato AMAT N.513		Controparte AMBRA GIACOMO		Impresa di controparte N.N.		
				Esercizio 2008	Numero sinistro 358/NS/08		Codice - Agenzia		Data sinistro 25/11/2008	
				Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si
Data Incarico 02/12/2008	Data primo rilievo 02/12/2008	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 4	Privilegio a favore di			
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il //			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:							Già Targa			
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 231/V				Targa CX010XG		Telaio ZCM2314M090025745		1° Immatr. 01/08/05		
Stato d'uso DISCRETO	Km. 1	Pneum. 80	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si				
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione //		Ubicazione Danni				
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°			
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €					
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [//]				SR		LA		VE		
				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo
I danni riscontrati nella parte anteriore sx del mezzo, sono stati già visionati dal sottoscritto in data 26.06.2007 per il sx n. 221/NS/07, pertanto non quantificati in perizia.										
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR LA VE operativo ME Totale Ricambi €		
Telefono:				Ore		Ore		Ore		
Supplemento per Doppio Strato 15%				Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Totale Tempi Supplementari		
Valore Assicurato(A) €				Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile € Iva € Totale €		
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h 9,00						
Totale Imponibile				Nolo Dime e/o Varie						
Degrado				Mano d'opera carrozzeria Ore €/h 20,66						
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66						
Totale (Imponibile)				S.Rifiuti 0,50 % di						
Totale (Iva Compresa)				TOTALE STIMA						
Franchigia/Scoperto min. e il max del %										
Indennizzo Contrattuale				Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		
TOTALE Indennizzo				Osservazioni:						
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753]				Data consegna 24/01/2009		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		
Genius Professional Ver. RELEASE:								Foglio N. 1		

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 4395,00/08
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **358/NS/08**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Assicurato: **AMAT N.513**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 231V**
Targa: **CX010XG**
Controparte: **AMBRA GIACOMO**

Data Sinistro: **25/11/2008**
Data Perizia: **02/12/2008**





N° SINISTRO		DATA SINISTRO		ORA		MODALITA' APERTURA	
358/NS/08		25/11/2008		10.00		DENUNCIA AGENTE	
LINEA		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO				ANGOLO	
23		VIA SAN DONATO (PRESSI CIMITERO TALSANO)					
DIREZIONE				N° SOCIALE		TARGA AUTOBUS	
SANARICA - CITTA' MERCATO				513		CX 010 XG	
MATR. AGENTE		COGNOME		NOME		QUALIFICA	
139292		FIORE		ALESSANDRO		CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA		DATA DI NASCITA		DATA ASSUNZIONE		COMUNE DI RESIDENZA	
TARANTO		17/03/1973		12/07/2002		STATTE	
						C.A.P.	
						74010	
DOMICILIO		TIPO PATENTE		N° PATENTE		RILASCIATA A	
VIA TEATRO ALHAMBRA N. 11		D		TA5039091L		TARANTO	
						DATA RILASCIO	
						27/02/1998	
						SCADENZA PATENTE	
						05/02/2013	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			
NATIONALE SUISSE							



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
Peugeot	308	DJ 613 VW	AMBRA GIACOMO	LEPORANO (TA)
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA ACERI, 383				
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

TESTIMONI

--	--

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI NELLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

AMMACCATURA NELLA PARTE POSTERIORE VICINO IL PARAURTI LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

USCITO DALLA STRADA CHE CONDUCE AL CIMITERO DI TALSANO MI IMMETTEVO SU VIA SAN DONATO, E NEL GIRARE A DESTRA INAVVERTITAMENTE URTAVO LIEVEMENTE UN'AUTOVETTURA CHE PROVENIVA DAL SENSO DI MARCIA CONTRARIO.

NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

[Signature]

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


TA, 28/4/08

Il Conducente

[Signature]

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
 Via Emilia, 115
 74100 - Taranto (Ta)
 P.IVA: 01739870739
 Tel.: TEL -FAX 0997366544
 Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le AMAT			Codice	Ns. Riferimento 4395,00/08
Assicurato AMAT N.513		Controparte AMBRA GIACOMO		Impresa Controparte N.N.
Esercizio 2008	Sinistro N. 358/NS/08	Codice Agenzia		Data Sinistro 25/11/2008
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza /	Ramo /
			Tipo Sx. RCA RISC. ASS.	

Data Incarico 02/12/2008	Data effett. Perizia 02/12/2008	Località TARANTO	Presso ASS	Garr. Fascia A1	Foto 4	Data Restituzione 24/01/2009
-----------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------	--------------------	-----------	---------------------------------

ONORARI	
Perizia	21,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	21,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km.		
Foto 4		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,26
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50

Note:

Taranto, li' 24/01/2009

Importo PERIZIA IVA compresa:0,00

Data..... Visto del Liquidatore.....

Taranto, lì 05/febbraio/2009

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 358/NS/08 del 25/11/2008, pervenuto a questa Area il 05/12/2008, si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 513.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni al pannello angolare anteriore sinistro e al pannello laterale anteriore sinistro.

Distinti saluti

Prot. N. **2723**
Del **10 FEB. 2009**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti