

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 05/08/2009

Da: **A.M.A.T. S.p.a.** Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri - Divisione Rami Auto
C.A Egr. Dr. Eugenio Re Fraschini - FAX 02/51603288

A: Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO N.908-2009-000089027 DEL 27/06/2009
AMAT SPA (CX220XG) / MANFREDONIA (CY476EY)
NS. RIF. 214/NS/09

CON RIFERIMENTO AL SINISTRO INDICATO IN OGGETTO E FACENDO SEGUITO ALLA VS. DEL 14/07 U.S., IN ALLEGATO ALLA PRESENTE VI TRASMETTIAMO DICHIARAZIONE RILASCIATA IN DATA ODIERNA DAL DIPENDENTE MANIGRASSO MASSIMO.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

RAPPORTO TX

05 AGO. 2009 13:22

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	05 AGO. 13:21	01'07	TX	03	OK

RAPPORTO TX

05 AGO. 2009 13:23

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	05 AGO. 13:23	00'42	TX	03	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
214/NS/09	27/06/2009	10.30	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
21	VIA LEONIDA		VIALE VIRGILIO		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - FARO		542	CX 220 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
157690	MANIGRASSO	MASSIMO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	16/09/1971	18/07/2006	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA CRIPTA DEL REDENTORE	D	TA5175819M	TARANTO	27/09/2004	27/09/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
SUZUKI	JIMNY	CY 476 EY	MANFREDONIA GIOVANNI	TARANTO
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIALE VIRGILIO, 150			NUOVA TIRRENA	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO
214/NS/09



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DATATA 29/06/09 INOLTRATA DALL'AVV. GIOVANNI CIGLIOLA PER CONTO DEL SIG. **MANFREDONIA GIOVANNI**.

SULLA CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS 542, CORRISPONDENTE ALLA TARGA CX220XG, NON SONO RIPORTATE ANNOTAZIONI DI SINISTRI.

NELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO SEGNALATE IL BUS N.542, IN SERVIZIO SULLA LINEA 21, ERA CONDOTTO DALL'AGENTE **MANIGRASSO MASSIMO**, IL QUALE HA RILASCIATO LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:

DURANTE LA CORSA INIZIATA DAL CAPOLINEA "PORTO MERCANTILE" ALLE ORE 10.05 E IN PARTICOLARE DURANTE LA SVOLTA A SINISTRA DA VIA LEONIDA PER VIALE VIRGILIO, SONO CERTO DI NON AVER URTATO CONTRO UN'AUTOVETTURA. LA MANOVRA DI SVOLTA VIENE ESEGUITA MOLTO LENTAMENTE E UN URTO CONTRO UN VEICOLO NON SAREBBE POTUTO SFUGGIRE ALLA MIA ATTENZIONE E NEANCHE A QUELLA DEI PASSEGGERI. IN TALE CIRCOSTANZA E NEL PROSEGUIMENTO DEL TURNO LAVORATIVO NESSUNA SEGNALAZIONE RICEVEVO SIA DA PARTE DI PRESUNTI DANNEGGIATI E SIA DA PARTE DELL'UTENZA A BORDO DEL BUS. APPARE STRANO CHE IL PRESUNTO DANNEGGIATO, NONOSTANTE FOSSE ALLA GUIDA, NON MI HA CONTESTATO SUBITO IL FATTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 05/08/09


pagina

2

214/25/09

x Sig. Bello
C. e. - salutari
ST

Avv. Giovanni Cigliola
Via De Cesare, 18 - Taranto
tel. 099/4534409 - tel. e fax. 099/4596541
gcigliola@alice.it



Taranto lì 29 giu. 2009

Prot. N. 2798
Del 03 LUG. 2009
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STO STAFF QUALITA' ☐

6/7

Spett.le
Ass. Nuova Tirrena
c/o Jonica Meridionale
P.za della Vittoria, 19
74100 = Taranto

908/50/25440/66

Spett.le
Nazionale Suisse Assni
Via XXV Aprile, 3
20097 = S. Donato Milanese

Formo la presente per conto del Sig. MANFREDONIA GIOVANNI, residente in Taranto al Viale Virgilio 150, proprietario della Suzuki Jimmy tg. CY 476 EY che il giorno 27.6.2009 ore 10,30 circa era ferma all'incrocio di Via Leonida con Viale Virgilio in procinto di svoltare in quest'ultima via.

Veniva quindi affiancata dall'autobus AMAT tg. CX 220XG che si immetteva su detto Viale Virgilio stringendo la curva ed urtando la Suzuki sulla fiancata ant.destra e paraurti.

Vi invito risarcire i danni.
Distinti saluti.

Avv. Giovanni Cigliola

La vettura del Manfredonia potrà essere periziata presso il suo domicilio previo appuntamento telefonico al n. 393 60375838.

Taranto, li 08 LUG. 2009

Prot. 13198 UAG

Egr. Sig.
Manigrasso Massimo
Via Cripta del Redentore, 2
74100 - TARANTO

OGGETTO: EVENTO DEL 27/06/2009 - Rif. Az. 214/NS/09

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti l'evento indicato in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 (IP - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. [4] Ed. 07/05

PEC: postaprioritaria@posteitaliane.it

ARMAT S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NEL TRASPORTO
VIA CANTIERI 15
74100 TARANTO



214/US/09

Avviso di ricevimento

Raccomandata

Postale

Assicurata

Espresso

13770819996

6

Numero

Data di spedizione

Ufficio postale di

Destinatario

MANIGASSO MASSIMO

Via

CIPRIA DEL REGENTORE, 2

CAP

74100

Prov.

TAMARA

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

10/07/09

Firma dell'incaricato alla distribuzione



Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Spese di spedizione a carico del mittente
Spese di assicurazione a carico del mittente
Spese di bollo a carico del mittente

Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationale-suisse.it
www.nationale-suisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Suisse" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro I.v. - R.E.A. di Milano n° 283036 - Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 8-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato



nationale
suisse

214/18/09

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

Spett.le
A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le

AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

San Donato Milanese, 14/07/2009

Oggetto: nostri riferimenti 00908-2009-000089027 del 27/06/2009.

Contrante: A.M.A.T.S.P.A. CX 220 X G

POLIZZA: 50 25440166 AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

Danneggiato: MANFREDONIA GIOVANNI

CY 476 EY

N. T. 111111

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposta dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.


Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

x G. Belin
Con tutti i saluti
BB



x Sig. Belbo
Cod. E. - malati
00

Avv. Giovanni Cigliola
Via De Cesare, 18 - Taranto
tel. 099/4534409 - tel. e fax. 099/4596541
gcigliola@alice.it



Taranto lì 29 giu. 2009

Spett.le
Ass. Nuova Tirrena
c/o Jonica Meridionale
P.za della Vittoria, 19
74100 = Taranto

908/50/25440166

Spett.le
Nazionale Suisse Assni
Via XXV Aprile, 3
20097 = S. Donato Milanese

Formo la presente per conto del Sig. MANFREDONIA GIOVANNI, residente in Taranto al Viale Virgilio 150, proprietario della Suzuki Jimmy tg. CY 476 EY che il giorno 27.6.2009 ore 10,30 circa era ferma all'incrocio di Via Leonida con Viale Virgilio in procinto di svoltare in quest'ultima via.

(542) Veniva quindi affiancata dall'autobus AMAT tg. CX 220XG che si immetteva su detto Viale Virgilio stringendo la curva ed urtando la Suzuki sulla fiancata ant.destra e paraurti.

Vi invito risarcire i danni.
Distinti saluti.


Avv. Giovanni Cigliola

La vettura del Manfredonia potrà essere periziata presso il suo domicilio previo appuntamento telefonico al n. 393 60375838.

214/NS/09 1

x Sig. Ballo
Cesare - saluti -
oo

Avv. Giovanni Cigliola
Via De Cesare, 18 - Taranto
tel. 099/4534409 - tel. e fax. 099/4596541
gcigliola@alice.it



Taranto li 29 giu. 2009

Spett.le
Ass. Nuova Tirrena
c/o Jonica Meridionale
P.za della Vittoria, 19
74100 = Taranto

908/50/25440166

Spett.le
Nazionale Suisse Assri
Via XXV Aprile, 3
20097 = S. Donato Milanese

Formo la presente per conto del Sig. MANFREDONIA GIOVANNI, residente in Taranto al Viale Virgilio 150, proprietario della Suzuki Jimmy tg. CY 476 EY che il giorno 27.6.2009 ore 10,30 circa era ferma all'incrocio di Via Leonida con Viale Virgilio in procinto di svoltare in quest'ultima via.

Veniva quindi affiancata dall'autobus AMAT tg. CX 220XG che si immetteva su detto Viale Virgilio stringendo la curva ed urtando la Suzuki sulla fiancata ant. destra e paraurti.

Vi invito risarcire i danni.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Cigliola

La vettura del Manfredonia potrà essere periziata presso il suo domicilio previo appuntamento telefonico al n. 393 60375838.

Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationale-suisse.it
www.nationale-suisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro I.v. - R.E.A. di Milano n° 883006 - Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato



214/NS/09
nationale
suisse

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le

AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

San Donato Milanese, 14/07/2009

Oggetto: nostri riferimenti 00908-2009-000089027 del 27/06/2009.

Contrattante: A.M.A.T.S.P.A. CX 220XG

POLIZZA: 50 25440166 AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

Danneggiato: MANFREDONIA GIOVANNI

CY 676 EY

N. TIRANNA

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nella forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposta dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Prot. N° 13530
Del 14 LUG. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

de



04 *if***IACOBINO**
INSURANCE BROKERS S.R.L.

216/NS/09

TRASMISSIONE VIA FAX AL N° 099 7794247

TA li 03/08/09

Prot. IB n° 291/09

N°3 pagine inclusa la presente

DA IACOBINO INSURANCE BROKERS S.R.L.

A Spett.le A.M.A.T. S.P.A. - alla c.a. della Dr.ssa Tursi

E p.c. Spett.le Nationale Suisse - alla c.a. del Dr. Re Fraschini (al n° 02 51603288)
Ufficio Sinistri**OGGETTO: Sollecito denuncia dei seguenti sinistri:**

- Sinistro n. 908.2009.89027 del 27/06/2009 - A.M.A.T. (CX220XG) / MANFREDONIA GIOVANNI (CY476EY);
- Sinistro n. 908.2009.88296 del 29/06/2009 - A.M.A.T. (CA344RJ) / C.I.P.M. DI GIUDETTI F. (BW043GY).

Vi rimettiamo in allegato n.2 email pervenute in data odierna dall'Ufficio Sinistri della Nationale Suisse, che sollecita la denuncia da parte Vostra dei sinistri in oggetto.

Cordiali saluti.

Iacobino Insurance Brokers S.r.l.
Nunzio Iacobino

Iacobino Insurance Brokers

Da: "Eugenio Re Fraschini" <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>
A: <iacobino@iacobino.it>
Data invio: lunedì 3 agosto 2009 14.37
Oggetto: Sinistro n. 908.2009.89027 Amat

In riferimento al sinistro CARD in oggetto Vi informiamo che la denuncia, richiesta a suo tempo all'Assicurato, ad oggi non ci è pervenuta.

Vi invitiamo a voler prendere immediati contatti con l'assicurato, in quanto nonostante la nostra precedente richiesta non ci ha fornito la sua versione del fatto.

Ribadiamo il concetto che fra pochi giorni non fornendo diverse modalità del fatto saremo costretti ad accettare la versione di controparte e sopportare il conseguente pregiudizio economico.

Oltre al peggioramento della classe di merito Vi informiamo che valuteremo l'eventualità di richiedere all'assicurato i danni per il pregiudizio arrecatoci in seguito alla sua mancata denuncia

Certi del Vostro pronto intervento, porgiamo i migliori saluti.

Eugenio Re Fraschini
Servizio Sinistri
Divisione Rami Auto

Nationale Suisse
Direzione Generale
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese
Tel. +39 02 51603 247
Fax +39 02 51603 288
eugenio.refraschini@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Questo messaggio e-mail può contenere informazioni riservate ed utilizzabili esclusivamente dal destinatario (i) sopraindicato (i). Il ricevente, se diverso dal destinatario, è avvertito che qualsiasi utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta la violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali ed è pertanto severamente vietata. Qualora il messaggio fosse ricevuto per errore, Vi preghiamo di cancellarlo e di darne informazione immediata al mittente. Si avverte, inoltre, che la comunicazione elettronica può essere intercettata, persa, incompleta, ed affetta da virus. Nè la Società, nè il mittente possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno arrecato al destinatario a seguito di dette infezioni od errori. Grazie per la collaborazione.

Informazione NOD32 4300 (20090803)

Questo messaggio è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32
<http://www.nod32.it>

STAMPASID S-A Moho's (TA) 8 2217 1372

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>6.55</u>	DALLE ORE <u>11.30</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>13.00</u>	ALLE ORE <u>18.00</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>21</u>	LINEA <u>RISERVA</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>Luigi Spina</i>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>Luigi Spina</i>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

ALLE ORE 14.45 RIENTRATO IN DEPOSITO X CHIUSURA PANNELLO

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, lì 06/08/2009

URGENTE

Al Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti
SEDE

Oggetto: SINISTRO N.214/NS/09 DEL 27/06/2009 - BUS 542

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto Vi comunichiamo quanto segue:

- con l'allegata nota, prot. 12798 del 03/07/09, lo studio legale Cigliola ha formulato richiesta di risarcimento danni per un presunto sinistro nel quale sarebbe coinvolto il bus aziendale n.542;
- agli atti dello scrivente Ufficio sinistri non esiste denuncia di sinistro e il dipendente che conduceva il mezzo nelle circostanze di tempo segnalate, interpellato sul caso in questione, non ha confermato il fatto lamentato;
- stante la dinamica del sinistro evidenziata dal legale, il presunto punto d'urto del bus potrebbe essere localizzato sul fianco sinistro.

Per quanto sopra esposto, Vogliate verificare lo stato del mezzo e comunicarci l'eventuale esistenza di danni localizzati sulla parte segnalata, oppure se sono stati effettuati interventi riparativi dopo il 27/06/2009.

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 15011
07 AGO 2009

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Turși
Neliane Turși

04 HK


IACOBINO
 INSURANCE BROKERS S.R.L.

214/NS/09

TRASMISSIONE VIA FAX AL N° 099 7794247

TA li 03/08/09

Prot. IB n° 291/09

N°3 pagine inclusa la presente

DA IACOBINO INSURANCE BROKERS S.R.L.

A Spett.le A.M.A.T. S.P.A. - alla c.a. della Dr.ssa Tursi

E p.c. Spett.le Nationale Suisse - alla c.a. del Dr. Re Fraschini (al n° 02 51603288)
Ufficio Sinistri**OGGETTO: Sollecito denuncia dei seguenti sinistri:**

- Sinistro n. 908.2009.89027 del 27/06/2009 - A.M.A.T. (CX220XG) / MANFREDONIA GIOVANNI (CY476EY);
- Sinistro n. 908.2009.88296 del 29/06/2009 - A.M.A.T. (CA344RJ) / C.I.P.M. DI GIUDETTI F. (BW043GY).

Vi rimettiamo in allegato n.2 email pervenute in data odierna dall'Ufficio Sinistri della Nationale Suisse, che sollecita la denuncia da parte Vostra dei sinistri in oggetto.

Cordiali saluti.

Iacobino Insurance Brokers S.r.l.
Nunzio Iacobino

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arivo

Prot. N° 14822
04 AGO. 2009

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Ricevuto il 7/09

Iacobino Insurance Brokers

Da: "Eugenio Re Fraschini" <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>
A: <iacobino@iacobino.it>
Data invio: lunedì 3 agosto 2009 14.37
Oggetto: Sinistro n. 908.2009.89027 Amat

In riferimento al sinistro CARD in oggetto Vi informiamo che la denuncia, richiesta a suo tempo all'Assicurato, ad oggi non ci è pervenuta.

Vi invitiamo a voler prendere immediati contatti con l'assicurato, in quanto nonostante la nostra precedente richiesta non ci ha fornito la sua versione del fatto.

Ribadiamo il concetto che fra pochi giorni non fornendo diverse modalità del fatto saremo costretti ad accettare la versione di controparte e sopportare il conseguente pregiudizio economico.

Oltre al peggioramento della classe di merito Vi informiamo che valuteremo l'eventualità di richiedere all'assicurato i danni per il pregiudizio arrecatoci in seguito alla sua mancata denuncia

Certi del Vostro pronto intervento, porgiamo i migliori saluti.

Eugenio Re Fraschini
Servizio Sinistri
Divisione Rami Auto

Nationale Suisse
Direzione Generale
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese
Tel. +39 02 51603 247
Fax +39 02 51603 288
eugenio.refraschini@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Questo messaggio e-mail può contenere informazioni riservate ed utilizzabili esclusivamente dal destinatario (i) sopraindicato (i). Il ricevente, se diverso dal destinatario, è avvertito che qualsiasi utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta la violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali ed è pertanto severamente vietata. Qualora il messaggio fosse ricevuto per errore, Vi preghiamo di cancellarlo e di darne informazione immediata al mittente. Si avverte, inoltre, che la comunicazione elettronica può essere intercettata, persa, incompleta, ed affetta da virus. Né la Società, né il mittente possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno arrecato al destinatario a seguito di dette infezioni od errori. Grazie per la collaborazione.

_____ Informazione NOD32 4300 (20090803) _____

Questo messaggio è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32
<http://www.nod32.it>

03/08/2009

Taranto, li 07/settembre/2009

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Si riscontra la nota prot. 15011 del 07/08/2009 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 542 coinvolto nel sinistro 214/NS/09 del 27/06/2009.

Sulle parti di carrozzeria interessate al presunto sinistro sono stati effettuati n° 13 rilievi fotografici che si trasmettono allegati alla presente.

Distinti saluti

Prot. N. 23 SET. 2009
Del 23 SET. 2009
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE/RETROLUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UTPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITÀ ☐
☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Rasseretti











