

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
183 / 09	04/06/2009	21.15	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
11	VIA IV NOVEMBRE - QUARTIERE PAOLO VI		
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
PORTO MERCANTILE - IPERCOOP	470	CA 343 RJ	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
136300	DORO	GENNARO	CONDUcente DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	27/07/1977	11/10/2005	TARANTO
C.A.P.			
74100			
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA SCIABELLE N. 58	D	TA 5068627K	TARANTO
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
15/09/99	01/09/2009		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE			
CONDUcente (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA



TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUcente

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE LUNOTTO POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE DORO GENNARO IN DATA 05/06/2009 ALLA REGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE TARANTO PRINCIPALE.

"..... QUATTRO O CINQUE RAGAZZI DOPO ESSERE SCESI DAL BUS HANNO RACCOLTO DELLE PIETRE DA TERRA E LE HANNO SCAGLIATE SUL LONOTTO POSTERIORE PROVOCANDONE IL DANNEGGIAMENTO. NESSUN FERITO".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
183 / 09	04/06/2009	21.15	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
11	VIA IV NOVEMBRE - QUARTIERE PAOLO VI		
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
PORTO MERCANTILE - IPERCOOP	470	CA 343 RJ	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
136300	DORO	GENNARO	CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	27/07/1977	11/10/2005	TARANTO
C.A.P.	74100		
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA SCIABELLE N. 58	D	TA 5068627K	TARANTO
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
15/09/99	01/09/2009		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA


TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS
FRANTUMAZIONE LUNOTTO POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE DORO GENNARO IN DATA 05/06/2009 ALLA REGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE TARANTO PRINCIPALE.

"..... QUATTRO O CINQUE RAGAZZI DOPO ESSERE SCESI DAL BUS HANNO RACCOLTO DELLE PIETRE DA TERRA E LE HANNO SCAGLIATE SUL LONOTTO POSTERIORE PROVOCANDONE IL DANNEGGIAMENTO. NESSUN FERITO".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

Protocollo Verbale: TACS27 2009 VD 901977

Protocollo Sdi: TACS272009901794

**REGIONE CARABINIERI PUGLIA****STAZ.CC TARANTO P.LE****Viale Virgilio, 25****Tel. 099/77880000 - Fax 099/77880000 - E-mail stta335110@carabinieri.it**

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Doro** Gennaro nato a Taranto (TA) il 27/07/1977, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante patente di guida n. TA5068627K, residente a Taranto (TA), Via Sciabelle N. 58, telefono 3281452105, e relativa a "atti vandalici su autobus", fatto avvenuto il 04/06/2009, alle ore 21:15 a Taranto (TA).----//

Il giorno 05/06/2009 alle ore 18:28, in Taranto (TA) presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO P.LE, avanti al sottoscritto V. Brig. MODULO Giuseppe appartenente al comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Ieri sera, verso le ore 21.15, alla guida dell'autobus di linea urbana della società AMAT corsa n. 11, mi fermavo in Via IV Novembre al quartiere Paolo VI per far scendere dei passeggeri. In quella specifica circostanza quattro o cinque ragazzi di giovane età, dopo essere scesi, hanno raccolto delle pietre da terra e le hanno scagliate sul lunotto posteriore del veicolo da me condotto provocandone il danneggiamento.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Sono stato vittima di danneggiamento il 04/06/2009, alle ore 21:15 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), Via IV Novembre - quartiere Paolo VI.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: terrorismo/eversione: no; danni provocati da tifosi: no; tipo danneggiamento: altro; estorsione: no.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.---//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//




CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 470

DATA 040609

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																							
DALLE ORE <u>4:40</u>	DALLE ORE <u>18:40</u>	DALLE ORE <u>17:14</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11:00</u>	ALLE ORE <u>17:34</u>	ALLE ORE <u>16:45</u>																																																																																																																					
LINEA <u>17</u>	LINEA <u>11-17</u>	LINEA <u>11/17</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																							
																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente**
Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____:

N.B. DUE RIMO PRESE DA RETE IGNEE RISPETTANO
 IL PROCEDIMENTO PRESENTE CON DELLE PERTE D'ALTE
 14,30 H. SOSTITUIAMO IL PREC.

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore 20:00



REGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC TARANTO P.LE

Viale Virgilio, 25

Tel. 099/77880000 - Fax 099/77880000 - E-mail stta335110@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Doro Gennaro** nato a Taranto (TA) il 27/07/1977, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante patente di guida n. TA5068627K, residente a Taranto (TA), Via Sciabelle N. 58, telefono 3281452105, e relativa a "atti vandalici su autobus", fatto avvenuto il 04/06/2009, alle ore 21:15 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 05/06/2009 alle ore 18:28, in Taranto (TA) presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO P.LE, avanti al sottoscritto V. Brig. MODULO Giuseppe appartenente al comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Ieri sera, verso le ore 21.15, alla guida dell'autobus di linea urbana della società AMAT corsa n. 11, mi fermavo in Via IV Novembre al quartiere Paolo VI per far scendere dei passeggeri. In quella specifica circostanza quattro o cinque ragazzi di giovane età, dopo essere scesi, hanno raccolto delle pietre da terra e le hanno scagliate sul lunotto posteriore del veicolo da me condotto provocandone il danneggiamento.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Sono stato vittima di danneggiamento il 04/06/2009, alle ore 21:15 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), Via IV Novembre - quartiere Paolo VI.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: terrorismo/eversione: no; danni provocati da tifosi: no; tipo danneggiamento: altro; estorsione: no.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Prot. N. 33062
 Del 10 GIU. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

16/6

[Handwritten signature]

[Circular stamp of the Carabinieri Command of Taranto]

**SEDE**

23222
10 DIC. 2009

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	N. 46749 /A
	Data 05.06.09

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	2130	BUS N. 470
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐		AUTISTA DI LINEA DORO
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☐		AUTISTI RIMORCHIO

LOCALITÀ AVARIA **PTI**

BUS DATO IN SOST.NE BUS RIMORCHIANTE

SEGNALAZIONE AVARIA **WNO-RO POSTERIO RO
ROTUR**

ENTE SEGNALENTE
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA **SEQUE DENUNCIA CONTRO
IGNOTI**

IL TECNICO D'OFF.NA **MAEP**

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA

INTERVENTO ESEGUITO **soffochione e inghella
luna da asse h delle ditta
EUROMECCANICA**

RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO
Data **06/06/09** Ora **06.00**

OPERATORI
TEMPO IMPIEGATO IL TECNICO D'OFF.NA

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N°

00-0504

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
...	0-200380	470	
FLORONCE CO-ICE			

C. Tecnico/Capo Operaio


Il Distributore di magazzino

DATA 21/05/07

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE





MECCANICA 98 s.r.l.

RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
SMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
ATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
DI CARPENTERIA METALLICA, REVISIONI M.C.T.C. -
ENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE INSTALLAZIONI E
NE IMPIANTI TECNOLOGICI.

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

IVECO
Partners

TARANTO TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km 647,600
4752909 Pbx - Fax 099 4752890
d: euromeccanica98@virgilio.it
e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343



DOCUMENTO N. 1559/3 DEL 16/06/09

TIPO DI DOCUMENTO fattura officina

DESTINATARIO
A.M.A.T. Spa

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

29 GIU 2009

CODICE INTERNO 11 52 3

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /

COMMESSA N°
09 1290

MOD. VEICOLO
IRISBUS

TARGA

CA343RJ

TELAIO

AZ. 470

KM

250000

N.RO LISTA

NUMERO FOGLIO
Pag: 1 /

CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A

CS DESCRIZIONE
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI
ESEGUITI SU AUTOBUS AZ. 470
TARGATO CA 343 RJ
RIFERIMENTO PROTOCOLLO 11350/UT
DEL 15.06.2009

SOSTITUZIONE LUNOTTO POSTERIORE
COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO

QUANTITA

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

1,00

350,00

350,00

20

Ai sensi del D.lgs. n. 231 del 09/10/2002
si rammenta che gli interessi, in caso di
ritardato pagamento, verranno calcolati
automaticamente senza la necessità della
messa in mora.

PROL N

12222
25 GIU 2009

Del

P

PRESIDENTE

DG

DIRETTORE GENERALE

DA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT

DIRETTORE TECNICO

UE

ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG

AFFARI GEN. / R. / AMMINISTRI

UA

ACQUISTI / CONTRATTI

UC

CONTABILITA' / BILANCIO

UI

INFORMATICA

UP

PERSONALE / RETRIBUZIONI

UT

TECNICO

UPT

PRODOTTI / TRAFFICO

U/RG

RAGIONERIA / ECONOMATO

STG

STAFF QUALITA

RIC

N. IVA 1661

DATA DI REGISTRAZIONE

29 LUG 2009

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG. D.F.

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

16/08/09

TR./R.B.

420,00

TOTALE MERCE
350,00

BOLLO TRATTA

IMPONIBILE
350,00

AL

20

IMPOSTA
70,00

TOTALE IMPONIBILE
350,00

SPESE VARIE

SCONTO

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO

350,00

TOTALE IMPOSTA
70,00

TOTALE DOCUMENTO
420,00

TRASPORTO A CURA DEL:

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

I D E M

LUOGO DI DESTINAZIONE

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella di Taranto - 2. Trascorsi 5 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della lettura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere fattura a vista o r.c.v. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO