

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 161/NS/09	DATA SINISTRO 20/05/2009	ORA 20.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA OBERDAN	ANGOLO	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 562	TARGA AUTOBUS DG 440 BF
MATR. AGENTE 103100	COGNOME ANACLERIO	NOME ANGELO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 22/08/1963	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA XXV SPRILE ED, B SCALA		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5215267S
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 28/10/2006	SCADENZA PATENTE 19/10/2011
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO Ciclomotore	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO YPSILON	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

TAGLIO COSIMO - RESIDENTE A TARANTO in VIA PIETRO NEMMI, V/8

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO ATTIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNEGGIATO L'ANGOLARE SINISTRO DEL PARAURTI ANTERIORE DEL BUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

L'AUTOVETTURA HA SUBITO DELLE PICCOLE STRISCIATE SUL FIANCO SINISTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA OBERDAN IN DIREZIONE "TAMBURI", UN CICLOMOTORE PROVENIENTE DAL SENSO DI MARCIA OPPOSTO, SUPERAVA UN'AUTOVETTURA LANCIA YPSILON DI COLORE GRIGIO SCURO PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI MI INCROCIAVO CON TALE AUTOVETTURA.

NON ESSENDOCI SPAZIO SUFFICIENTE PER PASSARE TALE MOTOVEICOLO STRISCIAVA CONTRO I DUE MEZZI ARRECANDO DANNI.

CON IL PEDALINO DEL CICLOMOTORE HA DANNEGGIATO L'ANGOLARE SINISTRO DEL PARAURTI ANTERIORE DEL BUS, MENTRE L'AUTOVETTURA HA SUBITO DELLE PICCOLE STRISCIATE SUL FIANCO SINISTRO.

IL CICLOMOTORE CON DUE PERSONE A BORDO SI DILEGUAVA IMMEDIATAMENTE DAL LUOGO DEL SINISTRO, E PERTANTO NON RIUSCIVO AD ANNOTARMI LA TARGA.

MI RISULTA CHE LA TARGA DEL CICLOMOTORE SIA STATA RILEVATA DAL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA CON IL QUALE PRENDEVO ACCORDI DI METTERSI IN CONTATTO CON L'ADDETTO ALL'UFFICIO SINISTRI AZIENDALE PER LO SCAMBIO DEI DATI.

PER MOTIVI DI TRAFFICO HO DOVUTO NECESSARIAMENTE RIPRENDERE LA CORSA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 22/05/09

pagina

2



TAMBURI

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 161/NS/09	DATA SINISTRO 20/05/2009	ORA 20.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA OBERDAN		ANGOLO	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 562	TARGA AUTOBUS DG 440 BF	
MATR. AGENTE 103100	COGNOME ANACLERIO	NOME ANGELO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 22/08/1963	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA XXV SPRILE ED, B SCALA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5215267S	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 28/10/2006
			SCADENZA PATENTE 19/10/2011	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO Ciclomotore	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO YPSILON	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

TAGLIO COSIMO - RESIDENTE A TARANTO. IN VIA PIETRO NESMI, 1/8

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO ATTIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNEGGIATO L'ANGOLARE SINISTRO DEL PARAURTI ANTERIORE DEL BUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

L'AUTOVETTURA HA SUBITO DELLE PICCOLE STRISCIATE SUL FIANCO SINISTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA OBERDAN IN DIREZIONE "TAMBURI", UN CICLOMOTORE PROVENIENTE DAL SENSO DI MARCIA OPPOSTO, SUPERAVA UN'AUTOVETTURA LANCIA YPSILON DI COLORE GRIGIO SCURO PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI MI INCROCIAVO CON TALE AUTOVETTURA.

NON ESSENDOCI SPAZIO SUFFICIENTE PER PASSARE TALE MOTOVEICOLO STRISCIAVA CONTRO I DUE MEZZI ARRECANDO DANNI.

CON IL PEDALINO DEL CICLOMOTORE HA DANNEGGIATO L'ANGOLARE SINISTRO DEL PARAURTI ANTERIORE DEL BUS, MENTRE L'AUTOVETTURA HA SUBITO DELLE PICCOLE STRISCIATE SUL FIANCO SINISTRO.

IL CICLOMOTORE CON DUE PERSONE A BORDO SI DILEGUAVA IMMEDIATAMENTE DAL LUOGO DEL SINISTRO, E PERTANTO NON RIUSCIVO AD ANNOTARMI LA TARGA.

MI RISULTA CHE LA TARGA DEL CICLOMOTORE SIA STATA RILEVATA DAL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA CON IL QUALE PRENDEVO ACCORDI DI METTERSI IN CONTATTO CON L'ADDETTO ALL'UFFICIO SINISTRI AZIENDALE PER LO SCAMBIO DEI DATI.

PER MOTIVI DI TRAFFICO HO DOVUTO NECESSARIAMENTE RIPRENDERE LA CORSA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA. 22/05/09

Taranto, li 22/05/09

Egr. Sig.

ANACLERIO ANGELO
VIA XXV SPRILE ED, B SCALA D
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 161/NS/09 del 20/05/2009

Il giorno 20/05/2009, il bus n° 562 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE


P. R.


RAPPORTO TX

27 MAG. 2009 11:33

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00831518040	27 MAG. 11:32	00'42	TX	03	OK

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 562 **DATA** 20-05-09

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 13

DALLE ORE 4.30

ALLE ORE 10.30

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Maggio

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 10.30

ALLE ORE 17.45

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
[Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 17.45

ALLE ORE 0100

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
[Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

01

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore

Taranto, li 03 GIU. 2009

Prot. 10515 UAG

Egr. Sig.
Taglio Cosimo
Viale Pietro Nenni, V/8
74123 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 20/05/2009
Verificatosi in Via Oberdan
Ns. Rif. 161/NS/09

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per comunicazioni urgenti riguardanti l'evento indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

13
Nenni

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

[illegible]


per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1992,00/09
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 161/NS/09
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.

Assicurato: AMAT N.562
Veicolo: IRISBUS ITALIA 491E88/DA
Targa: DG440BF
Controparte: IGNOTO

Data Sinistro: 20/05/2009
Data Perizia: 04/06/2009



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
161/NS/09	20/05/2009	20.00	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
3	VIA OBERDAN		
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
CITTA' MERCATO - TAMBURI	562	DG 440 BF	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
103100	ANACLERIO	ANGELO	CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	22/08/1963	20/10/2005	TARANTO
C.A.P.	74100		
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA XXV SPRILE ED, B SCALA	D	TA 5215267S	TARANTO
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
28/10/2006	19/10/2011		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	Ciclomotore			
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
LANCIA	YPSILON			
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

TAGLIO COSIMO - RESIDENTE A TARANTO IN VIA PIETRO NANNI, 5/8



RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO ATTIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNEGGIATO L'ANGOLARE SINISTRO DEL PARAURTI ANTERIORE DEL BUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

L'AUTOVETTURA HA SUBITO DELLE PICCOLE STRISCIATE SUL FIANCO SINISTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA OBERDAN IN DIREZIONE "TAMBURI", UN CICLOMOTORE PROVENIENTE DAL SENSO DI MARCIA OPPOSTO, SUPERAVA UN'AUTOVETTURA LANCIA YPSILON DI COLORE GRIGIO SCURO PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI MI INCROCIAVO CON TALE AUTOVETTURA.

NON ESSENDOCI SPAZIO SUFFICIENTE PER PASSARE TALE MOTOVEICOLO STRISCIAVA CONTRO I DUE MEZZI ARRECANDO DANNI.

CON IL PEDALINO DEL CICLOMOTORE HA DANNEGGIATO L'ANGOLARE SINISTRO DEL PARAURTI ANTERIORE DEL BUS, MENTRE L'AUTOVETTURA HA SUBITO DELLE PICCOLE STRISCIATE SUL FIANCO SINISTRO.

IL CICLOMOTORE CON DUE PERSONE A BORDO SI DILEGUAVA IMMEDIATAMENTE DAL LUOGO DEL SINISTRO, E PERTANTO NON RIUSCIVO AD ANNOTARMI LA TARGA.

MI RISULTA CHE LA TARGA DEL CICLOMOTORE SIA STATA RILEVATA DAL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA CON IL QUALE PRENDEVO ACCORDI DI METTERSI IN CONTATTO CON L'ADDETTO ALL'UFFICIO SINISTRI AZIENDALE PER LO SCAMBIO DEI DATI.

PER MOTIVI DI TRAFFICO HO DOVUTO NECESSARIAMENTE RIPRENDERE LA CORSA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 22/05/09

pagina

2



Tamburi

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le
AMAT

Codice
Ns. Riferimento
1992,00/09

Assicurato
AMAT N.562

Controparte
IGNOTO

Impresa Controparte
N.N.

Esercizio
2009

Sinistro N.
161/NS/09

Codice Agenzia

Data Sinistro
20/05/2009

Codice Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispett.

Numero Polizza

Ramo

Tipo Sx.

RCA RISC. ASS.

Data Incarico
04/06/2009

Data effett. Perizia
04/06/2009

Località
TARANTO

Presso
ASS

Carr. Fascia
A1

Foto
4

Data Restituzione
29/06/2009

ONORARI

Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE IMPONIBILI NON IMPON.

Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI

Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 30/06/2009

Importo PERIZIA IVA compresa: 179,03

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Taranto, lì 20/luglio/2009

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 161/NS/09 del 20/05/2009 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 562.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni sul paraurti angolare anteriore sinistro.

Distinti saluti

Prot. N° 164362
28 LUG. 2009

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
ut.RG	RAGIONERIA ECONOMATO ☐
STQ	STATI QUALITÀ ☐
	☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti