

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 27/03/2009

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

OGGETTO: SINISTRO DEL 24/03/2009 A POL. N.23461944
AMAT SPA (CA392RJ) / LEONE (BV11367)
NS. RIF. 101/NS/09

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

RAPPORTO TX

27 MAR. 2009 09:09

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	27 MAR. 09:08	01'02	TX	03	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
101/NS/09	24/03/2009	13.10	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
6	CAVALCAVIA VIA DANTE				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
VIA LAGO DI NEMI - PORTO MERCANTILE	497	CA 392 RJ			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
100100	ABATEMATTEO	CATALDO			
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
MONTEPARANO	20-06-70	12-12-2005	SAN MARZANO DI SAN	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA F. PETRARCA 21	DE	TA5181053P	TARANTO	13/11/2008	09/09/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA URBANA
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

N° SINISTRO


101/NS/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO IL RETTILINEO DEL SOTTOPASSO DI VIA DANTE, POCO PRIMA DI IMPEGNARE LA RAMPA DI SALITA, HO UDITO UN RUMORE METALLICO PROVENIRE DALLA PARTE POSTERIORE DEL BUS (COME SE SI FOSSE STACCATO QUALCOSA).
 MENTRE SALIVO, GUARDANDO DALLO SPECCHIO, MI ACCORGEVO CHE FUORIUSCIVA LIQUIDO OLEOSO DAL VANO MOTORE.
 ARRIVATO SUL PIANO STRADALE MI SONO SUBITO ACCOSTATO A DESTRA, E POCHI ISTANTI DOPO UN MOTOCICLISTA, A SEGUITO DEL PASSAGGIO SOPRA LA SCIA D'OLIO VERSATO SUL MANTO STRADALE, PERDEVA IL CONTROLLO DEL MEZZO E SCIVOLAVA PER TERRA.
 IL RAGAZZO ALLA GUIDA DELLA MOTO (PORTAVA IL CASCO) RIPORTAVA CONTUSIONI VARIE E VENIVA TRASPORTATO IN OSPEDALE CON UN AMBULANZA DEL 118.
 INTERVENIVANO I VIGILI URBANI PER REGOLARE IL TRAFFICO VENUTOSI A CREARE E PER METTERE IN SICUREZZA LA ZONA, MENTRE UNA SQUADRA DI OPERAI AZIENDALI RIPULIVA IL MANTO STRADALE.
 AI VIGILI RILASCIAVO DICHIARAZIONE SCRITTA SU QUANTO ACCADUTO.
 LE PARTICOLARI CIRCOSTANZE NON MI HANNO CONSENTITO DI RILEVARE I DATI DELLA MOTO E DEL MOTOCICLISTA.
 GLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE RILEVAVANO LA ROTTURA DELLA COPPA DELL'OLIO MOTORE CON CONSEGUENTE FUORIUSCITA DELL'OLIO, E IL MEZZO VENIVA NECESSARIAMENTE TRAINATO FINO AL DEPOSITO AZIENDALE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 26/03/09

Il Conducente

[Signature]

pagina

2

(*) DATI ACQUISITI IN DATA 26/03/09 DAI VIGILI URBANI.

Taranto, lì 27/03/2009

URGENTE

Al Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti
SEDE

Oggetto: SINISTRO N.101/NS/09 DEL 24/03/2009 - BUS 497

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto, per il quale alleghiamo copia della denuncia di sinistro pervenuta allo scrivente Ufficio sinistri, con la presente siamo a richiederVi copia della bolla di segnalazione avaria corredata da eventuale ulteriore documentazione attestante gli interventi riparativi eseguiti sul bus 497.

Vogliate, altresì, comunicarci se l'evento in questione si è verificato per cause fortuite o se si ravvisano responsabilità imputabili alla negligente condotta di guida del dipendente.

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro e nel ringraziarVi per quanto andrete cortesemente a predisporre porgiamo cordiali saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Tursi

Prot. N. 5921
Del 30 MAR 2009
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ut.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

☐

**nationale
suisses**

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

TARGA VEICOLO O DATI NAVANTE

CA392RJ

TIPO DEL VEICOLO O NAVANTE

AUTOBUS

82 POS

GIORNO MESE ANNO

13 04 2009

SCADENZA PERODO ASSICURATIVO

Natirole Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

BOS 697

23461944

Natirole Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV aprile, 20027 S. Donato Milanese (MI) Tel. 02 81 80 31 - Fax 02 81 80 32
Natirole Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Francia: 17000 La Rochelle, France - Tel. 05 46 00 00 00 - Fax 05 46 00 00 01
Natirole Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Germania: 10000 Berlin, Germany - Tel. 030 20 20 20 - Fax 030 20 20 21
Natirole Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Svizzera: 1000 Bern, Switzerland - Tel. 031 20 20 20 - Fax 031 20 20 21
Natirole Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Austria: 1000 Vienna, Austria - Tel. 01 20 20 20 - Fax 01 20 20 21
Natirole Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Spagna: 28000 Madrid, Spain - Tel. 91 20 20 20 - Fax 91 20 20 21
Natirole Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Portogallo: 1000 Lisbona, Portugal - Tel. 21 20 20 20 - Fax 21 20 20 21
Natirole Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Grecia: 1000 Atene, Greece - Tel. 21 20 20 20 - Fax 21 20 20 21
Natirole Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: 20027 S. Donato Milanese (MI) Tel. 02 81 80 31 - Fax 02 81 80 32

**BOS 697 nationale
suisses**

TARANTO

A.M.A.T.S.P.A.

C.A.P.

LOCALITÀ

00146330733

PROV.

VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA

TIPO VEICOLO O NAVANTE

TARGA VEICOLO O DATI NAVANTE

CA392RJ

AUTOBUS

82 POS

PERIODO PER IL QUALE È STATO PAGATO IL PREMIO, SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1801 DEL CODICE CIVILE:

DALLE ORE 24 DEL 13 04 2008

ALLE ORE 24 DEL 13 04 2009

Numero di targa

Natirole Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.



L

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I: Registreringsattest, Del I: Permiso de Circulación, Parte I: Rekistringsattest, Del I: Certificat d'immatriculation, Parte I: Kentekenbewijs, Del I: Certificado de Matrícula, Parte I: Registringsbewijs, Del I: Zulassungsbescheinigung, Teil I: Άδεία Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A013192TA02

(A) CA392RJ

(B) 18.06.2002

(C.2.1) AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

(A.M.A.T.), SPA

(C.2.3) 657-C.BATTISTE
TARANTO (TA)

497

CARTASERIALI
C.D. 101 IRISBUS ITALIA 203E 9.24/08

(C.2)

(C.3)

(E) ZG64A9H000H000044

(F.1)

(F.2) 14200 (F.3)

(G)

(H) 18.06.2002

(I) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE USO DI TERZI PUBBLICO DI
LINEA

(J.2) A2 (TIPO URBANO)

(K) EU115786UPBS/02

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1)

(P.2) 5880 (P.3) 176.00 (P.3) GASOL

(P.5) FAAE0682C

(Q)

(S.1) 17

(S.2) 066

(U.1) 84

(U.2)

1875

(V.1)

(V.2)

(V.3) 4.83

(V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A013192TA02

(A) CA392RJ

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 24.07.2002
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 07.06.02 (07BS115794)

LUNGHEZZA 9,230 M LARGHEZZA 2,470 M
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI: 255/70R22.5 140/147M S/D

AU RIZZAZIONE COMUNE DI TARANTO

N. 226 DEL 14.06.2002

VISITA E PROVA AI SENSI ART.75 CDS

PER VARIAZIONE NUMERO DEI POSTI.

ALLESTIMENTO IRISBUS ITALIA SPA
TORINO.

CIRCOLAZIONE SUBORDINATA AL POSSESSO

DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO DI CUI.

ALL'ART.87 DEL C.D.S. (AUTOLINEE

URBANE COMUNE DI TARANTO)

M.O. N. 07BS115794 DEL 07.06.2002

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

RIF 1999/96/CE RIGA A

FABB. MOTORE IVECO. OPP. CAMBIO A 4

MARCE AUT. RAPP. PONTE 1:5.74 OPP.

1:5.15 OPP. 1:6.20 OPP. PNEUMATICI

275/70R22.5 148/145J. ATTREZZATO CON

RAMPA DI SALITA PER CARROZZELLE, BLO.

CCAGGI CARROZZELLE E 2 SEDILI CON CU

SCINO RIPIEGHEVOLE PER CONSENTIRE LO

STAZIONAMENTO DI N.1 CARROZZELLA.

POSTI IN ALTERNATIVA N. 16 SEDUTI CO

MPRESO N.1 POSTO CARROZZELLA + N.66

N° A013192TA02

(A) CA392RJ

POSTI IN PIEDI; OPP. N.15 SEDUTI +
N.68 POSTI IN PIEDI
SOSPENSIONI PNEUMATICHE.

RAPPORTO TX

25 MAR. 2009 13:24

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994581023	25 MAR. 13:22	01'40	TX	04	OK

24/63/09

- 13.00 -

Fattoria

(497)

COPPA OLIO

CA 392 RJ

~~ABATEMATE~~ CAZAN.

- Notulenza - . AMAT

HONDA BV 11367

LEONE GILSOPPO (TA 3/3/78)

a vola nuova si giu' ve, 24

SASA ASS. Vi'

SPA DRIVE SERVICE

MILANO - VIA DEI MISSAGGIERI, 89,

~~LOASING~~ SIGNA PONTI

CLIO CASCONI Santa 22/3/85
Via San Nicola, 34



7/8

DATA

STAMPASUD S.p.A. - Mottola (TA) - S.2217.1273

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>6:35</u>	DALLE ORE <u>11:25</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>9:55</u>	ALLE ORE <u>17:35</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>1315 442</u>	LINEA <u>6</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

N.B. QUESTO AUTOBUS LO PORTAVANO IN SOSTITUZIONE DEL BUS 794, SUL P.P.P. ALLE ORE 7.25. EFFETTUAVO LA PARTENZA DA P.VI CON RITARDO (35 MINUTI) FINO MARIA PLA. PER EFFET-

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO
TUARE UN PROVVEDERE ALLE 8.30. / ore _____

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
Tel.: Fax 099/8864788

Mottola, 01 Aprile 2009

Spett.le
NATIONALE SUISSSE ASSICURAZIONI
c.l.d. di PUGLIA

N.s. Rif. : 1566,00 / 09
Sinistro : 001772009000079156 del :24/03/2009 Es:
Agenzia :177 - TARANTO Polizza : 50234621750000
Assicurato : A.M.A.T. S.P.A.
Controparte : LEONE GIUSEPPE
Targa Veicolo Periziato:BV11367
Targa Antagonista:CA392RJ

**ALLA C.A. DELLA DR. TURSI
VS RIF. 101/NS/09**

*In relazione al sinistro emarginato sono a richiederLe, ove possibile,
copia della bolla di segnalazione di avaria del veicolo aziendale n. 497, che ha provocato la
fuoriuscita del liquido oleoso dal vano motore e/o bolla d'intervento di riparazione eseguita
sullo stesso.*

In attesa di un Suo riscontro Le porgo distinti saluti.

6258
Prot. N. 02 APR. 2009
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐



Taranto, lì 08/04/2009

URGENTE

Al Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti
SEDE

Oggetto: SINISTRO N.101/NS/09 DEL 24/03/2009 - BUS 497

Facendo seguito alla ns. Prot. 5921 del 30/03/09 (**Allegato n.1**), di pari oggetto, alleghiamo richiesta fax del 01/04/2009 dello Studio peritale Colapietro (**Allegato n.2**).

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro porgiamo cordiali saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Tursi

6790

Prot. N. 09 APR. 2009

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R. SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ut.PT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
ut.RG	STAFF QUALITA'	☐
STQ		☐

Taranto, li 13 MAG. 2009

Prot. n.: 9080 UAG

Spett.le
CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di Vito Colapietro
Via Risorgimento, 215
74017 - MOTTOLA (TA)

OGGETTO: Sinistro del 24/03/2009 - Vs. Rif. 1566,00
AMAT SPA / LEONE
Ns. Rif. 101/NS/09

Facendo seguito alla Vs. richiesta fax del 01/04/2009 in allegato alla presente Vi trasmettiamo la documentazione attestante l'avaria e le riparazioni eseguite sul bus 497.

Distinti saluti.


13

revisi

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

103/US/09
101/US/09
13/05/09
Lett. 13/05/09
Siv.

Posteitaliane




Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 VP - MOD. 01304 (EX 184025) - SL [4] Ed. 07/05

Da restituire a _____

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
☐ **Via C. Battisti, 657**
74100 TARANTO



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco




Assicurata

Euro

13770819865 6

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S. DI VITO COSAPVia RISORGIMENTO, 215C.A.P. 74017 Località MOTTOLA (TA)

CENTRO SERVIZI PERITALI srl

Impianto

Vito Cospietro

Firma per esteso R.N. P. A. 4318
(Nome e Cognome)Data 18/05/09 Firma dell'incaricato alla distribuzione Sasso AngeloBollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

101/NS/09

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
Tel.: Fax 099/8864788

Mottola, 01 Aprile 2009

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
c.l.d. di PUGLIA

N.s. Rif. : 1566,00 / 09
Sinistro : 001772009000079156 del :24/03/2009 Es:
Agenzia :177 - TARANTO Polizza : 50234621750000
Assicurato : A.M.A.T. S.P.A.
Controparte : LEONE GIUSEPPE
Targa Veicolo Periziato:BV11367
Targa Antagonista:CA392RJ


ALLA C.A. DELLA DR. TURSI
VS RIF. 101/NS/09

*In relazione al sinistro emarginato sono a richiederLe, ove possibile,
copia della bolla di segnalazione di avaria del veicolo aziendale n. 497, che ha provocato la
fuoriuscita del liquido oleoso dal vano motore e/o bolla d'intervento di riparazione eseguita
sullo stesso.*

In attesa di un Suo riscontro Le porgo distinti saluti.



101/NS/09




Città di Taranto
COMUNE DI TARANTO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Squadra Infortunistica Stradale

La presente copia, composta di n° 9 facciate

è conforme all'originale.

Taranto, li 05.11.2009

L'UFFICIALE CAPO UFFICIO
(Cap. Salvatore VESUVIO)



alla PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o il TRIBUNALE di TARANTO
S E D E

Prot. nr. 11681 P.G. del 10-7-09

RELAZIONE

(Art. 11 Comma 1° d. lgs. nr.274 del 28 Agosto 2000)

In data 24/03/2009 alle ore 13:05 quest'Ufficio, ha acquisito la seguente Notizia di reato per lesioni personali colpose, riportate a seguito di incidente stradale avvenuto in Taranto

ORA, DATA E LUOGO DEL SINISTRO, CONDIZIONI AMBIENTALI

Ore 13:05 del giorno 24/03/2009 in Taranto, sul sottovia Dante, tempo sereno, strada asciutta, strutturata in conglomerato bituminoso, in stato manutentivo discreto, condizioni di visibilità e luminosità normali, traffico nella norma.

VEICOLI E PERSONE COINVOLTI

- A) Autobus: IRISBUS** tg. CA 392 RJ immatricolato nell'anno 2002
assicurazione: NATIONALE SUISSE pol. nr. 23461944 scad. 13/04/2009
conducente: **ABATEMATTEO Cataldo** nato a Monteparano (TA) in data 20/06/1970 e residente a San Marzano di San Giuseppe (TA) alla via Petrarca nr. 21 munito di patente di guida catg. CE-DE nr. TA5181053P rilasciata da M.C.T.C. di Taranto in data 20/12/2004
proprietario: **AMAT S.p.A.** con sede in Taranto alla Via C. Battisti n° 657
- B) Motociclo: HONDA** tg. BV11367 immatricolato nell'anno 2002
assicurazione: **SASA Ass.ni** pol. nr. 171441125/11 scad. 16/07/2009
conducente: **LEONE GIUSEPPE** nato a Taranto in data 03/03/1978 ed ivi residente alla via Duca di Genova nr. 24 munito di patente di guida catg. A-B nr. TA5249800M rilasciata dalla M.C.T.C. di Taranto in data 10/11/2008
proprietario: **medesimo**

PERSONE INFORMATE SUI FATTI

- Per tutto il tempo dei rilievi non si veniva a conoscenza di testi, né tantomeno le parti ne facevano alcuna menzione.


DANNI A PERSONE

LEONE Giuseppe: trauma policonfusivo escoriato. Prognosi gg. 7 (sette) s.c..

DANNI A VEICOLI



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Squadra Infortunistica Stradale



Motociclo HONDA: graffiature sulla carenatura anteriore. Rottura parabrezza in plastica. Striature fiancata sinistra.

STATO DEI LUOGHI

Il sinistro è avvenuto sulla via Dante e precisamente nel tratto ascendente del sottovia di Piazzale Bestat versante Ovest. L'arteria risulta formata da unica carreggiata, a doppio senso di circolazione Est/Ovest e viceversa, divisa da doppia linea continua di mezzzeria. Ai margini sono presenti marciapiedi rialzati. Ogni semicarreggiata è suddivisa da linea discontinua in due corsie di marcia. Sul posto si rilevava una scia d'olio lunga circa 80 metri con inizio in corrispondenza delle griglie di scolo delle acque reflue e termine in prossimità dell'intersezione con Via Pio XII.

POSIZIONE POST-URTO

Giunti sul posto gli Operatori apprendevano dall'autista dell'autobus che personale del 118 era stato allertato in quanto il Sig. LEONE Giuseppe, conducente del motociclo, aveva subito lesioni a seguito della caduta. L'autolettiga giungeva sul posto dopo pochi minuti e trasportava il malcapitato presso il locale Pronto Soccorso. Il motociclo era stato rimosso dalla posizione di quiete post-urto e posto a dimora nei pressi mentre l'autobus Amat con nr. sociale 497, veniva ritrovato più avanti e in prossimità dell'intersezione tra Via Dante con Via Pio XII. Al suolo e sotto la struttura posteriore dello stesso autobus si evidenziava una copiosa macchia di olio.(vedi foto).

DINAMICA DEL SINISTRO

Da quanto sopra descritto, dalle dichiarazioni delle parti, e dai danni riscontrati sui mezzi, la dinamica dell'evento, si è così sviluppata:=====

Il Sig. Abatematteo, alla guida dell'autobus Amat, percorreva il sottovia Dante con direzione est/ovest verso via Polibio. Nell'approssimarsi all'ultimo tratto ascendente del suddetto sottovia, il mezzo da lui condotto subiva un violento beccheggio sulla struttura posteriore e contro le griglie per lo scolo delle acque poste sul manto stradale. Nell'occasione l'autobus subiva la rottura di organi motore che procuravano la dispersione al suolo di olio e la formazione di una scia di circa 80 metri.=====

Nella fase antecedente la perdita di olio, il Sig. Leone alla guida del motociclo, percorreva il sottovia Dante con direzione da Est a Ovest. Nell'impegnare l'ultimo tratto ascendente della strada, per la presenza al suolo dell'olio lasciato dall'autobus Amat, perdeva l'assetto del proprio mezzo tanto da strisciare sul manto stradale procurandosi lesioni come da allegato referto medico.=====

AGENTI OPERANTI

Quanto descritto nel presente Rapporto veniva rilevato, accertato e descritto dagli operatori/ufficiali di P.M. M.llo DE GIORGIO Angelo, M.llo MAGNESA Biagio e Ag. Sc. LASERRA Cosimo



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Squadra Infortunistica Stradale

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Si dà atto che a tutt'oggi presso questo Ufficio non è pervenuta alcuna querela

Si allegano i seguenti atti d'indagine:

- Referto medico nr. 1728;
- Copia delle dichiarazioni delle parti;
- Copia reperti fotografici nr.10.



Il Capo Ufficio
(Cap. Salvatore VESUVIO)

181
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA
PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
STABILIMENTO "SS. ANNUNZIATA" - TARANTO

STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA

Direttore f.f.: Dr. Mario CRESCIMBINI
Tel. 099.4585456/7 - Fax 099.4590440

N° 1728

Data 24/3/03
Orario di Ingresso 13.40
Orario di Uscita 14.50

Cognome LEONE Nome GIUSEPPE
Luogo e data di nascita TA 3/3/78
Residenza TA INDUA DI GENOVA 28



Documento d'identità
Diagnosi TRAUMA ALL'ENTRATA E COMATO

Prognosi *[Handwritten: 2 mesi]* **P.R.**

Accertamenti e terapia effettuata *[Handwritten: V.M. ...]*
Consulenze *[Handwritten: ...]*

Giunto cadavere ☐ A disposizione A.G. ☒ ☐ NO Riscontro diagnostico ☒ ☐ NO

Specificare se si tratta di:

- ☐ Infortunio sul lavoro
- ☐ Lesioni provocate
- ☐ Infortunio scolastico
- ☐ Incidente sportivo
- ☐ Morso di animali
- ☒ Incidente stradale
- ☐ Incidente stradale senza responsabilità di terzi
- ☐ Incidente domestico
- ☐ Altro
- ☐ Accidentale

Data dell'incidente 24/3/03 Luogo dell'incidente TA VIA DANIE

E' stato redatto referto all'autorità giudiziaria: ☒ ☐ NO

Ricovero: ☒ NO ☐ SI Reparto

Note *[Handwritten: ...]*

paziente reso edotto dal Sanitario in servizio circa la patologia
in atto, rifiuta il ricovero assumendosene la responsabilità.

FIRMA


TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

A.U.S.L. TA/I-Presidio Ospedaliero Centrale
Stabilimento S.S. Annunziata
S.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
Dott. Luciano FUSCO
DIRETTORE MEDICO



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**



L'anno 2008, addì 24 del mese di Marzo
alle ore _____ in località _____
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Ag. Sc. Cosimo

è presente il sig. ABATEMATTEO CATALDO

identificato a mezzo _____

il quale, in qualità di CONDUGENTE AMAT

riferisce quanto segue:

PERCORREVO IL SOTTOVIA DI VIA DANTE CON DIREZIONE VIA POUBIO - GIUNTO NELLA FASE ASCENDENTE DEL SOTTOVIA MI ACCORSEVO CHE L'AUTO DA ME CONDOTTO PERDEVA OLIO - IMMEDIATAMENTE IL TERZAVO ED ATTIVAVO L'AZIENDA AMAT AL FINE DI RIPRISTINARE I LUOGHI. NELL'IMMEDIATEZZA VENIVO AVVICINATO DA UN GITANO IL QUALE MI RIFERIVA CHE A SEGUITO DELLA PERDITA D'OLIO UN MOTOCICLISTA ERA CAUTO, QUINDI SI PROVVEDEVA AG ATTIVARE PERSONALE DEL 118 CHE ARRIVA SUL POSTO DOPO POCCHI MINUTI.

Ag. Sc. Cosimo

Abatematteo Cataldo



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**



L'anno 2009, addì 25 del mese di Marzo
alle ore 09,30 in località uff. inf. l.p.
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. d.f.





è presente il sig. Leone Giuseppe
identificato a mezzo _____





il quale, in qualità di _____
riferisce quanto segue: Ho fatto il motore
percorso il sottobus in direzione centro
nel tratto in salita, e corso
di una motovela motorizzata, di colore, perla
il controllo del mezzo fermata nel
vicolo - L'ora era stata osservata da
un bus Anas

Leone

50. 7 66


6. 18





10

100



181/09

C.F.


Al Comando di Polizia Municipale
Piazzale Dante, 9/a 74100 TARANTO

Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale

PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI

N. 154512 DEL 29/10/09Si assegni a
Servizio/Ufficio:Segreteria

Spazio per diritti di segreteria



Io sottoscritto BALBO CARLO, nato/a TARANTO il
10/11/63 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE, 13 SC. C
 in qualità di DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO SINISTRA ANAT SPA

chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: € 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 24/03/09 via: VIA DANTE (CAVALCAVIA)
 parti: ANAT SPA (CA342RS) / LEONE (BV11367) (spese: € 10,00)
- ☐ altro: (spese: € 2,50)

per il seguente interesse giuridico: uso ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spesa: € 5,10).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Il/la richiedente

Ta, li 29/10/09Verificato documento CARTA D'IDENTITÀ n. A08282580 in corso di validità.(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio

Taranto, li 12 11 2009

Prot. n. 18744 UAG

12 OTT 2009

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
TARANTO

**OGGETTO: richiesta autorizzazione per il rilascio copie verbali
in relazione a sinistri stradali**

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Casatello, nato a Maglie (Le) il 03/09/1935, Presidente e rappresentante legale pro tempore dell'Azienda A.M.A.T. S.p.a. con sede a Taranto in Via C. Battisti, 657, in qualità di persona interessata nel sinistro stradale verificatosi il 24/03/09 in località Taranto in Via Dante (Cavalcavia), nel quale veniva coinvolto il ns. bus AMAT Spa targato CA392RJ e ci risulta che il Sig. Leone Giuseppe riportava lesioni,

CHIEDE

l'autorizzazione per il successivo rilascio della copia integrale del verbale trasmesso al Vs. Ufficio con n. Prot. 1168 PG del 10/07/2009, redatto dal personale della Polizia Municipale di Taranto.

Il sottoscritto **DELEGA** per la presentazione e successivo ritiro il Sig. Balbo Carlo, nato a Taranto il 10/11/1963, matricola N.104940 in qualità di dipendente addetto all'Ufficio sinistri dell'AMAT Spa.

Con Osservanza.

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

Giuseppe Casatello

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Procedimento penale n. 2225/09 Mod. 21 Bis / Mod. 21

P.M. Dr. Toullano

VISTO: si autorizza

Taranto 22 OTT. 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Francesco SIDAUSTO

Francesco SIDAUSTO



3
CONS - IL 16/10/09



Taranto, li 12 OTT. 2009

Prot. n. 18744 UAG

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
TARANTO

**OGGETTO: richiesta autorizzazione per il rilascio copie verbali
in relazione a sinistri stradali**

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Casatello, nato a Maglie (Le) il 03/09/1935, Presidente e rappresentante legale pro tempore dell'Azienda A.M.A.T. S.p.a. con sede a Taranto in Via C. Battisti, 657, in qualità di persona interessata nel sinistro stradale verificatosi il 24/03/09 in località Taranto in Via Dante (Cavalcavia), nel quale veniva coinvolto il ns. bus AMAT Spa targato CA392RJ e ci risulta che il Sig. Leone Giuseppe riportava lesioni,

CHIEDE

l'autorizzazione per il successivo rilascio della copia integrale del verbale trasmesso al Vs. Ufficio con n. Prot. 1168 PG del 10/07/2009, redatto dal personale della Polizia Municipale di Taranto.

Il sottoscritto DELEGA per la presentazione e successivo ritiro il Sig. Balbo Carlo, nato a Taranto il 10/11/1963, matricola N.104940 in qualità di dipendente addetto all'Ufficio sinistri dell'AMAT Spa.

Con Osservanza.

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Procedimento penale n. _____ Mod. 21 Bis / Mod. 21

P.M. Dr. _____

VISTO: si autorizza

Taranto _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Taranto, li 14/04/2009

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro n° 101/NS/2009.

In riferimento al sinistro n° 101/NS/09 del 24/03/2009, pervenuto a questa Area il 02/04/2009 si trasmettono, allegate alla presente, n° 2 bolle di approvvigionamento materiale dal magazzino e la bolla di segnalazione di avaria, n° 45794 del 24/03/2009, comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale 497 rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Distinti saluti

Prot. N. 7160
Del 16 APR. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P. SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RAZIONIERI/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 45794 /A	
		Data 24/3/08	
ORA SEGNALAZIONE AVARIA	1250	BUS N. 494	
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐	☐	AUTISTA DI LINEA ARBAIZHARTO	
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☐	☐	AUTISTI RIMORCHIO	
LOCALITÀ AVARIA DANTR			
BUS DATO IN SOST.NE		BUS RIMORCHIANTE	
SEGNALAZIONE AVARIA Rotto sottocoppa N.B. FRENI SBLOCCATI - PRIMA OVA			
ENTE SEGNALANTE Gruppo			
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA			
L.B. LAVA & GIO INTERNO			
IL TECNICO D'OFF.NA			
DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA Sotto coffa motore guasta			
INTERVENTO ESEGUITO Smezzatura sottocoffa motore Montaggio sottocoffa + sostituzione motore + Saldatura Stoffe motore + Bloccaggio freni Post.			
		RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO	
		Data	Ora
OPERATORI Corrado - Alvin / Benigno			
TEMPO IMPIEGATO 615 - 645 IL TECNICO D'OFF.NA 1100 - 1100			

 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003	Pag. 1/1
--	---------------------------------------	---------------------	------------------------	----------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0014705

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
95		di 1 m. 200		1. 1. 1. 1.	

Capo Tecnico/Capo Operaio _____ Il Distributore di magazzino _____ DATA 25.03.09

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0014706

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
1		Te. 1. 1. 1. 1.	00018150	1. 1. 1. 1.	

Capo Tecnico/Capo Operaio _____ Il Distributore di magazzino _____ DATA 25.03.09

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____