

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
009/V/09	06/01/2009	22.35	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
4	STATTE (TA) - VIA ARENA DI VERONA				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
PORTO MERCANTILE - STATTE (TA)	526	CX 198 XG			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
137930	FANELLI	LUIGI	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	11/08/1975	20/10/2005	LEPORANO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ESTRAMURALE N. 32	D	TA 5069860K	TARANTO	09/10/99	30/09/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
VITTORIA ASSICURAZIONI					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

--

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

N° SINISTRO


009/V/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

LUNOTTO POSTERIORE FRANTUMATO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE FANELLI LUIGI IN DATA 07/01/2009 ALLA REGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE LEPORANO.

"..... SONO AUTISTA AMAT. IERI SVOLGEVO IL SERVIZIO DI LINEA 4 SUL BUS 526 CON PARTENZA ALLE ORE 22.00 DAL CAPOLINEA DEL PORTO MERCANTILE E DIRETTO A STATTE (TA). INTORNO ALLE ORE 22.35 MI TROVAVO IN TRANSITO NELLA ZONA 167 DI STATTE PRECISAMENTE VIA ARENA DI VERONA OVE EFFETTUAVO UNA FERMATA. UN RAGAZZO FACENTE PARTE DI UN GRUPPO, CIRCA 6 - 7, CHE PRECEDENTEMENTE ERANO A BORDO DELL'AUTOBUS, ALLA MIA RIPARTENZA SCAGLIAVA UNA PIETRA VERSO IL LUNOTTO POSTERIORE INFRANGENDOLO. LA PIETRA ERA PENETRATA ALL'INTERNO DELL'AUTOBUS MA PER ISTINTO LA GETTAVO VIA (AVEVA LE DIMENSIONI DI CIRCA 3 CM X 6 CM). AVVISAVO SUBITO LA CENTRALE DELL'ACCADUTO E PROSEGUIVO IL SERVIZIO PER NON INTERROMPERLO. PRECISO DI NON CONOSCERE ALCUNO DEI RAGAZZI I QUALI AVEVANO UN'ETA' INTORNO AI 20 ANNI CIRCA. PRECISO CHE L'AMAT DISPONE DI UN'ASSICURAZIONE CONTRO GLI ATTI VANDALICI DI CUI TUTTAVIA NON RIESCO A FORNIRE GLI ESTREMI."

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 009/V/09	DATA SINISTRO 06/01/2009	ORA 22.35	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 4	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO STATTE (TA) - VIA ARENA DI VERONA		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - STATTE (TA)		N° SOCIALE 526	TARGA AUTOBUS CX 198 XG	
MATR. AGENTE 137930	COGNOME FANELLI	NOME LUIGI	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 11/08/1975	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA LEPORANO	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA ESTRAMURALE N. 32	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5069860K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 09/10/99
SCADENZA PATENTE 30/09/2009		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. VITTORIA ASSICURAZIONI		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

N° SINISTRO


009/V/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

LUNOTTO POSTERIORE FRANTUMATO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE FANELLI LUIGI IN DATA 07/01/2009 ALLA REGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE LEPORANO.

"..... SONO AUTISTA AMAT. IERI SVOLGEVO IL SERVIZIO DI LINEA 4 SUL BUS 526 CON PARTENZA ALLE ORE 22.00 DAL CAPOLINEA DEL PORTO MERCANTILE E DIRETTO A STATTE (TA). INTORNO ALLE ORE 22.35 MI TROVAVO IN TRANSITO NELLA ZONA 167 DI STATTE PRECISAMENTE VIA ARENA DI VERONA OVE EFFETTUAVO UNA FERMATA. UN RAGAZZO FACENTE PARTE DI UN GRUPPO, CIRCA 6 - 7, CHE PRECEDENTEMENTE ERANO A BORDO DELL'AUTOBUS, ALLA MIA RIPARTENZA SCAGLIAVA UNA PIETRA VERSO IL LUNOTTO POSTERIORE INFRANGENDOLO. LA PIETRA ERA PENETRATA ALL'INTERNO DELL'AUTOBUS MA PER ISTINTO LA GETTAVO VIA (AVEVA LE DIMENSIONI DI CIRCA 3 CM X 6 CM). AVVISAVO SUBITO LA CENTRALE DELL'ACCADUTO E PROSEGUIVO IL SERVIZIO PER NON INTERROMPERLO. PRECISO DI NON CONOSCERE ALCUNO DEI RAGAZZI I QUALI AVEVANO UN'ETA' INTORNO AI 20 ANNI CIRCA. PRECISO CHE L'AMAT DISPONE DI UN'ASSICURAZIONE CONTRO GLI ATTI VANDALICI DI CUI TUTTAVIA NON RIESCO A FORNIRE GLI ESTREMI."

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 08/01/09

009/V/09

Pagina 1 di 1

Protocollo Verbale: TACS20 2009 VD 900008

Protocollo Sdi: TACS202009900005



REGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ. CC LEPORANO

Via Luogovivo

Tel. 099/5316174 - Fax 099/5316174 - E-mail stta335170@carabinieri.it

Prot. N. 238	Del 07 GEN 2009
DA	PRESIDENTE
DT	DIRETTORE GENERALE
UE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
UAG	ESERCIZIO TECNICO
UA	ACQUISIZIONE MOVIMENTO
UC	ACQUISIZIONE CONTRATTI
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE
UT	TECNICO
UPT	PRODOTTI TRAFFICO
UARG	RAZIONERIA ECONOMATO
STQ	STAFF

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Fanelli** Luigi nato a Taranto (TA) il 11/08/1975, cittadinanza italiana, sesso maschile, convivente, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante PATENTE DI GUIDA CAT. D N. TA5069860K RILASCIATA DA MCTC TA IL 09.10.1999, residente a Leporano (TA), Via Del Mare N. 37, telefono 3209066044, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 06/01/2009, alle ore 22:35 a Statte (TA).-----//

Il giorno 07/01/2009 alle ore 08:53, in Leporano (TA) presso gli uffici di STAZ. CC LEPORANO, avanti al sottoscritto APP. SC. ATTANASIO ROCCO ALBERTO appartenente al comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"SONO AUTISTA AMAT. IERI SERA SVOLGEVO IL SERVIZIO LINEA 4 SULLA AUTOBUS N. 526 TARGATO CX198XG CON PARTENZA ALLE 22.00 DAL CAPOLINEA DEL PORTO MERCANTILE E DIRETTO A STATTE. INTORNO ALLE ORE 22.35 MI TROVAVO IN TRANSITO NELLA ZONA 167 DI STATTE PRECISAMENTE VIA ARENA DI VERONA OVE EFFETTUAVO UNA FERMATA. UN RAGAZZO FACENTE PARTE DI UN GRUPPO , CIRCA 6-7, CHE PRECEDENTEMENTE ERANO A BORDO DELL'AUTOBUS, ALLA MIA RIPARTENZA SCAGLIAVA UNA PIETRA VERSO IL LUNOTTO POSTERIORE INFRANGENDOLO. LA PIETRA ERA PENETRATA ALL'INTERNO DELL'AUTOBUS MA PER ISTINTO LA GETTAVO VIA (AVEVA LE DIMENSIONI DI CIRCA 3CM X 6CM). AVVISAVO SUBITO LA CENTRALE DELL'ACCADUTO E PROSEGUIVO IL SERVIZIO PER NON INTERROMPERLO. PRECISO DI NON CONOSCERE ALCUNO DEI RAGAZZI I QUALI AVEVANO UN'ETA' INTORNO AI 20 ANNI CIRCA. PRESISO CHE L'AMAT DISPONE DI UN'ASSICURAZIONE CONTRO GLI ATTI VANDALICI DI CUI TUTTAVIA NON RIESCO A FORNIRE GLI ESTREMI-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat Spa Azienda Per La Mobilita' Nell'area Di Ta , partita iva 00146330733, sede di tipo legale , la cui sede è ubicata a Taranto (TA), VIA CESARE BATTISTI N. 657, telefono 0997356111, cap 74100 è stata vittima di danneggiamento il 06/01/2009, alle ore 22:35 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Statte (TA), VIA ARENA DI VERONA..-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.---//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Luigi Fanelli
auti vandalici?
franchigiana - an
12/01/09



AS

Protocollo Verbale: **TACS20 2009 VD 900008**

Protocollo Sdi: **TACS202009900005**



REGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC LEPORANO

Via Luogovivo

Tel. 099/5316174 - Fax 099/5316174 - E-mail stta335170@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Fanelli Luigi** nato a Taranto (TA) il 11/08/1975, cittadinanza italiana, sesso maschile, convivente, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante PATENTE DI GUIDA CAT. D N. TA5069860K RILASCIATA DA MCTC TA IL 09.10.1999, residente a Leporano (TA), Via Del Mare N. 37, telefono 3209066044, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 06/01/2009, alle ore 22:35 a Statte (TA).-----//

Il giorno 07/01/2009 alle ore 08:53, in Leporano (TA) presso gli uffici di STAZ.CC LEPORANO, avanti al sottoscritto APP. SC. ATTANASIO ROCCO ALBERTO appartenente al comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"SONO AUTISTA AMAT. IERI SERA SVOLGEVO IL SERVIZIO LINEA 4 SULLA AUTOBUS N. 526 TARGATO CX198XG CON PARTENZA ALLE 22.00 DAL CAPOLINEA DEL PORTO MERCANTILE E DIRETTO A STATTE. INTORNO ALLE ORE 22.35 MI TROVAVO IN TRANSITO NELLA ZONA 167 DI STATTE PRECISAMENTE VIA ARENA DI VERONA OVE EFFETTUAVO UNA FERMATA. UN RAGAZZO FACENTE PARTE DI UN GRUPPO , CIRCA 6-7, CHE PRECEDENTEMENTE ERANO A BORDO DELL'AUTOBUS, ALLA MIA RIPARTENZA SCAGLIAVA UNA PIETRA VERSO IL LUNOTTO POSTERIORE INFRANGENDOLO. LA PIETRA ERA PENETRATA ALL'INTERNO DELL'AUTOBUS MA PER ISTINTO LA GETTAVO VIA (AVEVA LE DIMENSIONI DI CIRCA 3CM X 6CM). AVVISAVO SUBITO LA CENTRALE DELL'ACCADUTO E PROSEGUIVO IL SERVIZIO PER NON INTERROMPERLO. PRECISO DI NON CONOSCERE ALCUNO DEI RAGAZZI I QUALI AVEVANO UN'ETA' INTORNO AI 20 ANNI CIRCA. PRESISO CHE L'AMAT DISPONE DI UN'ASSICURAZIONE CONTRO GLI ATTI VANDALICI DI CUI TUTTAVIA NON RIESCO A FORNIRE GLI ESTREMI-----//


Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat Spa Azienda Per La Mobilita' Nell'area Di Ta , partita iva 00146330733, sede di tipo legale , la cui sede è ubicata a Taranto (TA), VIA CESARE BATTISTI N. 657, telefono 0997356111, cap 74100 è stata vittima di danneggiamento il 06/01/2009, alle ore 22:35 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Statte (TA), VIA ARENA DI VERONA..-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.---
---//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 526 **DATA** 06.01.09

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>100</u>	DALLE ORE <u>1320</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>1340</u>	ALLE ORE <u>1940</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>16</u>	LINEA <u>14-16</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Polatello Gennaro</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Polatello Gennaro</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° 43399 del 6/1/09

22:35 presso la zona 64° Stalle demolizioni prete
completato il lavoro post. Lucifery

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, li 14/01/2009

Egr. Ing.
Gabriele Passeretti
Responsabile Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: Sinistri da "Atti vandalici": n.009/V/09 del 06/01/2009

Con riferimento al sinistro da "atti vandalici" indicato in oggetto, del quale alleghiamo copia della denuncia raccolta dall'Ufficio sinistri, Vi invitiamo a comunicare l'importo dei danni subiti dal bus, o, in alternativa, specificare se il danno rientra nell'importo di Euro 2.582,00, franchigia fissa prevista dalla copertura assicurativa per tale tipologia di evento.

Distinti saluti.

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

661
Prot. N. 14 GEN. 2009
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐
☐

210	STAFF	1
200	RAZIONALE ECONOMICO	1
190	PRODOTTI TRAFICO	1
180	TECNICO	1
170	PERSONALE DISTRIBUZIONE	1
160	INFORMATICA	1
150	CONFERENZA E BANCHE	1
140	CONFERENZE CONTATTI	1
130	CONFERENZE CONTATTI	1
120	CONFERENZE CONTATTI	1
110	CONFERENZE CONTATTI	1
100	CONFERENZE CONTATTI	1
90	CONFERENZE CONTATTI	1
80	CONFERENZE CONTATTI	1
70	CONFERENZE CONTATTI	1
60	CONFERENZE CONTATTI	1
50	CONFERENZE CONTATTI	1
40	CONFERENZE CONTATTI	1
30	CONFERENZE CONTATTI	1
20	CONFERENZE CONTATTI	1
10	CONFERENZE CONTATTI	1
0	CONFERENZE CONTATTI	1

Taranto, li 21/gennaio/2009

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro da "Atti Vandalici" n° 9/V/09 del 06/01/2009.

In riferimento al sinistro n° 9/V/09 del 06/01/2009, pervenuto a quest'Area il 20/01/2009, si comunica che i danni subiti dal bus con numero aziendale 526 sono di gran lunga inferiori alla franchigia fissa prevista dalla copertura assicurativa per tali eventi.

Distinti saluti

2392
Prot. N°
Del 04 FEB. 2009
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uLPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uLRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUADRO ☐
 ☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

