

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 30/07/2009

Da: **A.M.A.T. S.p.a.** Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri - Divisione Rami Auto
C.A Egr. Dr. Eugenio Re Fraschini - FAX 02/51603288

A: Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

**OGGETTO: SINISTRO DEL 09/07/2009 A POL. RCV N. 25440173
AMAT SPA (CX206XG) / MARANGIOLO (AZ070GN)
NS. RIF. 219/NS/09**

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 4

RAPPORTO TX

30 LUG. 2009 13:24

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	30 LUG. 13:23	01'41	TX	04	OK

RAPPORTO TX

30 LUG. 2009 13:26

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	30 LUG. 13:25	00'56	TX	04	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 219/NS/09	DATA SINISTRO 09/07/2009	ORA 09.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TALSANO - VIA VITTORIO EMANUELE		ANGOLO
DIREZIONE LAMA - SAN VITO		N° SOCIALE 546	TARGA AUTOBUS CX 206 XG
MATR. AGENTE 169227	COGNOME PAGLIARA	NOME GIOVANNI	QUALIFICA Agente di movimento
COMUNE DI NASCITA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	DATA DI NASCITA 29-10-52	DATA ASSUNZIONE 18-02-76	COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN
DOMICILIO VIA BONAPARTE, 17		TIPO PATENTE NO	N° PATENTE TA 2133405 K
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 28/09/2004	SCADENZA PATENTE 10/09/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE CARIGE ASSICURAZIONI	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FORD	MODELLO MONDEO	TARGA (AZ 070 GN)	PROPRIETARIO MARANGIOLO ANTONIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA NESSUNA


TESTIMONI
NESSUNO

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO

☐ **VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE**

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE
SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPIGOLO PARAURTI POSTERIORE DX

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BATTENTE DELLO SPORTELLO POSTERIORE DELL'AUTOVETTURA DI CONTROPARTE (LATO SX) PROVOCANDO UNA LIEVE DEFORMAZIONE AL BATTENTE DELLA STESSA.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ERO ALLA GUIDA DEL MEZZO E PERCORREVO CORSO VITTORIO EMANUELE IN TALSANO, HO ESEGUITO LA FERMATA NEL CENTRO DEL CORSO E MI SONO IMMESSO NELLA CIRCOLAZIONE. SONO STATO RAGGIUNTO ALLA FERMATA SUCCESSIVA DA UNA SIGNORA A PIEDI CHE MI HA DETTO CHE DURANTE LA MARCIA LE AVEVO URTATO LO SPORTELLO MENTRE SCENDEVA DALLA SUA AUTO.

MI HA SUCCESSIVAMENTE RAGGIUNTO CON LA VETTURA PER FARMI COSTATARE IL DANNO ED HO PRESO ATTO CHE CON LO SPIGOLO POSTERIORE DX HO ATTINTO IL BATTENTE DELLO SPORTELLO POSTERIORE DELL'AUTOVETTURA DI CONTROPARTE (LATO SX) PROVOCANDO UNA LIEVE DEFORMAZIONE AL BATTENTE DELLA STESSA. LA PROPRIETARIA DELL'AUTOVETTURA HA RACCOLTO IL PEZZO POSTERIORE DEL PARAURTI DEL BUS CHE SI E' STACCATO.

NON SONO IN GRADO DI DIRE SE LA PROPRIETARIA DELL'AUTOVETTURA ABBIA APERTO LO SPORTELLO DOPO CHE MI FOSSI IMMESSO NELLA CIRCOLAZIONE, TUTTAVIA RITENGO CHE SE LO SPORTELLO FOSSE STATO GIAI APERTO NEL TRANSITO AVREI DETERMINATO UN DANNO MAGGIORE.

NESSUN PASSEGGERO MI HA SEGNALATO DI AVERE SUBITO DANNI, DAL MOMENTO CHE NON C'E' STATA NESUNA FRENATA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA. 13/07/09

pagina

2

N.B. VEDI ALLEGATA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
PROT. 14108 DEL 27/07/09 FORMULATA DALLA AVV. CLEMENTINA LIOZZI
PER CONTO DEL SIG. TARANGIOLO ANTONIO.

RACCOMANDATA A.R.

MARTINA FRANCA, 21.07.2009

Spett.le
AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO

Oggetto: risarcimento danni sin. del 9.7.2009 Marangiolo Antonio c/ AMAT S.P.A.

Formulo la presente in nome e per conto del sig. Marangiolo Antonio, elettivamente domiciliato presso lo scrivente studio legale, proprietario del veicolo Ford Mondeo targato AZ 070 GN, danneggiato in un incidente stradale occorso il 9.7.2009, alle ore 09:00 circa, nel Comune di Talsano in Corso Vittorio Emanuele II, per responsabilità esclusiva del conducente l'autobus di città n.546 targato CX 206 XG, di Vs. proprietà.

Il veicolo Ford Mondeo targato AZ 070 GN, nelle indicazioni di tempo di cui all'oggetto, trovavasi in sosta in Corso Vittorio Emanuele II quando veniva attinto dall'autobus di città n.546 targato CX 206 XG.

Vi diffido, pertanto, a fornirmi, entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente, i dati relativi all'assicurazione r.c. dell'autobus di cui innanzi di Vs. proprietà, vedendomi, in difetto, costretta ad adire la competente Autorità Giudiziaria, esclusivamente nei Vostri confronti, per la tutela dei diritti del mio assistito.

Distinti saluti.

Avv. Clementina Liuzzi

14198
Prot. N. 27 LUG. 2009

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Studio Legale



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO



PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA AZ070GM

DATI DEL VEICOLO

Targa	AZ070GM
Telaio	WOL0SBF68W4240533
Omologazione	OE00192EST14B
Fabbrica / Tipo	ADAM OPEL AG S93 DN11 0A05A4AFAB5
Data Dichiarazione Conformita'	05/03/1998
Data Immatricolazione	12/03/1998
Cavalli fiscali	12
KW	40,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	973
Alimentazione	BENZINA
Peso Complessivo	1380
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	11/05/1998
R.P.	A032168J

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Data Ultima Formalita'	09/07/1998
R.P.	A045301N

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A045301N
del	09/07/1998
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	09/07/1998
Prezzo del Veicolo	***** 516,46 * Euro

Proprietario	CHIMIENTI MICHELE
Sesso / Tipo Societa'	MASCHILE
Data di nascita	24/02/1940
Comune di nascita	MANDURIA (TA)
Comune di residenza	MANDURIA (TA)
Indirizzo	VIA RE PIRRO 11 - 74024

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 1
Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Dati aggiornati al 10/07/2009
Certificazione / Ispezione n. 861 del 16/07/2009 08:48:43

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro
Importo totale	***** 2,84 * Euro

foglio n.ro 1

25440173

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
219/NS/09	09/07/2009	09.00	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
27	TALSANO - VIA VITTORIO EMANUELE				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
LAMA - SAN VITO		546	CX 206 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
169227	PAGLIARA	GIOVANNI	Agente di movimento		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	29-10-52	18-02-76	SAN MARZANO DI SAN	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA BONAPARTE, 17	NO	TA 2133405 K	TARANTO	28/09/2004	10/09/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE			CARIGE ASSICURAZIONI		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
FORD	MONDEO	AZ 070 GM (*)		
VIA / PIAZZA		TARGA ERRATA	COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA	NESSUNA
TESTIMONI	
NESSUNO	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA
SINISTRO PASSIVO

% COLPA CONDUCENTE



Taranto, li 13/7/09

Egr. Sig.

PAGLIARA GIOVANNI
VIA BONAPARTE, 17
74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Oggetto: Sinistro n° 219/ns/09 del 09/07/2009

Il giorno 09/07/2009, il bus n° 546 da Lei condotto, impegnato sulla linea 27, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.


Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE



RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li



LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)


(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>5.25</u> ALLE ORE <u>11.25</u> LINEA <u>99</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	2 TURNO DI SERVIZIO n° <u>486</u> DALLE ORE <u>11:05</u> ALLE ORE <u>17</u> LINEA <u>2127</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>17.35</u> ALLE ORE <u>23.55</u> LINEA <u>16</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° 1 del 11/07/2007
 Il momento del montaggio riscontrato che l'angolo dei paraurti post D+ è stato montato ed appeso giusto dietro il pedale dell'autista - Querrelino 8°

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

 ore 23.30

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 546 **DATA** 9/8/00

[illegible]

RACCOMANDATA A.R.

MARTINA FRANCA, 21.07.2009

Spett.le
AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO

Oggetto: risarcimento danni sin. del 9.7.2009 Marangiolo Antonio c/ AMAT S.P.A.

Formulo la presente in nome e per conto dei sig. Marangiolo Antonio, elettivamente domiciliato presso lo scrivente studio legale, proprietario del veicolo Ford Mondeo targato AZ 070 GN, danneggiato in un incidente stradale occorso il 9.7.2009, alle ore 09:00 circa, nel Comune di Talsano in Corso Vittorio Emanuele II, per responsabilità esclusiva del conducente l'autobus di città n.546 targato CX 206 XG, di Vs. proprietà.

Il veicolo Ford Mondeo targato AZ 070 GN, nelle indicazioni di tempo di cui all'oggetto, trovavasi in sosta in Corso Vittorio Emanuele II quando veniva attinto dall'autobus di città n.546 targato CX 206 XG.

Vi diffido, pertanto, a fornirmi, entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente, i dati relativi all'assicurazione r.c. dell'autobus di cui innanzi di Vs. proprietà, vedendomi, in difetto, costretta ad adire la competente Autorità Giudiziaria, esclusivamente nei Vostri confronti, per la tutela dei diritti del mio assistito.

Distinti saluti.

Avv. Clementina Liuzzi

Prot. N. 16198
27 LUG. 2009

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MONITORING	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TERMINI	☐
URS	RAGIONERIA/CONTABILITA'	☐
SEQ	STAFF GENERALE	☐

STUDIO LEGALE
AVV. CLEMENTINA LUZZI
Via Mazzini-Petla, 50
74015 MARTINA FRANCA (TA)



22/07/2009 17.03.08

TAV - - 03100010



Mail Express®
POSTE PRIVATE

090000003645368

RAS

CSR 15 AG 23

090000003645368

SPK. C.E.

ATA SPA

AZIENDA PER LA ROBOTICA

NELL'AREA DI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 651

74100 TARANTO

 Mail Express® POSTE PRIVATE
22 LUG. 2009
Agenzia 1523 Martina Franca Licenza Ministero Comunicazioni N° 266/2002 Autorizzazione Gen. Min. Com. N° 1023/2001

Taranto, li 03 AGO. 2009

Prot. n.: 14758 UAG

Raccomandata A.R.

Egr. Avv.
Clementina Liuzzi
Via M. Perla, 30
74015 - MARTINA FRANCA (TA)

e p.c. Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Direzione Tecnica
Servizio sinistri
Divisione Rami Auto
Via XXV Aprile
20097 - S. DONATO MILANESE (MI)

e p.c. Spett.le
IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL
Via Cavour, 30
74100 - TARANTO

OGGETTO: Sinistro del 09/07/2009 - Amat Spa (CX206XG) / Marangiolo (AZ070GN)
Ns. Rif. 219/NS/09

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, Vi comunichiamo che la Vs. nota datata 21/07/09, ns. prot. 14198 del 27/07/2009, è stata inviata, per opportuna conoscenza, alla ns. Compagnia Assicuratrice **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI Spa** e alla **Iacobino Insurance Brokers Srl**.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane




Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 06402E) - St. [4] Ed. 07/05

Da restituire a:



A.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELLA AREA DI TARANTO
Via G. Battisti, 657
74100 TARANTO



601547/612

Avviso di ricevimento

Raccomandato

Espresso

Assicurato

Valore

13770820032 9

Numero

Data di spedizione

Edificio postale di

Destinatario

AW. CLEMENTINA LUZZI

Via

M. RONCA, 30

C.A.P.

74015

Località

PARTINA FRANCA (TA)

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna a mano, a cura dell'ufficio di distribuzione
• Invio a mano, a cura dell'ufficio di distribuzione
• Consegna a mano, a cura dell'ufficio di distribuzione

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 2588,00/09		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.							
			Assicurato AMAT N.546		Controparte IGNOTO		Impresa di controparte N.N.							
			Esercizio 2009	Numero sinistro 219/NS/09		Codice - Agenzia		Data sinistro 09/07/2009						
			Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA Si						
Data Incarico 16/07/2009	Data primo rilievo 16/07/2009	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 4	Privilegio a favore di							
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il / /							
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione							Già Targa							
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:														
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G					Targa CX206XG	Telaio ZGA482M1006005552	1° Immatr. 15/09/05							
Stato d'uso BUONO	Km. 1	Pneum. 80	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si								
Allestimenti/Dotazioni					Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 							
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°		Assi n°						
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €									
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo				
I danni riscontrati nella parte laterale posteriore dx sono di natura pregressa in quanto già visionati dal sottoscritto in data 11.12.08 per il sx n. 367/NS/08.														
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1	Totale Tempi		SR	LA	VE operativo		ME	Totale Ricambi €				
Telefono:		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari		Ore	Totale tempi VE Ore		
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale					
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h 11,55											
Totale Imponibile				Nolo Dime e/o Varie										
Degrado				Mano d'opera carrozzeria Ore €/h 20,66										
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66										
Totale (Imponibile)				s.Rifiuti 0,50 % di										
Totale (Iva Compresa)				TOTALE STIMA										
Franchigia/Scoperto min. e il max del %														
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni				
TOTALE Indennizzo		€		Osservazioni:										
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:														
Data consegna 31/07/2009		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1								

per. ind. **Ernesto Sion**
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2588.00/09
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **219/NS/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Assicurato: **AMAT N.546**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G**
Targa: **CX206XG**
Controparte: **IGNOTO**

Data Sinistro: **09/07/2009**
Data Perizia: **16/07/2009**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 219/NS/09	DATA SINISTRO 09/07/2009	ORA 09.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TALSANO - VIA VITTORIO EMANUELE	ANGOLO	
DIREZIONE LAMA - SAN VITO		N° SOCIALE 546	TARGA AUTOBUS CX 206 XG
MATR. AGENTE 169227	COGNOME PAGLIARA	NOME GIOVANNI	QUALIFICA Agente di movimento
COMUNE DI NASCITA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	DATA DI NASCITA 29-10-52	DATA ASSUNZIONE 18-02-76	COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN
DOMICILIO VIA BONAPARTE, 17		TIPO PATENTE NO	N° PATENTE TA 2133405 K
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 28/09/2004	SCADENZA PATENTE 10/09/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE CARIGE ASSICURAZIONI	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FORD	MODELLO MONDEO	TARGA AZ 070 GM	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

AUTORITA' INTERVENUTA	NESSUNA
TESTIMONI	NESSUNO

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO



VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

SINISTRO PASSIVO

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPIGOLO PARAURTI POSTERIORE DX

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BATTENTE DELLO SPORTELLO POSTERIORE DELL'AUTOVETTURA DI CONTROPARTE (LATO SX) PROVOCANDO UNA LIEVE DEFORMAZIONE AL BATTENTE DELLA STESSA.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ERO ALLA GUIDA DEL MEZZO E PERCORREVO CORSO VITTORIO EMANUELE IN TALSANO, HO ESEGUITO LA FERMATA NEL CENTRO DEL CORSO E MI SONO IMMESSO NELLA CIRCOLAZIONE. SONO STATO RAGGIUNTO ALLA FERMATA SUCCESSIVA DA UNA SIGNORA A PIEDI CHE MI HA DETTO CHE DURANTE LA MARCIA LE AVEVO URTATO LO SPORTELLO MENTRE SCENDEVA DALLA SUA AUTO.

MI HA SUCCESSIVAMENTE RAGGIUNTO CON LA VETTURA PER FARMI COSTATARE IL DANNO ED HO PRESO ATTO CHE CON LO SPIGOLO POSTERIORE DX HO ATTINTO IL BATTENTE DELLO SPORTELLO POSTERIORE DELL'AUTOVETTURA DI CONTROPARTE (LATO SX) PROVOCANDO UNA LIEVE DEFORMAZIONE AL BATTENTE DELLA STESSA. LA PROPRIETARIA DELL'AUTOVETTURA HA RACCOLTO IL PEZZO POSTERIORE DEL PARAURTI DEL BUS CHE SI E' STACCATO.

NON SONO IN GRADO DI DIRE SE LA PROPRIETARIA DELL'AUTOVETTURA ABBAIA APERTO LO SPORTELLO DOPO CHE MI FOSSI IMMESSO NELLA CIRCOLAZIONE, TUTTAVIA RITENGO CHE SE LO SPORTELLO FOSSE STATO GIAI APERTO NEL TRANSITO AVREI DETERMINATO UN DANNO MAGGIORE.

NESSUN PASSEGGERO MI HA SEGNALATO DI AVERE SUBITO DANNI, DAL MOMENTO CHE NON C'E' STATA NESUNA FRENATA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA. 13/07/09

pagina

2

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento
		AMAT			2588,00/09
		Assicurato		Controparte	Impresa Controparte
		AMAT N.546		IGNOTO	N.N.
Esercizio		Sinistro N.	Codice Agenzia	Data Sinistro	
2009		219/NS/09		09/07/2009	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.
			/		RCA RISC. ASS.
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto
16/07/2009	16/07/2009	TARANTO	ASS	A1	4
					Data Restituzione
					31/07/2009

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 31/07/2009

Importo PERIZIA IVA compresa:0,00

Data..... Visto del Liquidatore.....

Taranto, lì 27/agosto/2009

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 219/NS/09 del 09/07/2009 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 546.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni sul paraurti angolare posteriore destro e sul paraurti centrale posteriore.

Distinti saluti

Prot. N° **16326**
03 SET. 2009

Del	PRESIDENTE	☐
P		
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti