

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 05/08/2009

Da: **A.M.A.T. S.p.a.** Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri - Divisione Rami Auto
C.A Egr. Dr. Eugenio Re Fraschini - FAX 02/51603288

A: Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

**OGGETTO: SINISTRO DEL 30/07/2009 A POL. RCV N. 25440171
AMAT SPA (CX239XG) / REALTIME SRL (DT592HW)
NS. RIF. 234/NS/09**

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 4

RAPPORTO T11

05 AGO. 2009 17:12

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	05 AGO. 17:09	03'02	TX	04	OK

RAPPORTO TX

05 AGO. 2009 17:08

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	05 AGO. 17:07	00'49	TX	04	OK

25440171

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
234/NS/09	30/07/2009	12.25	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
20	Viale Magna Grecia	Via Iapigia			
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
PORTO MERCANTILE - SAN VITO	537	CX239XG			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
154332	LIUZZI	ALDO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	08-01-59	16-12-82	MOTTOLA	74017	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA C. PORTA, 3	NO	TA 5242788W	TARANTO		23/04/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE			CARIGE ASSICURAZIONI		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
PEUGEO		DT 592 HW		
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA	nessuno
TESTIMONI	nessuno

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE
SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

Sul bus c'erano dei segni di ammacatura profonde preesistenti, cui si è aggiunta questa strisciatura arte posteriore destra del bus

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

parte posteriore sinistra dell'autovettura

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Mentre percorrevo Viale Magna Grecia, la vettura sopra indicata mi raggiungeva obbligandomi ad arrestare il mezzo e sosteneva che l'avessi attinta sulla parte posteriore sinistra durante la mia marcia provocandoli dei danni con la parte anteriore destra dell'autobus. Al momento i danni che rilevavo sul bus e sulla vettura non coincidevano con la dinamica da loro evidenziata e proseguivo la mia corsa in direzione del mare perché i bagnanti protestavano, non senza prima avere scambiato i dati necessari con gli occupanti della autovettura.

Una volta giunto al capolinea di Porto Mercantile alle ore 15:00 notavo che nella parte posteriore destra del bus c'era una strisciata dello stesso colore dell'autovettura citata prima, ritengo, pertanto, di averli colpiti ma non con la parte anteriore del bus.

Evidenzio che sul bus c'erano dei segni di ammacatura profonde preesistenti, cui si è aggiunta questa strisciatura

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 03/08/2009

Il Conducente

pagina


2

N.B. ACQUISITA IN DATA 05/08/09 VISURA AL PRA DEL VEICOLO
TARGATO DT 592 HW.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

Sul bus c'erano dei segni di ammacatura profonde preesistenti, cui si è agguinata questa strisciatura arte posteriore destra del bus

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

parte posteriore sinistra dell'autovettura

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Mentre percorrevo Viale Magna Grecia, la vettura sopra indicata mi raggiungeva obbligandomi ad arrestare il mezzo e sosteneva che l'avessi attinta sulla parte posteriore sinistra durante la mia marcia provocandoli dei danni con la parte anteriore destra dell'autobus. Al momento i danni che rilevavo sul bus e sulla vettura non coincidevano con la dinamica da loro evidenziata e proseguivo la mia corsa in direzione del mare perchè i bagnanti protestavano, non senza prima avere scambiato i dati necessari con gli occupanti della autovettura.

Una volta giunto al capolinea di Porto Mercantile alle ore 15:00 notavo che nella parte posteriore destra del bus c'era una strisciata dello stesso colore dell'autovettura citata prima, ritengo, pertanto, di averli colpiti ma non con la parte anteriore del bus. Evidenzio che sul bus c'erano dei segni di ammacatura profonde preesistenti, cui si è agguinata questa strisciatura

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 03/08/2009

Il Conducente

pagina

2

N.B. ACQUISITA IN DATA 05/08/09 VISURA AL PRA DEL VEICOLO
TARGATO DT 592 HW.

ISPEZIONE

TARGA DT592HW

DATI DEL VEICOLO

Targa	DT592HW
Telaio	VF3WC8HZC34578863
Omologazione	OEVF309EST05L
Fabbrica / Tipo	AUTOMOBILES PEUGEOT WC8HZC
Data Immatricolazione	29/01/2009
KW	50,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	1398
Alimentazione	GASOLIO
Tara	1261
Portata	399
Peso Complessivo	1660
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	29/01/2009
R.P.	A008407N

Ultima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Ultima Formalita'	29/01/2009
R.P.	A008407N

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A008407N
del	29/01/2009
Atto	ISTANZA DELL'ACQUIRENTE
Data Atto	29/01/2009
Prezzo del Veicolo	***** 14.700,00 * Euro

Proprietario	REALTIME
Sesso / Tipo Societa'	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIA MEDAGLIE D'ORO 164 - 74100

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 0
Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Dati aggiornati al 31/07/2009
Certificazione / Ispezione n. 3284 del 05/08/2009 12:23:49

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro
Importo totale	***** 2,84 * Euro

Taranto, li 3.08.2009

Egr. Sig.

LIUZZI ALDO
VIA C. PORTA, 3
74017 MOTTOLA

Oggetto: Sinistro n° 234/NS/09 del 30/07/2009

Il giorno 30/07/2009, il bus n° 537 da Lei condotto, impegnato sulla linea 20, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE

per

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 03.08.2009

SEZIONE "A"

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 537 DATA 30/07/2009

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
8	CEP	6.20	P.M.	7.05	POGGELLI			
8	P.M.	7.20	CEP	8.15	"			
8	CEP	8.20	P.M.	9.10	"	8.50	UMH	Sanjato Leone
8	P.M.	9.15	CEP	10.25	"	9.40	APR/	Padre
8	CEP	10.35	P.M.	11.35	"			
20	PORTO	11.50			LIUZZI			
"	TALS	13.20			"			
27	PORTO	14.40			"			
"	TALS	16.10			LIUZZI			
20	PTT	17.30	TALS	19.05	DE BARONIERO			
20	TALS	19.06	PTT	20.09	DE BARONIERO			
28	PTT	20.20	TALS		DE BARONIERO	20.40	Bsta	AB Am
28	TALS		PTT		21.20			

STAMPASUD S.p.A. - Meridiana (TA) - S.2217/1273

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)


1

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 6.00

ALLE ORE 12.45

LINEA 8

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO


CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 11.40

ALLE ORE 17.40

LINEA 20-28

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO


CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE


3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 17.20

ALLE ORE 23.10

LINEA 20


FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO


CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente **M = Mancante** **INS = Insufficiente**

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____:

alle ore 12.20 su Viale Magno Greco una vettura Peugeot targata DT592HN
mi Taglie lo stado fermandomi e osservando che l'ho urtata con la parte ant dx
del BUS 537, non so dove ne questo è l'auto presente con corrispondere
con il graffio sulla vettura che lamentare il danno.

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO  / ore 21.20

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 19/08/2009

Da: **A.M.A.T. S.p.a.** Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri - Divisione Rami Auto
C.A Egr. Dr. Eugenio Re Fraschini - FAX 02/51603288

A: Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

**OGGETTO: SINISTRO DEL 30/07/2009 A POL. RCV N.25440171
AMAT SPA (CX239XG) / REALTIME SRL (DT592HW)
NS. RIF. 234/NS/09**

CON RIFERIMENTO AL SINISTRO INDICATO IN OGGETTO, PER VS. OPPORTUNA CONOSCENZA, IN ALLEGATO ALLA PRESENTE VI TRASMETTIAMO NOTA PROT.15028 DEL 07/08/2009 DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DALL'AVV. MICHELA GIORGINO PER CONTO DELLA **REALTIME SRL**.
DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

RAPPORTO TX

19 AGO. 2009 10:49

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	19 AGO. 10:47	02'09	TX	03	OK

RAPPORTO TX

19 AGO. 2009 10:46

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	19 AGO. 10:45	00'39	TX	03	OK

*Avv. Michela Giorgino*Via Cavallotti, 116 - Tel. 099.4533476
74100 TARANTO

Taranto, 04.08.09

Spett.le
AMAT
Ufficio Sinistri
Via C. Battisti n. 657
74100 Taranto

234/NS/09

AMAT s.p.a. - Protocollo In Arredo

Prot. N. 15028

07 AGO. 2009

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN/PR/SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ULPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UERG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

d

Oggetto: Risarcimento Danni.

Formulo la presente in nome e per conto della REALTIME S.R.L., con sede in Taranto alla Via Medaglie D'Oro n. 164 – P. IVA 01833830738, per significarLe quanto segue:

il giorno 30.07.09, alle ore 12,18 circa, in Taranto sul V.le Magna Grecia direzione V.le Ionio all'altezza della Banca Monte dei Paschi di Siena, l'autobus dell'AMAT della linea n. 20 Tg. CX 239 XG, nel percorrere detta Via, urtava violentemente l'autovettura tipo Peugeot Energie Sport 207 tg. DT 592 HV, di proprietà della REALTIME S.R.L. e nell'occasione condotta dal Sig. GIORGINO Angelo, la quale si trovava regolarmente parcheggiata sul lato destro. Nell'immediatezza il passeggero dell'autovettura ed altre persone ivi presenti invitavano l'autista del mezzo a fermarsi ma questi continuava la propria corsa.


A causa del forte urto l'autovettura della REALTIME S.R.L. riportava notevoli danni su tutto il lato posteriore sinistro.

Poiché dalla dinamica dell'incidente, al quale erano presenti numerosi testimoni, appare indubitabile la responsabilità del conducente dell'autobus e la Vs. conseguente obbligazione risarcitoria, nel costituirVi in mora ad ogni effetto di legge, Vi invito formalmente a voler prendere contatti con il mio studio per la sistemazione bonaria della questione mediante il pagamento di tutti i danni patiti dalla REALTIME S.R.L., con avviso che, in difetto, decorsi i termini di legge,

sarò costretta ad agire giudizialmente per la tutela degli interessi della mia assistita.

Distinti saluti.

Avv. Michela GIORGINO



Avv. Michela Giorgino

Via Cavallotti, 116 - Tel. 099.4533476
74100 TARANTO

Taranto, 04.08.09

Spett.le
AMAT
Ufficio Sinistri
Via C. Battisti n. 657
74100 Taranto

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arredo
Prot. N. 15028
Del 07 AGO. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ULPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ULRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

g

Oggetto: Risarcimento Danni.

Formulo la presente in nome e per conto della REALTIME S.R.L., con sede in Taranto alla Via Medaglie D'Oro n. 164 – P. IVA 01833830738, per significarLe quanto segue:

il giorno 30.07.09, alle ore 12,18 circa, in Taranto sul V.le Magna Grecia direzione V.le Ionio all'altezza della Banca Monte dei Paschi di Siena, l'autobus dell'AMAT della linea n. 20 Tg. CX 239 XG, nel percorrere detta Via, urtava violentemente l'autovettura tipo Peugeot Energie Sport 207 tg. DT 592 HV, di proprietà della REALTIME S.R.L. e nell'occasione condotta dal Sig. GIORGINO Angelo, la quale si trovava regolarmente parcheggiata sul lato destro. Nell'immediatezza il passeggero dell'autovettura ed altre persone ivi presenti invitavano l'autista del mezzo a fermarsi ma questi continuava la propria corsa.


A causa del forte urto l'autovettura della REALTIME S.R.L. riportava notevoli danni su tutto il lato posteriore sinistro.

Poiché dalla dinamica dell'incidente, al quale erano presenti numerosi testimoni, appare indubitabile la responsabilità del conducente dell'autobus e la Vs. conseguente obbligazione risarcitoria, nel costituirVi in mora ad ogni effetto di legge, Vi invito formalmente a voler prendere contatti con il mio studio per la sistemazione bonaria della questione mediante il pagamento di tutti i danni patiti dalla REALTIME S.R.L., con avviso che, in difetto, decorsi i termini di legge,

sarò costretta ad agire giudizialmente per la tutela degli interessi della mia assistita.

Distinti saluti.

Avv. Michela GIORGINO



STUDIO LEGALE

Avv. Michela Giordano

74100 TARANTO - Via Cavallotti, 116


Postaraccomandata

R € 3,90

74100 TARANTO - 74121



057 74010 MARINACASTELLANETA (TA) 05.03.2009 09.17



PIAT

Via C. Battist, 657

Filippo Tarant

IPZS

R



11053568797-8



Taranto, li 24 AGO. 2009

Prot. n.: 15646 UAG

Raccomandata A.R.

Egr. Avv.
Michela Giorgino
Via Cavallotti, 116
74100 - TARANTO

e p.c. Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Direzione Tecnica
Servizio sinistri
Divisione Rami Auto
Via XXV Aprile
20097 - S. DONATO MILANESE (MI)

e p.c. Spett.le
IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL
Via Cavour, 30
74100 - TARANTO

OGGETTO: Sinistro del 30/07/2009 - AMAT SPA / Realtime Srl
Ns. Rif. 234/NS/09

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, Vi comunichiamo che la Vs. nota datata 04/08/09, ns. prot. 15028 del 07/08/2009, è stata inviata, per opportuna conoscenza, alla ns. Compagnia Assicuratrice **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI Spa** e alla **Iacobino Insurance Brokers Srl**.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

234/NS/09

Poste Italiane
Avviso di ricevimento
EP 0683EP 0505 - Mod. 310 - MOD. 01/2004 ED. 01/2005 - SI 4/FB 07/25

Poste Italiane



A.R.
postaprioritaria

Azienda per la Mobilità
NELLE AREE DI MOBILITÀ
VIA CANTIERE 157
74100 TARANTO



Taranto, li 07/settembre/2009

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi
SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Si riscontra la nota prot. 15007 del 07/08/2009 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 537 coinvolto nel sinistro 234/NS/09 del 30/07/2009.


Sulle parti di carrozzeria danneggiate sono stati effettuati n° 3 rilievi fotografici che si trasmettono allegati alla presente.



137708 0058 0

AN. MICHELA GIORGINO
CAVALLOTTI, 116
74100 TARANTO

Allegato 01/09/09
[Signature]



Bollo per ufficio
di distribuzione

Taranto, li 07/settembre/2009

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Si riscontra la nota prot. 15007 del 07/08/2009 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 537 coinvolto nel sinistro 234/NS/09 del 30/07/2009.

Sulle parti di carrozzeria danneggiate sono stati effettuati n° 3 rilievi fotografici che si trasmettono allegati alla presente.



Distinti saluti

Prot. N. **87683**
23 SET. 2009

Del	PRESIDENTE	☐
P		
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STO	STAFF QUALITÀ	☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti




per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 2856,00/09		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.													
				Assicurato AMAT N.537		Controparte IGNOTO		Impresa di controparte N.N.													
				Esercizio 2009		Numero sinistro 234/NS/09		Codice - Agenzia		Data sinistro 30/07/2009											
				Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si											
Data Incarico 25/08/2009		Data primo rilievo 25/08/2009		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 4	Privilegio a favore di										
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il / /											
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione										Già Targa											
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:																					
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491ES86						Targa CX239XG		Telaio ZGA482M0006005583		1° Immatr. 21/09/05											
Stato d'uso BUONO		Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si													
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 													
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°														
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €													
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)								
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo											
I danni riscontrati nella parte laterale posteriore dx dell'autobus, sono di natura preesistente in quanto già visionati dal sottoscritto in data 23.07.2009 per il sx n.226/NS/09.																					
Codice / Riparatore			Fascia Carr. A1	Totale Tempi		SR		LA		VE operativo		ME		Totale Ricambi €							
Telefono:		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari		Ore	Totale tempi VE Ore									
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		€		Imponibile		€		Iva		€ Totale							
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h 9,92		€		€		€		€		€							
Totale Imponibile		€		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		€		€							
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h 20,66		€		€		€		€		€							
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€		€		€							
Totale (Imponibile)		€		S.Rifiuti 0,50 % di		€		€		€		€		€							
Totale (Iva Compresa)		€		TOTALE STIMA		€		€		€		€		€							
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€				€		€		€		€									
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni											
TOTALE Indennizzo		€		Osservazioni:																	
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: 08/10/2009														Data consegna 08/10/2009		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion 		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. **Ernesto Sion**
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2856.00/09
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **234/NS/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro:**RCA RISC. ASS.**
Data Sinistro: 30/07/2009
Data Perizia: 25/08/2009

Assicurato: **AMAT N.537**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491ES86**
Targa: **CX239XG**
Controparte: **IGNOTO**



25440171

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
234/NS/09	30/07/2009	12.25	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
20	Viale Magna Grecia	Via Iapigia	
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
PORTO MERCANTILE - SAN VITO	537	CX239XG	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
154332	LIUZZI	ALDO	Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	08-01-59	16-12-82	MOTTOLA
C.A.P.	74017		
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA C. PORTA, 3	NO	TA 5242788W	TARANTO
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
	23/04/2013		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE	CARIGE ASSICURAZIONI		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
PEUGEO		DT 592 HW		
VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA	COMUNE DI RESIDENZA			
1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA nessuno

TESTIMONI

nessuno

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE


RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

Sul bus c'erano dei segni di ammacatura profonde preesistenti, cui si è aggiunta questa strisciatura arte posteriore destra del bus

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

parte posteriore sinistra dell'autovettura

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Mentre percorrevo Viale Magna Grecia, la vettura sopra indicata mi raggiungeva obbligandomi ad arrestare il mezzo e sosteneva che l'avessi attinta sulla parte posteriore sinistra durante la mia marcia provocandoli dei danni con la parte anteriore destra dell'autobus. Al momento i danni che rilevavo sul bus e sulla vettura non coincidevano con la dinamica da loro evidenziata e proseguivo la mia corsa in direzione del mare perchè i bagnanti protestavano, non senza prima avere scambiato i dati necessari con gli occupanti della autovettura.

Una volta giunto al capolinea di Porto Mercantile alle ore 15:00 notavo che nella parte posteriore destra del bus c'era una strisciata dello stesso colore dell'autovettura citata prima, ritengo, pertanto, di averli colpiti ma non con la parte anteriore del bus.

Evidenzio che sul bus c'erano dei segni di ammacatura profonde preesistenti, cui si è aggiunta questa strisciatura

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 03/08/2009

Il Conducente

pagina

2

N.B. ACQUISITA IN DATA 05/08/09 VISURA AL PRA DEL VEICOLO
TARGATO DT 592 HW.

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT				2856,00/09	
		Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
		AMAT N.537		IGNOTO		N.N.	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2009		234/NS/09				30/07/2009	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.		
				/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
25/08/2009	25/08/2009	TARANTO	ASS	A1	4	08/10/2009	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 08/10/2009

Importo PERIZIA IVA compresa:0,00

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.