

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 037/NS/10	DATA SINISTRO 18/02/2010	ORA 15.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 16	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LAMA		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - LEPORANO			N° SOCIALE 543	TARGA AUTOBUS CX 221 XG
MATR. AGENTE 163190	COGNOME MONACO	NOME COSTANTINO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA SAN GIOVANNI ROTONDO	DATA DI NASCITA 06/12/1977	DATA ASSUNZIONE 23/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO Via Galeso 108	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5172856K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 21/07/2004
			SCADENZA PATENTE 03/07/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
COLLEGA CREDIDIO VINCENZO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARABREZZA LESIONATO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

RELAZIONE DI SERVIZIO

MENTRE PERCORREVO VIA LAMA LA MACCHINA IMPROVVISAMENTE SCARICAVA ARIA IRRIGIDENDOSI. NEL PASSARE SOPRA UN TRATTO DI STRADA CON IL MANTO STRADALE SCONNESSO, SI E' LESIONATO IL PARABREZZA E CONTESTUALMENTE SI E' ANCHE APERTO UNO SPORTELLLO SITUATO SULLA PARTE SUPERIORE DEL FIANCO DESTRO DEL BUS.

DOPO AVER PRONTAMENTE AVVISATO TELEFONICAMENTE LA CENTRALE AZIENDALE DELL'AVARIA, AL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE IL BUS VENIVA PRESO IN CONSEGNA DAL COLLEGA CREDIDIO VINCENZO.

MI RISULTA SIA STATA PREDISPOSTA APPOSITA BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N.0053894.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO


☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 19/01/2010




DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Credidio Vincenzo, operatore di esercizio matricola n.124008, dichiara quanto segue:

giorno 18/02/2010 alle ore 15.15 circa, in centrale, arrivava la segnalazione da parte del collega Monaco Costantino il quale comunicava che a seguito di avaria alle sospensioni anteriori, durante il passaggio da Via Lama, sopra il manto stradale sconnesso, si era frantumato il parabrezza.

Poiché dovevo prendere in consegna il bus 543 al Capolinea di "Porto Mercantile" per rifornimento gas, prendevo accordi telefonici con il collega Monaco portandogli un bus a metano sostitutivo regolarmente rifornito.



TA- 17/03/2010

URGENTE

Taranto, li 04/03/2010

Egr. Ing.
Gabriele Passeretti
Responsabile Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: SINISTRO DEL 18/02/2010
NS. Rif. 037/NS/10

In relazione al sinistro indicato in oggetto, del quale si allega copia della denuncia presentata dal conducente, con la presente siamo a richiederVi fotocopia della bolla di segnalazione di avaria n.0053894.

Si chiede, altresì, di accertare se è vero che l'avaria registrata al bus n.543 (perdita d'aria con conseguente irrigidimento del bus), al passaggio sopra un avvallamento della sede stradale, può determinare la rottura del parabrezza e la contestuale apertura di un portellone situato sulla parte superiore del bus.

E' di tutta evidenza l'importanza di rispondere a tale quesito per chiarire i termini di un eventuale responsabilità del conducente ed accertare la sicurezza del mezzo.

Si confida in un Vs. cortese e sollecito riscontro e a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

RT

Allegati: denuncia di sinistro

Prot. N. 1220
05 MAR. 2010

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Taranto, lì 10/09/2010

URGENTE

Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta
Egr. P.I. Cosimo Russo
SEDE

Al Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini
SEDE

OGGETTO: SINISTRO DEL 18/02/2010 (NS. RIF. 037/NS/10)

Con riferimento al sinistro in oggetto è necessario dare riscontro alle allegate nostre note del 24/02/2010 e 04/03/2010, inviate alle pregiate aree in indirizzo che, allo stato attuale, non risultano evase:

- 1) ai fini di un eventuale attribuzione della responsabilità in capo al conducente del mezzo;
- 2) ai fini di un eventuale recupero del danno (che nel caso di specie è cospicuo).

In attesa di leggerVi, porgiamo distinti saluti.

Prot. N. 16804
Del 13 SET. 2010
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
Uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
Uf.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

☐

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

(Handwritten signature)

Con riferimento al sinistro in oggetto è necessario dare riscontro alle nostre note del _____
Inviare alle pregiate aree in indirizzo che, allo stato attuale, non risultano evase:

- 1) ai fini di un eventuale attribuzione della responsabilità in capo al conducente del mezzo;
- 2) ai fini di un eventuale recupero del danno (che nel caso di specie è cospicuo).

In fede mi sottoscrivo

37/NS/2010

Oli quali sono stati
parlanti ?

↑

11

12

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
037/NS/10	18/02/2010	15.15	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
16	VIA LAMA				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - LEPORANO		543	CX 221 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
163190	MONACO	COSTANTINO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
SAN GIOVANNI ROTONDO	06/12/1977	23/09/2000	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
Via Galeso 108	D	TA5172856K	TARANTO	21/07/2004	03/07/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
COLLEGA CREDIDIO VINCENZO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARABREZZA LESIONATO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

RELAZIONE DI SERVIZIO

MENTRE PERCORREVO VIA LAMA LA MACCHINA IMPROVVISAMENTE SCARICAVA ARIA IRRIGIDENDOSI. NEL PASSARE SOPRA UN TRATTO DI STRADA CON IL MANTO STRADALE SCONNESSO, SI E' LESIONATO IL PARABREZZA E CONTESTUALMENTE SI E' ANCHE APERTO UNO SPORTELLLO SITUATO SULLA PARTE SUPERIORE DEL FIANCO DESTRO DEL BUS.

DOPO AVER PRONTAMENTE AVVISATO TELEFONICAMENTE LA CENTRALE AZIENDALE DELL'AVARIA, AL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE IL BUS VENIVA PRESO IN CONSEGNA DAL COLLEGA CREDIDIO VINCENZO.

MI RISULTA SIA STATA PREDISPOSTA APPOSITA BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N.0053894.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 19/02/2010 

pagina

2

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 543 DATA 18-02-2010

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
16	PH	5:45	SAT	6:55	Jomjo			
1. PH	LEP	07:00	PH	8:25				
16	PH	8:25	LEP	9:40	1			
16	SAT	9:55	PH	11:10	Jomjo			
16	PH	11:20	LEP	12:45	Olanco			
16	SAT	12:55	PH	14:00	Olanco			
16	PH	14:20	LEP	15:40	Olanco			
16	SAT	15:55	PH	17:10	Olanco			
					AV			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>046</u> DALLE ORE <u>5:15</u> ALLE ORE <u>11:30</u> LINEA <u>16</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Yorgio Romano</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>464</u> DALLE ORE <u>12:10</u> ALLE ORE <u>17:45</u> LINEA <u>16</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Luigi Ornesi</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

N.B. VETTURA LENTA; ~~ROSCENSIONI~~ SCARICHE / SEATINATA; Ornesi

SULLA VIA X LAMA LA VETTURA SCARICAVA IMPROVVISAMENTE L'ARIA IRRICCIABENDOSI.

SI VIDEVA ~~UNA~~ UNA ~~UNA~~ UNA SI LESIONAVA IL PARABREZZA ~~NELLA~~ NELLA PARTE SUPERIORE DX;

Ornesi

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it						Perizia N° 649,00/10		Relazione di perizia per AMAT				Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.				
Assicurato AMAT N.543						Controparte IGNOTO				Impresa di controparte N.N.						
Esercizio 2010		Numero sinistro 037/NS/10				Codice - Agenzia				Data sinistro 18/02/2010						
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si						
Data Incarico 02/03/2010		Data primo rilievo 02/03/2010		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Ultimate		Foto N. 3	Privilegio a favore di					
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il //						
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa						
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G						Targa CX221XG		Telaio ZGA482M1006005546		1° Immatr. 19/09/05						
Stato d'uso BUONO		Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si								
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 								
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Asse n°								
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00								
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [//]						SR Diff. Tempo		LA Diff. Tempo		VE Diff. Tempo		ME Tempo	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)		
Parabrezza Guarnizione parabrezza Kit incollaggio parabrezza Autobus visionato a riparazioni ultimate. Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e da quanto referito in denuncia.						S	10,0	S		S					1.056,00	
						S		S		S						200,00
						S		S		S						100,00
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1						Totale Tempi SR 10,0		LA		VE operativo		ME	Totale Ricambi € 1.356,00			
Telefono:		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3 Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,6		Totale Tempi Supplementari Ore		Totale tempi VE Ore							
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile € 1.356,00		Iva € 271,20		Totale € 1.627,20						
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100= %		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100= %		Materiale Consumo Ore €/h 9,00												
Totale Imponibile € 1.570,41				Nolo Dime e/o Varie												
Degrado €				Mano d'opera carrozzeria Ore 10,00 €/h 20,66		€ 206,60		€ 41,32		€ 247,92						
Insufficienza Assicurativa % €				Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€						
Totale (Imponibile) € 1.570,41				S.Rifiuti 0,50 % di 1.562,60		€ 7,81		€		€ 7,81						
Totale (Iva Compresa) € 1.884,49				TOTALE STIMA		€ 1.570,41		€ 312,52		€ 1.882,93						
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €																
Indennizzo Contrattuale €				Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 1,6						
TOTALE Indennizzo € 1.570,41				Osservazioni:												
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 15/03/2010 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1																

per. ind. **Ernesto Sion**
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 649,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **037/NS/10**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**
Data Sinistro: **18/02/2010**
Data Perizia: **02/03/2010**

Assicurato: **AMAT N.543**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G**
Targa: **CX221XG**
Controparte: **IGNOTO**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 037/NS/10	DATA SINISTRO 18/02/2010	ORA 15.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 16	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LAMA		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - LEPORANO		N° SOCIALE 543	TARGA AUTOBUS CX 221 XG	
MATR. AGENTE 163190	COGNOME MONACO	NOME COSTANTINO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA SAN GIOVANNI ROTONDO	DATA DI NASCITA 06/12/1977	DATA ASSUNZIONE 23/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO Via Galeso 108	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5172856K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 21/07/2004
SCADENZA PATENTE 03/07/2014				
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
COLLEGA CREDIDIO VINCENZO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARABREZZA LESIONATO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

RELAZIONE DI SERVIZIO

MENTRE PERCORREVO VIA LAMA LA MACCHINA IMPROVVISAMENTE SCARICAVA ARIA IRRIGIDENDOSI. NEL PASSARE SOPRA UN TRATTO DI STRADA CON IL MANTO STRADALE SCONNESSO, SI E' LESIONATO IL PARABREZZA E CONTESTUALMENTE SI E' ANCHE APERTO UNO SPORTELLLO SITUATO SULLA PARTE SUPERIORE DEL FIANCO DESTRO DEL BUS. DOPO AVER PRONTAMENTE AVVISATO TELEFONICAMENTE LA CENTRALE AZIENDALE DELL'AVARIA, AL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE IL BUS VENIVA PRESO IN CONSEGNA DAL COLLEGA CREDIDIO VINCENZO. MI RISULTA SIA STATA PREDISPOSTA APPOSITA BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N.0053894.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 19/01/2010

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT			649,00/10	
		Assicurato		Controparte		Impresa Controparte
		AMAT N.543		IGNOTO		N.N.
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2010	037/NS/10				18/02/2010	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	
02/03/2010	02/03/2010	TARANTO	ASS	A1	3	
					Data Restituzione	
					15/03/2010	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 3 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 15/03/2010

Importo PERIZIA IVA compresa:1.882,93

Data..... Visto del Liquidatore.....


Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Credidio Vincenzo, operatore di esercizio matricola n.124008, dichiara quanto segue:

giorno 18/02/2010 alle ore 15.15 circa, in centrale, arrivava la segnalazione da parte del collega Monaco Costantino il quale comunicava che a seguito di avaria alle sospensioni anteriori, durante il passaggio da Via Lama, sopra il manto stradale sconnesso, si era frantumato il parabrezza.

Poiché dovevo prendere in consegna il bus 543 al Capolinea di "Porto Mercantile" per rifornimento gas, prendevo accordi telefonici con il collega Monaco portandogli un bus a metano sostitutivo regolarmente rifornito.



TA. 17/03/2010

5309

Prot. N. 17 MAR. 2010

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐
	☐

Handwritten initials 'e' and 'g' are present next to the UAG and UA rows respectively.

Taranto, li 20/05/2010

9865

Prot. N. 25 MAG. 2010

Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro n° 37/NS/2010.

Si trasmette, allegata alla presente, la bolla di segnalazione di avaria, n° 53894 del 18/02/2010, comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale 543 rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto, la fattura della ditta esecutrice dei lavori "Euromeccanica 98," 3 bolle di prelievo materiale dal magazzino e n° 2 rilievi fotografici.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA, REVISIONI M.C.T.C. - AGGIORNAMENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE INSTALLAZIONI E RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km 647,600

Tel. 099.4752909 Pbx - Fax 099.4752890

Sito Web: www.euromeccanica98.it E-Mail: info@euromeccanica98.it

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

IVECO
Partners



DOCUMENTO N. 674/3 DEL 26/03/10

DESTINATARIO
A.M.A.T. Spa

2 APR 2010

TIPO DI DOCUMENTO fattura officina

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

CODICE INTERNO 11 52 3

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /

N.RO LISTA

COMMESSA N°

50 - 517

MOD. VEICOLO

IRISBUS

TARGA

OX221XG

TELAIO

AZ. 543

KM

1957

NUMERO FOGLIO
Pag: 1 /

DICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A

CS DESCRIZIONE
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI
ESEGUITI SU AUTOBUS AZ. 543
TARGATO OX 221 XG
RIFERIMENTO PROTOCOLLO N. 5720/UT
DEL 25/03/2010

MANODOPERA E MATERIALI PER
SOSTITUZIONE PARABREZZA

QUANTITA'

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

1,00

560,00

560,00

20

Ai sensi del D.lgs. n. 231 del 09/10/2002
si rammenta che gli interessi, in caso di
ritardato pagamento, verranno calcolati
automaticamente senza la necessità della
messa in mora.

ProL N

01 APR. 2010

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UPT

URG

STQ

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN./P.R./SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITA' / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI / TRAFFICO

RAGIONERIA / ECONOMATO

STAFF QUALITA'

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG. D.F.

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

26/05/10 TR./R.B. 672,00

TOTALE MERCE

560,00

BOLLO TRATTA

IMPONIBILE

560,00

AL

20

IMPOSTA

112,00

TOTALE IMPONIBILE

560,00

SPESE VARIE

SCONTO

TOTALE IMPOSTA

112,00

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO

560,00

TOTALE DOCUMENTO

672,00

TRASPORTO A CURA DEL:

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

I D E M

LUOGO DI DESTINAZIONE

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno contestate contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o r/cov. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0001023

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Carb. d. auto		543	
	1	incendio		u	



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0001022

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	for. burro		543	
	1	for. m. y. i. e			



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0022177

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Retinale auto. d. m. e. s. o		543	

Capo Tecnico/Capo Operajo

Il Distributore di magazzino

DATA 20/02/10

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

N. 0053894 /A

Data 18/02/10

ORA SEGNALAZIONE AVARIA

1850

BUS N.

543

ORA USCITA CARRO SOCC.
O RIMORCHIO

☐
☐

AUTISTA DI
LINEA

NONARO

ORA ULTIMAZ. RIP.NE
O RIENTRO IN DEP.TO

☐
☐

1850

AUTISTI
RIMORCHIO

LOCALITÀ AVARIA

DEP

BUS DATO IN SOST.NE

BUS RIMORCHIANTE

SEGNALAZIONE AVARIA

LESIONE PARA BREZZA
(SEGUE DENUNCIA)

ENTE SEGNALANTE

OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA

IL TECNICO D'OFF.NA

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA

INTERVENTO ESEGUITO

Intervento al motore
Vibrante (Caterpillar)

RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO

22/02/10

Ora

18.00



OPERATORI

Devesa

TEMPO IMPIEGATO

7.00

IL TECNICO D'OFF.NA



Taranto, li 09 MAR. 2010

Prot. 4533 UAG

Egr. Sig.
Credidio Vincenzo
Via Salina Piccola, 2
74121 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 18/02/2010 (bus 543) - Rif. Az. 037/NS/10

La S.V. è invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale (tel.099/7356261), possibilmente entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti l'evento indicato in oggetto nel quale risulta essere coinvolto il dipendente Monaco Costantino.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 1700
30 GEN. 2012

Taranto, li 28/gennaio/2012

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐
U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Si riscontra la nota prot. 4220 del 05/03/2010 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 543 coinvolto nel sinistro 37/ns/10 del 18/02/2010.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni al parabrezza.

Si trasmettono allegati alla presente n 2 rilievi fotografici.

Distinti saluti

F.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

Posteitaliane



Avviso di ricevimento




EP 0683/EP 0505 - Mod. 20 VP - MOD. 01304 (EX 118402E) - SL [4] Ed. 07/05

Da restituire a _____



A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

037/43140



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

1	3	2	2	4	0	5	7	3	8	4	
Numero											

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario CUBRIDIO VINCENZO

Via SALINA PICCOLA, 2

C.A.P. 74121 Località Torresano TB

Theresa Q. Q. Q.

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

12/03/2018

**Bollo dell'ufficio
di distribuzione**

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

