

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 159 / 10	DATA SINISTRO 06/06/2010	ORA 00.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA SCOGLIO DEL TONNO		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 425	TARGA AUTOBUS AE 422 KA	
MATR. AGENTE 187230	COGNOME SCHIANO LOMORIELLO	NOME ANTONIO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 26/08/1972	DATA ASSUNZIONE 11/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA NETTUNO N. 51	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5003888K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 10/01/96
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI


ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

CRISTALLO LATERALE SINISTRO POSTO DIETRO L'AUTISTA E DANNEGGIAMENTI ALLA CARROZZERIA SEMPRE SULLA FIANCATA SINISTRA ▲

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE SCHIANO LOMORIELLO ANTONIO IN DATA 07/06/2010 ALLA QUESTURA DI TARANTO.

"..... IN VIA SCOGLIO DEL TONNO, ALL'ALTEZZA DI VIA CRIPTA DEL REDENTORE, L'AUTOBUS VENIVA COLPITO DA ALCUNE PIETRE, SCAGLIATE DA DEI RAGAZZINI CHE SUCCESSIVAMENTE SI DAVANO A PRECIPITOSA FUGA.".

PERVENUTA RELAZIONE DI SERVIZIO DI VASCO PROT.10641 DEL 07/06/2010.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 14/6/2010



QUESTURA di TARANTO

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

TEL. 0994620020

OGGETTO:- Verbale di denuncia di danneggiamento

Sporta da: SCHIANO LOMORIELLO Antonio, nato a Taranto il 26.08.1972, ivi
residente via Nettuno nr. 51, identificato a mezzo di patente di guida
TA5003888K, telefono 3200276992.-----

L'anno 2010, addì 07, del mese di Giugno, alle ore 18.45, negli Uffici Denunce della Questura, in Taranto.-----

Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Ispettore Capo DELLAQUEVA Cosimo è presente la persona in oggetto indicata, la quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue:

Svolgo la mia attività lavorativa in qualità di autista presso L'AMAT S.p.a. PI 00146330733, sita in questa via C. Battisti 657. In data 06.06.2010, alle ore 00.15, effettuavo la corsa con l'autobus targato AE422KA, numero aziendale 425, Linea 8. Giunto in via Scoglio del Tonno, altezza Via Cripta del Redentore, l'autobus veniva colpito da alcune pietre, scagliate da dei ragazzini che successivamente si davano a precipitosa fuga. Chiamavo repentinamente il 113 dandone notizia dell'accaduto. Il veicolo in argomento, riportava la rottura del cristallo laterale sinistro posto dietro l'autista e danneggiamenti alla carrozzeria sempre sulla fiancata sinistra.-----

Denuncia a tutti gli effetti quanto sopra esposto per i provvedimenti che l'Autorità Giudiziaria riterrà opportuno adottare e spontaneamente dichiara che, per i fatti costituenti reato in ordine ai quali non può procedersi d'Ufficio, la presente denuncia deve intendersi quale richiesta di punizione di chi sarà ritenuto responsabile dei fatti medesimi.-----

Non ho altro da aggiungere.-----

Si rilascia copia all'interessato per gli usi consentiti dalla legge.-----

F.L.C.S. in data ora e luogo di cui sopra-----

IL DENUNCIANTE
Schiano Lomoriello



L'UFFICIALE DI P.G.
Rep. della POLIZIA di STATO
(DELLAQUEVA Cosimo)

Taranto li 5.6.10

AI RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

SEDE

Oggetto: RELAZIONE DI SERVIZIO

Alle ore 0100 rientrava l'Ag. Schiano
con il bus 425, turno 232 dalle ore 1803
alle 24,40 L. 8, denunciando che alle 0115
due ignoti hanno rotto il vetro sul bus
425 nei pressi della caserma dei
Carabinieri. BT 1/2.

Segue denuncia, dell'Ag. Schiano, contro
ignoti.

Prot. N. 106h1
07 GIU. 2010

Del	
P.	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☒
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

firmato:

Marco

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 159 / 10	DATA SINISTRO 06/06/2010	ORA 00.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA SCOGLIO DEL TONNO		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 425	TARGA AUTOBUS AE 422 KA	
MATR. AGENTE 187230	COGNOME SCHIANO LOMORIELLO	NOME ANTONIO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 26/08/1972	DATA ASSUNZIONE 11/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA NETTUNO N. 51	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5003888K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 10/01/96
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			



AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

CRISTALLO LATERALE SINISTRO POSTO DIETRO L'AUTISTA E DANNEGGIAMENTI ALLA CARROZZERIA SEMPRE SULLA FIANCATA SINISTRA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE SCHIANO LOMORIELLO ANTONIO IN DATA 07/06/2010 ALLA QUESTURA DI TARANTO.

"..... IN VIA SCOGGIO DEL TONNO, ALL'ALTEZZA DI VIA CRIPTA DEL REDENTORE, L'AUTOBUS VENIVA COLPITO DA ALCUNE PIETRE, SCAGLIATE DA DEI RAGAZZINI CHE SUCCESSIVAMENTE SI DAVANO A PRECIPITOSA FUGA.".

PERVENUTA RELAZIONE DI SERVIZIO DI VASCO PROT.10641 DEL 07/06/2010.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 11/06/2010

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 425 **DATA** 05/06/2010

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
8	CEP	05:20	P.M.	06:01	LENTINI GIUSEPPE			
8	P.M.	06:15	CEP	06:56	LENTINI GIUSEPPE			
8	CEP	07:10	P.M.	07:53	LENTINI GIUSEPPE			
8	P.M.	08:20	CEP	09:10	LENTINI GIUSEPPE			
8	CEP	09:25	P.M.	10:23	LENTINI GIUSEPPE			
8	P.M.	10:30	CEP	11:30	LENTINI GIUSEPPE			
8	CEP	11:33	PM	12:30	<i>[Signature]</i>			
8	PM	12:35	CEP	13:40	<i>[Signature]</i>			
8	CEP	13:50	PM	14:40	<i>[Signature]</i>			
8	PM	14:55	CEP	15:40	<i>[Signature]</i>			
8	CEP	16:05	PM	16:50	<i>[Signature]</i>			
8	PM	17:05	CEP	18:00	<i>[Signature]</i>			
8	CEP	18:05	PM	19:05	SCHIANO.			
8	PM	19:15	CEP	20:10	SCHIANO.			
8	CEP	20:15	PM	21:10	SCHIANO.			
8	PM	21:20	CEP	22:10	SCHIANO.			
8	CEP	22:25	PM	23:15	SCHIANO.			
8	PM	23:30	CEP		SCHIANO.			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 033

DALLE ORE 05:00

ALLE ORE 11:33

LINEA 8

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Giuseppe Lenzi

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 1133

ALLE ORE 1803

LINEA 8

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
D'Adamo Nicola

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 1803

ALLE ORE 24.40

LINEA 8

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Salvatore

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente **M = Mancante** **INS = Insufficiente**

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

NON FUNZIONA IL CONTACHILOMETRI *Giuseppe Lenzi*

* ORE 24.15 TERMINAZIONE CORSA TAZ ROLPIANO L'AUTOBUS A PIETRE ROMPENDO IL CRISTALLO LATERALE. CHIUSO IL LIBRO STENDENDO IL

DOLO AERNO *Salvatore*

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____



QUESTURA di TARANTO

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

TEL. 0994620020

OGGETTO:- Verbale di denuncia di danneggiamento

Sporta da: SCHIANO LOMORIELLO Antonio, nato a Taranto il 26.08.1972, ivi
residente via Nettuno nr. 51, identificato a mezzo di patente di guida
TA5003888K, telefono 3200276992.-----

L'anno 2010, addì 07, del mese di Giugno, alle ore 18.45, negli Uffici Denunce della Questura, in Taranto.-----

Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Ispettore Capo DELLAQUEVA Cosimo è presente la persona in oggetto indicata, la quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue:

Svolgo la mia attività lavorativa in qualità di autista presso L'AMAT S.p.a. PI 00146330733, sita in questa via C. Battisti 657. In data 06.06.2010, alle ore 00.15, effettuavo la corsa con l'autobus targato AE422KA, numero aziendale 425, Linea 8. Giunto in via Scoglio del Tonno, altezza Via Cripta del Redentore, l'autobus veniva colpito da alcune pietre, scagliate da dei ragazzini che successivamente si davano a precipitosa fuga. Chiamavo repentinamente il 113 dandone notizia dell'accaduto. Il veicolo in argomento, riportava la rottura del cristallo laterale sinistro posto dietro l'autista e danneggiamenti alla carrozzeria sempre sulla fiancata sinistra.-----

Denuncia a tutti gli effetti quanto sopra esposto per i provvedimenti che l'Autorità Giudiziaria riterrà opportuno adottare e spontaneamente dichiara che, per i fatti costituenti reato in ordine ai quali non può procedersi d'Ufficio, la presente denuncia deve intendersi quale richiesta di punizione di chi sarà ritenuto responsabile dei fatti medesimi.-----

Non ho altro da aggiungere.-----

Si rilascia copia all'interessato per gli usi consentiti dalla legge.-----

F.L.C.S. in data ora e luogo di cui sopra-----

IL DENUNCIANTE
Schiano Lomoriello



L'UFFICIALE DI P.G.
Isp. della POLIZIA di STATO
(DELLAQUEVA Cosimo)

10910
Prot. N. 09 GIU. 2010
Dei: PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UORG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITÀ ☐

per ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 2016,00/10		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.425				Controparte ATTI VANDALICI		Impresa di controparte N.N.			
Esercizio 2010		Numero sinistro 159/10		Codice - Agenzia			Data sinistro 06/06/2010		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recupero IVA Si	
Data Incarico 22/06/2010		Data primo rilievo 22/06/2010		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni In Corso	
								Foto N. 8	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA									Privilegio a favore di //
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									Già Targa
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC						Targa AE422KA		Telaio ZCM2200LU03967381	
						1° Immatr. 23/08/95			
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto ARANCIONE PASTELLO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 	
Codica Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
								Posti n°	
								Assi n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	
				ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
1° fisso laterale .Sx Rivestimento laterale superiore .Sx Autobus visionato a riparazioni in corso. Già sostituito il 1° fisso laterale sx. Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e da quanto riportato in denuncia.				S 2,0 L 1,0		S 2,0 M 2,0		S 1,5 L 1,5	
								180,00	
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA	
Telefono:				Totale Tempi		VE operativo		ME	
				Ore		Ore		Ore	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Totale Tempi Supplementari	
				Ore		Ore		Ore	
Valore Assicurato(A) €				Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi € 180,00		Iva € 36,00	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=				Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 2,85 €/h 8,31		€ 23,68	
								€ 4,74	
Totale Imponibile € 367,69								€	
								€	
Degrado €				Mano d'opera carrozzeria Ore 7,85 €/h 20,66		€ 162,18		€ 32,44	
								€	
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€	
								€	
Totale (Imponibile) € 367,69				S.Rifiuti 0,50 % di 365,86		€ 1,83		€	
								€ 1,83	
Totale (Iva Compresa) € 441,23				TOTALE STIMA		€ 367,69		€ 73,18	
								€ 440,87	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %								€	
								€	
Indennizzo Contrattuale €				Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €	
								Fermo Tecnico Giorni 1,2	
TOTALE Indennizzo € 367,69				Osservazioni:					
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753]				Data consegna 05/08/2010		Firma Professionista per ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812	
Genius Professional Ver:				RELEASE:				Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2016,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **159/10**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **06/06/2010**
Data Perizia: **22/06/2010**

Assicurato: **AMAT N.425**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC**
Targa: **AE422KA**
Controparte: **ATTI VANDALICI**



per. ind. **Ernesto Sion**
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2016,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **159/10**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**
Data Sinistro: **06/06/2010**
Data Perizia: **22/06/2010**

Assicurato: **AMAT N.425**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC**
Targa: **AE422KA**
Controparte: **ATTI VANDALICI**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 159 / 10	DATA SINISTRO 06/06/2010	ORA 00.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA SCOGGIO DEL TONNO		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 425	TARGA AUTOBUS AE 422 KA	
MATR. AGENTE 187230	COGNOME SCHIANO LOMORIELLO	NOME ANTONIO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 26/08/1972	DATA ASSUNZIONE 11/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA NETTUNO N. 51	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5003888K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 10/01/96
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	


Am VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

CRISTALLO LATERALE SINISTRO POSTO DIETRO L'AUTISTA E DANNEGGIAMENTI ALLA CARROZZERIA ▲
SEMPRE SULLA FIANCATA SINISTRA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE SCHIANO LOMORIELLO ANTONIO IN DATA 07/06/2010 ALLA
QUESTURA DI TARANTO.


"..... IN VIA SCOGLIO DEL TONNO, ALL'ALTEZZA DI VIA CRIPTA DEL REDENTORE, L'AUTOBUS VENIVA COLPITO DA ALCUNE
PIETRE, SCAGLIATE DA DEI RAGAZZINI CHE SUCCESSIVAMENTE SI DAVANO A PRECIPITOSA FUGA.".

PERVENUTA RELAZIONE DI SERVIZIO DI VASCO PROT.10641 DEL 07/06/2010.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

 APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

 Il Capo Ufficio
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

T.A. 11/6/2010

Il Conducente



QUESTURA di TARANTO

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

TEL. 0994620020

OGGETTO:- Verbale di denuncia di danneggiamento

Sporta da: SCHIANO LOMORIELLO Antonio, nato a Taranto il 26.08.1972, ivi
residente via Nettuno nr. 51, identificato a mezzo di patente di guida
TA5003888K, telefono 3200276992.-----

L'anno 2010, addì 07, del mese di Giugno, alle ore 18.45, negli Uffici Denunce della Questura, in Taranto.-----

Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Ispettore Capo DELLAQUEVA Cosimo è presente la persona in oggetto indicata, la quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue:

Svolgo la mia attività lavorativa in qualità di autista presso L'AMAT S.p.a. PI 00146330733, sita in questa via C. Battisti 657. In data 06.06.2010, alle ore 00.15, effettuavo la corsa con l'autobus targato AE422KA, numero aziendale 425, Linea 8. Giunto in via Scoglio del Tonno, altezza Via Cripta del Redentore, l'autobus veniva colpito da alcune pietre, scagliate da dei ragazzini che successivamente si davano a precipitosa fuga. Chiamavo repentinamente il 113 dandone notizia dell'accaduto. Il veicolo in argomento, riportava la rottura del cristallo laterale sinistro posto dietro l'autista e danneggiamenti alla carrozzeria sempre sulla fiancata sinistra.-----

Denuncia a tutti gli effetti quanto sopra esposto per i provvedimenti che l'Autorità Giudiziaria riterrà opportuno adottare e spontaneamente dichiara che, per i fatti costituenti reato in ordine ai quali non può procedersi d'Ufficio, la presente denuncia deve intendersi quale richiesta di punizione di chi sarà ritenuto responsabile dei fatti medesimi.-----

Non ho altro da aggiungere.-----

Si rilascia copia all'interessato per gli usi consentiti dalla legge.-----

F.L.C.S. in data ora e luogo di cui sopra-----

IL DENUNCIANTE
Schiano Lomoriello



L'UFFICIALE DI P.G.
Isp. della POLIZIA di STATO
(DELLAQUEVA Cosimo)

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT				2016,00/10	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.425		ATTI VANDALICI		N.N.	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro		
2010		159/10				06/06/2010		
Codice Perito		Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.	
						/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località		Presso		Carr. Fascia	Foto	
22/06/2010	22/06/2010	TARANTO		ASS		A1	8	
							Data Restituzione	
							05/08/2010	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 8 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 04/08/2010

Importo PERIZIA IVA compresa:440,87

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Taranto, lì 03/maggio/2011

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 159/10 del 06/06/2010 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 425.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni sulla fiancata anteriore sinistra e la rottura del cristallo laterale anteriore sinistro.

Distinti saluti

Prot. N. 8202
04 MAG. 2011
Del
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
SQ STAFF QUALITÀ ☐
_____ ☐

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini