

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
114/A/10	14/05/2010	12.00	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
16	VIALE MAGNA GRECIA				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - SATURO		548	CX 223 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
149960	LARDIERI	GERARDO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	24-03-82	12-12-2005	LAMA	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA TUBEROSE 3	D	TA5168986D	TARANTO	15/05/2004	13/05/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ASSIMOCO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		



AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

NESSUNO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPORTELLINO VANO BATTERIA UBICATO SULLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO (GUIDA) E CARROZZERIA ADIACENTE LA RUOTA ANTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SU VIALE MAGNA GRECIA, NEL TRATTO STRADALE ADIACENTE IL SOTTOPASSO, ACCIDENTALMENTE SI APRIVA LO SPORTELLINO VANO BATTERIA UBICATO SULLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DEL BUS. IL SUDETTO SPORTELLINO ANDAVA A SBATTERE CONTRO LA RINGHIERA DEL SOTTOPASSO E SI DISTACCAVA COMPLETAMENTE. A SEGUITO DI CIO' LA CORSA VENIVA INTERROTTA. LO STESSO SPORTELLINO VENIVA RECUPERATO E VENIVA PREDISPOSTA APPOSITA BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N.0069448.

NESSUN DANNO AI PASSEGGERI, CHE EFFETTUAVANO SUCCESSIVAMENTE ALL'EVENTO IL TRASBORDO SU ALTRO BUS AZIENDALE, E NESSUN DANNO ALLA RINGHIERA DI METALLO DEL SOTTOPASSO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

Ta. 17/05/2010

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPORTELLO VANO BATTERIA UBICATO SULLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO (GUIDA) E CARROZZERIA ADIACENTE LA RUOTA ANTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SU VIALE MAGNA GRECIA, NEL TRATTO STRADALE ADIACENTE IL SOTTOPASSO, ACCIDENTALMENTE SI APRIVA LO SPORTELLO VANO BATTERIA UBICATO SULLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DEL BUS. IL SUDDETTO SPORTELLO ANDAVA A SBATTERE CONTRO LA RINGHIERA DEL SOTTOPASSO E SI DISTACCAVA COMPLETAMENTE. A SEGUITO DI CIO' LA CORSA VENIVA INTERROTTA. LO STESSO SPORTELLO VENIVA RECUPERATO E VENIVA PREDISPOSTA APPOSITA BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N.0069448.

NESSUN DANNO AI PASSEGGERI, CHE EFFETTUAVANO SUCCESSIVAMENTE ALL'EVENTO IL TRASBORDO SU ALTRO BUS AZIENDALE, E NESSUN DANNO ALLA RINGHIERA DI METALLO DEL SOTTOPASSO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 17/05/2010

Il Conducente

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 114/A/10	DATA SINISTRO 14/05/2010	ORA 12.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 16	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIALE MAGNA GRECIA		ANGOLO
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - SATURO		N° SOCIALE 548	TARGA AUTOBUS CX 223 XG
MATR. AGENTE 149960	COGNOME LARDIERI	NOME GERARDO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 24-03-82	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA LAMA
DOMICILIO VIA TUBEROSE 3		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5168986D
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 15/05/2004	SCADENZA PATENTE 13/05/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 17/05/2010

Egr. Sig.

LARDIERI GERARDO
VIA TUBEROSE 3
74020 LAMA

Oggetto: Sinistro n° 114/A/10 del 14/05/2010


Il giorno 14/05/2010, il bus n° 548 da Lei condotto, impegnato sulla linea 16, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.


Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

L. DIREZIONE




BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	N. 0069448 /A
	Data 14/5/2010

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	1215	BUS N.	518
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐		AUTISTA DI LINEA	CARPARI
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☒	1210	AUTISTI RIMORCHIO	

LOCALITÀ AVARIA 11 GR

BUS DATO IN SOST.NE	BUS RIMORCHIANTE
---------------------	------------------

SEGNALAZIONE AVARIA

PERICOLO VANO BATTENTE + CARROZZINA

ENTE SEGNALANTE (INCIDENTE SEGRETO COMUNICAZIONE)

OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA

DA RIFORMARE

IL TECNICO D'OFF.NA Pizzullo

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA

INTERVENTO ESEGUITO

RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO	
Data	Ora

OPERATORI

TEMPO IMPIEGATO IL TECNICO D'OFF.NA


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1**TURNO DI SERVIZIO n°** _____DALLE ORE 5.15ALLE ORE 11.30LINEA 16


FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO



CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2**TURNO DI SERVIZIO n°** _____DALLE ORE 11.10ALLE ORE 14.45LINEA 16

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO



CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3**TURNO DI SERVIZIO n°** _____

DALLE ORE _____

ALLE ORE _____

LINEA _____

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :




al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____





14.05.2010 15:48

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1581,00/10		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.548				Controparte AMAT		Impresa di controparte N.N.			
Esercizio 2010		Numero sinistro 114/A/10		Codice - Agenzia			Data sinistro 14/05/2010		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recupero IVA Si	
Data Incarico 20/05/2010		Data primo rilievo 21/05/2010		Località TARANTO		C/o RIP		Riparazioni In Corso	
								Foto N. 5	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA									Privilegio a favore di / /
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									Già Targa
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G						Targa CX223XG		Telaio ZGA482M1006005562	
								1° Immatr. 19/09/05	
Stato d'uso BUONO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
								Posti n°	
								Assi n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	
				ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
Portello vano batterie .Sx				S 3,5		S 1,0		S 2,5	
1° pannello laterale inferiore celeste .Sx				S		S		S 1,0	
N.2 cerniere portello vano batterie .Sx				S 1,0		S		S	
N.2 aste ammortizzanti portello vano batterie .Sx				S 1,0		S		S	
1ª parte fiancata laterale grigia .Sx				M 2,5		G 5,0		M 4,0	
Autobus visionato a riparazioni in corso presso l'autocarrozzeria Guarini di Taranto. Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e da quanto emerge dalla documentazione fotografica fornita e riprodotta, consistente in n.3 foto del veicolo danneggiato. Dalla documentazione fornita, non si rileva la presenza del portello vano batteria, che è stato comunque considerato in sostituzione a causa dei danni riscontrati sulla fiancata laterale sx.									
Codice / Riparatore GUARINI Telefono: 099/7791094				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR	
				8,0		LA		6,0	
						VE operativo		7,5	
						ME			
						Totale Ricambi		€ 933,50	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 1,13		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,86		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
								Ore 1,6	
								Ore 3,59	
								Ore 11,09	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi € 933,50		Imponibile € 186,70		Iva € 1.120,20	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 11,09 €/h		Ore 11,55		€ 128,09	
								€ 25,62	
								€ 153,71	
Totale Imponibile		€ 1.587,85		Nolo Dime e/o Varie		€		€	
								€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 25,09 €/h		Ore 20,66		€ 518,36	
								€ 103,67	
								€ 622,03	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		Ore 20,66		€	
								€	
Totale (Imponibile)		€ 1.587,85		S.Rifiuti 0,50 % di		1.579,95		€ 7,90	
								€ 1,58	
								€ 9,48	
Totale (Iva Compresa)		€ 1.905,42		TOTALE STIMA		€ 1.587,85		€ 317,57	
								€ 1.905,42	
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni	
				€		€		€	
Indennizzo Contrattuale		€		Osservazioni:				Fermo Tecnico Giorni 3,9	
TOTALE Indennizzo		€ 1.587,85							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 15/06/2010		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812	
								Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1581,00/10

Compagnia: **AMAT**

Ispettorato:

Agenzia:

Sin. Numero: **114/A/10**

Numero Pol.:

Assicurato: **AMAT N.548**

Controparte: **AMAT**


Veicolo **IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G**

Targa **CX223XG**

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/05/2010**

Data Perizia: **21/05/2010**







DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 114/A/10	DATA SINISTRO 14/05/2010	ORA 12.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 16	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIALE MAGNA GRECIA		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - SATURO		N° SOCIALE 548	TARGA AUTOBUS CX 223 XG	
MATR. AGENTE 149960	COGNOME LARDIERI	NOME GERARDO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 24-03-82	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA LAMA	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA TUBEROSE 3	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5168986D	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 15/05/2004
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI


NESSUNO

VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPORTELLO VANO BATTERIA UBICATO SULLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO (GUIDA) E CARROZZERIA ADIACENTE LA RUOTA ANTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SU VIALE MAGNA GRECIA, NEL TRATTO STRADALE ADIACENTE IL SOTTOPASSO, ACCIDENTALMENTE SI APRIVA LO SPORTELLO VANO BATTERIA UBICATO SULLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DEL BUS.

IL SUDDETTO SPORTELLO ANDAVA A SBATTERE CONTRO LA RINGHIERA DEL SOTTOPASSO E SI DISTACCAVA COMPLETAMENTE.

A SEGUITO DI CIO' LA CORSA VENIVA INTERROTTA.

LO STESSO SPORTELLO VENIVA RECUPERATO E VENIVA PREDISPOSTA APPOSITA BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N.0069448.

NESSUN DANNO AI PASSEGGERI, CHE EFFETTUAVANO SUCCESSIVAMENTE ALL'EVENTO IL TRASBORDO SU ALTRO BUS AZIENDALE, E NESSUN DANNO ALLA RINGHIERA DI METALLO DEL SOTTOPASSO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 17/05/2010

Il Conducente

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT				1581,00/10	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.548		AMAT		N.N.	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro			
2010	114/A/10				14/05/2010			
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
20/05/2010	21/05/2010	TARANTO	RIP.GUARINI		A1	5	15/06/2010	

ONORARI		
Perizia	30,00	
Riscontro		
Interlocutoria		
Accertamento		
Negativa		
Suppl ARD		
Sup. Concordato		
Sup.Liquidazione		
Totale onorario	30,00	

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 5 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 15/06/2010

Importo PERIZIA IVA compresa:1.905,42

Data..... Visto del Liquidatore.....

Taranto, li 27/08/2010

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro n° 114/A/2010.

In riferimento al sinistro n° 114/A/10 del 14/05/2010 si trasmette, allegata alla presente, la bolla di segnalazione di avaria, n° 0069448 del 14/05/2010, la copia della fattura della Ditta Guarini esecutrice dei lavori e 3 rilievi fotografici del mezzo rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Distinti saluti

15868

Prot. n. **30 AGO. 2010**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. E SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONSIGLIA / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PROGETTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
UVA	UFFICIO VALUTAZIONE	☐

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

Cons. in 2/9/10
AD



S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



1141A/10

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

N. 0069448 /A

Data 14/5/2010

ORA SEGNALAZIONE AVARIA

1225

BUS N.

548

ORA USCITA CARRO SOCC.
O RIMORCHIO



AUTISTA DI
LINEA

LARAIERI

ORA ULTIMAZ. RIP.NE
O RIENTRO IN DEP.TO



AUTISTI
RIMORCHIO

LOCALITÀ AVARIA

M. GR

BUS DATO IN SOST.NE

BUS RIMORCHIANTE

SEGNALAZIONE AVARIA

PORTELLO VANO BATTERIA + CARROZZINA

ENTE SEGNALANTE

(INCARICATO SEGRETERIA REGIONALE)

OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA

IL TECNICO D'OFF.NA

Pisano

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA

INTERVENTO ESEGUITO

Riparazione eseguita dalla
sig. G. GUARINI

RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO

Data

21/05/10

Ora

12.00

OPERATORI

TEMPO IMPIEGATO

IL TECNICO D'OFF.NA



Mod. bolla segnalazione
avaria bus

Valida Area Tecnica

Rev. 00 del 05/06/2003

Pag. 1/1



24 GIU 2010

Spett.
A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA
Cod. Fiscale: 00146330733
P.Iva:

Fatt. N. 00378/10

Data Documento: 21/06/2010

Veicolo :
Targa :
Telaio :
1° Imm. **AUTOBUS**
Colore **N.A. 548**

VOCI DI DANNO

GRIGIO METALLIZZATO

SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI:

MATERIALE D'USO DI VERNICIATURA

(Sostituito)

N.01

300,00

INTERVENTI E/O SERVIZI COME DI SEGUITO:

VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORO ESEGUITO AL
SUDDETTO MEZZO, COME DA VS. ORDINE
N. 36 DEL 21/06/2010 PROT. 11668/UT

SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI 1 PORTELLO INF. SX
E FIANCATA LATERALE SX PER POTER ESEGUIRE I
LAVORI DI RIPARAZIONE

RIPARAZIONE 1 PORTELLO ANT. SX CON RICOSTRUZION
DEL MEDESIMO IN VETRORESINA, SISTEMAZIONE
ATTACCI CERNIERE E SERRATURE, RIPARAZIONE
FIANCATA LATERALE . SX (PARTE ANT..)

E PANNELLO SUPERIORE 1 PORTELLO LAT. SX
RIFACIMENTO FONDO CON SUCCESSIVA VERNICIATURA

ELLE PARTI TRATTATE E RIPARATE
mento per tipo vernice

+ ore:

Totale

Prot. N. **22 GIU. 2010**
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UERG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAT. QUALITA ☐

M. OPERA: ORE 31,00 A € 20,00

Materiali Consumo -ORE : x L/H

Mano d'opera -Totale ORE : x L/H

ATTIVITA : Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine Sponde
mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio -
Lattinieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti -
Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni -
Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione
motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria

Impon. Ricambi 620,00

MATERIALI CONSUMO

VARIE

MANO D'OPERA 300,00

TOTALE IMPONIBILE

I.V.A. 19% 620,00

TOTALE 920,00

XX 20 184,00

1.104,00

DATA
Corrispet. Pagato:

PER ACCETTAZIONE Non Pagato: 1.104,00

