



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
093 / 10	12/04/2010	23.30	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
4	FERMATA STAZIONE FERROVIARIA				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
PORTO MERCANTILE - STATTE	431	AE 674 KA			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
132780	DE VITTORIA	ANGELO			
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	12-08-71	12-12-2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA CARLO BORROMEO N. 9	D	U17032555M	TARANTO	01/02/2006	03/05/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore

**DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS**

DANNEGGIATA LA GRIGLIA SOTTOSOFFITTO ANTERIORE E L'ANTA IN VETRO DELLA PORTA POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE**DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE**

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE DE VITTORIA ANGELO IN DATA 13/04/2010 ALLA REGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE TARANTO SALINELLA.
VEDI ANCHE RELAZIONE DI SERVIZIO DEL SIG. EMILIO MANCINI PROT. 6868 DEL 13/04/2010.

"..... ALLA FERMATA DELLA STAZIONE FERROVIARIA SALIVANO 7-8 RAGAZZI I QUALI DURANTE IL TRAGITTO PROCURAVANO DANNI AL BUS. NELLO SPECIFICO VEINIVA DANNEGGIATA LA GRIGLIA SOTTOSOFFITTO ANTERIORE E L'ANTA IN VETRO DELLA PORTA POSTERIORE.".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE☐ **PROVVEDIMENTO PRESIDENTE**

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 20/04/2010

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 093 / 10	DATA SINISTRO 12/04/2010	ORA 23.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 4	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO FERMATA STAZIONE FERROVIARIA		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - STATTE		N° SOCIALE 431	TARGA AUTOBUS AE 674 KA	
MATR. AGENTE 132780	COGNOME DE VITTORIA	NOME ANGELO	QUALIFICA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 12-08-71	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA CARLO BORROMEO N. 9	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U17032555M	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 01/02/2006
		SCADENZA PATENTE 03/05/2013		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNEGGIATA LA GRIGLIA SOTTOSOFFITTO ANTERIORE E L'ANTA IN VETRO DELLA PORTA POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE DE VITTORIA ANGELO IN DATA 13/04/2010 ALLA REGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE TARANTO SALINELLA.
VEDI ANCHE RELAZIONE DI SERVIZIO DEL SIG. EMILIO MANCINI PROT. 6868 DEL 13/04/2010.

"..... ALLA FERMATA DELLA STAZIONE FERROVIARIA SALIVANO 7-8 RAGAZZI I QUALI DURANTE IL TRAGITTO PROCURAVANO DANNI AL BUS. NELLO SPECIFICO VEINIVA DANNEGGIATA LA GRIGLIA SOTTOSOFFITTO ANTERIORE E L'ANTA IN VETRO DELLA PORTA POSTERIORE.".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 20/04/2010

093/10

7052

Prot. N.	14 APR. 2010	
Del P.	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Protocollo Verbale: TACS28 2010 VD 900494

Protocollo Sdi: TACS282010900448



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC TARANTO-SALINELLA

VIA LAGO DI NEMI, 97

Tel. 099/7724061 - Fax 099/7724058 - E-mail stta335140@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **De Vittoria** Angelo nato a Taranto (TA) il 12/08/1971, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante patente di guida cat. CEDE n. U17032555M rilasciata il 01/02/2006 dall'UCO, residente a Taranto (TA), Via San Carlo Borromeo N. 9, telefono 3334429453, e relativa a "danneggiamento", fatto avvenuto presumibilmente dal 12/04/2010 al 13/04/2010, fra le 23:30 e le 00:05 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 13/04/2010 alle ore 17:20, in Taranto (TA) presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO-SALINELLA, avanti al sottoscritto M. O. ANNICCHIARICO Gianfranco appartenente al comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Premetto di essere un autista della AMAT S.p.a.. In data 12/04/2010 espletavo il turno dalle ore 18:20 alle 00:45 mediante autobus Mennarini n. 431 targato AE674KA che percorreva la linea 4. Tanto premesso preciso che alle ore 23:30 circa ripartivo dalla fermata del Porto Mercantile di Taranto e mi dirigevo verso Statte (TA). Alle ore 23:35 effettuavo la sosta alla fermata della Stazione ferroviaria di Taranto dove saliva un gruppo di 7-8 ragazzi. I soggetti, durante il tragitto iniziavano ad agitarsi e, nello specifico, due di loro procuravano danni al cotato autobus. Nello specifico veniva danneggiata la griglia sottosoffitto anteriore e l'anta in vetro della porta posteriore. Preciso di non aver chiesto un immediato intervento delle forze dell'ordine in quanto, durante il tragitto, ho solo notato che i due soggetti erano in escandescenza ma, dei danni, me ne sono accorto solo quando sono giunto in deposito. Preciso che gli individui sono scesi a Statte alla fermata della zona 167.-----//

A.d.r.: I soggetti indossavano cappellini ed avevano il capo parzialmente travisato pertanto non sono riuscito a vederli in volto.- -----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat S.p.a. , partita iva 00146330733, sede di tipo legale , la cui sede è ubicata a Taranto (TA), Via Cesare Battisti 657, telefono 099735611 è stata vittima di danneggiamento presumibilmente dal 12/04/2010 al 13/04/2010, fra le 23:30 e le 00:05 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA).-----//


Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-- -----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

De Vittoria Angelo



M. O. Annicchiarico

093/10

Protocollo Verbale: TACS28 2010 VD 900494

Protocollo Sdi: TACS282010900448



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ. CC TARANTO-SALINELLA

VIA LAGO DI NEMI, 97

Tel. 099/7724061 - Fax 099/7724058 - E-mail stta335140@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **De Vittoria Angelo** nato a Taranto (TA) il 12/08/1971, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante patente di guida cat. CEDE n. U17032555M rilasciata il 01/02/2006 dall'UCO, residente a Taranto (TA), Via San Carlo Borromeo N. 9, telefono 3334429453, e relativa a "danneggiamento", fatto avvenuto presumibilmente dal 12/04/2010 al 13/04/2010, fra le 23:30 e le 00:05 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 13/04/2010 alle ore 17:20, in Taranto (TA) presso gli uffici di STAZ. CC TARANTO-SALINELLA, avanti al sottoscritto M. O. ANNICCHIARICO Gianfranco appartenente al comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Premetto di essere un autista della AMAT S.p.a.. In data 12/04/2010 espletavo il turno dalle ore 18:20 alle 00:45 mediante autobus Mennarini n. 431 targato AE674KA che percorreva la linea 4. Tanto premesso preciso che alle ore 23:30 circa ripartivo dalla fermata del Porto Mercantile di Taranto e mi dirigevo verso Statte (TA). Alle ore 23:35 effettuavo la sosta alla fermata della Stazione ferroviaria di Taranto dove saliva un gruppo di 7-8 ragazzi. I soggetti, durante il tragitto iniziavano ad agitarsi e, nello specifico, due di loro procuravano danni al cotato autobus. Nello specifico veniva danneggiata la griglia sottosoffitto anteriore e l'anta in vetro della porta posteriore. Preciso di non aver chiesto un immediato intervento delle forze dell'ordine in quanto, durante il tragitto, ho solo notato che i due soggetti erano in escandescenza ma, dei danni, me ne sono accorto solo quando sono giunto in deposito. Preciso che gli individui sono scesi a Statte alla fermata della zona 167.-----//

A.d.r.: I soggetti indossavano cappellini ed avevano il capo parzialmente travisato pertanto non sono riuscito a vederli in volto.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat S.p.a. , partita iva 00146330733, sede di tipo legale , la cui sede è ubicata a Taranto (TA), Via Cesare Battisti 657, telefono 099735611 è stata vittima di danneggiamento presumibilmente dal 12/04/2010 al 13/04/2010, fra le 23:30 e le 00:05 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA).-----//


Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

De Vittoria Angelo



[Signature]

Taranto li 12-4-2010

AI RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

SEDE

Oggetto: **RELAZIONE DI SERVIZIO**

AL RIENTRO IN DEPOSITO, L'AGENTE DE VITTORIA
ANDREW, COMANDATO AL TURNO N. 218 (18-20-24-45 LINEA 4) BOSH3,
CON LA PARTENZA DA PORTO MERCHANTILE DELLE 23.30,
A LUNGI GIOVINASTRI COMPILANO ATTI DI VANDALISMO
PROCCURANDO L'AVULSIONE DI UN VETRO DELLA PORTA
POSTERIORE E LA ROTTURA DI UNA PLAFONIERA.
L'AGENTE DE VITTORIA RUSCIVA A CALMARLI, LIMITANDO
COSI I DANNI.
TANTO PER CONOSCENZA

Prot. N. 6868

13 APR. 2010

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SG	STAFF QUALITA' ☐

firmato: *Emilio Marinelli*


n.b. da consegnare entro 24 ore al Responsabile in indirizzo.

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 431 **DATA** 12-4-2010

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
17	PORITO	635	O.H.	710	DE GIORDANO M.C.			
17	O.H.	710	PORITO	800	"			
17	PORITO	805	O.H.	850	"			
17	O.H.	850			DE GIORDANO M.C.			
					<u>9 h 0</u>			
					PT			
H	P.M. 10,05	ST.	10,40	CASTELLANO R.				
H	ST.	10,40	P.M.	11,10	CASTELLANO R.			
H	P.M.	11,20	ST.	11,58	CASTELLANO R.			
H	ST.	11,58	P.M.	12,10	CASTELLANO R.			
H	VASTO	1250	ST.	1330	MASERATA G.			
H	STAZIONE	1330	P.M.	1400	F			
H	P.M.	1425	ST.	1500	F			
H	ST.	1500	P.M.	1525	F			
H	P.M.	1545	ST.	1620	F	1605	TAMB	Ranfeto
H	ST.	1620	P.M.	1650	F			
H	P.M.	1705	ST.	1840	F			
H	ST.	1840			F			
H	P.M.	1830	M.T.	1910	DE VITORIA			
H	M.T.	1910	P.M.	1940	DE VITORIA			
H	ST.	2020	M.T.	2035	DE VITORIA			
H	M.T.	2035	P.M.	2110	DE VITORIA			
H	P.M.	2130	CO.SSA		DE VITORIA			
H	P.M.	23130			DE VITORIA			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>418</u> DALLE ORE <u>605</u> ALLE ORE <u>954</u> LINEA <u>11</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>423</u> DALLE ORE <u>1240</u> ALLE ORE <u>1840</u> LINEA <u>4</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>MASTROVITO GIUS.</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>18:20</u> ALLE ORE <u>24:45</u> LINEA <u>4</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>DE VITO RA</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° 0055010 del 12-6-2010 :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

 / ore 24.20