

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
258/A/10	30/09/2010	09.40	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
3	VIA MARGHERITA				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TAMBURI - CITTA' MERCATO		519	CX 037 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
187750	SCHINO	MICHELE	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	23/08/1965	01/06/2010	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA NINO FRANCHINA N. 9 -	D	RE5131949U	TARANTO	06/08/2004	30/04/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ASSIMOCO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
GIANNOTTA TERESA - Nata il 30/07/1930				
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DENUNCIA CAUTELATIVA

MENTRE PERCORREVO VIA MARGHERITA, ALCUNI UTENTI MI RIFERIVANO CHE UNA SIGNORA ANZIANA, PER SUA COLPA, AVEVA ACCIDENTALMENTE BATTUTO LA TESTA CONTRO UN PASSAMANO DELL'AUTOBUS, VISTA L'INSTABILITA' DELLA STESSA E L'ETA'.

LA SIGNORA SI RIFIUTAVA DI FAR INTERVENIRE SUL POSTO I MEDICI DEL 118.

PER CAUTELA, AL MOMENTO DEL FATTO, VENIVA FIRMATA DA ME E DALLA SIGNORA DICHIARAZIONE SCRITTA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 01/10/2010

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
258/A/10	30/09/2010	09.40	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
3	VIA MARGHERITA				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TAMBURI - CITTA' MERCATO		519	CX 037 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
187750	SCHINO	MICHELE	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	23/08/1965	01/06/2010	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA NINO FRANCHINA N. 9 -	D	RE5131949U	TARANTO	06/08/2004	30/04/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ASSIMOCO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
GIANNOTTA TERESA - Nata il 30/07/1930				
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		



DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

▲
▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

▲
▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DENUNCIA CAUTELATIVA


MENTRE PERCORREVO VIA MARGHERITA, ALCUNI UTENTI MI RIFERIVANO CHE UNA SIGNORA ANZIANA, PER SUA COLPA, AVEVA ACCIDENTALMENTE BATTUTO LA TESTA CONTRO UN PASSAMANO DELL'AUTOBUS, VISTA L'INSTABILITA' DELLA STESSA E L'ETA'.

LA SIGNORA SI RIFIUTAVA DI FAR INTERVENIRE SUL POSTO I MEDICI DEL 118.

PER CAUTELA, AL MOMENTO DEL FATTO, VENIVA FIRMATA DA ME E DALLA SIGNORA DICHIARAZIONE SCRITTA.


SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ **PROVVEDIMENTO PRESIDENTE**
APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

 Il Capo Ufficio
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

T.A. 01/10/2010

 Il Conducente
 

pagina

2

GRANTO 30/09/2010 GRAMONTA TERESA

N DATA ORIGINATA IO NATA 14.30.67/1930

INACCIDENTE DELL'AUTOBUS. LA SIGUORA S. R. F. V.

419. L'3 NENTRE PERCOR DI ESSECE ASSIGIATA AD

CEVO VIA MARGHERITA 118.

IL CONSUENTE

MI RIFERIVANO CHE UNA CONSUENTE SCHIVO MOLE

SIG AVEVA ACCIDENTALMENTE IN FASE. ~~QUANTO~~ ^{QUANTO} ~~PER~~ ^{PER}
CA SIG. →

31 GIUGO LA TESTA PER SUA

CAUSA VICINO AD UN PASSATANO

DELL'AUTOBUS, VISTA LA SUA

INSABBITA' DELLA STESSA

E' C'ETIA'.

Copyright © 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 5.00

ALLE ORE 12.15

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Sciano Michele

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 12.15

ALLE ORE 18.18

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Sciano Pasquale

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° 800

DALLE ORE 18.15

ALLE ORE 00.55

LINEA 1/2

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Sciano Pasquale

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° 519 del 30/09/2010 :

IN VIA MARGHERITA UNA SIG. DICEVA DI AVER
BATTUTO LA TESTA. GLI CHIEDEVO SE VOLEVA ASSISI-
MENTA, MA LA STESSA SI RIFIUTAVA FIRMARMI
UNA DICHIARAZIONE.

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 1

258/A/10

Taranto li 30/09/2010

Al RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

SEDEOggetto: **RELAZIONE DI SERVIZIO**

IN DATA OGGIERNA ALLE ORE 945 CIRCA, L'AGENTE
SCHINO MICHELE, COMANDO N. P. 013 (515/1214, 6° L.3,
BUS 519) COMUNICAVA TELEFONICAMENTE AL SOTTOSCRITTO
ADDITTO CHE CON LA PARTENZA DELLE ORE 915 DAI
FAMIZURI, GIUNTO ALLA PENITENZA DI VIA MARELLERIA UNA
SIGNORA, DIZIA QUANTO HA RICEVUTO LE PUNERIE, NELLO
SCENDITO DA MEZZO PERICOLOSA, URGENDO LA PENIT. RIFIUSO
L'INTERVISTO DEL "118" - SEGUE DENUNCIA CAUTELATIVA
DEL CONDUCENTE - FANTO PER OPPORTUNA CONSEQUENZA

18090
Prot. N. 01 OTT. 2010
Dei
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG AFFARI GENERALI/SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
U. INFORMATICA ☐
UE PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
URP PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
C/O DIRETTORE ☐

C'ADDETTO

firmato: