

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
238 / 10	10/09/2010	22.30	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO
8	VIA MINNITI		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
CEP - PORTO MERCANTILE		545	CX 222 XG
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
129200	DE GIORGIO	SALVATORE LUCA	CONDUcente DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	09-11-77	12-12-2005	LAMA
DOMICILIO		TIPO PATENTE	N° PATENTE
VIA S. BONAVENTURA N.		D	TA5168489K
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUcente (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO


MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
AUTORITA' INTERVENUTA				
TESTIMONI				

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

VETRO LATERALE DESTRO ANTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE DE GIORGIO SALVATORE LUCA IN DATA 11/09/2010 ALLA QUESTURA DI TARANTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2



QUESTURA di TARANTO

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico
(Ufficio Denunce tel. 0997329325 fax - 0994545491)

OGGETTO:- Verbale di denuncia di patito danneggiamento Autobus AMAT .-
Sporta da: DE GIORGIO Salvatore Luca, nato a Taranto il 09/11/1977, ivi
residente via San Buona ventura al civico 7, tel.3287177217 , identificato a mezzo
di Carta identità rilasciata dal comune di Taranto in data 02/02/2006 avente numero
1368030AA

L'anno 2010, addì 11 , del mese di Settembre, alle ore 10.21, negli Uffici Denunce della Questura,
in Taranto.-----

Innanzitutto a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Sovrintendente Capo della Polizia di Stato CORRIGA
Mario, è presente la persona in oggetto indicata, la quale per ogni effetto di legge denuncia quanto
segue:-----

Sono autista degli autobus di città della Società AMAT sita in Taranto avente Partita Iva
00146330733.-----

In data 10 c.m. verso le ore 22.30, ero di servizio sull'autobus della Linea 8, numero sociale del
mezzo 545, targato CX222XG, con il percorso da Taranto 2 al Porto Mercantile . Mentre
percorrevo il via Minniti quando improvvisamente dei ragazzi buttavano contro il pullman degli
oggetti procurando la rottura del vetro laterale DX anteriore causando la rottura del vetro senza
provocare danni ai passeggeri.-----

Denuncia a tutti gli effetti quanto sopra esposto per i provvedimenti che l'Autorità Giudiziaria
riterrà opportuno adottare e spontaneamente dichiara che, per i fatti costituenti reato in ordine ai
quali non può procedersi d'Ufficio, la presente denuncia deve intendersi quale richiesta di
punizione di chi sarà ritenuto responsabile dei fatti medesimi.-----

Non ho altro da aggiungere.-----

Si rilascia copia all'interessato per gli usi consentiti dalla legge.-----

F.L.C.S.in data ora e luogo di cui sopra-----

Il denunciante

[Handwritten signature]

16969

Prot. N. 14 SET. 2010

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UAG	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UPT	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
URG	STAFF QUALITÀ	☐
STQ		☐


L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

VETRO LATERALE DESTRO ANTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE DE GIORGIO SALVATORE LUCA IN DATA 11/09/2010 ALLA QUESTURA DI TARANTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
238 / 10	10/09/2010	22.30	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
8	VIA MINNITI		
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
CEP - PORTO MERCANTILE	545	CX 222 XG	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
129200	DE GIORGIO	SALVATORE LUCA	CONDUcente DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	09-11-77	12-12-2005	LAMA
C.A.P.	74020		
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA S. BONAVENTURA N.	D	TA5168489K	TARANTO
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
05/05/2004	16/04/2014		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUcente (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



QUESTURA di TARANTO

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

(Ufficio Denunce tel. 0997329325 fax - 0994545491)

OGGETTO:- Verbale di denuncia di patito danneggiamento Autobus AMAT .-

Sporta da: DE GIORGIO Salvatore Luca, nato a Taranto il 09/11/1977, ivi
residente via San Buona ventura al civico 7, tel.3287177217 , identificato a mezzo
di Carta identità rilasciata dal comune di Taranto in data 02/02/2006 avente numero
1368030AA

L'anno 2010, addì 11 , del mese di Settembre, alle ore 10.21, negli Uffici Denunce della Questura,
in Taranto.-----

Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Sovrintendente Capo della Polizia di Stato CORRIGA
Mario, è presente la persona in oggetto indicata, la quale per ogni effetto di legge denuncia quanto
segue:-----

Sono autista degli autobus di città della Società AMAT sita in Taranto avente Partita Iva
00146330733.-----

In da 10 c.m. verso le ore 22.30, ero di servizio sull'autobus della Linea 8, numero sociale del
mezzo 545, targato CX222XG, con il percorso da Taranto 2 al Porto Mercantile . Mentre
percorrevo il via Minniti quando improvvisamente dei ragazzi buttavano contro il pullman degli
oggetti procurando la rottura del vetro laterale DX anteriore causando la rottura del vetro senza
provocare danni ai passeggeri.-----

Denuncia a tutti gli effetti quanto sopra esposto per i provvedimenti che l'Autorità Giudiziaria
riterrà opportuno adottare e spontaneamente dichiara che, per i fatti costituenti reato in ordine ai
quali non può procedersi d'Ufficio, la presente denuncia deve intendersi quale richiesta di
punizione di chi sarà ritenuto responsabile dei fatti medesimi.-----

Non ho altro da aggiungere.-----

Si rilascia copia all' interessato per gli usi consentiti dalla legge.-----

F.L.C.S.in data ora e luogo di cui sopra-----

Il denunciante

L'UFFICIALE DI P.G.

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 545 DATA 10-09-10

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
1/2	DSP	7.55	TAB	8.35	GIORGINO G			
					AV 24			
APPIA	C.H.	13.20	DAB.	14.30	CLEMENTE L.			
RIFORM.		14.40	FIN	15.00	"			
ILYA	B.A.	15.30	CEHH		CLEMENTE L.			
					16.12			
12.11	12.11	17.00	CEP	17.00	1°			
8	CEP	18.00	PR	19.00	De Giorgio S	18.20	M.GR	PA fu
8	PR	19.05	CEP	20.00	11.11.11			
8	CEP	20.05	PR	21.00	11.11.11			
8	PR	21.10	CEP	22.10	11.11.11			
8	CEP	22.15	PR	23.10	11.11.11			
8	PR	23.30	CEP		De Giorgio S			
					23.10			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>498</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE _____	DALLE ORE <u>10.35</u>	DALLE ORE <u>18.00</u>																																																																																																																					
ALLE ORE _____	ALLE ORE <u>17.05</u>	ALLE ORE <u>24.45</u>																																																																																																																					
LINEA _____	LINEA <u>B19</u>	LINEA <u>8</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>CLEMENTE LUIGI</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Le Gorgio Roberto</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° 6877 del 10-9-10

ALLE ORE 22.30 RENTRARE PERCORREVO VIA RINNATI, IGNOTI COLPIVANO L'AUTOBUS CON UN CORPO CONFONDENTE MANDANDO IN FRANTUMI IL VETRO LATERALE DESTRO ADIACENTE PORTA ANTERIORE (SEGUITA' RELAZIONE)

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore 23.40

Taranto, li 13/dicembre/2010

22968

PROL. N. 15 DIC. 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF GENERALE	☐

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro n° 238/2010.

Si trasmette, allegata alla presente, la bolla di segnalazione di avaria n° 0068777 del 10/09/2010, la fattura della Ditta Euromeccanica 98 esecutrice dei lavori, 2 rilievi fotografici e il buono n. 0020507 di approvvigionamento materiali dal magazzino.

Distinti saluti

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Maurini

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 0068777 /A Data <u>10-9-10</u>	
ORA SEGNALAZIONE AVARIA	<u>2330</u>	BUS N. <u>545</u>	
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐	☐	AUTISTA DI LINEA <u>DE GIORGIO SALVATORE</u>	
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☐	☐	AUTISTI RIMORCHIO	
LOCALITÀ AVARIA <u>VIA MURRU</u>			
BUS DATO IN SOST.NE		BUS RIMORCHIANTE	
SEGNALAZIONE AVARIA <u>VETRO LATERALE SX</u> <u>ROTTO</u>			
ENTE SEGNALANTE			
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA <u>SEGUE DENUNCIA CONTRA</u> <u>IGNOTI. SE CONBUCENTO</u>			
IL TECNICO D'OFF.NA <u>VERP</u>			
DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA			
INTERVENTO ESEGUITO <u>la ditta Casarecchia</u> <u>(rest. vetri cristallo)</u>			
		RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO Data <u>11/09/10</u> Ora <u>12.00</u>	
OPERATORI			
TEMPO IMPIEGATO		IL TECNICO D'OFF.NA	

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, G.G.E.E. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA, REVISIONI M.C.T.C. - AGGIORNAMENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE INSTALLAZIONI E RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

IVECO
Partners

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km 647,600

Tei. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Sito Web: www.euromeccanica98.it; E-Mail: info@euromeccanica98.it

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343



DOCUMENTO N. 2089/3		DEL 01/10/10		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa		15 OTT 2010	
TIPO DI DOCUMENTO fattura officina		VIA CESARE BATTISTI,657		74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA			
COMMESSA N° 50 1546		MOD. VEICOLO IRISBUS		TARGA CX222XG		TELAIO AZ. 545	
				KM. 1957		NUMERO FOGLIO Pag: 1	
CE ARTICOLO NCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOBUS AZ. 545 TARGATO CX 222 XG RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 18103/UT DEL 01/10/2010		QUANTITA' 1,00		PREZZO 232,00	
MANDOPERA		SOSTITUZIONE CRISTALLO LATERALE				SCONTO	
						IMPORTO 232,00	
						AL 20	
Ai sensi del D.lgs. n. 231 del 09/10/2002 si rammenta che gli interessi, in caso di ritardato pagamento, verranno calcolati automaticamente senza la necessità della messa in mora.		Prof. N. 18917		Del 13 OTT 2010			
		PRESIDENTE					
		DIRETTORE GENERALE					
		DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
		DIRETTORE TECNICO					
		ESERCIZIO MONITORIO					
		AFFARI GEN. / MINISTRI					
		ACQUISTI / CONTRATTI					
		CONTABILITA' / BILANCIO					
		INFORMATICA					
		PERSONALE / RETRIBUZIONI					
		TECNICO					
		PRODOTTI / TRAFFICO					
		RAGIONERIA / ECONOMATO					
		STG. STAFF QUALITA'					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
01/12/10 TR./R.B. 278,40		TOTALE MERCE 232,00		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 232,00	
		SPESE VARIE		SCONTO		AL 20	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 232,00		IMPOSTA 46,40	
						TOTALE IMPONIBILE 232,00	
						TOTALE IMPOSTA 46,40	
						TOTALE DOCUMENTO 278,40	
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		I D E M					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: - Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - Trasporti e giorni di movimento dalla merce non si scelgono ricambi - Trasporti 24 ore dalla consegna dell'automobile non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità e vizi della prestazione - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se sottiva franco destino - Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura - Scaduto detto termine la Ditta si autorizza ad emettere titoli a vista o rateali - Banci senza ulteriore avviso - Sulgli importi scaduti la Ditta provvederà ad autocartare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari mensili e così e in simili sostituiti per il futuro nelle corrispondenti		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicate in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA - 2 NOV 2010	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. 63	del 17/07/09

Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 17/11/10	FIRMA DEL RESPONSABILE 01/12/10
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11/11/10	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE	

BUS 545

Pa





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0020507

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1 Cestello / mestruo fino	0001483	545	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 11 / 9 / 10

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____