

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
203 / 10	27/07/2010	13.00	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
LIDO AZZURRO - TAMBURI		427	AE 424 KA
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
142300	FUGGETTI	MASSIMO	CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	10/01/1970	20/10/2005	TARANTO
C.A.P.			
74100			
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA LAGO DI VARANO, 20 scala	D	TA 516192J	TARANTO
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
13/01/2004	07/01/2014		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA


TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNEGGIATO (SFONDATO) IL VETRO LATERALE DESTRO, IN PARTICOLARE QUELLO POSIZIONATO SUBITO DIETRO LA PORTA POSTERIORE.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE FUGGETTI MASSIMO IN DATA 28/07/2010 ALLA REGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE TARANTO NORD.

"..... IGNOTI, MOLTO PROBABILMENTE DURANTE IL SUDDETTO TRAGITTO LIDO AZZURRO - TAMBURI, AVEVANO DANNEGGIATO UNO DEI VETRI LATERALI DESTRO, IN PARTICOLARE QUELLO POSIZIONATO SUBITO DIETRO LA PORTA POSTERIORE, SFONDANDOLO"

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 28/07/2010



REGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC TARANTO NORD

P.zza S. Pertini, 1

Tel. 099/4722513 - Fax 099/4730555 - E-mail stta335130@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Fuggetti** Massimo nato a Taranto (TA) il 10/01/1970, cittadinanza italiana, sesso maschile, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante A-C-D- TA5262097P MCTC-TA IN DATA 03.07.2009, residente a Taranto (TA), Via Lago Di Varano Nr.20/c, telefono 3287133733, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 27/07/2010, fra le 13:00 e le 13:35 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 28/07/2010 alle ore 11:15, in Taranto (TA) presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO NORD, avanti al sottoscritto App. MEMMOLA Antonio appartenente al comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"SONO DIPENDENTE IN QUALITA' DI AUTISTA DI MEZZI PUBBLICI DELL'AMAT DI QUESTO CENTRO. IERI 27 C.M. INTORNO ALLE ORE 13.00 HO EFFETTUATA LA CORSA CHE VA DA LIDO AZZURRO ALLA PIAZZA GESU' DIVIN LAVORATORE QUARTIERE TAMBURI CON IL MEZZO BUS427, SUCCESSIVAMENTE INTORNO ALLE ORE 13.35 HO FATTO RIENTRO PRESSO IL DEPOSITO MEZZI SITO IN QUESTO CENTRO ALLA VIA CESARE BATTISTI, DURANTE IL CONTROLLO DELL'AUTOBUS, MI SONO ACCORTO CHE IGNOTI MOLTO PROBABILMENTE DURANTE IL SUDDETTO TRAGITTO LIDO AZZURRO-TAMBURI, AVEVANO DANNEGGIATO UNO DEI VETRI LATERALI DX, IN PARTICOLARE QUELLO POSIZIONATO SUBITO DIETRO LA PORTA POSTERIORE DX, SFONDANDOLO.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Sono stato vittima di danneggiamento il 27/07/2010, fra le 13:00 e le 13:35 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), LIDO AZZURRO-DEPOSITO AMAT.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tipo danneggiamento: distruzione.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Fuggetti Massimo

Prot. n. **28 LUG. 2010**
8h3h9

Dir.	PRESIDENZIA	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DI	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAC	UFFICIO GENERALE AMMINISTRATIVO	☒
UA	ACQUISTI-CONTRATTI	☐
UC	COORDINAMENTO LOGISTICO	☐
UI	INFORMATICHE	☐
UP	PERSONALE CENTRALE	☐
UT	TECNICHE	☐
UAT	UFFICIO AMMINISTRATIVO	☐
UAD	UFFICIO AMMINISTRATIVO	☐
UCI	UFFICIO CENTRALE	☐

Memmola Antonio

g

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
203 / 10	27/07/2010	13.00	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
LIDO AZZURRO - TAMBURI		427	AE 424 KA
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
142300	FUGGETTI	MASSIMO	CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	10/01/1970	20/10/2005	TARANTO
			C.A.P.
			74100
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA LAGO DI VARANO, 20 scala	D	TA 516192J	TARANTO
			DATA RILASCIO
			13/01/2004
			SCADENZA PATENTE
			07/01/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA


TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNEGGIATO (SFONDATO) IL VETRO LATERALE DESTRO, IN PARTICOLARE QUELLO POSIZIONATO SUBITO DIETRO LA PORTA POSTERIORE.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE FUGGETTI MASSIMO IN DATA 28/07/2010 ALLA REGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE TARANTO NORD.

"..... IGNOTI, MOLTO PROBABILMENTE DURANTE IL SUDDETTO TRAGITTO LIDO AZZURRO - TAMBURI, AVEVANO DANNEGGIATO UNO DEI VETRI LATERALI DESTRO, IN PARTICOLARE QUELLO POSIZIONATO SUBITO DIETRO LA PORTA POSTERIORE, SFONDANDOLO".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 28/07/2010

203/10

Protocollo Verbale: TACS26 2010 VD 901018

Protocollo Sdi: TACS262010900923

**REGIONE CARABINIERI PUGLIA****STAZ.CC TARANTO NORD****P.zza S. Pertini, 1****Tel. 099/4722513 - Fax 099/4730555 - E-mail stta335130@carabinieri.it**

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Fuggetti Massimo** nato a Taranto (TA) il 10/01/1970, cittadinanza italiana, sesso maschile, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante A-C-D- TA5262097P MCTC-TA IN DATA 03.07.2009, residente a Taranto (TA), Via Lago Di Varano Nr.20/c, telefono 3287133733, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 27/07/2010, fra le 13:00 e le 13:35 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 28/07/2010 alle ore 11:15, in Taranto (TA) presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO NORD, avanti al sottoscritto App. MEMMOLA Antonio appartenente al comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"SONO DIPENDENTE IN QUALITA' DI AUTISTA DI MEZZI PUBBLICI DELL'AMAT DI QUESTO CENTRO. IERI 27 C.M. INTORNO ALLE ORE 13.00 HO EFFETTUATA LA CORSA CHE VA DA LIDO AZZURRO ALLA PIAZZA GESU' DIVIN LAVORATORE QUARTIERE TAMBURI CON IL MEZZO BUS427, SUCCESSIVAMENTE INTORNO ALLE ORE 13.35 HO FATTO RIENTRO PRESSO IL DEPOSITO MEZZI SITO IN QUESTO CENTRO ALLA VIA CESARE BATTISTI, DURANTE IL CONTROLLO DELL'AUTOBUS, MI SONO ACCORTO CHE IGNOTI MOLTO PROBABILMENTE DURANTE IL SUDDETTO TRAGITTO LIDO AZZURRO-TAMBURI, AVEVANO DANNEGGIATO UNO DEI VETRI LATERALI DX, IN PARTICOLARE QUELLO POSIZIONATO SUBITO DIETRO LA PORTA POSTERIORE DX, SFONDANDOLO.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Sono stato vittima di danneggiamento il 27/07/2010, fra le 13:00 e le 13:35 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), LIDO AZZURRO-DEPOSITO AMAT.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tipo danneggiamento: distruzione.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.---//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//


Fuggetti Massimo

[Signature]

Journal of the American Medical Association

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>047</u> DALLE ORE <u>7.00</u> ALLE ORE <u>14.15</u> LINEA <u>BIS</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

* Per disposizione del Capolinea del Porto Mercantile. effettuato questo come come BIS. Alle ore 13.35 rientrato in deposito e fine turno, mentre seguivo una perche il marmatore doveva perche lo stesso marmatore mi fece notare che il vetro laterale destro posteriore ^{in fondo} mancava. ^{mentre ero al Capolinea di Lido} ~~mentre ero al Capolinea di Lido~~

di dentro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO ~~mentre che~~

Azzurro il vetro posteriore e il BUS non presentava nessun danno

Taranto, lì 04/maggio/2011

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi
S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 203/10 del 27/07/2010 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 427.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni al vetro laterale destro posizionato dietro la porta posteriore dx.

Distinti saluti

Prot. N. 8268
Del 04 MAG 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Il Coordinatore ff. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini