

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 182/A/10	DATA SINISTRO 05/07/2010	ORA 19.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CORSO ITALIA		ANGOLO VIA JAPIGIA	
DIREZIONE CEP - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 524	TARGA AUTOBUS CX 202 XG	
MATR. AGENTE 158760	COGNOME MARTELOTTA	NOME ORAZIO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA MARTINA FRANCA	DATA DI NASCITA 14-08-59	DATA ASSUNZIONE 04-11-91	COMUNE DI RESIDENZA MARTINA FRANCA	C.A.P. 74015
DOMICILIO VIA CHIANCARO ZONA D N.	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U15239636V	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 29/01/2002
			SCADENZA PATENTE 11/03/2015	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO TIPO	TARGA MI 0T4706	PROPRIETARIO MARIANO FRANCESCO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA MARIANO ERNESTO (Ta, 06/09/67)			COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI NESSUNO	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Passivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

LA LIEVE STRISCIATA E' AVVENUTA IN CORRISPONDENZA DELL'ANGOLO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SULLA GEMMA POSTERIORE LATO SINISTRO E' VISIBILE UN PICCOLO TRATTO DI COLORE AZZURRO DELLA VERNICE DEL BUS (NESSUN ALTRO DANNO IN RELAZIONE AL CASO IN QUESTIONE).
LA MACCHINA SI PRESENTAVA IN PESSIME CONDIZIONI CON EVIDENTI DANNI PREGRESSI ALLA CARROZZERIA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE SVOLTAVA A SINISTRA DA CORSO ITALIA PER VIA JAPIGIA, CON L'ANGOLO POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS STRISCIATO LIEVEMENTE LA GEMMA POSTERIORE LATO SINISTRO DI UNA FIAT TIPO DI COLORE "CANNA DI FUCILE" IN SOSTA A PETTINE IN MODO NON CONSENTITO DALLA SEGNALETICA STRADALE SUL LATO DESTRO DI CORSO ITALIA E IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO.

NONOSTANTE I MODESTISSIMI DANNI SUBITI, IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA ESIGeva VENISSE FATTA DENUNCIA DI DANNO.

EVIDENZIO, INOLTRE, CHE LA VETTURA SI PRESENTAVA IN PESSIME CONDIZIONI CON EVIDENTI DANNI PREGRESSI ALLA CARROZZERIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO



☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

LA LIEVE STRISCIATA E' AVVENUTA IN CORRISPONDENZA DELL'ANGOLO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SULLA GEMMA POSTERIORE LATO SINISTRO E' VISIBILE UN PICCOLO TRATTO DI COLORE AZZURRO DELLA VERNICE DEL BUS (NESSUN ALTRO DANNO IN RELAZIONE AL CASO IN QUESTIONE).
LA MACCHINA SI PRESENTAVA IN PESSIME CONDIZIONI CON EVIDENTI DANNI PREGRESSI ALLA CARROZZERIA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE SVOLTAVA A SINISTRA DA CORSO ITALIA PER VIA JAPIGIA, CON L'ANGOLO POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS STRISCIATO LIEVEMENTE LA GEMMA POSTERIORE LATO SINISTRO DI UNA FIAT TIPO DI COLORE "CANNA DI FUCILE" IN SOSTA A PETTINE IN MODO NON CONSENTITO DALLA SEGNALETICA STRADALE SUL LATO DESTRO DI CORSO ITALIA E IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO.

NONOSTANTE I MODESTISSIMI DANNI SUBITI, IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA ESIGeva VENISSE FATTA DENUNCIA DI DANNO.

EVIDENZIO, INOLTRE, CHE LA VETTURA SI PRESENTAVA IN PESSIME CONDIZIONI CON EVIDENTI DANNI PREGRESSI ALLA CARROZZERIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 07/07/2010

Il Conducente

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 182/A/10	DATA SINISTRO 05/07/2010	ORA 19.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CORSO ITALIA		ANGOLO VIA JAPIGIA	
DIREZIONE CEP - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 524	TARGA AUTOBUS CX 202 XG	
MATR. AGENTE 158760	COGNOME MARTELOTTO	NOME ORAZIO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA MARTINA FRANCA	DATA DI NASCITA 14-08-59	DATA ASSUNZIONE 04-11-91	COMUNE DI RESIDENZA MARTINA FRANCA	C.A.P. 74015
DOMICILIO VIA CHIANCARO ZONA D N.	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U15239636V	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 29/01/2002
			SCADENZA PATENTE 11/03/2015	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO TIPO	TARGA MI 0T4706	PROPRIETARIO MARIANO FRANCESCO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA MARIANO ERNESTO (Ta, 06/09/67)			COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

sinistro passivo

ISPEZIONE

TARGA: MIOT4706

DATI DEL VEICOLO

Targa	MIOT4706
Telaio	ZFA16000002533584
Omologazione	OM52290EST15
Fabbrica / Tipo	FIAT AUTO SPA 160AZ55A FIAT TIPO
Data Dichiarazione Conformita'	08/02/1991
Data Immatricolazione	08/02/1991
Data Rilascio Carta Circolazione	02/07/1999
Data Variazione Alimentazione	28/04/1999
Cavalli fiscali	17
KW	62,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	1581
Alimentazione	BENZINA E GAS LIQUIDO
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE DI VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	08/04/1991
R.P.	H043478R

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Data Ultima Formalita'	15/02/2006
R.P.	A014634N

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A014634N
del	15/02/2006
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	06/02/2006
Prezzo del Veicolo	***** 1.000,00 * Euro

Proprietario	MARIANO FRANCESCO
Sesso / Tipo Societa'	MASCHILE
Data di nascita	20/09/1959
Comune di nascita	TARANTO (TA)
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIA PLINIO 52 - 74100

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 3
Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Certificazione / Ispezione n. 851 del 09/07/2010 08:43:13

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro
Importo totale	***** 2,84 * Euro

foglio n.ro 1

Taranto, li 7/7/2010

Egr. Sig.

MARTELOTTO ORAZIO
VIA CHIANCARO ZONA D N. 396/A
74015 MARTINA FRANCA

Oggetto: Sinistro n° 182/A/10 del 05/07/2010

Il giorno 05/07/2010, il bus n° 524 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE

P.R.

[Signature] QV

Tipografia Digital On Demand

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>1240</u> ALLE ORE <u>1845</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>1845</u> ALLE ORE <u>01.00</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore [Signature]

Oggetto: 9.510.10.00639 RIF AMAT 182/10/A

Mittente: <apertura.sinistri@assimoco.it>

Data: Fri, 9 Jul 2010 11:46:10 +0200

A: <clsbari@assimoco.it>, <salvatore.dicorato@assimoco.it>, <giacomo.gadaleta@assimoco.it>, <luciano.scolozzi@assimoco.it>

CC: <tursi@amat.ta.it>, <sinistriamat@amat.ta.it>, <vittorio.derrico@gbsspa.it>

Vi comunichiamo che, a seguito del ricevimento della richiesta di risarcimento/denuncia allegata, abbiamo provveduto ad aprire il sinistro in oggetto.

Cogliamo l'occasione per riepilogare i riferimenti per i servizi attivi:

- APERTURA SINISTRI: FAX 800.034.196 - E.mail apertura.sinistri@assimoco.it
- SINISTRI CARD APERTI DA FLUSSO AUTOMATICO: FAX 800.633.500 - E.mail richiesta.denuncia@assimoco.it
- CONSULENZA: TEL 800.533.001 - E.mail helpdesk.sinistri@assimoco.it

Disponibili per eventuali ed ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Alessandra Ciccu

1329068_mst_1065_1_doc.pdf	Content-Type: application/octet-stream Content-Encoding: quoted-printable
----------------------------	--

1329068_amat CX202XG_20100709114112.PDF

1329068_amat CX202XG_20100709114112.PDF	Content-Type: application/octet-stream Content-Encoding: base64
---	--

DENUNCIA SINISTRO

510.2010.00639

Garanzia Colpita: D00 - R.C. (SETTORE III IV)
Natura Sinistro: 0000 - R.C. VEICOLI A MOTORE

Numero Polizza: 510.013.00.00100253

Targa: CX202XG

Numero Applicazione:

Contraente: AMAT S.P.A.

Cod. Fiscale: 00146330733

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
74121 TA

Data Sinistro: 05/07/2010

Data Denuncia: 07/07/2010

Data per.: 07/07/2010

Località Sinistro: TARANTO

74100 TA

Conducente: MARTELLOTTA ORAZIO

Abi:

Cab:

Cassa: 00050

Referente:

Ispettorato Codif.: BARI 004

Perito/Riparatore incaricato:

Data incarico:

Preventivo Auto

Passanti	Trasportati	Cose non trasp/ARD	Cose trasportate
0,00	0,00	1.871,00	0,00

Preventivo RE: 0,00

Modalità: CARD - RE-
SPONSABILE

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA: SI

Descrizione del sinistro

RIF AMAT 182/A/10

Il Denunciante

Danneggiati:

MARIANO FRANCESCO

Ispettorato gestore

☐

Liquidato

☐

510.2010.00639

Oggetto: 9.510.10.00639 RIF AMAT 182/10/A

Mittente: <apertura.sinistri@assimoco.it>

Data: Fri, 9 Jul 2010 11:46:10 +0200

A: <clsbari@assimoco.it>, <salvatore.dicorato@assimoco.it>, <giacomo.gadaleta@assimoco.it>, <luciano.scolozzi@assimoco.it>

CC: <tursi@amat.ta.it>, <sinistriamat@amat.ta.it>, <vittorio.derrico@gbsspa.it>

Vi comunichiamo che, a seguito del ricevimento della richiesta di risarcimento/denuncia allegata, abbiamo provveduto ad aprire il sinistro in oggetto.

Cogliamo l'occasione per riepilogare i riferimenti per i servizi attivi:

- APERTURA SINISTRI: FAX 800.034.196 - E.mail apertura.sinistri@assimoco.it
- SINISTRI CARD APERTI DA FLUSSO AUTOMATICO: FAX 800.633.500 - E.mail richiesta.denuncia@assimoco.it
- CONSULENZA: TEL 800.533.001 - E.mail helpdesk.sinistri@assimoco.it

Disponibili per eventuali ed ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Alessandra Ciccu

1329068_mst_1065_1_doc.pdf	Content-Type: application/octet-stream Content-Encoding: quoted-printable
----------------------------	--

1329068_amat CX202XG_20100709114112.PDF

1329068_amat CX202XG_20100709114112.PDF	Content-Type: application/octet-stream Content-Encoding: base64
---	--

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UPT

URG

STQ

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN/PR/SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITA' / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

RAGIONERIA / ECONOMATO

STAFF QUALITA'

DENUNCIA SINISTRO

510.2010.00639

Garanzia Colpita: **D00 - R.C. (SETTORE III IV)**
Natura Sinistro: **0000 - R.C. VEICOLI A MOTORE**

Numero Polizza: 510.013.00.00100253

Targa: **CX202XG**

Numero Applicazione:

Contraente: **AMAT S.P.A.**
Indirizzo: **VIA CESARE BATTISTI 657**
TARANTO
74121 TA

Cod. Fiscale: 00146330733

Data Sinistro: **05/07/2010**

Data Denuncia: 07/07/2010

Data per.: 07/07/2010
74100 TA

Località Sinistro: TARANTO

Conducente: **MARTELOTTO ORAZIO**

Abi: Cab:

Cassa: 00050

Referente:

Ispettorato Codif.: **BARI 004**

Perito/Riparatore incaricato:

Data incarico:

Preventivo Auto

Passanti	Trasportati	Cose non trasp/ARD	Cose trasportate
0,00	0,00	1.871,00	0,00

Preventivo RE: 0,00

Modalità: CARD - RE-
SPONSABILE

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA: ☒ SI

Descrizione del sinistro

RIF AMAT 182/A/10

Il Denunciante

Danneggiati:
MARIANO FRANCESCO

Ispettorato gestore

☐

Liquidato

☐

510.2010.00639

Prot. 19220 /UAG

Taranto, li 18 OTT. 2010

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.

MARTELOTTO ORAZIO
VIA CHIANCARO ZONA D N. 396/A
74015 MARTINA FRANCA

Oggetto: Sinistro n° 182/A/10 del 05/07/2010

Il giorno 05/07/2010, il bus n° 524 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 465,18, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 349,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)



raccomandata

€ 3,90

52dF

Posteitaliane



74015 POSTEBUSINESS TARA (TA) 19.10.2010 10:30

*Red Up
20/10/10*

**COMPUTA
GIACENZA**

Taranto, il 10.11.2010

Egr. Sig.

MARTELLI OTTA ORAZIO
VIA CHIANCARO ZONA D N. 396/A
74015 MARTINA FRANCA (TA)

RACCOMANDATA A.R.

R



L-3

13224053356-1

Avviso di ricevimento

Raccomandata

Paese

Assicurata

Euro

13224053356 1

Numero

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

MANICOTTA OMBIO

Via

CHIANCARO ZONA D N. 396/A

C.A.P.

74015

Località

MANINA FRANCA (TA)

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione


Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna allegata alla ricevuta del 05/04/01.

• Provveduto il 05/04/01 al destinatario

• Consegna a mano

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 2182,00/10		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.524			Controparte MARIANO FRANCESCO		Impresa di controparte N.N.				
Esercizio 2010		Numero sinistro 182/A/10		Codice - Agenzia			Data sinistro 05/07/2010		
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA		
							Si		
Data Incarico 13/07/2010	Data primo rilievo 13/07/2010	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 4	Privilegio a favore di		
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il / /		
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:							Già Targa		
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491EU109/3P				Targa CX202XG		Telaio ZGA482M0006005557		1° Immatr. 15/09/05	
Stato d'uso BUONO	Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si			
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°		
Valore Commerciale(C) €	Valore Relitto 1,00 €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €		Indennizzo per antieconomicità €		1,00		
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /]				SR Diff. Tempo		LA Diff. Tempo		VE Diff. Tempo	
				ME Tempo		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Paraurti posteriore .Dx Al50% Ultimo pannello laterale inferiore celeste .Dx Autobus visionato a riparazioni in corso. Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e dalla documentazione fotografica fornita dall'area tecnica Amat, consistente in n.3 foto riprodotte, scattate in data 05.07.2010 alle ore 06:36 (sinistro in oggetto avvenuto in data 05.07.2010 alle ore 19:15), dove si riscontrava il danneggiamento dell'ultimo pannello laterale inferiore celeste dx e l'asportazione parziale del paraurti posteriore dx. Pertanto si suppone che la restante parte del paraurti posteriore, sia andata persa nel sinistro in oggetto, mentre l'ultimo pannello laterale inferiore celeste dx è stato sostituito poco prima del sinistro in				S 0,5 L 0,5		S 0,5 M 1,5		S 0,5 M 1,5	
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1				Totale Tempi		SR		LA	
Telefono:				VE operativo		ME		Totale Ricambi €	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	Totale Tempi Supplementari
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore € /h		€		€	
Totale Imponibile		€		Nolo Dime e/o Varie		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore € /h		€		€	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore € /h		€		€	
Totale (Imponibile)		€		S.Rifiuti % di		€		€	
Totale (Iva Compresa)		€		TOTALE STIMA		€		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni	
Indennizzo Contrattuale		€		€		€		Fermo Tecnico Giorni	
TOTALE Indennizzo		€		Osservazioni:					
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver:		RELEASE:		Data consegna 05/08/2010		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812	
								Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 2182,00/10		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.			
Assicurato AMAT N.524				Controparte MARIANO FRANCESCO			Impresa di controparte N.N.				
Esercizio 2010		Numero sinistro 182/A/10			Codice - Agenzia			Data sinistro 05/07/2010			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza			
								Recuper o IVA Si			
Data Incarico 13/07/2010		Data primo rilievo 13/07/2010		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.			
								Foto N. 4			
Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Privilegio a favore di / /			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								Già Targa			
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491EU109/3P						Targa CX202XG		Telaio ZGA482M0006005557			
								1° Immatr. 15/09/05			
Stato d'uso BUONO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si		
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.			
								Posti n°			
								Assi n°			
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00			
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.		Tempo		Diff.		Tempo	
				Diff.		Tempo		Diff.		Tempo	
oggetto.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR 1,0		LA 2,0	
Telefono:								VE operativo 2,0		ME 2,13	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 0,30		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,23		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	
								Totale Tempi Supplementari		Ore 2,13	
								Totale tempi VE		Ore 4,13	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile € 158,40		Iva € 31,68		Totale € 190,08	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 4,13 € /h		11,55		€ 47,70		€ 9,54	
				Nolo Dime e/o Varie				€		€	
Totale Imponibile		€ 513,58						€		€	
Degrado		€ 158,40		Mano d'opera carrozzeria Ore 7,13 € /h		20,66		€ 147,31		€ 29,46	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore € /h		20,66		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 355,18		S.Rifiuti 0,50 % di		353,41		€ 1,77		€ 1,77	
Totale (Iva Compresa)		€ 426,22		TOTALE STIMA		€ 355,18		€ 70,68		€ 425,86	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€									
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 1,1	
TOTALE Indennizzo		€ 355,18		Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional				Data consegna 05/08/2010		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812	
RELEASE:										Foglio N. 2	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2182,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **182/A/10**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **05/07/2010**
Data Perizia: **13/07/2010**

Assicurato: **AMAT N.524**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491EU109/3P**
Targa: **CX202XG**
Controparte: **MARIANO FRANCESCO**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 182/A/10	DATA SINISTRO 05/07/2010	ORA 19.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE		
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CORSO ITALIA		ANGOLO VIA JAPIGIA		
DIREZIONE CEP - PORTO MERCANTILE			N° SOCIALE 524	TARGA AUTOBUS CX 202 XG	
MATR. AGENTE 158760	COGNOME MARTELOTTO	NOME ORAZIO	QUALIFICA Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA MARTINA FRANCA	DATA DI NASCITA 14-08-59	DATA ASSUNZIONE 04-11-91	COMUNE DI RESIDENZA MARTINA FRANCA	C.A.P. 74015	
DOMICILIO VIA CHIANCARO ZONA D N.	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U15239636V	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 29/01/2002	SCADENZA PATENTE 11/03/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO TIPO	TARGA MI 0T4706	PROPRIETARIO MARIANO FRANCESCO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA MARIANO ERNESTO (Ta, 06/09/67) VIA CAPOCELATRO, 58				COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		



AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

NESSUNO

VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

LA LIEVE STRISCIATA E' AVVENUTA IN CORRISPONDENZA DELL'ANGOLO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SULLA GEMMA POSTERIORE LATO SINISTRO E' VISIBILE UN PICCOLO TRATTO DI COLORE AZZURRO DELLA VERNICE DEL BUS (NESSUN ALTRO DANNO IN RELAZIONE AL CASO IN QUESTIONE).

LA MACCHINA SI PRESENTAVA IN PESSIME CONDIZIONI CON EVIDENTI DANNI PREGRESSI ALLA CARROZZERIA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE SVOLTAVA A SINISTRA DA CORSO ITALIA PER VIA JAPIGIA, CON L'ANGOLO POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS STRISCIATO LIEVEMENTE LA GEMMA POSTERIORE LATO SINISTRO DI UNA FIAT TIPO DI COLORE "CANNA DI FUCILE" IN SOSTA A PETTINE IN MODO NON CONSENTITO DALLA SEGNALETICA STRADALE SUL LATO DESTRO DI CORSO ITALIA E IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO.

NONOSTANTE I MODESTISSIMI DANNI SUBITI, IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA ESIGeva VENISSE FATTA DENUNCIA DI DANNO.

EVIDENZIO, INOLTRE, CHE LA VETTURA SI PRESENTAVA IN PESSIME CONDIZIONI CON EVIDENTI DANNI PREGRESSI ALLA CARROZZERIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 07/07/2020

Il Conducente

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento
			AMAT			2182,00/10
			Assicurato		Controparte	Impresa Controparte
			AMAT N.524		MARIANO FRANCESCO	N.N.
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2010	182/A/10				05/07/2010	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
			/		RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
13/07/2010	13/07/2010	TARANTO	ASS	A1	4	05/08/2010

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 04/08/2010

Importo PERIZIA IVA compresa:425,86

Taranto, li 18/febbraio/2012

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.


Si riscontra la nota prot. 13375 del 12/07/2010 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 524 coinvolto nel sinistro 182/A/10 del 05/07/2010.

Si trasmettono allegati alla presente n 3 rilievi fotografici.

Distinti saluti

35/0
24 FEB. 2012

F.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini



05.07.2010 06:36



05.07.2010 06:36



05.07.2010 06:36

Oggetto: SIN. DEL 05/07/2010 A POL. RCV N.5101300100253 - AMAT SPA (CX202XG) /
MARIANO (MI/0T4706) - NS. RIF. 182/A/10

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: Fri, 09 Jul 2010 10:28:55 +0200

A: ASSIMOCO <apertura.sinistri@assimoco.it>, VITTORIO D'ERRICO <vittorio.derrico@gbsspa.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

182A10.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
-------------------	---