

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 084/NS/11	DATA SINISTRO 05/05/2011	ORA 19.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA ANGOLO	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO STATTE (TA) - CORSO VITTORIO EMANUELE III		
DIREZIONE TARANTO	N° SOCIALE 537	TARGA AUTOBUS CX 239 XG	
MATR. AGENTE 158373	COGNOME MARIANO	NOME CATALDO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 01/07/1969	DATA ASSUNZIONE 27/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TALSANO
			C.A.P. 74029
DOMICILIO Via Borromini 75	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U17473555N	RILASCIATA A TARANTO
			DATA RILASCIO 09/11/2006
			SCADENZA PATENTE 27/06/2011
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO ASTRA 1.7 TD	TARGA AR 931 FJ	PROPRIETARIO SERIO COSIMO (Ta, 26/02/79)	COMUNE DI RESIDENZA STATTE (TA)
VIA / PIAZZA TERZO VICO SEBASTIO N.8			COMPAGNIA ASSICURATRICE GROUPAMA ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA 3356375069			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO


MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO ALLO SPIGOLO POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DISTACCO TOTALE SPECCHIETTO RETROVISORE LATO SX.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IMPEGNATO IN MANSIONI DI MANOVRATORE INTORNO ALLE ORE 18.30 VENIVO COMANDATO PER LA SOSTITUZIONE DEL BUS N.537 IN AVARIA IN ZONA DI STATTE (TA).
ARRIVATO SUL POSTO DELL'AVARIA A STATTE IN VIA MERCADANTE INCROCIO CON VIA PACITTI ERANO GIA' PRESENTI SUL POSTO CON IL FURGONE GLI ADDETTI AL SOCCORSO STRADALE TAGLIENTE GIUSEPPE E PIGNATARO LEONARDO, I QUALI MI RIFERIVANO DELLA GRAVITA' DELL'AVARIA CHE AVEVA TRA L'ALTRO DETERMINATO CIRCA UN'ORA PRIMA UN SINISTRO MENTRE ERA ALLA GUIDA DEL BUS IL COLLEGA CUTINO (VEDI SINISTRO N.083/NS/11).
POICHE' NON ERA NELLE NOSTRE POSSIBILITA' RIENTRARE IL BUS IN QUELLE CONDIZIONI RICHIEDEVAMO, TRAMITE IL CAPO OFFICINA PAURINI, L'INTERVENTO DEL CARRELLO PER TRASPORTARE IL BUS.
DOPO CIRCA UNA MEZZ'ORA DI ATTESA ARRIVAVA SUL POSTO IL FURGONE DELLA DITTA D'ANDRIA CON DUE MECCANICI AL SEGUITO, I QUALI RIFERIVANO CHE IL CARRELLO ERA IMPEGNATO IN ALTRA OPERAZIONE DI SOCCORSO. PERTANTO, COME SOLUZIONE TEMPORANEA METTEVANO IN TIRO L'ASSE POSTERIORE UTILIZZANDO UN CAVO DI ACCIAIO.
CI METTEVAMO IN MARCIA CON IL FURGONE DELLA DITTA D'ANDRIA CHE PRECEDEVA IL BUS CON LE LUCI DI EMERGENZA ACCESE E MENTRE SI PROCEDEVA SU CORSO VITTORIO EMANUELE III, IL BUS RITORNAVA NUOVAMENTE FUORI ASSE E INCROCIANDO L'AUTOVETTURA OPEL ASTRA DEL SIG. SERIO CON L'ANGOLO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS DANNEGGIAVO SOLO LO SPECCHIETTO RETROVISORE SINISTRO.

VENIVA PREDISPOSTA BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N. 0059875.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 09/05/2011


pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO ALLO SPIGOLO POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DISTACCO TOTALE SPECCHIETTO RETROVISORE LATO SX.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IMPEGNATO IN MANSIONI DI MANOVRATORE INTORNO ALLE ORE 18.30 VENIVO COMANDATO PER LA SOSTITUZIONE DEL BUS N.537 IN AVARIA IN ZONA DI STATTE (TA).
ARRIVATO SUL POSTO DELL'AVARIA A STATTE IN VIA MERCADANTE INCROCIO CON VIA PACITTI ERANO GIÀ PRESENTI SUL POSTO CON IL FURGONE GLI ADDETTI AL SOCCORSO STRADALE TAGLIENTE GIUSEPPE E PIGNATARO LEONARDO, I QUALI MI RIFERIVANO DELLA GRAVITA' DELL'AVARIA CHE AVEVA TRA L'ALTRO DETERMINATO CIRCA UN'ORA PRIMA UN SINISTRO MENTRE ERA ALLA GUIDA DEL BUS IL COLLEGA CUTINO (VEDI SINISTRO N.083/NS/11).
POICHÉ NON ERA NELLE NOSTRE POSSIBILITÀ RIENTRARE IL BUS IN QUELLE CONDIZIONI RICHIEDEVAMO, TRAMITE IL CAPO OFFICINA PAURINI, L'INTERVENTO DEL CARRELLO PER TRASPORTARE IL BUS.
DOPO CIRCA UNA MEZZ'ORA DI ATTESA ARRIVAVA SUL POSTO IL FURGONE DELLA DITTA D'ANDRIA CON DUE MECCANICI AL SEGUITO, I QUALI RIFERIVANO CHE IL CARRELLO ERA IMPEGNATO IN ALTRA OPERAZIONE DI SOCCORSO. PERTANTO, COME SOLUZIONE TEMPORANEA METTEVANO IN TIRO L'ASSE POSTERIORE UTILIZZANDO UN CAVO DI ACCIAIO.
CI METTEVAMO IN MARCIA CON IL FURGONE DELLA DITTA D'ANDRIA CHE PRECEDEVA IL BUS CON LE LUCI DI EMERGENZA ACCESE E MENTRE SI PROCEDEVA SU CORSO VITTORIO EMANUELE III, IL BUS RITORNAVA NUOVAMENTE FUORI ASSE E INCROCIANDO L'AUTOVETTURA OPEL ASTRA DEL SIG. SERIO CON L'ANGOLO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS DANNEGGIAVO SOLO LO SPECCHIETTO RETROVISORE SINISTRO.
VENIVA PREDISPOSTA BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N. 0059875.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

 APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 09/05/2011

pagina

2

C.SO VITT. EMANUELE III

OPEL ASTRA

BUS
537FURG.
D'ANDRIA

TARANTO

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 084/NS/11		DATA SINISTRO 05/05/2011		ORA 19.30		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO				ANGOLO	
		STATTE (TA) - CORSO VITTORIO EMANUELE III					
DIREZIONE				N° SOCIALE		TARGA AUTOBUS	
TARANTO				537		CX 239 XG	
MATR. AGENTE		COGNOME		NOME		QUALIFICA	
158373		MARIANO		CATALDO		CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA		DATA DI NASCITA		DATA ASSUNZIONE		COMUNE DI RESIDENZA	
TARANTO		01/07/1969		27/09/2000		TALSANO	
DOMICILIO		TIPO PATENTE		N° PATENTE		RILASCIATA A	
Via Borromini 75		D		U17473555N		TARANTO	
						DATA RILASCIO	
						09/11/2006	
						SCADENZA PATENTE	
						27/06/2011	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			
NATIONALE SUISSE							

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		COMUNE DI RESIDENZA	
OPEL		ASTRA 1.7 TD		AR 931 FJ		SERIO COSIMO (Ta, 26/02/79)		STATTE (TA)	
VIA / PIAZZA						COMPAGNIA ASSICURATRICE			
TERZO VICO SEBASTIO N.8						GROUPAMA ASS.NI			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA						COMUNE DI RESIDENZA			
3356375069									

1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO							
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO							

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO ALLO SPIGOLO POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DISTACCO TOTALE SPECCHIETTO RETROVISORE LATO SX.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IMPEGNATO IN MANSIONI DI MANOVRATORE INTORNO ALLE ORE 18.30 VENIVO COMANDATO PER LA SOSTITUZIONE DEL BUS N.537 IN AVARIA IN ZONA DI STATTE (TA).
ARRIVATO SUL POSTO DELL'AVARIA A STATTE IN VIA MERCADANTE INCROCIO CON VIA PACITTI ERANO GIA' PRESENTI SUL POSTO CON IL FURGONE GLI ADDETTI AL SOCCORSO STRADALE TAGLIANTE GIUSEPPE E PIGNATARO LEONARDO, I QUALI MI RIFERIVANO DELLA GRAVITA' DELL'AVARIA CHE AVEVA TRA L'ALTRO DETERMINATO CIRCA UN'ORA PRIMA UN SINISTRO MENTRE ERA ALLA GUIDA DEL BUS IL COLLEGA CUTINO (VEDI SINISTRO N.083/NS/11).
POICHE' NON ERA NELLE NOSTRE POSSIBILITA' RIENTRARE IL BUS IN QUELLE CONDIZIONI RICHIEDEVAMO, TRAMITE IL CAPO OFFICINA PAURINI, L'INTERVENTO DEL CARRELLO PER TRASPORTARE IL BUS.
DOPO CIRCA UNA MEZZ'ORA DI ATTESA ARRIVAVA SUL POSTO IL FURGONE DELLA DITTA D'ANDRIA CON DUE MECCANICI AL SEGUITO, I QUALI RIFERIVANO CHE IL CARRELLO ERA IMPEGNATO IN ALTRA OPERAZIONE DI SOCCORSO. PERTANTO, COME SOLUZIONE TEMPORANEA METTEVANO IN TIRO L'ASSE POSTERIORE UTILIZZANDO UN CAVO DI ACCIAIO.
CI METTEVAMO IN MARCIA CON IL FURGONE DELLA DITTA D'ANDRIA CHE PRECEDEVA IL BUS CON LE LUCI DI EMERGENZA ACCESE E MENTRE SI PROCEDEVA SU CORSO VITTORIO EMANUELE III, IL BUS RITORNAVA NUOVAMENTE FUORI ASSE E INCROCIANDO L'AUTOVETTURA OPEL ASTRA DEL SIG. SERIO CON L'ANGOLO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS DANNEGGIAVO SOLO LO SPECCHIETTO RETROVISORE SINISTRO.

VENIVA PREDISPOSTA BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N. 0059875.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

12, 09/05/2011

pagina

2

C.SO VITT. EMANUELE III

OPEL ASTRA

BUS
537FURG.
D'ANDRIA

TARANTO

Taranto, li 09/05/2011

Egr. Sig.

MARIANO CATALDO
Via Borromini 75
74029 TALSANO

Oggetto: Sinistro n° 084/NS/11 del 05/05/2011

Il giorno 05/05/2011, il bus n° 537 da Lei condotto, impegnato sulla linea , è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.


Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE



05/05/2011

537

STATTE (TA) Corso Vittorio GRANUSCO

19-19.30

1)

SERIO COSIMO (26/2/79, TA)
TORO Vico SEBASTIO N. 8
335 6375069

AR 931 FJ

OPBL ASTRA 1.7 TD

GRUPPAMA ASS. NI

SPECCHIO RIMOVISORE CATO SX
DISTANZA TOTALE

SEZIONE "A"

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 537 DATA 5/5/2011

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
4	VASTO	525	MT	605	INNOC			
4	MT	605	PM	635	INNOC			
8	P.VI	700	PM	835	INNOC	8/10	ore	
4	PM	850	MT	930	INNOC			
4	MT	930	PM	1005	INNOC			
4	PM	1015	MT	1055	INNOC			
4	MT	1055	PM	1130	INNOC			
	PM	1140		1230	ETIOPIA			
	MT	1230		1240	"			
	PM	1245		1640	"			
	PM	1650		1735	"			
	MT	1735		1600	"			
	PM	1610		1700	"			
		1620		1720	ETIOPIA			
4	P.D.	1730	P.T.		CUTINO			
4	P.T.		P.D.		"			
					comp			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 7.55

ALLE ORE 12.00

LINEA 1

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
[Firma]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 11.30

ALLE ORE 17.40

LINEA 4

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
[Firma]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 17.20

ALLE ORE 22.08

LINEA 4

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
[Firma]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

ALLE ORE 18.10 IN VIA MERCADANTE A STADE PER UNA ROTTA MECCANICA DEL BUS NON VISIBILE URTATO IN MEZZO IN SOSTA IL PROPRIETARIO DEL MEZZO COSTATAVA INSIEME A ME ~~IL~~ ~~LA~~ ~~LA~~ ~~LA~~ L'AVARIA DEL MEZZO IN QUANTO VISIBILMENTE STORIO

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore 19.40

Taranto, li 13 MAG. 2011

Prot. n.: 8971 UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Sede legale e Direzione generale
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

OGGETTO: Sinistro del 05/05/2011 a Pol. RCV N.25440672
AMAT SPA (CX239XG) / LAPERTOSA (BJ081JW)
Ns. Rif. 083/NS/11

Sinistro del 05/05/2011 a Pol. RCV N.25440672
AMAT SPA (CX239XG) / SERIO (AR931FJ)
Ns. Rif. 084/NS/11

In allegato alla presente Vi trasmettiamo le denunce di sinistro indicato in oggetto.

Qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti il ns. Ufficio sinistri aziendale è a Vs. disposizione: TEL./FAX 099/7356261 - sinistriamat@amat.ta.it.

Distinti saluti.

CO

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto, li 20/giugno/2011

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi


SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.


Si riscontra la nota prot. 8924 del 13/05/2011 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 537 coinvolto nel sinistro 84/NS/11 del 05/05/2011.

Sulle parti di carrozzeria danneggiate dove si ipotizza la collisione sono stati effettuati n° 2 rilievi fotografici che si trasmettono allegati alla presente.

Distinti saluti


20 GIU. 2011

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini





Allegati DATI ALLA DOTT.SSA TORSI



Taranto, li 17/febbraio/2012

Prot. N° 2981
17 FEB. 2012
Del
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
DE. SERVIZIO MOVIMENTO
DAG. AFFARI GENERALI SINISTRA
DA. ACQUISIZIONE CONTRATTI
DC. CONTABILITÀ E FINANZIARIO
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE E RELAZIONI
UT. TECNICO
UPT. PROGETTAZIONE
URG. RAGIONERIA E ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITÀ

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro n° 84/ns/2011.

Si trasmette, allegata alla presente, la bolla di segnalazione avaria, n° 0059875/a del 05/05/2011, comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale ~~587~~ rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Distinti saluti

F.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 0059875 /A
		Data 5.5.11

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	2044	BUS N. 537
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐	☐	AUTISTA DI LINEA CUTANO
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☐	☐	AUTISTI RIMORCHIO

LOCALITÀ AVARIA PR

BUS DATO IN SOST.NE	BUS RIMORCHIANTE
---------------------	------------------

SEGNALAZIONE AVARIA

BARRA STABILIZZATRICE
DEPOSITATA DA D'ARIPRIS

ENTE SEGNALANTE

OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA OFFICINA

SEGUE DENUNCIA DI SINISTRA

IL TECNICO D'OFF.NA VASCO

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA

INTERVENTO ESEGUITO da Emanuele

RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO	
Data 07/05/11	Ora 06.00

OPERATORI

TEMPO IMPIEGATO IL TECNICO D'OFF.NA



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0019793

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° c/o Furberia 18

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	BARRA-BI-REAZIONE	00003916	1537	

☒ Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06, 05, 11

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

EURO MECCANICA '98 S.r.l.

Sede Legale: s.s. 7 Appia Km. 647,600 - 74100 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: officina@euromeccanica98.it - Cap. Soc. € 46.800,00 - C.F. e P. IVA 02197560739 - Reg. Imprese TA n. TA 02197560739

Taranto, 17 maggio 2011

Spett.le
AMAT S.p.A.
 Via C. Battisti, 657
 74100 TARANTO
 fax 099/7356273

Prot. N° 9151
20 MAG 2011

Del
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 SIG. SINT. QUALITA' ☐

Ns.rif.: Prot.N. 0483/11=OFF/pd

Oggetto: Preventivo lavori Vs. autobus AZ. 537 targato CX 239 XG

Manodopera.

Recupero autobus Zona Montetermiti e trasporto
 presso ns-sede
 Smontaggio pneumatici posteriori lato sx
 per sostituzione braccio longitudinale e
 permo ammortizzatore

Totale manodopera hu 24,00x Euro 20,00

€ 480,00

TOTALE MANODOPERA

€ 480,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	Sc. %	Sconto	Imp. Scont.
	barra reazione	1	0	0	€ 0,00	fornito Amat

Totale manodopera

€ 480,00

Totale ricambi

Totale imponibile


€ 480,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di Euro
 si intende I.V.A. esclusa al 20%.

€ 480,00

Distinti saluti

EUROMECCANICA 98 SRL



CERT. N° 025/03

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
 INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
 METALLICA - VENDITA RICAMBI - OFFICINA AUTORIZZATA E VENDITA VEICOLI

IVECO

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, G.G.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA, REVISIONI M.C.T.C. -
AGGIORNAMENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE INSTALLAZIONI E
RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

IVECO
Partners



DOCUMENTO N. 1302/3		DEL 03/06/11		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA.							
CODICE INTERNO 11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA						
COMMESSA N° 51 833	MOD. VEICOLO IRISBUS	TARGA CX239XG	TELAIO AZ. 537	KM 457092	NUMERO FOGLIO Pag: 1 /				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS DESCRIZIONE VI IMMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOBUS AZ. 537 TARGATO CX 239 XG RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 10413/UT DEL 01/06/2011 SOSTITUZIONE BRACCI E SOCCORSO		QUANTITÀ 1,00	PREZZO 480,00	SCONTO	IMPORTO 480,00 AL 20				
At sensi del D.lgs. n. 231 del 09/10/2002 si rammenta che gli interessi, in caso di ritardato pagamento, verranno calcolati automaticamente senza la necessità della messa in mora. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>RIC</td> <td>N.IVA 1391</td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR.</td> <td>21/06/11</td> </tr> </table>		RIC	N.IVA 1391	DATA DI REGISTR.	21/06/11	10828 08 GIU 2011 ☐ UFFICIO GENERALE ☐ UFFICIO AMMINISTRATIVO ☐ UFFICIO FINANCO ☐ SERVIZIO RENDITO ☐ SERVIZIO SINISTRI ☐ SERVIZIO RATTI ☐ SERVIZIO ANGIO ☐ SERVIZIO PERSONALE ☐ SERVIZIO RIBUZIONE ☐ SERVIZIO PENSIONATI ☐ SERVIZIO PENSIONATI NOMINATI ☐			
RIC	N.IVA 1391								
DATA DI REGISTR.	21/06/11								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
03/08/11 TR./R.B. 576,00	TOTALE MERCE 480,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 480,00	AL 20	IMPOSTA 96,00				
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 480,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 480,00			TOTALE IMPOSTA 96,00				
					TOTALE DOCUMENTO 576,00				
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE					
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE							
PETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO					

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 537 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: EUROMEPPANICALAVORO: Int. - Azione bene d'ordine
e controllo sospensioni.FATT. N. 1302 data 03-06-11Nota Uff. Acquisti N. 12590 data 04-07-11

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 10613 data 04/06/11 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. // data 05/05/11 ; N. Bus acquistato su strada data _____DDT ritorno N. 303 data 06/05/11 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 480,00 oltre IVA € 96,00 Tot. € 576,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/06/11IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

RICHIEDA DI PRELIEVO/ACQUISTO RICAMBI PER AUTOBUS IN LAVORAZIONE
C/O DITTE ESTERNE (bus az. 537 modello cityclass)

In lavorazione c/o DITTA Euronormica

Natura dell'intervento: Sospensione

Descrizione qualitativa e quantitativa dei materiali/servizi

N°	DESCRIZIONE	CODICE RIFERIMENTO	Q.tà	NOTE
1	<u>Pompe di aspirazione</u>	<u>500767916</u>	<u>01</u>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Il Coordinatore dell'ufficio tecnico

Il Responsabile Area tecnica

Taranto, li 06/05/11

P.R. MAGAZZINO

/firma

Amat

Mod. R.A.R.E. (LAV. c/o Ditt. Esterne)


Valida AREA ACQUISTI

Rev. 00 del 25.10.2006

Pag. 1/1

INDENNITA' EVITATI SINISTRI 2011 - AVARIE

SINISTRO	AGENTE	DESCRIZIONE	DANNI AL BUS	BOLLA	TESTIMONI	PROPOSTA UFFICI SINISTRI (DOTT.SSA TURSI)	RECUPERO DEL DANNO	VALIDAZIONE DIRETTORE GENERALE
339/A/10	ALBANO CATALDO - 100800	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
225/A/10	BASILE ANTONIO - 105700	APERTURA E DISTACCO PANNELLO QUADRO ELETTRICO UBICATO ALLE SPALLE DEL VANO GUIDA.	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
247/NS/11	CARRINO FRANCESCO - 114700	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
197/NS/11	COLUCCI FRANCESCO - 120875	ROTTURA SPALLIERA SEDILE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
251/NS/11	DE BARTOLOMEO ANGELO - 127920	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
199/NS/11	DE BARTOLOMEO PASQUALE - 128198	BUS IN AVARIA CHE PROVOCA UN SINISTRO A CAUSA DELL'AVARIA STESSA	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
007/A/11	LA GIOIA FABIO - 148970	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
196/NS/11	LOPARCO DOMENICO - 154730	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
279/NS/11	LA GIOIA FABIO - 148970	Pur avendo rilevato l'avaria meccanica ha proseguito la corsa. Il sinistro ha provocato il ferimento di due pedoni	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
025/A/11	MARTINELLI GIOVANNI - 158765	APERTURA PORTELLO ESTERNO	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
055/A/11	MARTURANO COSIMO - 158772	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
180/NS/11	MONACO COSTANTINO - 163190	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
082/NS/11	RUTA UMBERTO - 183800	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
110/NS/11	RUTA UMBERTO - 183800	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
204/NS/11	ZIZZI ANTONIO - 199365	DIFETTOSO FUNZIONAMENTO PORTE	NO	SI	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
121/NS/11	RUSSO FRANCESCO - 183372	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
084/NS/11	MARIANO CATALDO - 158373	BUS IN AVARIA CHE PROVOCA UN SINISTRO A CAUSA DELL'AVARIA STESSA	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
218/NS/11	GENTILE GIROLAMO - 143991	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
083/NS/11	CUTINO GIUSEPPE - 124680	ROTTURA BARRA STABILIZZATRICE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - INCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it						Perizia N° 1315,00/11		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.537				Controparte SERIO COSIMO			Impresa di controparte 013 - GROUPAMA					
Esercizio 2011		Numero sinistro 084/NS/11			Codice - Agenzia			Data sinistro 05/05/2011				
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza			Ramo polizza	Recuper o IVA Si					
Data Incarico 17/05/2011	Data primo rilievo 17/05/2011	Località TARANTO			C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 4	Privilegio a favore di				
Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Scade il / /				
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								Già Targa				
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491ES86					Targa CX239XG	Telaio ZGA482M0006005583			1° Immatr. 21/09/05			
Stato d'uso BUONO	Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si						
Allestimenti/Dotazioni					Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 					
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°					
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00							
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /]				SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo		
Ultimo portello laterale superiore grigio .Sx I danni riscontrati nella parte posteriore inferiore sx sono riferiti al sinistro... 083/NS/11, pertanto non considerati in perizia.				L	0,5	L	0,5	L	1,0			
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1				Totale Tempi		SR 0,5	LA 0,5	VE operativo 1,0	ME	Totale Ricambi €		
Telefono:		Ore 0,15	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore 0,12	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari		Ore 1,87	Totale tempi VE Ore 2,87		
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile €		Iva €		Totale €			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore 2,87 €/h	11,55	€ 33,15		€ 6,63		€ 39,78		
Totale Imponibile		€ 113,67		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		
Degrado	€		Mano d'opera carrozzeria Ore 3,87 €/h		20,66	€ 79,95		€ 15,99		€ 95,94		
Insufficienza Assicurativa %	€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66	€		€		€		
Totale (Imponibile)		€ 113,67		S.Rifiuti 0,50 % di		113,10	€ 0,57		€ 0,11		€ 0,68	
Totale (Iva Compresa)		€ 136,40		TOTALE STIMA		€ 113,67		€ 22,73		€ 136,40		
Franchigia/Scoperto min. e il max del		% €		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,5		
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,5		
TOTALE Indennizzo		€ 113,67		Osservazioni:								
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE Data consegna 26/05/2011 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1												

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1315,00/11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **084/NS/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**
Data Sinistro: **05/05/2011**
Data Perizia: **17/05/2011**

Assicurato: **AMAT N.537**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491ES86**
Targa: **CX239XG**
Controparte: **SERIO COSIMO**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 084/NS/11	DATA SINISTRO 05/05/2011	ORA 19.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO STATTE (TA) - CORSO VITTORIO EMANUELE III		ANGOLO	
DIREZIONE TARANTO		N° SOCIALE 537	TARGA AUTOBUS CX 239 XG	
MATR. AGENTE 158373	COGNOME MARIANO	NOME CATALDO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 01/07/1969	DATA ASSUNZIONE 27/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TALSANO	C.A.P. 74029
DOMICILIO Via Borromini 75	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U17473555N	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 09/11/2006
		SCADENZA PATENTE 27/06/2011		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO ASTRA 1.7 TD	TARGA AR 931 FJ	PROPRIETARIO SERIO COSIMO (Ta, 26/02/79)	COMUNE DI RESIDENZA STATTE (TA)
VIA / PIAZZA TERZO VICO SEBASTIO N.8		COMPAGNIA ASSICURATRICE GROUPAMA ASS.NI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA 3356375069				COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO



DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO ALLO SPIGOLO POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DISTACCO TOTALE SPECCHIETTO RETROVISORE LATO SX.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IMPEGNATO IN MANSIONI DI MANOVRATORE INTORNO ALLE ORE 18.30 VENIVO COMANDATO PER LA SOSTITUZIONE DEL BUS N.537 IN AVARIA IN ZONA DI STATTE (TA).
ARRIVATO SUL POSTO DELL'AVARIA A STATTE IN VIA MERCADANTE INCROCIO CON VIA PACITTI ERANO GIA' PRESENTI SUL POSTO CON IL FURGONE GLI ADDETTI AL SOCCORSO STRADALE TAGLIENTE GIUSEPPE E PIGNATARO LEONARDO, I QUALI MI RIFERIVANO DELLA GRAVITA' DELL'AVARIA CHE AVEVA TRA L'ALTRO DETERMINATO CIRCA UN'ORA PRIMA UN SINISTRO MENTRE ERA ALLA GUIDA DEL BUS IL COLLEGA CUTINO (VEDI SINISTRO N.083/NS/11).
POICHE' NON ERA NELLE NOSTRE POSSIBILITA' RIENTRARE IL BUS IN QUELLE CONDIZIONI RICHIEDEVAMO, TRAMITE IL CAPO OFFICINA PAURINI, L'INTERVENTO DEL CARRELLO PER TRASPORTARE IL BUS.
DOPO CIRCA UNA MEZZ'ORA DI ATTESA ARRIVAVA SUL POSTO IL FURGONE DELLA DITTA D'ANDRIA CON DUE MECCANICI AL SEGUITO, I QUALI RIFERIVANO CHE IL CARRELLO ERA IMPEGNATO IN ALTRA OPERAZIONE DI SOCCORSO. PERTANTO, COME SOLUZIONE TEMPORANEA METTEVANO IN TIRO L'ASSE POSTERIORE UTILIZZANDO UN CAVO DI ACCIAIO.
CI METTEVAMO IN MARCIA CON IL FURGONE DELLA DITTA D'ANDRIA CHE PRECEDEVA IL BUS CON LE LUCI DI EMERGENZA ACCESE E MENTRE SI PROCEDEVA SU CORSO VITTORIO EMANUELE III, IL BUS RITORNAVA NUOVAMENTE FUORI ASSE E INCROCIANDO L'AUTOVETTURA OPEL ASTRA DEL SIG. SERIO CON L'ANGOLO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS DANNEGGIAVO SOLO LO SPECCHIETTO RETROVISORE SINISTRO.

VENIVA PREDISPOSTA BOLLA DI SEGNALEZIONE AVARIA N. 0059875.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

12. 09/05/2011


pagina

2

C.SO VITT. EMANUELE III



OPEL ASTRA



BUS
537

FURG.
D'ANDRIA

TARANTO

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT				1315,00/11	
		Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
		AMAT N:537		SERIO COSIMO		013 - GROUPAMA	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2011		084/NS/11				05/05/2011	
Codice Perito		Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
					/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località		Presso	Carr. Fascia	Foto	
17/05/2011	17/05/2011	TARANTO		ASS	A1	4	
						Data Restituzione	
						26/05/2011	

ONORARI		
Perizia		30,00
Riscontro		
Interlocutoria		
Accertamento		
Negativa		
Suppl ARD		
Sup. Concordato		
Sup. Liquidazione		
Totale onorario		30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

 Taranto, li' 25/05/2011

 Importo PERIZIA IVA compresa:136,40

Data..... Visto del Liquidatore.....

Oggetto: SINISTRO DEL 05/05/2011 A POL. RCV N. 25440672 AMAT SPA (CX239XG) /
SERIO (AR931FJ) - NS. RIF. 084/NS/11
Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>
Data: Wed, 11 May 2011 18:37:18 +0200
A: EUGENIO RE FRASCHINI <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.
Segue invio della copia originale per via epistolare.
Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

084NS11.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------------	---