

Taranto, lì 12 Aprile 2012

Al Capo Unità
AA.GG. - Sinistri
Dott.ssa Tiziana Tursi
Sede


Oggetto: SINISTRO 145/NS/11 DEL 06/07/2011

Con riferimento all'evento in oggetto, ed alla Vs. richiesta di informazioni, in allegato alla presente si trasmette copia delle cedole di viaggio dei bus operanti sulla linea interessata in orari compatibili con quelli segnalati.

Sulla copia medesima è riportato il nominativo dell'Operatore di Esercizio in servizio.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA
p.i. Cosimo Russo



6656

Prot. N. 13 APR. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° 061 DALLE ORE 450 ALLE ORE 1126 LINEA 20 FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° DALLE ORE 10.20 ALLE ORE 12.20 LINEA FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° DALLE ORE ALLE ORE LINEA FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente


M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore 

Taranto, li 21 SET. 2011

Prot. n.: 17559 UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

OGGETTO: Sinistro del 06/07/2011
AMAT SPA / SARTU' SILVANA
Ns. Rif. 145/NS/11

Si trasmette la richiesta di risarcimento danni formulata dalla Sig.ra Sartù Silvana.

La comunicazione attiene ad un presunto sinistro accaduto su di un bus di proprietà dell'Amat Spa non identificato dalla targa o dal numero sociale.

A tutt'oggi nessun dipendente ha presentato denuncia in relazione al caso in questione.

L'Ufficio Sinistri ha incaricato l'Area Esercizio di espletare la rituale istruttoria per individuare il conducente, ma essa non ha sortito esito positivo.

La Sig.ra Sartù Silvana al momento del presunto evento risultava in possesso di abbonamento del mese di luglio/2011.

Tanto è dovuto per gli adempimenti di competenza di codesta Spett.le Compagnia di Assicurazioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)

Non è arrivato
nessuna risposta dall'area
esercizio.
Va bene così?
A

Posteitaliane



A. R.

postaprioritaria

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. [4] Ed. 07/05

Da restituire a

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



12/5/15/15m

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____



Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario NATIONALE SUISSE ASS. RI SPA
DIREZIONE TECNICA - SERVIZIO SINISTRIVia XXV APRILEC.A.P. 20097 Località SAN DONATO MILANESE (MI)Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a più destinatari
• Sottoscrizione rifiutata

Taranto, li 21 SET. 2011

Prot. n.: 17558 UAG

Raccomandata A.R.

Egr. Sig.ra
Sartù Silvana
Via Salvo D'Acquisto n.27
74122 - TARANTO

OGGETTO: Sinistro del 06/07/2011
AMAT SPA / SARTU' SILVANA
Ns. Rif. 145/NS/11

Con riferimento alla sua nota del 11/07/2011, prot. 13145, si comunica che la sua richiesta di risarcimento del danno non trova rispondenza agli atti aziendali in quanto nessun dipendente, alla data odierna, ha presentato denuncia dichiarando di avere provocato un incidente il giorno 06/07/2011.


Si evidenzia, inoltre, che la succitata richiesta è priva dell'indicazione della targa o del numero sociale del bus sul quale viaggiava, dati imprescindibili ai fini della corretta istruzione della pratica e della regolarità amministrativa.

Ad ogni buon conto la presente è stata portata all'attenzione della ns. Compagnia di Assicurazioni Nazionale Suisse – Direzione Generale – Via XXV Aprile – 20097 San Donato Milanese (Mi).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento


EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. [4] Ed. 07/05

Da restituire a

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



MS/MS/11



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

BARI CMP
Poste

04.10.11

14134655058 1

Numero

Italiane

Destinatario SARTU' SILVANA


Via SARVO D'ACQUISTO N. 27

C.A.P. 76122 Località TORRANTO

[Signature]

01.10.2011

FIGLIO



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Taranto, li 4 AGO 2011

Prot. n°: UPT/14910

c.a.

Capo Unità Organizzativa
Affari Generali
Dott.ssa Tiziana Tursi
SEDE

OGGETTO: Verifica abbonamenti utenti

Facendo seguito alle note specificate, si comunicano le informazioni richieste:

	Prot. Richiesta	Utente	Data di nascita	tessera	Mese sinistro	Abbonato (periodo)
129/NS/11	13989	Bria Teresa	30/04/1947	A26213	GIUGNO 2011	SI
145/NS/11	13989	Sartù Silvana	21/12/1950	B18645	LUGLIO 2011	SI
183/A/10	13989	Patalano Marta	07/05/1952	F1660	GIUGNO 2010	SI
146/NS/11	13989	Santeramo Elena	16/10/1931	NO	LUGLIO 2011	NO
351/A/10	13989	Cavallo Anna	25/10/1942	NO	AGOSTO 2010	NO
137/NS/11	13889	Barletta Anna	19/03/1970	NO	LUGLIO 2011	NO
076/NS/11	13889	Smiraglia Cosimo	12/05/1945	A11998	APRILE 2011	SI
178/A/10	14128	Padovano Biagio	22/08/1968	NO	GIUGNO 2010	NO
"	14128	Massafra Genoveffa	03/11/1958	NO	GIUGNO 2010	NO

282/A/10 Inoltre, si comunica che il sig. Fanelli Salvatore, nato il 06/06/1953, è beneficiario di gratuità per invalidi ex art. 30 L.R. Puglia 18/02, intestatario della tessera F1738. In particolare, in data 06/04/2010, egli ha ritirato la propria quota di 10 biglietti di corsa semplice spettanti per OTTOBRE 2010.

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arivo

Prot. N°

Del

P

DG DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

UE ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI

UA ACQUISTI / CONTRATTI

UC CONTABILITÀ / BILANCIO

UI INFORMATICA

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI

UT TECNICO

ut.PT PRODOTTI TRAFFICO

ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO

STQ STAFF QUALITÀ

Distinti saluti.

Responsabile Area Commerciale f.f.

Ing. Cosimo Cigliese

[Handwritten signature]

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@pec.amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

Sim.
145-Ns-11



Prot. n: 15935/ UAG

Taranto, 27/08/2011

Al Responsabile dell'Area Esercizio
Sig. Cosimo Russo
SEDE

E p.c. Al Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia
SEDE

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

OGGETTO: sollecito richieste indagini

Con nota del 26/07/2011, prot.14268 e nota del 21/07/2011, prot. 13988 la S. V. è stata destinataria di richieste, finalizzate a ottenere lo svolgimento di indagini in ordine a due presunti sinistri.

In assenza di un Suo cortese riscontro, entro il 15/09/2011, la scrivente informerà la Compagnia di Assicurazioni che l'indagine non ha avuto esito positivo.

IL CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA AA.GG. e P.R.
(Dottorressa Tiziana Tursi)

Allegati: nota del 26/07/2011, prot.14268 e nota del 21/07/2011, prot. 13988

Taranto, lì 20/07/2011

URGENTE

Al Responsabile
Unità Esercizio - Sosta
Egr. P.I. Cosimo Russo
SEDE

Oggetto: **Sinistro n. 145/NS/11 DEL 06/07/2011**

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto si allega richiesta di risarcimento danni trasmessaci dalla Sig.ra Sartù Silvana con nota prot.13145 del 11/07/2011, con invito a comunicare il numero del bus e il nominativo del conducente interessato dal presunto sinistro in termini.

Nel caso non sia possibile identificare un solo bus, è gradita l'indicazione di più bus e dei rispettivi conducenti (ove necessario anche nelle due direzioni di marcia).

In attesa di Suo cortese e sollecito riscontro, Le porgo cordiali saluti.

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

13988

Prot. N° 21 LUG. 2011

Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

131/5

11 LUG. 2011

Prot. N

Del P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

VPT

VPS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

VRS

6)
ALLA SPETTABILE
DIREZIONE ARAT

de sottoscritta Serhii Silvano, nato a Terni il
21.12.1950 ^{ivi} residente in via Selvo d'Acquino, N° 27
mette e conosce le signorie vostre di quanto
occaduto in data 06.07.2011:

Nel giorno indicato la sottoscritta viaggiava e bordo di
uno dei vostri mezzi operante sulle linee 27. Essendo
salita a bordo alle ore 18.40 presso la fermata di
Caso Vittorio Emanuele II a Terni, col mezzo in
punto di scendere, nei pressi della fermata della
Chiesa di S. Egidio, la sottoscritta in oltre dell'oriente
del ~~mezzo~~ mezzo e delle successive aperture delle porte,
si è trovata sbalzata all'indietro in seguito ad una
branca ed improvvisa frenata da parte del conducente,
la quale avrebbe senz'altro causato le esclusioni della
sottoscritta se ~~non~~ un altro viaggiatore non l'avesse
prontamente evitata, sorreggendola.

Senza del mezzo e recarsi presso le sue abitazioni,
la sottoscritta ha iniziato ad avvertire vertigini e dolori
orticolari di intensità sempre crescente, i quali l'hanno
costata il giorno dopo e recarsi presso il pronto soccorso
dell'Azienda Ospedaliera S. Annunziata presso il quale
ha ricevuto trattamenti medici e subito occorrenti
clinici, di cui riportati in allegato.

In seguito a questi eventi la sottoscritta ritiene
che l'evoluzione ⁱⁿ negativo del mio stato di salute non
responsabilità da attribuire all'operato del consulente
della Vostra Azienda e pertanto rchiedo che la
Suddetta Azienda si renda disponibile a partecipare
alle spese mediche connesse agli eventi in oggetto; ~~o~~
li fare.

Silvana Scuti

Toronto 14.07.2011

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA
PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
STABILIMENTO "SS. ANNUNZIATA" - TARANTO

S.C. DI MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA

Direttore: Dr. A. BRUNO

Tel. 099.4585456/7 - Fax 099.4590440

CERTIFICAZIONE DI PRONTO SOCCORSO

N° REG. 12 96542

Data 09.07.2011

Orario di Ingresso 14.05.

Orario di Uscita 14.10.

Cognome SARTO Nome SILVANA Sesso M F

Luogo e data di nascita TA 21.12.1950.

Residenza LANA Via M. d'Acquisto n° 27

Documento d'identità

Diagnosi Lesione percu. testa: testico - contusivo -

traumatico. Contusivo degli arti e

delo di lesioni. Contusivo del

Prognosi 10 (drec) g.e

Accertamenti e terapia effettuata Visita - R. RACHIDE Cervicale e

Lombare - pinocchio dx e sin - SO dx e sin -

IT. Sin.

Consulenze ORTOPEDICO

Giunto cadavere ☐ A disposizione A.G. ☐ ☐ Riscontro diagnostico ☐ ☐

Specificare se si tratta di:

☐ Infortunio sul lavoro ☒ Incidente stradale

☐ Lesioni provocate ☐ Incidente stradale senza responsabilità di terzi

☐ Infortunio scolastico ☐ Incidente domestico

☐ Incidente sportivo ☒ Altro Sarti polmonare

☐ Morso di animali ☐ Accidentale

Data dell'incidente 06.06.2011 Luogo dell'incidente mentre viaggiavo

È stato redatto referto all'autorità giudiziaria: ☐ ☐ del polmone - URBANO

Ricovero: ☐ ☐ Reparto 27 TA - S. Annunziata

Note Effetto (cero) de. 0000. 01.01.01

Il paziente reso edotto dal Sanitario in servizio circa la patologia
in atto, rifiuta il ricovero assumendosene la responsabilità.

FIRMA

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

S.C. di medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza

Don. GIOVANNI CASELLA

Taranto, li 20/07/2011

Egr. Ing.
Cigliese Cosimo
Responsabile Area Commerciale
SEDE

OGGETTO:

Sinistro n.129/NS/11 del 20/06/2011
Utente: **Bria Teresa** nata il 30/04/1947

Sinistro n.145/NS/11 del 06/07/2011
Utente: **Sartù Silvana** nata il 21/12/1950

Sinistro n.183/A/10 del 01/06/2010 (duemiladieci)
Utente: **Patalano Maria** nata il 07/05/1952 (C.F.PTLMRA52E47E329V)

Sinistro n.144/NS/11 del 05/07/2011
Utente: **Santeramo Elena** nata il 16/10/1931

Sinistro n.351/A/10 del 06/08/2010
Utente: **Cavallo Anna** nata il 25/10/1942

Si prega di comunicare se gli utenti indicati in oggetto, al momento dei sinistri, erano in possesso di valido abbonamento per poter viaggiare sui bus.

In attesa di cortese riscontro Le porgo distinti saluti.

Prot. N° 13989
21 LUG. 2011

Del	P	PRESIDENTE	☐
DG		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG		AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA		ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT		TECNICO	☐
U/PT		PRODOTTI/TRAFFICO	☐
U/RG		RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ		STAFF QUALITÀ	☐

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Taranto, li 11 SET. 2012

Prot.. 15940 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.
Massaro Cosimo
Via Fontanelle n.17
74020 – LIZZANO (TA)

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
Ns. Rif. 145/NS/11

Una viaggiatrice ha formulato richiesta di risarcimento danni, per un presunto sinistro non denunciato verificatosi in data **06/07/2011 ore 19.40 circa** (la viaggiatrice a bordo di un bus della linea 27 nei pressi della fermata della Chiesa S. Egidio, in attesa dell'arresto del mezzo e della successiva apertura delle porte, veniva sbalzata all'indietro in seguito ad una brusca ed improvvisa frenata da parte del conducente).

La presunta viaggiatrice infortunata non ha individuato la targa o il numero sociale del bus sul quale viaggiava.

Poiché da accertamenti eseguiti dall'Area Esercizio, che solo recentemente sono stati resi noti all'ufficio sinistri, è risultato essere Lei l'Agente in servizio sulla linea 27 alla guida del bus 563, presuntivamente interessato dal fatto, si richiede di far pervenire all'Ufficio Sinistri, **entro tre giorni dalla data di ricezione della presente**, dettagliata **relazione scritta sui fatti lamentati**.

Qualora Lei non fosse a conoscenza del fatto lamentato dovrà, comunque, essere rilasciata dichiarazione scritta.

Si precisa che il mancato riscontro alla presente richiesta nei termini richiesti, potrebbe costituire grave pregiudizio per l'Azienda e, pertanto, la Sua condotta sarà valutata disciplinarmente ai sensi del R. D. 148/1931.

L'ufficio sinistri aziendale rimane a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

In attesa di Suo riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto, li 11 SET. 2012

Prot.. 15910 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.
Massaro Cosimo
Via Fontanelle n.17
74020 – LIZZANO (TA)

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
Ns. Rif. 145/NS/11

Una viaggiatrice ha formulato richiesta di risarcimento danni, per un presunto sinistro non denunciato verificatosi in data **06/07/2011 ore 19.40 circa** (la viaggiatrice a bordo di un bus della linea 27 nei pressi della fermata della Chiesa S. Egidio, in attesa dell'arresto del mezzo e della successiva apertura delle porte, veniva sbalzata all'indietro in seguito ad una brusca ed improvvisa frenata da parte del conducente).

La presunta viaggiatrice infortunata non ha individuato la targa o il numero sociale del bus sul quale viaggiava.

Poiché da accertamenti eseguiti dall'Area Esercizio, che solo recentemente sono stati resi noti all'ufficio sinistri, è risultato essere Lei l'Agente in servizio sulla linea 27 alla guida del bus 563, presuntivamente interessato dal fatto, si richiede di far pervenire all'Ufficio Sinistri, **entro tre giorni dalla data di ricezione della presente**, dettagliata **relazione scritta sui fatti lamentati**.

Qualora Lei non fosse a conoscenza del fatto lamentato dovrà, comunque, essere rilasciata dichiarazione scritta.

Si precisa che il mancato riscontro alla presente richiesta nei termini richiesti, potrebbe costituire grave pregiudizio per l'Azienda e, pertanto, la Sua condotta sarà valutata disciplinarmente ai sensi del R. D. 148/1931.

L'ufficio sinistri aziendale rimane a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

In attesa di Suo riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)