

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 263/NS/11	DATA SINISTRO 08/12/2011	ORA 16.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 4 - APPIA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO AGRO DI STATTE (TA) - CIRCONVALLAZIONE VENTRELLI		ANGOLO	
DIREZIONE ILVA - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 574	TARGA AUTOBUS DN 336 AZ	
MATR. AGENTE 103100	COGNOME ANACLERIO	NOME ANGELO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 22/08/1963	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA XXV SPRILE ED, B SCALA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5215267S	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 28/10/2006
		SCADENZA PATENTE 05/10/2016		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA VWAGEN	MODELLO GOLF	TARGA BL 698 JY	PROPRIETARIO ROTA VINCENZO (Massafra, 19/7/60)	COMUNE DI RESIDENZA STATTE (TA)
VIA / PIAZZA VIALE DEI PINI 50		COMPAGNIA ASSICURATRICE CARIGE SC. 25/12/2011 Pol. 504081576/11		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA ROTA ANGELO (Massafra, 16/1/88)		COMUNE DI RESIDENZA STATTE (TA)		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	CARABINIERI (COMANDO STAZIONE DI STATTE - TA)
TESTIMONI	DUE VIAGGIATORI NON IDENTIFICATI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Amivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTE ANTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN AGRO DI STATTE (TA), ALLA CIRCONVALLAZIONE VENTRELLI, NEI PRESSI DELLA PRIMA FERMATA VEDEVO USCIRE DA UNA CURVA, DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA, UNA VOLKSWAGEN GOLF DI COLORE SCURO CHE SBANDAVA ANDANDO DA UNA CORSIA A UN'ALTRA.

NOTANDO LA SITUAZIONE DI PERICOLO PRONTAMENTE MI FERMAVO E ALCUNI Istanti DOPO LA CITATA AUTOVETTURA, IL CUI CONDUCENTE AVEVA COMPLETAMENTE PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO E INVASO LA MIA CORSIA, VENIVA A SBATTERE CON VIOLENZA FRONTALMENTE AL BUS GIA' FERMO.

PRECISO CHE PROCEDEVO A BASSA VELOCITA', STRETTAMENTE A DESTRA E NELLA MIA CORSIA DI PERTINENZA E LA MIA CONDOTTA DI GUIDA NON HA MINIMAMENTE INFLUITO SULL'INCIDENTE, IN QUANTO LA MACCHINA HA COMINCIATO A SBANDARE MOLTI METRI PRIMA.

A SEGUITO DELL'URTO HO RIPIORTATO CONTUSIONI PER LE QUALI HO DOVUTO FAR RICORSO AI SANITARI DEL 118 INTERVENUTI SUL POSTO CON UN'AMBULANZA.

PROVVEDEVO, ALTRESI', A CHIAMARE I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI STATTE (TA).

I MILITARI PROVVEDEVANO AD EFFETTUARE I RILIEVI DI CIRCOSTANZA.

MI RISULTA CHE IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA GOLF NON HA RIPIORTATO CONSEGUENZE FISICHE.

GLI UNICI DUE VIAGGIATORI PRESENTI A BORDO, RIMASTI ILLESI, SCENDEVANO DAL BUS SUBITO DOPO L'INCIDENTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTE ANTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN AGRO DI STATTE (TA), ALLA CIRCONVALLAZIONE VENTRELLI, NEI PRESSI DELLA PRIMA FERMATA VEDEVO USCIRE DA UNA CURVA, DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA, UNA VOLKSWAGEN GOLF DI COLORE SCURO CHE SBANDAVA ANDANDO DA UNA CORSIA A UN'ALTRA.

NOTANDO LA SITUAZIONE DI PERICOLO PRONTAMENTE MI FERMAVO E ALCUNI Istanti DOPO LA CITATA AUTOVETTURA, IL CUI CONDUCENTE AVEVA COMPLETAMENTE PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO E INVASO LA MIA CORSIA, VENIVA A SBATTERE CON VIOLENZA FRONTALMENTE AL BUS GIA' FERMO.

PRECISO CHE PROCEDEVO A BASSA VELOCITA', STRETTAMENTE A DESTRA E NELLA MIA CORSIA DI PERTINENZA E LA MIA CONDOTTA DI GUIDA NON HA MINIMAMENTE INFLUITO SULL'INCIDENTE, IN QUANTO LA MACCHINA HA COMINCIATO A SBANDARE MOLTI METRI PRIMA.

A SEGUITO DELL'URTO HO RIPORTATO CONTUSIONI PER LE QUALI HO DOVUTO FAR RICORSO AI SANITARI DEL 118 INTERVENUTI SUL POSTO CON UN'AMBULANZA.

PROVVEDEVO, ALTRESI', A CHIAMARE I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI STATTE (TA).

I MILITARI PROVVEDEVANO AD EFFETTUARE I RILIEVI DI CIRCOSTANZA.

MI RISULTA CHE IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA GOLF NON HA RIPORTATO CONSEGUENZE FISICHE.

GLI UNICI DUE VIAGGIATORI PRESENTI A BORDO, RIMASTI ILLESI, SCENDEVANO DAL BUS SUBITO DOPO L'INCIDENTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 14/12/2011

Il Conducente

pagina

CIRCONVALLAZIONE VENTRELLI

2

FERMATA BUS



INFORTUNIO: RICHIESTA DI VISITA MEDICA E CERTIFICAZIONE

COD. SAN. : NCLNGL63M22L049P
COGNOME : ANACLERIO
NATO/A A : TARANTO
RESIDENZA : TARANTO
INDIRIZZO : VIALE XXV APRILE B/D

NOME: ANGELO
(TA) IL: 22/08/1963 SESSO: M
(TA)
TEL.:

PRESTAZIONI

REP. CODICE DESCRIZIONE

PF 11 897 VISITA GENERALE
LA 12 90201 ETANOLO

Q. TA'
I. N. A. I. L.
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

1
- 9 DIC 2011

POSTA IN ARRIVO

MEDICO ACCETTAZIONE: CARAMIA SABRINA
DATA E ORA INFORTUNIO: 08/12/2011 16:15
CINCONVALLAZIONE VENTRELLA STATTE

INCIDENTE/INFORTUNIO:

DATI CLINICI:

È POSSIBILI I MOVIMENTI DEL RACHIDE CERVICALE, ASSENZA DI EMATOMI NELLA REG
TEMPORALE SX, POSSIBILI I MOVIMENTI DEL GINOCCHIO DX

DIAGNOSI DI DIMISSIONE

TRAUMA CONTUSIVO REG TEMPORALE SX E GINOCCHIO DX, CERVICALGIA POST-TRAUMATICA

TERAPIE:

ARTROSILENE 1 FL IM

ALTRE NOTIZIE:

PROGNOSI:

NR. GIORNATE: 05 S.C.

DIMISSIONE

MODALITA' DIMESSO CON CONTROLLO C/O MMG

DATA : 08/12/2011 17:20

TESTIMONE: 000000

REPARTO :

IL MEDICO

CARAMIA SABRINA

D.ssa Caramia Sabrina
MEDICO CHIRURGO

----- RISERVATO AL DATORE DI LAVORO -----

IL SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO PRESENTA AL MEDICO, PER LA VISITA ED IL
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE, IL SUDETTO INFORTUNATO.

POSIZIONE ASSICURATIVA E COD. CONTROLLO

RAGIONE SOCIALE

Tw 812 30-20

A.M.A. S. I.P.A

CAP 74121 COMUNE Mottola

PROV. FG

DATA E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

DATA E FIRMA DELL'INFORTUNATO

8-12-2011

8-12-2011

I. N. A. I. L.
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

- 9 DIC 2011

POSTA IN ARRIVO

Taranto, li 14/12/2011

Egr. Sig.

ANACLERIO ANGELO
VIA XXV SPRILE ED, B SCALA D
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 263/NS/11 del 08/12/2011

Il giorno 08/12/2011, il bus n° 574 da Lei condotto, impegnato sulla linea 4 - APPIA, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 14/12/2011




CARA BINIERI

CORRADO STABIENTI di STATTE

V. ALFONSO DELLA VIOIA, 8

74010 - STATTE (TA)

8 ÷ 22.00099. 4746610CIRCONVALLAZIONE VENTRELLI (AGRO DI STATTE)

16.30

VINO GOLF BL 698 JY

Cem. = ROTA ANGELA (DA STATTE, 16/1/1988)

Rot. STATTO (Vill. di Pini So)

B TA S206456W

Ta 27/4/2006
SC.

CAM'GO SPA

Pel. So 40 81 S76/11

Prop. = ROTA VINCENZO

NOTO
(DA STATTE 19/7/6.

SC. 25/12/2011

Vill. di Pini So)

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	N. 0065498 /A
	Data 8/12/11

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	1600	BUS N. 574
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐		AUTISTA DI LINEA ANACCRISO
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☐	1900	AUTISTI RIMORCHIO

LOCALITÀ AVARIA STADE

BUS DATO IN SOST.NE	BUS RIMORCHIANTE
---------------------	------------------

SEGNALAZIONE AVARIA

incidente exque relazione

Autosa Bileno

ENTE SEGNALANTE

OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA

IL TECNICO D'OFF.NA

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA

INTERVENTO ESEGUITO

RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO	
Data	Ora

OPERATORI

TEMPO IMPIEGATO IL TECNICO D'OFF.NA

nationale
suisse

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE

DN336AZ

TIPO DEL VEICOLO O NATANTE

AUTOBUS 108 POS

SCADENZA PERIODO
ASSICURATIVO

GIORNO MESE ANNO
31 03 2012

Nationale Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

25440711

Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097
S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 50 31 - Fax 02 51 40 34 - info@nationale-suisse.it
www.nationale-suisse.it - Società soggetta alle attività di direzione e coordinamento da parte
della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di Basilea - Cap. Soc. 12.000.000 euro
I.v. Reg. Imp. di Milano n. 112124 - C.C.I.A.A. Milano 565006 P.Iva e C.F. n. 01851070159
Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 9-10-72 (G.U. 20-10-72 N. 274) - Compagnia con
sistema di management certificato - Numero di iscrizione all'albo ISVAP 1.00038

INTERMEDIARIO

Iacobino Insurance s

CONTRAENTE

A.M.A.T.S.P.A.

RESIDENZA

VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE

DN336AZ

PERIODO PER IL QUALE E' STATO PAGATO IL PREMIO, SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1901 DEL CODICE CIVILE:

DALLE ORE 24 DEL 31 03 2011

Numero di telaio

COD. PROD. RAMO POLIZZA N.

908 000 50 25440711

CODICE FISCALE / P.IVA

00146330733

C.A.P. LOCALITÀ

PROV.

TA

TIPO VEICOLO O NATANTE

AUTOBUS 108 POS

ALLE ORE 24 DEL 31 03 2012

Nationale Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.



BUS 574



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BV 0086228

Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistunnistus. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registracijos liudijimas. Forgalmi engedély. Certificat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterointidistus. Registreringsbeviset.

N° A017557TA09

(A) DN336A7

(B) 29.10.2009

(C.2.1) AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
(AMAT SPA) SPA

(C.2.3) VIA C.BATTISTI 657
TARANTO (TA)

BUS 574

N° A017557TA09

(A) DN336A7

2

(D.1) BREDAMENARINIBUS M 240/R5

(D.2)

(D.3)

(E) ZCM2404L090026811

(F.1)

(F.2) 19000 (F.3) (G)

(I) 29.10.2009

(J) M3

(J.1) AUTORBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO DI TERZI PUBBLICO
IN LINEA

(J.2) CE (A UN PIANO E PIANAILE
RIBASSATO DI CLASSE I)

(K) LGM7139EST005

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 7146 (P.2) 213,00 (P.3) GASOL.

(P.5) DEUTZ TCD

(Q) (S.1) 23 (S.2) 85

(U.1) 84 (U.2) 1575

(V.1) (V.2)

(V.3) 1,43 (V.5)

(V.6) 0,6 (V.7)

(V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°

A017557TA09

(A)

DN336A7

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 10.11.2009
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 29.10.2009 (06TA593744)

LUNGHEZZA 12,000 M LARGHEZZA 2,500 M

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

275/70 R22,5 148/145J

AUTORIZZAZIONE COMUNE DI TARANTO

N. .95/09 DEL 30.06.2009

CIRCOLAZIONE SUBORDINATA AL POSSESSO

DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO DI CUI

ALL'ART.87 CDS. SU AUTOLINEE URBANE

CONCESSE DAL COMUNE DI TARANTO.

M.O. N. 06TA593744 DEL 29.10.2009

RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE

RIF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

SEGUE MOTORE:2013 L06 4V CODE C5SF21

3 TR25.

RALLENTATORE IDRAULICO INTEGRATO NEL

CAMBIO.

SEGUE NOX:PROVA ESC; 1,228 G/KWH PRO

VA ETC. VEICOLO DOTATO DI SISTEMA

DENOX SCR E DI SISTEMA ODB FASE I.

RAMPA TELECOMANDATA O MANUALE PER L'

ACCESSO DI SEDIA A ROTELLE. SEGUE

POSTI TOTALI:OPPURE 110 DI CUI 20 A

SEDERE,89 IN PIEDI,1 DI SERVIZIO;OPP

N°

A017557TA09

(A)

DN336A7

4

PER SEDIA A ROTELLE, 81 IN PIEDI, 1
DI SERVIZIO.

VARIANTE: RZ LU/3P.

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) numero di immatricolazione
- (B) data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzaria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg)
- (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (gir/min⁻¹)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (gir/min⁻¹)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (gir/min⁻¹)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS P.V. IT 856

DN 336AZ


TA/000/AYA

REVISIONE DEL 28/10/2010

ESITO

REGOLARE

TA0001BBB0G



04 GEN. 2012

Taranto, li _____

Prot. N. 239 /UAG

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Sede legale e Direzione generale
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

e p.c. Spett.le
Direzione Generale
CARIGE ASSICURAZIONI Spa
Viale Certosa, 222
20156 - MILANO

**OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/09/05
n.209 e art.5 del D.P.R. 18/07/2006 n.254
SINISTRO DEL 08/12/2011 A POL. RCV N.25440711 (Ns. rif. 263/NS/11)**

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733), inoltra formale richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali derivatigli a seguito del sinistro avvenuto il 08/12/2011 ore 16.00 circa in agro di Statte (Ta) alla Circonvallazione Ventrelli tra l'autobus targato DN336AZ di proprietà dell'Amat Spa e il veicolo targato BL698JY di proprietà del Sig. Rota Vincenzo.

A completamento dei dati riportati nel modello di denuncia di sinistro allegato, nel quale sono riportati tutti gli elementi indispensabili per la corretta richiesta, la scrivente Azienda precisa che il veicolo danneggiato sarà messo a Vs. disposizione in orari lavorativi per otto giorni non festivi consecutivi a far data della ricezione della presente, previ accordi telefonici con il ns. **Ufficio sinistri aziendale - TEL./FAX 099/7356261 - Via C. Battisti, 657 Taranto - sinistriamat@amat.ta.it.**

Si resta in attesa di riscontro e del dovuto risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Natichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

14728009331

9

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Spett.le

NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa


Sede legale e Direzione generale

Via XXV Aprile

20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

NATION

11 GEN 2012

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome) _____

Data _____

Firma dell'incaricato alla distribuzione _____

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.09.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 VP - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. [3] Ed. 07/05



A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



66.5/NS/11 (A.D.)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

14228008332

0

Numero

Data di spedizione

 Dall'ufficio postale di

Destinatario

Spett.le

Direzione Generale

Via


CARIGE ASSICURAZIONI Spa

C.A.P.

Viale Certosa, 222

CARIGE ASSICURAZIONI
20156 - MILANO

12 GEN 2012

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata


Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. [3] Ed. 07/05



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Gallo, 657
74100 TARANTO



263/VS/11

B08 574



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BV 0086228

Permis de circulaci3n. Osvedceni 3 registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistunnistus. Adeta
κυκλοφοριακή Έγκριση. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedely. Certifikat la Registrãzi3ni. Kentekenbewijs. Dow3d Rejestracyjny. Certificado de
matrícula. Osvedceni3 o evidenci3. Prometno dovoljenje. Reķisterimistodistus. Registreringsbeviset.

N° A017557TA09

(A) DN336A7

(B) 29.10.2009

(C.2.1) AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
(AMAT SPA) SPA

(C.2.3) VIA C. BATTISTI 657
TARANTO (TA)

B08 574

N° A017557TA09

(A) DN336A7

2

(D.1) BREDAMENARINIBUS M 240/E5

(D.2)

(D.3)

(E) ZCM24041090026811

(F.1)

(F.2) 19000 (F.3) (G)

(I) 29.10.2009

(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO DI TERZI PUBBLICO
IN LINEA

(J.2) CE (A UN PIANO E PIANALE
RIBASSATO DI CLASSE I)

(K) LGM7139EST005

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 7146 (P.2) 213,00 (P.3) GASOL

(P.5) DEUTZ TCD

(Q) (S.1) 23 (S.2) 85

(U.1) 84 (U.2) 1575

(V.1) (V.2)

(V.3) 1,43 (V.5)

(V.6) 0,6 (V.7)

(V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°

A017557TA09

(A)

DN336A7

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 10.11.2009
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 29.10.2009 (06TA593744)

LUNGHEZZA 12,000 M LARGHEZZA 2,500 M

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

275/70 R22,5 148/145J

AUTORIZZAZIONE COMUNE DI TARANTO

N. 95/09 DEL 30.06.2009

CIRCOLAZIONE SUBORDINATA AL POSSESSO

DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO DI CUI

ALL'ART.87 CDS. SU AUTOLINEE URBANE

CONCESSE DAL COMUNE DI TARANTO.

M.O. N. 06TA593744 DEL 29.10.2009

RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE

RIF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)

SOSPASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

SEGUE MOTORE:2013 L06 4V CODE C5SF21

3 TR25.

RALENTATORE IDRAULICO INTEGRATO NEL
CAMBIO.

SEGUE NOX:PROVA ESC; 1,228 G/KWH PRO

VA ETC. VEICOLO DOTATO DI SISTEMA

DENOX SCR E DI SISTEMA ODB FASE I.

RAMPA TELECOMANDATA O MANUALE PER L'

ACCESSO DI SEDIA A ROTELLE. SEGUE

POSTI TOTALI:OPPURE 110 DI CUI 20 A

SEDERE,89 IN PIEDI,1 DI SERVIZIO;OPP

URE 103 DI CUI 20 A SEDERE,1 SPAZIO

AG. 1010

N°

A017557TA09

(A)

DN336A7

4

PER SEDIA A ROTELLE, 81 IN PIEDI, 1
DI SERVIZIO.

VARIANTE: BZ LU/3P.

(F.2)	massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione	kg (kg)
(G)	massa del veicolo in servizio carrozzato e inviolto del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	kg (kg)
(H)	durata in valida, se non è eliminata, data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	
(J.1)	categoria del veicolo	
(J.2)	destinazione ed uso	J.2 Carrozzeria
(K)	capacità del serbatoio d'alimentazione (litri)	
(L.1)	CO ₂ (g/km o kWh)	
(L.2)	HC (g/km o kWh)	
(L.3)	NOx (g/km o kWh)	
(L.4)	HC + NOx (g/km)	
(L.5)	particelle per i motori diesel (g/km o kWh)	
(L.6)	coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/kwh)	
(L.7)	CO ₂ (g/km)	
(L.8)	consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)	
(L.9)	indicazione della classe ambientale di omologazione CE dichiarata recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE	
(M)	capacità del serbatoio d'alimentazione (litri)	

REVISI

1972, P.V. 11 985

DN 336AZ
REVISIONE DE
ESLTC

STAMPASIN S.A. - Molins (TA) 5 20+7 1272

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>446</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>5,35</u>	DALLE ORE <u>12,10</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>12,12</u>	ALLE ORE <u>17,56</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>27</u>	LINEA <u>27</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Del Buono Francesco</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Lucidini</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente**

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto li 8/12/2011

Al RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

SEDEOggetto: RELAZIONE DI SERVIZIO

Alle ore 1600 circa mi chiamava l'agente Anselmo Angelo comandante al T. 446 1210 /1456 L. 27, il quale riferiva di avere stato coinvolto in un incidente col bus 594 con una vettura privata in località Staitè e di aver fatto intervenire i carabinieri per il rilevamento del caso.

Ha seguito un'operazione di aver chiamato il 118 poiché non era nelle condizioni di continuare la corsa.


Il bus è stato poi recuperato dagli agenti ordinati al funzionario Tagliente Giuseppe e De Luca Benedetto. Segue relazione dell'autista.

Tanto per opportuna conoscenza

AMAT s.p.a. - Protocollo In Arrivo
Prot. N. 23070
09 DIC. 2011

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
UAG	AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

firmato:



S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 40 34 - info@nationale-suisse.it
 www.nationale-suisse.it Società uniminimale soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni Nazionale Svizzera SA di Basilea
 Capitale Sociale 12.000.000 euro i.v. - R.E.A. di Milano n° 385006 - Albo Imprese n° 1.00038
 Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 - Imp. aut.
 all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato

suisse

1255

23 GEN. 2012

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

DATI DEL SINISTRO

RISCHIO	ESERCIZIO	N. SINISTRO	DATA AVVENIMENTO
50	2011	908-2011-177917-50	08/12/2011

DATI DELLA POLIZZA

AGENZIA	NOME	NUMERO
00908	50	25440711

Data 19/01/2012

Spett.le

A.M.A.T.S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 65/
74121 TARANTO (TA)

Del
 F. PRESIDENTE ☐
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 LE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 VAS. AFFARI GENERALI/SINISTRI ☒
 SA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 SC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 IN. AMMINISTRATIVA ☐
 UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 UT. TECNICO ☐
 ST. PRODOTTI TRAPIANO ☐
 ARG. RAGIONIERIA/ECONOMATO ☐
 STO. STAFF QUALITA' ☐

A.M.A.T.S.P.A. - ROTA VINCENZO

Come da accordi trasmettiamo il presente Atto di transazione e quietanza, che dovrà restituirvi firmato e datato e comunichiamo che in pari data abbiamo disposto il relativo pagamento a mezzo Banca.

Distinti saluti.

Nationale Suisse

Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

Impresa mandataria: Nationale Suisse - Assicurato A.M.A.T.S.P.A. - Targa: DN336AZ
 Impresa debitrice: CARIGE R.D. ASSICURAZIONI (086) - Assicurato ROTA VINCENZO - Targa: BL698JY
 N° polizza: 501074185 Agenzia _____ N° sinistro _____
 Caso n° dello schema - Grado di responsabilità: 0,00%.

Il sottoscritto A.M.A.T.S.P.A. C. F.: 00146330733 dichiara/no di ricevere dalla Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., la quale paga in nome e per conto dell'Impresa assicuratrice del responsabile civile, in epigrafe denominata Impresa debitrice, la somma di € 1.450,00 (Euro MILLEQUATTROCENTOCINQUANTA/00==) a transazione e a completa tacitazione di ogni danno subito in dipendenza del sinistro occorso in data 08/12/2011.
 Rilascia/no la presente ampia liberatoria quietanza di saldo - che comunque sarà da intendersi liberatoria solamente con l'acquisizione della somma sopraindicata - dichiarando di nulla aver già percepito a titolo di risarcimento e di null'altro più dover avere a qualsiasi titolo dall'Impresa solvente, dal responsabile civile e dall'Impresa assicuratrice di quest'ultimo per il sinistro in parola e rinuncia/no quindi verso chicchessia ad ogni azione in qualsiasi altra sede, surrogando l'Impresa debitrice e l'Impresa solvente nei propri diritti ed azioni nei confronti di chiunque.

Data


FIRMA DEL CONTRAENTE

CONTROFIRMA DEL PATROCINATORE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

La presente quietanza assume il valore liberatorio dopo la corresponsione dell'importo suindicato.

ENTE PAGANTE 00076	DATA PAGAMENTO 19/01/2012	NUMERO ASSEGNO	VISTO LIQUIDATORE	VISTO DIREZIONE
PATROCINIO SESE	DANNI A TERZI PASSANTI IMPORTO DEL DANNO	DANNI A TERZI TRASPORTATI IMPORTO DEL DANNO	PER COSE O R.E. IMPORTO DEL DANNO € 1.450,00	
DATA PAGAMENTO		MANDATO NUMERO		
PAGAMENTO EFFETTUATO DA ☐ AGENZIA ☐ DIREZIONE		TIPO LIQUIDAZIONE TOTALE		



Oggetto: SIN. 908-2011-000177917 (NS. RIF. 263/NS/11)

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 03/02/2012 17.11

A: "AVV. ANTONIO VINCI" <vincilegale@libero.it>

Trasmettiamo, debitamente firmato dal ns. presidente, l'atto di transazione e quietanza riferito al sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

Allegati:

263ns11.QUIETANZA.PDF

61.8 KB



La presente quietanza assume il valore liberatorio dopo la corrispondenza dell'importo suindicato.

6

VR/SN/G.97

Taranto, li 04/febbraio/2012

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Si riscontra la nota prot. 23479 del 215/12/2011 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 574 coinvolto nel sinistro 263/ns/11 del 08/12/2011.


Si trasmettono allegati alla presente n 4 rilievi fotografici.

Distinti saluti

22/8
06 FEB. 2012

AMAT	
01	PRESIDENTE
02	DIRETTORE GENERALE
03	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
04	DIRETTORE TECNICO
05	RESPONSABILE
06	AMMINISTRATIVO
07	AMMINISTRATIVO
08	AMMINISTRATIVO
09	AMMINISTRATIVO
10	AMMINISTRATIVO
11	AMMINISTRATIVO
12	AMMINISTRATIVO
13	AMMINISTRATIVO
14	AMMINISTRATIVO
15	AMMINISTRATIVO
16	AMMINISTRATIVO
17	AMMINISTRATIVO
18	AMMINISTRATIVO
19	AMMINISTRATIVO
20	AMMINISTRATIVO
21	AMMINISTRATIVO
22	AMMINISTRATIVO
23	AMMINISTRATIVO
24	AMMINISTRATIVO
25	AMMINISTRATIVO
26	AMMINISTRATIVO
27	AMMINISTRATIVO
28	AMMINISTRATIVO
29	AMMINISTRATIVO
30	AMMINISTRATIVO
31	AMMINISTRATIVO
32	AMMINISTRATIVO
33	AMMINISTRATIVO
34	AMMINISTRATIVO
35	AMMINISTRATIVO
36	AMMINISTRATIVO
37	AMMINISTRATIVO
38	AMMINISTRATIVO
39	AMMINISTRATIVO
40	AMMINISTRATIVO
41	AMMINISTRATIVO
42	AMMINISTRATIVO
43	AMMINISTRATIVO
44	AMMINISTRATIVO
45	AMMINISTRATIVO
46	AMMINISTRATIVO
47	AMMINISTRATIVO
48	AMMINISTRATIVO
49	AMMINISTRATIVO
50	AMMINISTRATIVO
51	AMMINISTRATIVO
52	AMMINISTRATIVO
53	AMMINISTRATIVO
54	AMMINISTRATIVO
55	AMMINISTRATIVO
56	AMMINISTRATIVO
57	AMMINISTRATIVO
58	AMMINISTRATIVO
59	AMMINISTRATIVO
60	AMMINISTRATIVO
61	AMMINISTRATIVO
62	AMMINISTRATIVO
63	AMMINISTRATIVO
64	AMMINISTRATIVO
65	AMMINISTRATIVO
66	AMMINISTRATIVO
67	AMMINISTRATIVO
68	AMMINISTRATIVO
69	AMMINISTRATIVO
70	AMMINISTRATIVO
71	AMMINISTRATIVO
72	AMMINISTRATIVO
73	AMMINISTRATIVO
74	AMMINISTRATIVO
75	AMMINISTRATIVO
76	AMMINISTRATIVO
77	AMMINISTRATIVO
78	AMMINISTRATIVO
79	AMMINISTRATIVO
80	AMMINISTRATIVO
81	AMMINISTRATIVO
82	AMMINISTRATIVO
83	AMMINISTRATIVO
84	AMMINISTRATIVO
85	AMMINISTRATIVO
86	AMMINISTRATIVO
87	AMMINISTRATIVO
88	AMMINISTRATIVO
89	AMMINISTRATIVO
90	AMMINISTRATIVO
91	AMMINISTRATIVO
92	AMMINISTRATIVO
93	AMMINISTRATIVO
94	AMMINISTRATIVO
95	AMMINISTRATIVO
96	AMMINISTRATIVO
97	AMMINISTRATIVO
98	AMMINISTRATIVO
99	AMMINISTRATIVO
100	AMMINISTRATIVO

F.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 3397,00/G /11		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.574				Controparte ROTA VINCENZO		Impresa di controparte 086 - CARIGE			
Esercizio 2011		Numero sinistro 263/NS/11		Codice - Agenzia			Data sinistro 08/12/2011		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recupero IVA Si	
Data Incarico 15/12/2011		Data primo rilievo 15/12/2011		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Ultimate	
								Foto N. 8	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA									Privilegio a favore di / /
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									Già Targa
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240/E5						Targa DN336AZ		Telaio ZCM2404L090026811	
								1° Immatr. 29/10/09	
Stato d'uso BUONO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
								Posti n°	
								Assi n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	
								ME	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
								Tempo	
								Tempo	
Cofano anteriore .Sx				S 1,5		S 1,0		S 2,5	
Fianchetto anteriore .Sx				G 2,5		G 4,5		G 3,0	
Cornice proiettore .Sx						M 1,0		M 1,0	
Fianchetto anteriore .Dx				L 0,5		L 0,5		L 1,0	
Ossatura anteriore interna						M 1,0		M 1,0	
Autobus visionato a riparazioni ultimate. Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dalla visione diretta del mezzo e dalla documentazione fotografica fornita dall'area tecnica Amat consistente in n.4 foto del veicolo danneggiato.									
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		4,5	
Telefono:									
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 1,28		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,98		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
								Ore 1,6	
								Totale Tempi Supplementari	
								Ore 3,86	
								Totale tempi VE Ore 12,36	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva	
								Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 12,36 €/h 11,55		€ 142,76		€ 29,98	
								€ 172,74	
Totale Imponibile		€ 1.137,23		Nolo Dime e/o Varie		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 24,86 €/h 20,66		€ 513,61		€ 107,86	
								€ 621,47	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 1.137,23		S.Rifiuti 0,50 % di 1.131,57		€ 5,66		€ 1,19	
								€ 6,85	
Totale (Iva Compresa)		€ 1.376,05		TOTALE STIMA		€ 1.137,23		€ 238,82	
								€ 1.376,05	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni	
				€		€		€	
Indennizzo Contrattuale		€		Osservazioni:				Fermo Tecnico Giorni 3,1	
TOTALE Indennizzo		€ 1.137,23							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 21/12/2011		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812	
								Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3397,00/G /11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **263/NS/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**
Data Sinistro: **08/12/2011**
Data Perizia: **15/12/2011**

Assicurato: **AMAT N.574**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240/E5**
Targa: **DN336AZ**
Controparte: **ROTA VINCENZO**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3397,00/G /11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **263/NS/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **08/12/2011**
Data Perizia: **15/12/2011**

Assicurato: **AMAT N.5/4**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240/E5**
Targa: **DN336AZ**
Controparte: **ROTA VINCENZO**







DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 263/NS/11	DATA SINISTRO 08/12/2011	ORA 16.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 4 - APPIA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO AGRO DI STATTE (TA) - CIRCONVALLAZIONE VENTRELLI		ANGOLO	
DIREZIONE ILVA - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 574	TARGA AUTOBUS DN 336 AZ	
MATR. AGENTE 103100	COGNOME ANACLERIO	NOME ANGELO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 22/08/1963	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA XXV SPRILE ED, B SCALA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5215267S	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 28/10/2006
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA VWAGEN	MODELLO GOLF	TARGA BL 698 JY	PROPRIETARIO ROTA VINCENZO (Massafra, 19/7/60)	COMUNE DI RESIDENZA STATTE (TA)
VIA / PIAZZA VIALE DEI PINI 50		COMPAGNIA ASSICURATRICE CARIGE SC. 25/12/2011 Pol. 504081576/11		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA ROTA ANGELO (Massafra, 16/1/88)		COMUNE DI RESIDENZA STATTE (TA)		

1° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA CARABINIERI (COMANDO STAZIONE DI STATTE - TA)

TESTIMONI

DUE VIAGGIATORI NON IDENTIFICATI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO Attivo



11/7922

NUMERO
23/11/11

Amat S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTE ANTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN AGRO DI STATTE (TA), ALLA CIRCONVALLAZIONE VENTRELLI, NEI PRESSI DELLA PRIMA FERMATA VEDEVO USCIRE DA UNA CURVA, DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA, UNA VOLKSWAGEN GOLF DI COLORE SCURO CHE SBANDAVA ANDANDO DA UNA CORSIA A UN'ALTRA.

NOTANDO LA SITUAZIONE DI PERICOLO PRONTAMENTE MI FERMAVO E ALCUNI Istanti DOPO LA CITATA AUTOVETTURA, IL CUI CONDUCENTE AVEVA COMPLETAMENTE PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO E INVASO LA MIA CORSIA, VENIVA A SBATTERE CON VIOLENZA FRONTALMENTE AL BUS GIA' FERMO.

PRECISO CHE PROCEDEVO A BASSA VELOCITA', STRETTAMENTE A DESTRA E NELLA MIA CORSIA DI PERTINENZA E LA MIA CONDOTTA DI GUIDA NON HA MINIMAMENTE INFLUITO SULL'INCIDENTE, IN QUANTO LA MACCHINA HA COMINCIATO A SBANDARE MOLTI METRI PRIMA.

A SEGUITO DELL'URTO HO RIPORTATO CONTUSIONI PER LE QUALI HO DOVUTO FAR RICORSO AI SANITARI DEL 118 INTERVENUTI SUL POSTO CON UN'AMBULANZA.

PROVEDEVO, ALTRESI', A CHIAMARE I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI STATTE (TA).

I MILITARI PROVEDEVANO AD EFFETTUARE I RILIEVI DI CIRCOSTANZA.

MI RISULTA CHE IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA GOLF NON HA RIPORTATO CONSEGUENZE FISICHE.

GLI UNICI DUE VIAGGIATORI PRESENTI A BORDO, RIMASTI ILLESI, SCENDEVANO DAL BUS SUBITO DOPO L'INCIDENTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente


TA, 14/12/2011

pagina

CIRCONVALLAZIONE VENTRELLI

FERMATA BUS

1



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT			001	3397,00/11	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.574		ROTA VINCENZO		086 - CARIGE	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia			Data Sinistro		
2011	263/NS/11					08/12/2011		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
15/12/2011	15/12/2011	TARANTO	ASS		A1	8	21/12/2011	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 8 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 21 %	6,43
Totale	37,03
Non Imponib.	
Totale	37,03
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,03

Note:

Taranto, li' 20/12/2011

Importo PERIZIA IVA compresa:1.376,05

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Taranto, li 25/febbraio/2012

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sin. N° 263/ns/11 Bus 574.

Ai sensi del punto 6.3 Chek della procedura PR.08 "Gestione sinistri" è stata sottoposta a verifica la perizia n° 3397,00/G/11 redatta dallo Studio peritale Ernesto Sion inerente il sinistro in oggetto.

Analizzata la suddetta perizia si esprime parere di congruità.

Distinti saluti

F.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arivo

Prot. N°

09 MAR 2012

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UPT

URG

STQ

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN/PL/SINISTRI

ACQUISTI/CONTRATTI

CONTABILITA'/BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE/RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

RAGIONERIA/ECONOMATO

STAFF QUALITA'

263/A x 1.14



Allianz S.p.A.
Back Office - Recupero Franchigia
C.so Italia 23 - 20122 Milano
Pronto Allianz Numero Verde 800.68.68.68

Agenzia ROMA GERENZA DIRETTE
VIA LUCULLO 14
00187 ROMA
Tel. 06 6768.1
Fax 06 6768.2439

Milano , 03 agosto 2015



0002
MSI5011F06A0010001 01 GE02
12362876 MXA66364004947
108 4 DC00S1352 A

Polizza n.: 059497101

Spettabile
AMAT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Oggetto: Riepilogo periodico di recupero franchigia di euro

400,00 - primo sollecito

Spettabile AMAT,

relativamente al riepilogo periodico num. 010594971011506 indicato sul retro, degli importi di franchigia da rimborsare, inviato in data 01/07/2015 vi sollecitiamo al pagamento del relativo importo pari a euro 400,00 che non ci risulta ancora versato.

Vi preghiamo di effettuare il pagamento del relativo importo al più presto tramite la vostra agenzia o utilizzando il bollettito di conto corrente postale allegato.

Qualora aveste nel frattempo già provveduto, vi preghiamo di considerare nullo questo avviso e ci scusiamo del disturbo arrecato.

Per ogni chiarimento potrete rivolgervi alla vostra agenzia.

Vi ringraziamo per l'attenzione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Allianz S.p.A.
Jesus Marin Giulia Gliubich

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15423

del 11 AGO. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UM	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
UAG	Attività PPRR - Sicurezza	☒
UAG	Uffici Ragionieri	☐
UAG	Qualità	☐

Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Codice 01

Riepilogo delle Franchigie da recuperare

N. Sinistro	Data Sinistro	Località del Sinistro	Nominativo del danneggiato	Importo Equidato	Data liquidazione	Targa	Veicolo	Importo franchigia
01.923533832	12/12/2014	VIA LEONIDA 74100 TARANTO TA	SEMERARO SIMONE	400,00	20/05/2015	CX197XG	AUTOBUS	400,00

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI

Barco Roma



sul
C/C n. 35343102

di Euro 400,00

INTESTATO A
ALLIANZ SPA RECUPERO FRANCHIGIE

Eseguito da:

AMAT

Residente in

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



N. Sinistro
923533832
Codice 01

Data avvenimento
12/12/2014

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI

Barco Roma



sul C/C n. 35343102

di Euro 400,00

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A

ALLIANZ SPA RECUPERO FRANCHIGIE

N. Sinistro

Data avvenimento

923533832

12/12/2014

Eseguito da:

AMAT

Residente in

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA



18501059497101150657120000353431021000000400003896

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro

numero conto

td

<501059497101150657>

00000400+00> 000035343102< 896>

Aut.n. DB/SS/CE 12468 del 09.12.2002

Oggetto: SINISTRO DEL 08/12/2011 A POL. RCV N. 25440711 - AMAT SPA (DN336AZ) /
ROTA (BL698JY) - NS. RIF. 263/NS/11

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 14/12/2011 9.44

A: ns@sistemasinistri.it

CC: "Rag. Eugenio RE FRASCHINI" <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Segue formale richiesta di risarcimento danni ai sensi ex art.145, comma 2 del
D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

263NS11.PDF

183 KB