


TG27/21



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1201

Bazzilli sm

MANA BUS

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA.	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.201	07/06/2021			3.063,84

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

BELLIZZI S.r.l.

viale T. Columbo, 29

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 04612880726 C.F. 04612880726

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilasessantatrè e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT89N0542404002000001003541

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 21/10/248 del 26/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

21/10/248 CIG ZDB30CF1B3

IMPORTO LORDO	3.063,84
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.063,84

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.063,84	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4645061780 Data SDI: 03/03/2021 22:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	21/10/248	2021-02-26	EUR 3.737,88
Causale			
Targa: EH479FT Marca: BREDA MENARINI Modello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 657 Telaio: 028633 KM.: 360008 Dossier numero: 220110180 data dossier: 19/11/2020 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto
Ord.LAV.84/2021 Data Ord. 2021-02-26 CIG ZDB30CF1B3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	INTERVENTO ESTERNO C/O VS. DEPOSITO	0		-0 %		22 %
FC	AUTOBUS AZ. 657	0		-0 %		22 %
FC	MOTORE VA IN PROTEZIONE (DIAGNOSI)	0		-0 %		22 %
	RIMBORSO KM	180	0,80	-0 %	144,00	22 %
	TEMPO DI VIAGGIO OFFICINA/CLIENTE/OFFICINA	2,5	30,00	-0 %	75,00	22 %
FC	PROT. IN USCITA N° 0003585/2021 DEL 26/02/2021	0		-0 %		22 %


Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	RIF. LAVORO N° 84/2021 DEL 26/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	LAVORO N. 84/2021 DEL 26/02/2021 PROT. 3511/21 DEL 25/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: ZDB30CF1B3	0		-0 %		22 %
	MANODOPERA	6,19	50,00	-20 %	247,60	22 %
FC	DIAGNOSI GESTIONE MOTORE COMPLETA CON STRUMENTAZIONE CASA MADRE; " TEST UDST" ESEGUITO CON ESITO NEGATIVO. SOST. MODULO DENOX RISULTATO DIFETTOSO, COLLAUDO FINALE PROLUNGATO SU STRADA CON RILEVAMENTO PARAMETRI DINAMICI: RILEVATA "SCARSA EFFICIENZA CATALIZZATORE"	0		-0 %		22 %
FC	CON CONSEGUENTE POSSIBILE DEPOTENZIAMENTO + MALFUNZIONAMENTO POMPA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO UREA (DA RIPRISTINARE). EFFETTUATO CICLO DI "RIGENERAZIONE FORZATA DPF" E CANCELLAZIONE FINALE ERRORI. SI CONSIGLIA RIPRISTINO POMPA RAFFREDDAMENTO UREA, + SOST. MODULO	0		-0 %		22 %
FC	DOSATORE UREA (INIETTORE). E A SEGUIRE PROVA PROLUNGATA SU STRADA. SE DOVESSE RIPRESENTARSI IL GUASTO "EFFICIENZA CATALIZZATORE", BISOGNERA' INTERVENIRE SULLO STESSO.	0		-0 %		22 %
	TARATURA E PROVE DI FUNZIONAMENTO	1	150,00	-0 %	150,00	22 %
F504381868	DOSING MODULE FPT 50	1	1.910,00	-12 %	1.680,80	22 %
FC	INTERVENTO ESTERNO DEL 23/12/2020	0		-0 %		22 %
F5801755290	INIETTORE UREA	1	348,00	-12 %	306,24	22 %
	RIMBORSO KM	180	0,80	-0 %	144,00	22 %
	TEMPO DI VIAGGIO OFFICINA/CLIENTE/OFFICINA	2,5	30,00	-0 %	75,00	22 %
	MANODOPERA	6,03	50,00	-20 %	241,20	22 %
FC	MOTORE VA IN PROTEZIONE: DIAGNOSI MOTORE COMPLETA CON STRUMENTAZIONE CASA MADRE, SOSTITUZIONE MODULO DOSATORE UREA (INIETTORE) PER TIPOLOGIA NON CONFORME ALL'ORIGINALE; CANCELLAZIONE GUASTI E PROVA PROLUNGATA SU STRADA; RILEVATO SFIATO ANOMALO DA ZONA FRENO	0		-0 %		22 %
FC	MOTORE/FARFALLA, E SEGNALAZIONE SCARSA EFFICIENZA CATALIZZATORE. SI CONSIGLIA RIPRISTINO SFIATO ANOMALO ZONA FARFALLA/FRENO MOTORE E CONSEGUENTE PROVA PROLUNGATA SU STRADA PER VERIFICA EFFICIENZA CATALIZZATORE.	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrofondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	3.063,84	674,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 3.737,88	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9psbc

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. AREA TARANTO VIA. C/Viale Tommaso Colombo, 29 74010 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	EUR 21/10/248	2021-02-26	EUR 3.737,88
Causale			
Targa: EH479FT Marca: BREDA MENARINI Modello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 657 Telaio: 028633 KM.: 360008 Dossier numero: 220110180 data dossier: 19/11/2020 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto
Ord.LAV.84/2021 Data Ord. 2021-02-26 CIG ZDB30CF1B3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC 11	INTERVENTO ESTERNO C/O VS. DEPOSITO	0		-0 %		22 %
FC 11	AUTOBUS AZ. 657	0		-0 %		22 %
FC 11	MOTORE VA IN PROTEZIONE (DIAGNOSI)	0		-0 %		22 %
FC 11	RIMBORSO KM	180	0,80	-0 %	144,00	22 %
FC 11	TEMPO DI VIAGGIO OFFICINA/CLIENTE/OFFICINA	2,5	30,00	-0 %	75,00	22 %
FC 11	PROT. IN USCITA N° 0003585/2021 DEL 26/02/2021	0		-0 %		22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	RIF. LAVORO N° 84/2021 DEL 26/02/2021 22 %	0		-0 %		22 %
FC	LAVORO N° 84/2021 DEL 26/02/2021 PROT.23511/21 DEL 25/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: ZDB30CF1B3 22 %	0		-0 %		22 %
MANODOPERA	MANODOPERA 22 %	6,19	50,00	-20 %	247,60	22 %
FC	DIAGNOSI GESTIONE MOTORE COMPLETA CON STRUMENTAZIONE CASA MADRE; "TEST UDS" ESEGUITO CON ESITO NEGATIVO. SOST. MODULO DENOX RISULTATO DIFETTOSO; COLLAUDO FINALE PROLUNGATO SU STRADA CON RILEVAMENTO PARAMETRI DINAMICI: RILEVATA "SCARSA EFFICIENZA CATALIZZATORE"	0		-0 %		22 %
FC	CON CONSEGUENTE POSSIBILE DEPOTENZIAMENTO + MALFUNZIONAMENTO POMPA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO UREA (DA RIPRISTINARE). EFFETTUATO CICLO DI "RIGENERAZIONE FORZATA DPF" E CANCELLAZIONE FINALE ERRORI. SI CONSIGLIA RIPRISTINO POMPA RAFFREDDAMENTO UREA, + SOST. MODULO	0		-0 %		22 %
FC	DOSATORE UREA (INIETTORE). E A SEGUIRE PROVA PROLUNGATA SU STRADA. SE DOVESSE RIPRESENTARSI IL GUASTO "EFFICIENZA CATALIZZATORE", BISOGNERA' INTERVENIRE SULLO STESSO.	0		-0 %		22 %
	ATTARATURA E PROVE DI FUNZIONAMENTO	1	150,00	-0 %	150,00	22 %
F504381868	DOSING MODULE FPT 50 1.680,80	1	1.910,00	-12 %	1.680,80	22 %
FC	INTERVENTO ESTERNO DEL 23/12/2020 22 %	0		-0 %		22 %
F5801755290	INIETTORE UREA 306,24	1	348,00	-12 %	306,24	22 %
100	CRIMBORSO KM 144,00	180	0,80	-0 %	144,00	22 %
25	TEMPO DI VIAGGIO OFFICINA/CLIENTE/OFFICINA	2,5	30,00	-0 %	75,00	22 %
MANODOPERA	MANODOPERA 241,20	6,03	50,00	-20 %	241,20	22 %
FC	MOTORE VA IN PROTEZIONE: DIAGNOSI MOTORE COMPLETA CON STRUMENTAZIONE CASA MADRE, SOSTITUZIONE MODULO DOSATORE UREA (INIETTORE) PER TIPOLOGIA NON CONFORME ALL'ORIGINALE; CANCELLAZIONE GUASTI E PROVA PROLUNGATA SU STRADA; RILEVATO SFIATO ANOMALO DA ZONA FRENO	0		-0 %		22 %
FC	MOTORE/FARFALLA, E SEGNALEZIONE SCARSA EFFICIENZA CATALIZZATORE. SI CONSIGLIA RIPRISTINO SFIATO ANOMALO ZONA FARFALLA/FRENO MOTORE E CONSEGUENTE PROVA PROLUNGATA SU STRADA PER VERIFICA EFFICIENZA CATALIZZATORE.	0		-0 %		22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI		74,04	0.00	0.00	-22.00%	3.063,84	- 674,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag: BONIFICO DI BARI BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico	404002000010338	EUR 3.737,88	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9psbc

Versione Style 2.8.2



PAGAMENTO 60 GG.D.F.FM

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 MAR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 04-06-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 657

SEZIONE 1

DITTA "Beluschi" LAV.: 84/2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

48156 / 117487

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	ON	C	83998	19/12	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	ON	C	83008	17/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	ON	C	3511	25/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	ON	C	3585	26/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	ON	C	✓	03/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data: 14 APR. 2021	Note: MAIL del 08/03 REPORT LAVORI		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 248	Data fattura: 26/02/2021	Importo: €3063,84 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE INTERVENTI SVOLTI IN AMAT		
Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data: 14 APR. 2021

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 657 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE E SOST. INIETTORE UREA)

Il giorno 03/03/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BELLIZZI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 3585/21 del 26/02/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE PORTO IN DATA 23/12/2020, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

OGGIORNA A VALLE DELL'INTERVENTO, RIGENERARE IL CATALIZZATORE : OPERAZIONE PORTATA POI AVANTI DA AMAT (COME DA MAIL DI BELLIZZI DEL 23/12/20).

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	DOSING MODULE	1	1.680,00	X	RICAMBI ASCIUTTI IN OFFICINA Jegher
2	INIEETTORE UREA	1	306,24	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Jegher

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Oggetto: R: ORDINATIVO LAVORI

Mittente: "Antonio Romano \(\Bellizzi srl\)" <customerservice@bellizzisrl.it>

Data: 08/03/2021, 16:59

A: "'Marianna Ettore'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "'unitaofficina'" <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: <albertobellizzi@bellizzisrl.it>, "'Info (Bellizzi srl)'" <info@bellizzisrl.it>

Buona sera,

vorremmo riportare alla Vs. attenzione quanto già comunicato sugli interventi eseguiti sul bus az. 657:

1. Con ns. intervento del 19/11/2020 abbiamo sostituito modulo De-Nox a seguito di diagnosi completa con strumento diagnostico ufficiale FPT e test UDST, risultato negativo (Cfr. allegato 1 ed allegato 2), ed a seguito di Vs. benestare a procedere (Cfr. allegato 3);
2. Durante il secondo intervento del 23/12/2020 abbiamo riscontrato una non conformità sull'iniettore dosatore urea montato sul veicolo in oggetto (il codice dell'iniettore non corrispondeva a quello indicato da costruttore), pertanto abbiamo provveduto alla sostituzione dello stesso sempre a seguito di Vs. benestare (cfr. allegato 4);

Precisiamo inoltre che a valle del primo intervento, in cui specificavamo che se si fosse ripresentato il problema bisognava intervenire dapprima sull'iniettore ed a seguito sul catalizzatore, ci era stato comunicato per le vie brevi che sareste intervenuti direttamente Voi sul veicolo. Ciò evidentemente non è avvenuto ed avete richiesto un secondo intervento a seguito del quale consigliavamo dapprima l'eliminazione dello sfiato anomalo riscontrato sulla zona farfalla motore e quindi, a seguito di prova su strada, un monitoraggio dell'efficienza del catalizzatore la cui sostituzione, ribadiamo, è prevista da piano di manutenzione ogni 250.000 Km. Ad avvalorare quanto appena descritto, in mancanza di Vs. feedback, abbiamo formalmente provveduto a richiederVi notizie circa il bus in oggetto (Allegato 5), al seguito delle quali ci veniva comunicato che non sussistevano ulteriori problemi e pertanto richiedevate formale consuntivo.

Disponibili per qualsiasi altro chiarimento, ci è lieta l'occasione per porgere

Distinti saluti.

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato: lunedì 8 marzo 2021 12:06

A: info@bellizzisrl.it; albertobellizzi@bellizzisrl.it; customerservice@bellizzisrl.it

Cc: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Oggetto: Re: ORDINATIVO LAVORI

in merito all'ordine in oggetto (n. 84 del 2021)

riguardante il bus 657

vi rappresento alcune perplessità sorte in fase di collaudo del bus e di approvazione della pratica.

Nè l'intervento di novembre, nè quello di dicembre sembrano essere stati risolutivi dell'avaria,

perchè è stata necessaria la rigenerazione del FAP (tramite lavorazione esterna) e l'intervento del nostro tecnico Giovinazzi per risolvere il problema.

Per cui, a posteriori, vi chiedo come mai avete cambiato il modulo dosatore e l'iniettore urea? Peraltro i ricambi che avete smontato dal bus 657 erano perfettamente funzionanti, tanto che li abbiamo montati su altro bus in seguito.

Per cui con la presente vi contesto la lavorazione e il preventivo inviato.

Attendo vostre giustificazioni entro il 10/03/2021;

nel frattempo la pratica è bloccata e quindi da NON fatturare.

grazie

Il 01/03/2021 09:30, unitaofficina ha scritto:

ORDINATIVO LAVORI

--

**Ing. Marianna Eltorre**

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamontezioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

— allegato 2.bmp —

UDST (Urea Dosing System Test) ECM - EDC17CV41				
UDST		UDLC	UDVC	UDPC
ERRORE UDST MODALITÀ 5 : ERRORE VALVOLA DI RITORNO				
PASSO	POTENZIALE RAGIONE DELL'AVARIA	CONTROLLO	AZIONI	COMMENTI
1	Valvola di ritorno bloccata in posizione di dosaggio		Sostituire il modulo Denox	

Nome File: ZCM2500L090028633_19112020_121644_UDST.txt

— Allegati: —

allegato 1.xps	64,5 kB
allegato 2.bmp	2,3 MB
allegato 3.pdf	1,4 MB

allegato 4.pdf	1,0 MB
allegato 5.pdf	1,2 MB

Antonio Romano (Bellizzi srl)

Da: Info (Bellizzi srl) <info@bellizzisrl.it>
Inviato: lunedì 8 marzo 2021 15:21
A: 'Customer Service (Bellizzi srl)'
Oggetto: I: I: az.657
Allegati: AMAT - 657.pdf; Report 23.12.2020.pdf; Report 19.11.2020.pdf

Cordiali Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

p.Bellizzi srl

Giovanni Quassia

Tel. +390805058296 int.102

Fax. +390805050202



BredaMenarinibus

A Finmeccanica Company

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.
La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Info (Bellizzi srl) [mailto:info@bellizzisrl.it]

Inviato: giovedì 25 febbraio 2021 11:30

A: 'Marianna Ettorre' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Cc: 'Alberto Bellizzi (Bellizzi srl)' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>; 'officina' <officina@bellizzisrl.it>

Oggetto: R: I: az.657

Buongiorno,
in allegato le invio preventivo a consuntivo delle lavorazioni svolte su veicolo indicato in oggetto.
Attendiamo Vs. gradito ordine formale.

Cordiali Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

p.Bellizzi srl

Giovanni Quassia

Tel. +390805058296 int.102

Fax. +390805050202



BredaMenarinibus

A Finmeccanica Company

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.
La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore [<mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it>]

Inviato: mercoledì 24 febbraio 2021 12:37

A: Info (Bellizzi srl) <info@bellizzisrl.it>

Cc: 'Alberto Bellizzi (Bellizzi srl)' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>; 'officina' <officina@bellizzisrl.it>

Oggetto: Re: I: az.657

qual è il preventivo?

Il 24/02/2021 12:24, Info (Bellizzi srl) ha scritto:

Ok. A questo punto attendiamo Vs. ordine per chiusura intervento.

Cordiali Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

p.Bellizzi srl

Giovanni Quassia

Tel. +390805058296 int.102

Fax. +390805050202



BredaMenarinibus

A Finmeccanica Company

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore [<mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it>]

Inviato: mercoledì 24 febbraio 2021 12:19

A: Info (Bellizzi srl) <info@bellizzisrl.it>

Cc: 'Alberto Bellizzi (Bellizzi srl)' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>; 'officina' <officina@bellizzisrl.it>

Oggetto: Re: I: az.657

Non ci sembra ci siano ulteriori problemi

Il 24/02/2021 12:06, Info (Bellizzi srl) ha scritto:

Buongiorno,
con la presente vorremmo chiedere informazioni riguardo il veicolo indicato in oggetto (Cfr. e-mail sotto citata), in particolare, vorremmo sapere se possiamo ritenere concluso il nostro intervento sul veicolo e in questo caso attendiamo Vs. ordine oppure, se dobbiamo pianificare una data utile per ricoverare il veicolo presso la ns. organizzazione.

In attesa di Vs. determinazioni in merito, porgiamo distinti saluti.

Cordiali Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

p.Bellizzi srl

Giovanni Quassia

Tel. +390805058296 int.102

Fax. +390805050202



BredaMenarinibus

A Finmeccanica Company

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.
La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darne immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Alberto Bellizzi (Bellizzi srl) [mailto:albertobellizzi@bellizzisrl.it]

Inviato: mercoledì 23 dicembre 2020 18:15

A: unitamanutenzioni@amat.ta.it

Cc: info@bellizzisrl.it; 'officina' <officina@bellizzisrl.it>

Oggetto: az.657

Priorità: Alta

In riferimento al veicolo in oggetto, facendo seguito all'intervento precedentemente effettuato in data 19/11/2020, riassumiamo di seguito le attività svolte quest'oggi:

1. Diagnosi motore completa
2. Sostituzione modulo dosatore urea (per tipologia non conforme all'originale)
3. Cancellazione guasti
4. Prova prolungata su strada con monitoraggio parametri

A seguito di quanto esposto è stato rilevato:

1. Sfiato anomalo di gas di scarico in prossimità della farfalla freno motore
2. Segnalazione scarsa efficienza catalizzatore.

Si consiglia il ripristino dello sfiato anomalo e la sostituzione del catalizzatore.

Restiamo pertanto in attesa di vs. decisioni in merito a chi dovrà provvedere a queste ultime attività segnalate.

Nel caso decideste di far effettuare alla ns. società i sopra indicati interventi, precisiamo che il veicolo dovrà essere ricoverato nella ns. officina.

Distinti saluti.

Alberto Bellizzi



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darne immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)



Ing. Marianna Ettore
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitatecnica@amat.ta.it

www.amat.ta.it



Ing. Marianna Eltonre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamantenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



Lavoro n.84/2021 del 26.02.2021

Spett.le

Bellizzi srl

Via dei Bucaneve s.n.

70026 Modugno (BA)

info@bellizzisrl.it

OGGETTO: BUS AZ.657 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE E SOST. INIETTORE UREA
CIGZDB30CF1B3.

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 25/02/2021, assunto al prot. 3511/21 del 25/02/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.063,84 + IVA;**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 3.063,84 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 07 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico.**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.84/2021 del 26.02.2021

Spett.le

Bellizzi srl

Via dei Bucaneve s.n.

70026 Modugno (BA)

info@bellizzisrl.it

OGGETTO: BUS AZ.657 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE E SOST. INIETTORE UREA
CIGZDB30CF1B3

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 25/02/2021, assunto al prot. 3511/21 del 25/02/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.063,84 + IVA;**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 3.063,84 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 07 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO 220110180

Cod. Cl.te
004551

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 1 / 2

N° Dossier	Data dossier	Modello	N° di VIN	Targa	Km
220110180	19/11/2020	AUTOBUS CITYMOOD	028633	EH479FT	360008

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
220110180.1 ORDINE RIPARAZIONE (M2) del 19/11/2020							
		INTERVENTO ESTERNO C/O VS. DEPOSITO					
		AUTOBUS AZ. 657					
180	D365	RIMBORSO KM	0,80		0,80	144,00	44
2,50	D366	TEMPO DI VIAGGIO OFFICINA/CLIENTE/OFFICINA	30,00		30,00	75,00	44
Totale						219,00	

MOTORE VA IN PROTEZIONE (DIAGNOSI)

DIAGNOSI GESTIONE MOTORE COMPLETA CON STRUMENTAZIONE CASA MADRE; "TEST UDST" ESEGUITO CON ESITO NEGATIVO. SOST. MODULO DENOX RISULTATO DIFETTOSO, COLLAUDO FINALE PROLUNGATO SU STRADA CON RILEVAMENTO PARAMETRI DINAMICI: RILEVATA "SCARSA EFFICIENZA CATALIZZATORE" CON CONSEGUENTE POSSIBILE DEPOTEZIAMENTO + MALFUNZIONAMENTO POMPA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO UREA (DA RIPRISTINARE). EFFETTUATO CICLO DI "RIGENERAZIONE FORZATA DPF" E CANCELLAZIONE FINALE ERRORI. SI CONSIGLIA RIPRISTINO POMPA RAFFREDDAMENTO UREA, + SOST. MODULO DOSATORE UREA (INIETTORE). E A SEGUIRE PROVA PROLUNGATA SU STRADA. SE DOVESSE RIPRESENTARSI IL GUASTO "EFFICIENZA CATALIZZATORE", BISOGNERA' INTERVENIRE SULLO STESSO.

6h11	P1	MANODOPERA	50,00	-20%	40,00	247,60	44
1	F504381868	DOSING MODULE FPT 50	1.910,00	-12%	1.680,80	1.680,80	44
1	D370	TARATURA E PROVE DI FUNZIONAMENTO	150,00		150,00	150,00	44
Totale						2.078,40	

INTERVENTO ESTERNO DEL 23/12/2020

MOTORE VA IN PROTEZIONE: DIAGNOSI MOTORE COMPLETA CON STRUMENTAZIONE CASA MADRE, SOSTITUZIONE MODULO DOSATORE UREA (INIETTORE) PER TIPOLOGIA NON CONFORME ALL'ORIGINALE; CANCELLAZIONE GUASTI E PROVA PROLUNGATA SU STRADA; RILEVATO SFIATO ANOMALO DA ZONA FRENO MOTORE/FARFALLA, E SEGNALEZIONE SCARSA EFFICIENZA CATALIZZATORE. SI CONSIGLIA RIPRISTINO SFIATO ANOMALO ZONA FARFALLA/FRENO MOTORE E CONSEGUENTE PROVA PROLUNGATA SU STRADA PER VERIFICA EFFICIENZA CATALIZZATORE.

6h02	P1	MANODOPERA	50,00	-20%	40,00	241,20	44
1	F5801755290	INIETTORE UREA	348,00	-12%	306,24	306,24	44
180	D365	RIMBORSO KM	0,80		0,80	144,00	44
2,50	D366	TEMPO DI VIAGGIO OFFICINA/CLIENTE/OFFICINA	30,00		30,00	75,00	44
Totale						766,44	

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

Totale mano d'opera 488,80 EUR
Totale ricambi 1.987,04 EUR
Totale varie 588,00 EUR

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via del Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO 220110180

Cod. Cl.te
004551

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 2 / 2

N° Dossier Data dossier
220110180 19/11/2020

Modello N° di VIN
AUTOBUS CITYMOOD 028633

Targa Km
EH479FT 360008

Qtà	Rif	Descrizione	Listino Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
-----	-----	-------------	----------------	---------------	-------------	-----

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003511/2021 del 25/02/2021 12:55:30

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I Vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale www.bellizzisrl.it alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL :

FIRMA PER ACCETTAZIONE :

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	3.063,84 €
44	SCISSIONE PAGAMENTI	22,00 %	3063,84	674,04	674,04 €
TOTAL DOCUMENTO					3.737,88 €

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060


Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it



BELLIZZI S.r.l.

ORDINE DI LAVORO

Data Apertura **23-12-22** Data prev. Consegna **23-12-22**

Commessa n. **2011018001**

CLIENTE	ATA-VAREMO			TELEFONO	
Contatto cliente	ING. ENORRE			CELLULARE	
MARCA MODELLO	CIVIC 1.6 1700			TARGA	EH-479-FT
DATA 1 ^a IMMATRIC.		KM	360412	TELAIO	028633
GARANZIA:	☒ NESSUNA	☐ COMPLETA	☐ SOLO CATENA CINEMATICA	☐ MANUTENZIONE PROGRAMMATA	☐ GARANZIA INTERNA
ACCETTATORE (Nome-firma)				FIRMA CLIENTE per accettazione lavori	

Inconv.	Inconvenienti segnalati dal cliente	(*) Lav. extra	Garanzia	Completato
1	MOTORE VA IN PROTEZIONE: DIOPHON			
2	COMPLETA CON STRUTTURAZIONE			
3	SOSTITUZIONE MODULO DOSATORE OREA			
4	VIBOLBA NON CONFORTE ALL'OPRANTE			
5	QUASI E PROVA PROVA SU STRADA			
6	STATO ADATTO DA ZONA FRENO			
7	E SE EMPLOZZIONE SCARSA EFFICIENZA			
8	SI CONSIGLIA RIPRISTINO STATO ADATTO ZONA			
9	FRONO ROTORE E CONSEGUENTE PROVA PROVA SU			
10	STRADA X VERIFICA EFFICIENZA			

ACCORDO TELEFONICO CON IL CLIENTE PER LAVORI EXTRA (*)

IME contatto cliente	DATA	ORA	Firma CO / Uff. Clienti
Controllo / Collaudo finale	DATA	Firma CO / collaudatore	Azienda per la Firma Clienti Torano Spa per accettazione lavori scritti e colori
STATICO	DINAMICO	23-12-22	Tel. 099 73561 Fax 099 779421
* Fornitura Bellizzi			Firma IVA 001453367



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **19/12/2020**
Numero problema **83.998**
Numero commessa **118456**

Data registrazione:

19/12/2020 00:41:32

Autobus: **0657**

Autista **FUMAROLA GIUSEPPE**

Località avaria: **PM**

inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**

AVARIA **NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **19.12.20 Piccoli 04:20-11:00**

**Eseguito diagnosi, riferito servizio MAX con conferme, lavoro
adesso 24/12/20 Piccoli - Zuccherelli - (Giovannazzi 11525) 11:50-13:00**

**Sumo Sogno Pisto servizio ripetuto, chiamato ufficio ora sono Turchia, invio
lavoro di assistenza FAP, Rv. adesso 24.12.20 Piccoli 06:20-04:30**

**Completato lavoro di montaggio fitta FAP lav. lavaggio. 16 e 18/01/21 Rocina (Giovannazzi)
Completamento lavori di montaggio FAP e tubi servizio motore, controllo presa su strada con
diagnostica sul bus per problema servizio motore. 24/01/21 Giovannazzi - Pannozzi 10657290
Sul servizio di controllo, pulizia max e velle, controllo. Lavori di revisione, presa commessa e controllo.**

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

**BEZZI IN AMAT 23/12/20 ESEGUITI LAVORI DI SOSTI-
TUZIONE INIEZIONE OSEA E CATTOLI DIAGNOSTICI DELLA DITTA
BEZZI IN AMAT, PERSISTE ANOMALIA, RICHIEDI ALTRI CONTROLLI
E LAVORAZIONI DA ESEGUIRE. SEQUE REPERTI CARATTERI E
QUESTO E DA FARE, DIETRO DELLA DITTA BEZZI**

Data e ora
restituzione

**25/01/21 Giovannazzi - Pannozzi 10720-1230 Completamento lavori
di rimontaggio per il motore e pannello superiore bus, eseguita presa
se fosse con manutenzione di servizio per questo problema.
25/01/21 11230**

* FAP revisionato da EUROMECANICA.

Firma Operatore

[Firma]

BELLIZZI S.r.l.

ORDINE DI LAVORO

Data Apertura 13/11/2020 Data prev. Consigna 13/11/2020

Commessa n. 2011018001

CLIENTE ALFA ROMEO
Contatto cliente ING. L. L. L. TELEFONO
CELLULARE

MARCA/MODELLO LTA GT8 100 / A2-657
DATA 1A IMMATRIC. KM 360008 TARGA EH-478-FT
TEL. 028633

GARANZIA: ☒ NESSUNA ☐ COMPLETA ☐ SOLO CATENA CINEMATICA ☐ MANUTENZIONE PROGRAMMATA ☐ GARANZIA INTERNA

ACCELTATORE (Nome-firma) FIRMA CLIENTE per accettazione lavori

Inconv.	Inconvenienti segnalati dal cliente	(*) Lav. extra	Garanzia	Completato
1	Lavoro va in protezione: Pieno			
2	Lavoro COMPLETO CON SOSTITUZIONE CRO			
3	Madre "VEST URG" ESE BUITO CON ESITO			
4	Ne gatto -> Sostituto Modulo De-Box			
5	Resultato Difetto (Foratura Benzina) Us. Pompa			
6	Colloquio finale Promesso su strada con			
7	Adattamento Parametri Daniel: Nuova "Scorsa			
8	Eff. della CATALIZZATORE" Con Conseguente			
9	Possibile deterioramento MALFUNZIONAMENTO PUPA			
10	Quindi Raffreddamento ORE A (Da-impugnare)			

ACCORDO TELEFONICO CON IL CLIENTE PER LAVORI EXTRA (*)

VE contatto cliente DATA ORA Firma CO / Uff. Clienti


Controllo / Collaudo finale Data Firma CO / collaudatore Firma Cliente per accettazione lavori e ritiro veicolo

STATICO DINAMICO 19/11/2020

Intervento aereo di "Ragione zone foresta DPF" e
Saveriazione finale Erich.

Il Concorso Rinnovo Vetro Raffreddamento (Ret +
Sostituzione Vetro Isolante Vetro (Durezza) E
A Sebbene Pieno Prolungato Su Spada.

Se dovesse ripresentarsi il gusto l'attesa
Cavalzatore! Bisogna intervenire solo
Stesso.



AMAT

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **17/11/2020**
 Numero problema **83.008**
 Numero commessa **114444**

Data registrazione:

17/11/2020 12:36:19Autobus: **0657**Autista **DI BELLA LUCA**Località avaria: **PM**Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

NON RENDE E NON CAMBIANO LE MARCE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

20.11.20 Giovinazzi - Candia
11:30-13:00 Inizio lavori di ripristino in pieno area lav. jasper.
23/11/20 Giovinazzi - (Candia 1650) 11:20-20:00 Saldatura pompe effluente
 modo modello una lancia laterale di apertura effluente per tubo di scarico motore lav. corp.
24/11/20 Giovinazzi 11:20-15:30 Saldatura tubo di scarico motore lav. corp.
14.12.20 Scuro 8:00-11:15 Eseguita saldatura tubo scarico
 e rimontato il tutto + fatto prova marce pignone

Invio ditta esterna:

DITTA BELLIZZI IN AMAT 19/11/20Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI DIAGNOSI, SOSTITUZIONE MANICO DOSSIERE ADRIUS.
ESEGUITA POMA SU STRADA, ESEGUITA RICOSTITUZIONE FORZATA, AZZERAMENTO
ERRORE SERVIZIO DALLA DITTA BELLIZZI, LA QUALE CONSEGUENTE DI
ESISTENZE LAUSAZIONE SU ALTRI COMPONENTI DATI IN AMAT. ACCORDATA
DA PIU' GIORNI DALLA DITTA BELLIZZI DIETRO BOLLA DI AVARIA

Data e ora
restituzione**14.12.20****14.12**

Firma Operatore