

V 988



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2563

OFFICIALE JOLLY

MANUT. BUS

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	2.563	06/12/2021			1.412,43

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C.da FELICIOLLA snc

74010 STATTE (TA)

Partita IVA: 02736800737 C.F. 02736800737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocentododici e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT98E0103015801000001402022

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 352 del 31/08/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
352 CIG ZA232C5DCA

IMPORTO LORDO	1.412,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.412,43

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.412,43	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5702527869 Data SDI: 02/09/2021 11:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Officine Jolly srl C.da Feliciolla sn 74010 - STATTE - TA - IT P.IVA: IT02736800737 Cod. Fiscale: 02736800737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	352	2021-08-31	EUR 1.723,16
Causale			
Fattura split payment			

Dati ordine acquisto**Dati DDT****Dettaglio linee Fattura**

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS. DARE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EMERGENZA C/O SEDI AMAT S.P.A. - CIG: ZA232C5DCA LAVORO IMP. N.103/2021 DEL 16/08/2021 RIF. VS. PROT. IN USCITA N.0015392/2021 DEL 23/08/2021 - RIF. PREV.PROT. N.15193-14374-15129/2021 DEL 16.08.2021	Numero	1	1.412,43	1.412,43	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.412,43	310,73

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 1.412,43	MONTE PASCHI DI SIENA	IT98E0103015801000001402022

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: wmqr01860

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5702527869 Data SDI: 02/09/2021 11:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Officine Jolly srl C.da Feliciolla sn 74010 - STATTE - TA - IT P.IVA: IT02736800737 Cod. Fiscale: 02736800737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	352	2021-08-31	EUR 1.723,16

Causale

Fattura split payment

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS. DARE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EMERGENZA C/O SEDI AMAT S.P.A. - CIG: ZA232C5DCA LAVORO IMP. N.103/2021 DEL 16/08/2021 RIF. VS. PROT. IN USCITA N.0015392/2021 DEL 23/08/2021 - RIF. PREV.PROT. N.15193-14374-15129/2021 DEL 16.08.2021	Numero	1	1.412,43	1.412,43	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-12-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18.10.2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18.10.2021

NOTE:

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.412,43	310,73

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 1.412,43	MONTE PASCHI DI SIENA	IT98E0103015801000001402022

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: wmqr01860

Versione Style 2.9.0



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 103 /2021

MN /2021

Ditta : OFFICINE SOLLY SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"	✓				
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI SI SI	C C C	15129 14373 14374	11-8-21 2-8-21 2-8-21	SI SI SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C+O	15382	23-08-21	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI SI SI	C C C	15129 14373 14374	11-08-21 02-08-21 02-08-21	SI SI SI
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro: <u>RAPPORTO LAVORO</u>	SI ✓	C	15183	16-08-21	
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>[Firma]</u>		Data: <u>06-10-21</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>352</u>	Data fattura: <u>31-08-21</u>	Importo: <u>1'412,43</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[Firma]</u>	Data <u>18.10.21</u>



Spett.le

OFFICINE JOLLY s.r.l.

C.da Feliciolla snc

STATTE (TA)

info@gruppjollyofficine.com

Lavoro IMP. 103/2021 del 16.08.2021

OGGETTO: ORDINE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO/EMERGENZA C/O SEDI AMAT S.P.A.
CIG ZA232C5DCA

In riferimento al preventivo, protocollo n°15193-14374-15129/2021 del 16.08.2021, inerente i **LAVORI DI PRONTO INTERVENTO/EMERGENZA C/O SEDI AMAT S.P.A.**, si emette ordinativo per un importo totale di € 1.412,43 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



Spett.le

OFFICINE JOLLY s.r.l.

C.da Feliciolla snc

STATTE (TA)

info@gruppjojollyofficine.com

Lavoro IMP. 103/2021 del 16.08.2021

OGGETTO: ORDINE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO/EMERGENZA C/O SEDI AMAT S.P.A.
CIG ZA232C5DCA

In riferimento al preventivo, protocollo n°15193-14374-15129/2021 del 16.08.2021, inerente i **LAVORI DI PRONTO INTERVENTO/EMERGENZA C/O SEDI AMAT S.P.A.**, si emette ordinativo per un importo totale di **€ 1.412,43 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Marco Piazza

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

PROT. N. 1034/2021

STATTE, LI 09/08/2021

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA. C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

OGGETTO: LAVORI IDRAULICI DI PRONTO INTERVENTO/EMERGENZA C/O LE SEDI AMAT S.P.A.

ANOMALIE SEGNALATE: CASSETTA DI SCARICO

Manodopera		
Sostituzione batteria di scarico.		
Sostituzione galleggiante.		
Ore	N. Tecnici	Ore totali
5,50	2	11,00

Codice	Ricambi	Q.ta'	Importo	Totale
130-600	Batteria di scarico	1	51,64	51,64
0042-03	Galleggiante	1	7,87	7,87
354-106	Valvola	1	5,72	5,72
Totale ricambi €.				65,23

Riepilogo	ORE	IMPORTO	TOTALE
Manodopera	11,00	30,00	330,00
Ricambi	-	-	65,23
TOTALE €.			395,23 + IVA

Distinti Saluti.

GRUPPO JOLLY officine
Officine Jolly S.R.L.
C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy
Tel. +39 099 474 47 45
P.Iva: 02736800737 - Cod. Uni. MSUXCR1

Officine Jolly Srl

C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy

info@gruppójollyofficine.com

www.gruppójollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45

fax +39 099 474 48 88

Pag. 1 a 1

GRUPPO LLY officine we find solution	SCHEDA DI ASSISTENZA TECNICA LAVORI C/O SEDE COMMITTENTE	PROC_OP_84 Rev.0_Edizione: 01.10.2019
--	---	--

Cliente: AMAT SPA

Commessa: ☐ LAVORI ELETTRICI

☒ LAVORI IDRAULICI

Località	TARANTO - DEPOSITO AMAT
Indirizzo	VIA C. BAUSTI

Data	Ore lavoro	
	Inizio	Fine
06/08/2021	7.00	19.30

Operatori	Cognome/Nome	Firma
Operatore 1		
Operatore 2		
Operatore 3		
Operatore 4		

Anomalie segnalate dal Cliente:	
	CASSERA DI SCARICO NUA VASO IGIENICO BAGNO UOMINI
	AL 1° P. PAL. UFFICI

	Attività eseguite	Ore/h
	SOSTITUZIONE BATTENTE DI SCARICO E	
	GAUFGGIANTE COMPRESA LA FORNITURA	

GRUPPO LLY officine we find solution	SCHEDA DI ASSISTENZA TECNICA LAVORI C/O SEDE COMMITTENTE	PROC_OP_ 8.4 Rev.0_Edizione: 01.10.2019
--	---	--

	Attività eseguite	Ore/h

Codice	Ricambi/Lubrificanti impiegati	Q.ta'

	Attività eseguite non indicate in Perizia Tecnica	Autorizzato da	Ore/h

GRUPPO LLY officine we find solution	SCHEDA DI ASSISTENZA TECNICA LAVORI C/O SEDE COMMITTENTE	PROC_OP_8.4 Rev.0_Edizione: 01.10.2019
--	---	---

Annotazioni:

ESITO DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE	
Contrassegnare la voce corrispondente	
☐	Anomalia risolta, impianto o mezzo in esercizio.
☐	Anomalia risolta parzialmente, impianto o mezzo in esercizio con limitazioni.
☐	Anomalia risolta parzialmente, impianto o mezzo fuori servizio per motivi di sicurezza.
☐	Anomalia non risolta, necessario ulteriore intervento. Impianto o mezzo fuori esercizio.

Spazio da compilare a cura del Cliente	
Cognome e Nome	Timbro e firma
_____	_____

PROT. N. 1034/2021

STATTE, LI 09/08/2021

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA. C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

OGGETTO: LAVORI IDRAULICI DI PRONTO INTERVENTO/EMERGENZA C/O LE SEDI AMAT S.P.A.

ANOMALIE SEGNALATE: CASSETTA DI SCARICO

Manodopera		
Sostituzione batteria di scarico.		
Sostituzione galleggiante.		
Ore	N. Tecnici	Ore totali
5,50	2	11,00

Codice	Ricambi	Q.ta'	Importo	Totale
130-600	Batteria di scarico	1	51,64	51,64
0042-03	Galleggiante	1	7,87	7,87
354-106	Valvola	1	5,72	5,72
Totale ricambi €.				65,23

Riepilogo	ORE	IMPORTO	TOTALE
Manodopera	11,00	30,00	330,00
Ricambi	-	-	65,23
TOTALE €.			395,23 + IVA

Distinti Saluti.

GRUPPO
JOLLY officine
OFFICINE JOLLY S.R.L.
C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy
Tel. +39 099 474 47 48
P.Iva: 02736800737 - Cod. Un. MSUXCR1

GRUPPO LLY officine we find solution	SCHEDA DI ASSISTENZA TECNICA LAVORI C/O SEDE COMMITTENTE	PROC_OP_84 Rev.0_Edizione: 01.10.2019
--	---	---

Cliente: AMAT SPA

Commessa: ☐ LAVORI ELETTRICI

☒ LAVORI IDRAULICI

Località	TARDIGNO - DEPOSITO AMAT
Indirizzo	VIA C. BAUISTI

Data	Ore lavoro	
	Inizio	Fine
06/08/2021	7.00	19.30

Operatori	Cognome/Nome	Firma
Operatore 1		
Operatore 2		
Operatore 3		
Operatore 4		

Anomalie segnalate dal Cliente:	
	CASSERA DI SCARICO ACQUA USATO IGIENICO BAGNO UOMINI
	AL 1° P. PAL. UFFICI

	Attività eseguite	Ore/h
	SOSTITUZIONE BAGNI DI SCARICO E	
	QUADRELLANTE COMPRESA LA FORNITURA	

GRUPPO LLY office no find solution	SCHEDA DI ASSISTENZA TECNICA LAVORI C/O SEDE COMMITTENTE	PROC_OP_84 Rev.0_Edizione: 01.10.2019
--	---	---

Attività eseguite		Ore/h

Codice	Ricambi/Lubrificanti impiegati	Q.ta'

Attività eseguite non indicate in Perizia Tecnica	Autorizzato da	Ore/h

Annotazioni:

ESITO DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Contrassegnare la voce corrispondente

☐	Anomalia risolta, impianto o mezzo in esercizio.
☐	Anomalia risolta parzialmente, impianto o mezzo in esercizio con limitazioni.
☐	Anomalia risolta parzialmente, impianto o mezzo fuori servizio per motivi di sicurezza.
☐	Anomalia non risolta, necessario ulteriore intervento. Impianto o mezzo fuori esercizio.

Spazio da compilare a cura del Cliente

Cognome e Nome

Timbro e firma

PROT. N. 996/2021

STATTE, LI 30/07/2021

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA. C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

OGGETTO: LAVORI ELETTRICI DI PRONTO INTERVENTO/EMERGENZA C/O LE SEDI AMAT S.P.A.

ANOMALIE SEGNALATE: Autoclave sempre in funzione.

Manodopera		
Regolazione pressostato elettronico.		
Sostituzione valvola.		
Controllo funzionamento galleggiante.		
Prova impianto.		
Ore	N. Tecnici	Ore totali
4,25	2	8,50

Codice	Ricambi	Q.ta'	Importo	Totale
256998	Valvola	1	58,00	58,00
Totale ricambi €.				58,00

Riepilogo	ORE	IMPORTO	TOTALE
Manodopera	8,50	30,00	255,00
Ricambi	-	-	58,00
TOTALE €.			313,00 + IVA

Distinti Saluti.

GRUPPO JOLLY officine
OFFICINE JOLLY S.R.L.
C.da FELICIOLLA SNC Statte (Ta)
Tel. +39 099 474 47 48
P.Iva: 02736800737 - Cod. Uni. MSUXCR1

Officine Jolly Srl

C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy

info@gruppójollyofficine.com

www.gruppójollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45

fax +39 099 474 48 88

Pag. 1 a 1

GRUPPO LLY officine we find solution	SCHEDA DI ASSISTENZA TECNICA LAVORI C/O SEDE COMMITTENTE	PROC_OP_8.4 Rev.0_Edizione: 01.10.2019
--	---	---



Cliente: AMAT SPA

Commessa: ☒ LAVORI ELETTRICI

☐ LAVORI IDRAULICI

Località	TARANTO
Indirizzo	CAPOCINEA AUCHAN

Data	Ore lavoro	
g/m/a	Inizio	Fine
21/05/2021	7:15	11:30

Operatori	Cognome/Nome	Firma
Operatore 1	LIA GUARDIA ANTICO	
Operatore 2	LORENZO LATANO	
Operatore 3		
Operatore 4		

Anomalie segnalate dal Cliente:	
	AUTOCALVE SEMPRE IN FUNZIONE

	Attività eseguite	Ore/h
	REGOLAZIONE PRESSOSTATO ELETTRICO	
	SOST. VALVOLA	
	CONTROLLO FUNZIONE GALLEGGIANTE	
	PROVA IMPIANTO	

GRUPPO LLY officine we find solution	SCHEDA DI ASSISTENZA TECNICA LAVORI C/O SEDE COMMITTENTE	PROC_OP_8.4 Rev.0_Edizione: 01.10.2019
--	---	---

	Attività eseguite	Ore/h

Codice	Ricambi/Lubrificanti impiegati	Q.ta'
WC.	PRESSOSTATICO	1

	Attività eseguite non indicate in Perizia Tecnica	Autorizzato da	Ore/h

GRUPPO LLY officine we find solution	SCHEDA DI ASSISTENZA TECNICA LAVORI C/O SEDE COMMITTENTE	PROC_OP_8.4 Rev.0_Edizione: 01.10.2019
--	---	---

Annotazioni:

ESITO DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE	
Contrassegnare la voce corrispondente	
☐	Anomalia risolta, impianto o mezzo in esercizio.
☐	Anomalia risolta parzialmente, impianto o mezzo in esercizio con limitazioni.
☐	Anomalia risolta parzialmente, impianto o mezzo fuori servizio per motivi di sicurezza.
☐	Anomalia non risolta, necessario ulteriore intervento. Impianto o mezzo fuori esercizio.

Spazio da compilare a cura del Cliente	
Cognome e Nome 	Timbro e firma

PROT. N. 997/2021

STATTE, LI 30/07/2021

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA. C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

OGGETTO: LAVORI IDRAULICI DI PRONTO INTERVENTO/EMERGENZA C/O LE SEDI AMAT S.P.A.

ANOMALIE SEGNALATE: Perdita cassetta di scarico vaso.

Manodopera		
Sostituzione cassetta completa.		
Sostituzione flessibile.		
Ore	N. Tecnici	Ore totali
4,50	2	9,00

Codice	Ricambi	Q.ta'	Importo	Totale
1328061	Cassetta	1	44,00	44,00
0340	Riduzione	1	5,20	5,20
Totale ricambi €.				49,20

Riepilogo	ORE	IMPORTO	TOTALE
Manodopera	9,00	30,00	270,00
Ricambi	-	-	49,20
TOTALE €.			319,20 + IVA

Distinti Saluti.

GRUPPO
JOLLY officine R.L.
Officine Jolly Srl
C.da FELICCIOLA snc Statte (TA)
Tel. +39 099 474 47 45
P.Iva 02736800737 Cod. Unif. MSUXCR1

Officine Jolly Srl

C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy

Info@gruppjollyofficine.com

www.gruppjollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45

fax +39 099 474 48 88


Pag. 1 a 1

Cliente: AMAT SPA

Commessa: ☐ LAVORI ELETTRICI☒ LAVORI IDRAULICI

Località	TARANTO
Indirizzo	PARCHEGGIO P.zza ICCO

Data g/m/a	Ore lavoro	
	Inizio	Fine
29/07/2021	07:00	11:30

Operatori	Cognome/Nome	Firma
Operatore 1	FACCHINI GIUSEPPE	
Operatore 2	FERNANDEZ ANIELLO	
Operatore 3		
Operatore 4		

Anomalie segnalate dal Cliente:	
	PERDITA CASSETTA DI SCARICO VASO

	Attività eseguite	Ore/h
	SOSTITUZIONE CASSETTA COMPLETA	
	SOSTITUZIONE FLESSIBILE	

	Attività eseguite	Ore/h

Codice	Ricambi/Lubrificanti impiegati	Q.ta'

	Attività eseguite non indicate in Perizia Tecnica	Autorizzato da	Ore/h

GRUPPO LLY officine we find solution	SCHEDA DI ASSISTENZA TECNICA LAVORI C/O SEDE COMMITTENTE	PROC_OP_8.4 Rev.0_Edizione: 01.10.2019
--	---	---

Annotazioni:

ESITO DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE	
Contrassegnare la voce corrispondente	
☐	Anomalia risolta, impianto o mezzo in esercizio.
☐	Anomalia risolta parzialmente, impianto o mezzo in esercizio con limitazioni.
☐	Anomalia risolta parzialmente, impianto o mezzo fuori servizio per motivi di sicurezza.
☐	Anomalia non risolta, necessario ulteriore intervento. Impianto o mezzo fuori esercizio.

Spazio da compilare a cura del Cliente	
Cognome e Nome	Timbro e firma
_____	_____

PROT. N. 1055/2021

STATTE, LI 11/08/2021

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA. C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

OGGETTO: LAVORI ELETTRICI DI PRONTO INTERVENTO/EMERGENZA C/O LE SEDI AMAT S.P.A.

ANOMALIE SEGNALATE: Cilindro serratura porta locale centralino

Manodopera		
Sostituzione cilindro serratura previo smontaggio ed approvvigionamento dello stesso.		
Ore	N. Tecnici	Ore totali
6,00	2	12,00

Codice	Ricambi	Q.ta'	Importo	Totale
1921	Cilindro	1	25,00	25,00
Totale ricambi €.				25,00

Riepilogo	ORE	IMPORTO	TOTALE
Manodopera	12,00	30,00	380,00
Ricambi	-	-	25,00
TOTALE €.			385,00 + IVA

Distinti Saluti.

GRUPPO
JOLLYofficine L.
Officine Jolly Srl
C.da FELICICOLA snc Sibille (Ta)
Tel. +39 099 474 47 45
P.Iva: 02736800737 - Cod. Univ. MSUXCR1

Officine Jolly Srl

C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy

info@gruppójollyofficine.com

www.gruppójollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45

fax +39 099 474 48 88

Pag. 1 a 1

	SCHEDA DI ASSISTENZA TECNICA LAVORI C/O SEDE COMMITTENTE	PROC_OP_8.4 Rev.0_Edizione: 01.10.2019
---	---	---


Cliente: AMAT SPA

Commessa: ☒ LAVORI ELETTRICI

☐ LAVORI IDRAULICI

Località	TARANTO
Indirizzo	VIA C. BONISTI - DEPOSITO AMAT

Data g/m/a	Ore lavoro	
	Inizio	Fine
11/08/2021	09:00	15:00

Operatori	Cognome/Nome	Firma
Operatore 1	PEZZO ANTONIO	
Operatore 2	BOCCUCCI IVANO	
Operatore 3		
Operatore 4		

Anomalie segnalate dal Cliente:	
	SOSTITUZIONE CILINDRO SERRATURA PORTA
	LOCALI CENTRALINO

	Attività eseguite	Ore/h
	ESEGUITA SOSTITUZIONE CILINDRO SERRATURA	
	PREVIO SERRAGGIO ED APPROVVIGIONAMENTO DELLA SESSA	

Oggetto: Re: AMAT SPA - CAMBIO SERRATURA CENTRALINO

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 11/08/2021, 12:52

A: "Ing. Pellicoro Domenico AMAT SpA" <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Buongiorno Domenico,

l'attività di sostituzione della serratura è stata eseguita, gentilmente vieni tu di persona a ritirare la copia.

La chiave deve essere custodita per evitare il ripetersi delle spiacevoli situazioni che hanno determinato la sostituzione della serratura.

Grazie ancora per il pronto intervento.

Saluti,

Tiziana

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il 11/08/2021 08:58, Ing. Pellicoro Domenico AMAT SpA ha scritto:

Buongiorno

La ditta Jolly sta intervenendo.

Dp

Inviato dal mio Galaxy

----- Messaggio originale -----

Da: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 11/08/21 08:39 (GMT+01:00)

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Cc: "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT SPA - CAMBIO SERRATURA CENTRALINO

Buongiorno Domenico,

come ti ho anticipato ieri telefonicamente si è resa necessaria la sostituzione della serratura della stanza del centralino.

Le nuove chiavi (in numero di tre esemplari) dovranno essere prese in carico unicamente dalla segreteria, dal sig. Marco Battista e, come mi hai detto, da te che ne conservi un capione per stanza in considerazione del ruolo rivestito.

Ti ringrazio.

Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

--