

1505



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 267

Disegno Urbano

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	367	14/02/2022			11.578,01

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DISEGNO URBANO Srl

VIA VIGILI DEL FUOCO CADUTI IN SERVIZIO 18/D

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 08141870728 C.F. 08141870728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimilacinquecentosettantotto e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT21E0538504003000080004289

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021 83 del 08/10/2021

202200000158221

PAGAMENTO FATTURE N.

2021 83 CIG Z1E30FEA96

IMPORTO LORDO	11.578,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.578,01

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	11.578,01	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000458221

Codice Fiscale: 08141870728

Identificativo Pagamento: 367

Data Inserimento: 14/02/2022 - 15:43

Importo: 11578,01 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visti
16/2/2022
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5923204543 Data SDI: 08/10/2021 12:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DISEGNO URBANO SRL VIA VV FF CADUTI IN SERV. 18/D 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT08141870728 Cod. Fiscale: 08141870728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021 83	2021-10-08	EUR 14.125,17

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000144 Data Ord. 2021-03-13 CIG Z1E30FEA96

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Fornitura e posa in opera di:	NR	1	11.578,01	11.578,01	22 %
Vetro accopp 4+4 s/fori -5 pz					22 %
Parete laterale - 3 pz					22 %
Vetro temp. c/fori - 11 pz					22 %
Cestino bravo - 4 pz					22 %
posacenere fuma inox - 62 pz					22 %
rif. ordine OACE000144					22 %
cig Z1E30FEA96					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.578,01	2.547,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO02	Bonifico	2021-12-08	EUR 11.578,01	BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA	IT21E0538504003000080004289

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jlkxmkhqi

Versione Style 2.9.0

12.12.2021 OK

RPC	N. IVA 2720
DATA DI REGISTR. 11 OTT. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5923204543 Data SDI: 08/10/2021 12:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DISEGNO URBANO SRL VIA VV FF CADUTI IN SERV. 18/D 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT08141870728 Cod. Fiscale: 08141870728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021 83	2021-10-08	EUR 14.125,17

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000144 Data Ord. 2021-03-13 CIG Z1E30FEA96

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Fornitura e posa in opera di:	NR	1	11.578,01	11.578,01	22 %
Vetro accopp 4+4 s/fori -5 pz					22 %
Parete laterale - 3 pz					22 %
Vetro temp. c/fori - 11 pz					22 %
Cestino bravo - 4 pz					22 %
posacenere fuma inox - 62 pz					22 %
rif. ordine OACE000144					22 %
cig Z1E30FEA96					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.578,01	2.547,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO02	Bonifico	2021-12-08	EUR 11.578,01	BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA	IT21E0538504003000080004289

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jlkxmkhqi

Versione Style 2.9.0

22.12.2021 OK



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2022	FIRMA <i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 25.10.2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25.10.2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>

NOTE:
Si allegano rapporti del 27/7/2021; 12/7/2021; 13/7/2021
15/7/2021; 24/8/2021

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DISEGNO URBANO Srl VIA VIGILI DEL FUOCO CADUTI IN SERVIZIO 18/D MODUGNO 70026 BA P.I. 08141870728 C.F. 08141870728 Tel: 0809260423 Fax: E-mail: commerciale@disegnourbano.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 16/02/2021 - ore 18:58	Nostro Riferimento Dellibera del CDA n° 111 del 11/12/2020	Data Doc. 13/03/2021	Numero Documento OACE000144				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z1E30FEA96		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009445		Parete laterale (pensilina)	NR	3,00	358,9700		1.076,91
0408		Posa in opera ricambio (pensilina)		3,00	75,0000		225,00
00009448		Vetro accoppiato 4+4 s/fori (pensilina)	NR	5,00	84,8900		424,45
0408		Posa in opera ricambio (pensilina)		5,00	100,0000		500,00
00009449		Vetro temperato c/fori bacheche (pensilina)	NR	11,00	145,5300		1.600,83
0408		Posa in opera ricambio (pensilina)		11,00	100,0000		1.100,00
00009453		Cestino bravo (pensiline)	NR	4,00	86,6200		346,48
0408		Posa in opera ricambio (pensilina)		4,00	25,0000		100,00
00009454		Posacenere Inox (pensiline)	NR	62,00	75,0700		4.654,34
0408		Posa in opera ricambio (pensilina)		62,00	25,0000		1.550,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DISEGNO URBANO Srl VIA VIGILI DEL FUOCO CADUTI IN SERVIZIO 18/D MODUGNO 70026 BA P.I. 08141870728 C.F. 08141870728 Tel: 0809260423 Fax: E-mail: commerciale@disegnourbano.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. mail del 16/02/2021 - ore 18:58	Dell'ibera del CDA n° 111 del 11/12/2020	13/03/2021	OACE000144	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1E30FEA96	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		Rif. Vs. prev. mail del 16/02/2021 - ore 18:58 Manutenzione pensiline distrutte					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 11.578,01	€ 2.547,16	€ 14.125,17
	Totale		€ 11.578,01	€ 2.547,16	€ 14.125,17

Firme

 **Il compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T



DISEGNO URBANO SRL
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 18/D
70026 - Modugno (BA)
Tel. 080 92 60 423
Pepe Pasquale - 393 99 81 807
P.iva 08141870728
Sito web : www.disegnourbano.it

Documento di trasporto

Destinazione:

00021
Amat SpA
via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA) (IT)

Destinatario:

00021
Amat SpA
via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA) (IT)

Codice cliente 00021	Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	Telefono	Data documento 05/07/2021	Numero documento 96
Magazzino: 01 Magazzino principale		Causale del trasporto: VEN Vendita		Pag. 1

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità
PAR-LAT_CIUADAD	rif. ord. OACE000144 - CIG. Z1E30FEA96 PARETE LATERALE CIUADAD MONTANTE+PANNELLO FORATO+COPPIA RINFORZI ,FASCE REGGICESTINO	Pz	3,00
VET_ACCOPP	VETRO ACCOPPIATO 4+4 SENZA FORI	Pz	5,00
VET_TEMP	VETRO TEMPERATO con fori per bacheche	Pz	11,00
0025294	BRAVO SLIK contenitore in lamiera verniciata fissaggio a parete (35 lt)	Pz	4,00
0025040	FUMA gettasigarette D=76 in acciaio inox fissaggio a parete	Pz	62,00

P.R.

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore del beni
N.colli	Peso netto	Peso lordo
Data e ora del trasporto 05/07/2021 19:25		Firma conducente
Annotazioni		Firma destinatario
Vettore	Data e ora del trasporto	Firma vettore
Vettore	Data e ora del trasporto	Firma vettore
Vettore	Data e ora del trasporto	Firma vettore

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*4 via/v.le/piazza Galeso

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo vetro

Montaggio nuovo Posacenere

Operazioni da effettuare:


Nessuna

Data: 27/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°97 via/v.le/piazza Bruno - OSPEDALE SS. ANNUNZIATA

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:


nessuna

Data: 27/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°43 via/v.le/piazza Vittorio Emanuele II Arcivescovado

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo vetro

Montaggio nuovo Posacenere

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 27/7/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*8 via/v.le/piazza Magna Grecia (angolo via Genova)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Impossibile effettuare manutenzione per spostamento non a norma

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato (segnalato nel report ispezione del 06/05)


Sostituzione n.1 vetro forato (segnalato nel report ispezione del 06/05)

Data: 27/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°60 via/v.le/piazza Strada Esterna per Talsano

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 12/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*66 via/v.le/piazza Litoranea Salentina

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 12/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*54 via/v.le/piazza Litoranea Salentina, 1578

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 12/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*65 via/v.le/piazza Mediterraneo (direzione Gandoli)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Sostituzione vetro forato


Sostituzione griglia laterale

Data: 12/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*s.n. via/v.le/piazza Carlo Magno

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 12/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°50 via/v.le/piazza Gregorio VII 19

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 12/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°99 via/v.le/piazza Jonio (fronte Cocomeros)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 12/7/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*71 via/v.le/piazza Domenico Savino 150

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo vetro forato

Data: 12/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*49 via/v.le/piazza Lama (giardini padre Pio)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere


Montaggio nuovo vetro forato

Data: 12/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*23 via/v.le/piazza Cannata (fronte MD)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo Posacenere

Montaggio n2 vetri forati


Montaggio n1 vetro non forato

Data: 13/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*24 via/v.le/piazza Cannata (Angolo v.le dell'Industria)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo Posacenere

Montaggio n1 vetro non forato

Data: 13/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*1 via/v.le/piazza Cannata (fronte corte d'appello)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo Posacenere

Montaggio n1 vetro forato

Data: 13/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*22 via/v.le/piazza Alcide de Gasperi

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 13/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*25 via/v.le/piazza del Turismo

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 13/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°75 via/v.le/piazza Calata Pesculli

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo Posacenere

Montaggio nuovo tris cestini


Montaggio nuova parete laterale

Data: 13/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°76 via/v.le/piazza Calata Saraceno

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 13/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*77 via/v.le/piazza S.S.106

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 13/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*52 via/v.le/piazza lago di Levico 4

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*53 via/v.le/piazza lago di Levico 22

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°80 via/v.le/piazza Lago di Pergusa (fronte via Ospedalichio)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione: _____

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo portacenere

Data: 15/07/2021



Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*81 via/v.le/piazza Lago di Pergusa 100

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*82 via/v.le/piazza lago di Lago di Pergusa (scuole)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°51 via/v.le/piazza Scoglio del Tonno 51

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°11 via/v.le/piazza Unità D'Italia (fronte via lago Ampollino)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°10 via/v.le/piazza Unità d'Italia (palazzetti)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°46 via/v.le/piazza Lago D'Arvo 41

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n*91 via/v.le/piazza Magnaghi 19

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°74 via/v.le/piazza cimitero di Taranto

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Data 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°88 via/v.le/piazza Contrada Feliciolla

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere


Montaggio nuovo cestino grigio

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°18 via/v.le/piazza golfo di Taranto 7

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°17 via/v.le/piazza Golfo di Taranto (angolo via Salina Piccola)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n* 19 via/v.le/piazza lago Maggiore

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate


Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*20 via/v.le/piazza C.so Italia (fronte casa di cura Acclavio)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Data: 15/07/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°30 via/v.le/piazza C.so Vittorio Emanuele II (Angolo via Pavese)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°28 via/v.le/piazza Lama (fronte chiesa)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo posacenere

Operazione da effettuare:


Nessuna

Data 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°48 via/v.le/piazza Brigantini

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/09/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*26 via/v.le/piazza Jonio (fronte bar 5 lune)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo posacenere

Operazione da effettuare:


Nessuna

Data 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*101 via/v.le/piazza Jonio (angolo via lago di Nemi)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*21 via/v.le/piazza C.so Italia (fronte Pacinotti)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo posacenere

Operazione da effettuare:


Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°9 via/v.le/piazza Magna Grecia,426 (Angeliflex)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo posacenere

Montaggio nuovo vetro forato

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*42 via/v.le/piazza Vittorio Emanuele II Ringhiera

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo Posacenere

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°45 via/v.le/piazza Discesa Vastò

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Montaggio nuovo posacenere

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*39 via/v.le/piazza Garibaldi

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*7 via/v.le/piazza Cesare Battisti 428

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo posacenere

Operazione da effettuare:


Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°61 via/v.le/piazza Strada esterna per Talsano (DIR. TA) 35

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:

Cestino bianco trafugato

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n° 96 via/v.le/piazza Bruno - OSPEDALE SS. ANNUNZIATA

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*34 via/v.le/piazza Dante Alighieri

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°2 via/v.le/piazza Orsini (chiesa San Francesco)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:


Nessuna

Data 24/08/2021



Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°3 via/v.le/piazza Orsini (angolo p.zza Gesù)



Rapporto fotografico

Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*36 via/v.le/piazza Cugini 33

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare: Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*37 via/v.le/piazza Minniti,3

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare: Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°6 via/v.le/piazza Principe Amedeo 145

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:

nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°5 via/v.le/piazza Principe Amedeo 5

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*32 via/v.le/piazza Oberdan 6

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*33 via/v.le/piazza Oberdan 65

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n°38 via/v.le/piazza Crispi 7

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*35 via/v.le/piazza Dante Alighieri 346

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:


Nessuna

Data: 24/08/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A T. Spa

Pensilina n*31 via/v.le/piazza Cesare Battisti (fronte AMAT)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Montaggio nuovo Posacenere

Operazione da effettuare:

nessuna

Data: 24/08/2021