



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
052/NS/12	10/03/2012	10.15	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
3	TARANTO - VIA GIUSTI				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
CITTA' MERCATO - TAMBURI	594	DW 791 TR			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
156310	MAIORANO	EMILIO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
MARUGGIO	15-11-62	15-04-96	MARUGGIO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA VIRGILIO, 14	D	TA2120384M	TARANTO	15/11/1983	24/10/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
LANCIA	K	AY 633 XF	MAROTTA GIUSEPPE	TARANTO
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
VIA BUCANEVE 1/B		GROUPAMA		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
CALDERONE ADOLFO (EX COLLEGA)	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Amivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SONO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATA DI COLORE NERO TRA LA PORTA CENTRALE E LA PORTA POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NEL TRANSITARE SU VIA GIUSTI, IL CONDUCENTE DI UN'AUTOVETTURA LANCIA K TARGATA AY633XF DI COLORE BEIGE METALLIZZATO, NEL MANOVRARE L'AUTO IN POSIZIONE DI PARCHEGGIO SUL LATO DESTRO, URTAVA L'AUTOBUS SULLA FIANCATA DESTRA TRA LA PORTA CENTRALE E LA PORTA POSTERIORE.
IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA, IRRITATO PER L'ACCADUTO, COMINCIAVA AD INVEIRE CONTRO IL SOTTOSCRITTO E PERTANTO NON E' STATO POSSIBILE RILEVARE ULTERIORI SUOI DATI E DELL'AUTOVETTURA
UN EX COLLEGA CALDERONE ADOLFO CHE VIAGGIAVA A BORDO DEL BUS SI DICHIARAVA DISPONIBILE A TESTIMONIARE SULL'ACCADUTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 16/03/2012

Mario Rullo

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 052/NS/12	DATA SINISTRO 10/03/2012	ORA 10.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GIUSTI		ANGOLO
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 594	TARGA AUTOBUS DW 791 TR
MATR. AGENTE 156310	COGNOME MAIORANO	NOME EMILIO	QUALIFICA Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA MARUGGIO	DATA DI NASCITA 15-11-62	DATA ASSUNZIONE 15-04-96	COMUNE DI RESIDENZA MARUGGIO
			C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA VIRGILIO, 14	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2120384M	RILASCIATA A TARANTO
		DATA RILASCIO 15/11/1983	SCADENZA PATENTE 24/10/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO K	TARGA AY 633 XF	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI
CALDERONE ADOLFO (EX COLLEGA)

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Amivo



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO



PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA: AY633XF

DATI DEL VEICOLO

Targa	AY633XF
Telaio	ZLA83800002082614
Omologazione	OE00162EST06B
Fabbrica / Tipo	FIAT AUTO SPA 838AH1AA 06B LANCIA K
Data Dichiarazione Conformita'	13/03/1998
Data Immatricolazione	27/03/1998
Data Aggiornamento Carta Circolazione	03/10/2008
KW	91,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	2387
Alimentazione	GASOLIO
Tara	1560
Portata	440
Peso Complessivo	2000
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	21/05/1998
R.P.	A364556Z

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Data Ultima Formalita'	03/10/2008
R.P.	A101574X

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A101574X
del	03/10/2008
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	02/10/2008
Prezzo del Veicolo	***** 1.200,00 * Euro

Proprietario	MAROTTA GIUSEPPE
Sesso / Tipo Societa'	MASCHILE
Data di nascita	05/10/1937
Comune di nascita	SOMMATINO (CL)
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIA BUCANEVE 1/B - 74100

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 7
 Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
 Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
 Non risultano iscritti gravami

Certificazione / Ispezione n. 247 del 20/03/2012 08:11:54

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro

foglio n.ro 1 segue foglio aggiuntivo



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO



PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA:

AY633XF

Importo totale

***** 2,84 * Euro

foglio n.ro 2

Oggetto: informazioni

Mittente: GIUSEPPE ALTOMARE <perizie10810@alice.it>

Data: 20/03/2012 19.12

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

Ciao Carlo sono Giuseppe Altomare, ti scrivo dalla mia mail personale.
Da scheda ANIA eseguita su veicolo AY633XF, è emerso quanto segue:

ULTIMA POSIZIONE ASSICURATIVA impresa 151 denominazione GROUPAMA ASSICURAZIONI
C.F./P.I. contraente MRTGPP37R05I824Q data effetto 02.10.2011 data scadenza
copertura 02.04.2012 data scadenza contratto 02.10.2012



Saluti

_____ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme
digitali 6983 (20120320) _____

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.nod32.it

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SONO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATA DI COLORE NERO TRA LA PORTA CENTRALE E LA PORTA POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NEL TRANSITARE SU VIA GIUSTI, IL CONDUCENTE DI UN'AUTOVETTURA LANCIA K TARGATA AY633XF DI COLORE BEIGE METALLIZZATO, NEL MANOVRARE L'AUTO IN POSIZIONE DI PARCHEGGIO SUL LATO DESTRO, URTAVA L'AUTOBUS SULLA FIANCATA DESTRA TRA LA PORTA CENTRALE E LA PORTA POSTERIORE.
IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA, IRRITATO PER L'ACCADUTO, COMINCIAVA AD INVEIRE CONTRO IL SOTTOSCRITTO E PERTANTO NON E' STATO POSSIBILE RILEVARE ULTERIORI SUOI DATI E DELL'AUTOVETTURA
UN EX COLLEGA CALDERONE ADOLFO CHE VIAGGIAVA A BORDO DEL BUS SI DICHIARAVA DISPONIBILE A TESTIMONIARE SULL'ACCADUTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 16/03/2010 *Adolfo Calderone*

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 052/NS/12	DATA SINISTRO 10/03/2012	ORA 10.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GIUSTI		ANGOLO	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 594	TARGA AUTOBUS DW 791 TR	
MATR. AGENTE 156310	COGNOME MAIORANO	NOME EMILIO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA MARUGGIO	DATA DI NASCITA 15-11-62	DATA ASSUNZIONE 15-04-96	COMUNE DI RESIDENZA MARUGGIO	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA VIRGILIO, 14	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2120384M	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 15/11/1983
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO K	TARGA AY 633 XF	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI
CALDERONE ADOLFO (EX COLLEGA)

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

Taranto, li 16/03/2012

Egr. Sig.

MAIORANO EMILIO
VIA VIRGILIO, 14
74020 MARUGGIO

Oggetto: Sinistro n° 052/NS/12 del 10/03/2012

Il giorno 10/03/2012, il bus n° 594 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 16/03/2012

Emilio Filippi

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 594 DATA 10/03/2012

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
APP12	PULLA	540	FLV	647	Meisner R			
3	TRM	709	CM	717	Meisner R			
3	CM	800	TRM	815	Meisner R			
3	TRM	801	CM	947	Meisner R	825	Ob.	
3	CM	953	TRM	1048	Meisner R			
3	TRM	1014	CM	1140	Meisner R			
3	CH	1140	TRM	1240	Meisner R			
3	TRM	1240	CH	1338	Meisner R			
3	CH	1339	TRM	1434	Meisner R			
3	TRM	1440	CH	1517	Meisner R			
3	CM	1522	TRM	1605	Meisner R			
3	TRM	1610	CM	1655	Meisner R			
3	CM	1702	TRM	1755	Meisner R			
3	TRM	1803	CM	1850	Meisner R			
3	CM	1855	TRM	1950	Meisner R			
3	TRM	1956	CM	2040	Meisner R			
3	CM	2048	TRM	2130	Meisner R			
3	TRM	2136	CM	2225	Meisner R			
4	TRM	2225	DER	2455	Meisner R			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>908</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>436</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>459</u>	DALLE ORE <u>1136</u>	DALLE ORE <u>1542</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>4745</u>	ALLE ORE <u>1522</u>	ALLE ORE <u>2455</u>																																																																																																																					
LINEA <u>3</u>	LINEA <u>3 2C</u>	LINEA <u>3</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																							
																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, li 29 MAR. 2012

Prot. 5819 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.
Calderone Adolfo
Via Atenisio, n.8
74121 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 10/03/2012
Verificatosi a Taranto in Via Giusti
Ns. Rif. 052/NS/12

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante il sinistro indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

BARI CMP
Poste

04.04.12

14 228009019 6

Numero

Indirizzo

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____ L

Egr. Sig.
Caldèrone Adolfo
Via Atenisio, n.8
74121 - TARANTO



Adolf Caldèrone
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

04/04/12
Data

[Signature]
Firma dell'incaricato alla distribuzione

[Stamp]
Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento


EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 VP - MOD. 01304 (EX W8402E) - SL [4] Ed. 07/05

Da restituire a

A.M.A.I. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



21/57/250



Taranto, li 29 MAR. 2012

Prot. N. 5811/UAG

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Sede legale e Direzione generale
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

RACCOMANDATA A.R.

e p.c. Spett.le
Direzione Generale
GROUPAMA ASS.NI Spa
Viale Cesare Pavese n.385
00144 - ROMA

**OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/09/05
n.209 e art.5 del D.P.R. 18/07/2006 n.254
SINISTRO DEL 10/03/2012 A POL. RCV N.25440869
(Ns. rif. 052/NS/12)**

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733), inoltra formale richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali derivatigli a seguito del sinistro avvenuto il 10/03/2012 ore 10.15 circa a Taranto in Via Giusti tra l'autobus targato DW791TR di proprietà dell'Amat Spa e il veicolo targato AY633XF di proprietà di Marotta Giuseppe.

A completamento dei dati riportati nel modello di denuncia di sinistro allegato, nel quale sono riportati tutti gli elementi indispensabili per la corretta richiesta, la scrivente Azienda precisa che il veicolo danneggiato sarà messo a Vs. disposizione in orari lavorativi per otto giorni non festivi consecutivi a far data della ricezione della presente, previ accordi telefonici con il ns. **Ufficio sinistri aziendale - TEL./FAX 099/7356261 - Via C. Battisti, 657 Taranto - sinistriamat@amat.ta.it.**

Si resta in attesa di riscontro e del dovuto risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____



Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Spett.le

NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa

Sede legale e Direzione generale

Via XXV Aprile

20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)



02 APR 2012

Firma per esteso del ricevente

(Nome e Cognome) _____

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane






Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 VP - MOD. 01304 (ex 984225) - SL [3] Ed. 07/05

Da restituire a

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



052/VS/12 (c.p.)
21/5N/250

Avviso di ricevimento



Raccomandata




Pacco



Assicurata

Euro _____



Numero

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Spett.le

Direzione Generale

GROUPAMA ASS.NI Spa

Viale Cesare Pavese n.385

00144 - ROMA

- 4 APR. 2012

AKKIVO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Inviati multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Aviso di ricevimento

EP 0683 EP 0505 - MOD. 23 JP - MOD. 01304 (EX 1304) - SL (4) Ed. 07/05

A. R.

postaprioritaria

Da restituire a _____

A.M.A.I. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



052/25112 (r.d.)

||||| ||| ||| ||| |

052/128 112

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

5865
30 MAR. 2012nationale
suisse

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ut.KG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STO	STAFF QUALITA'	☐

DIREZIONE TECNICA
Servizio Sinistri

c.a. Spettabile

A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

San Donato Milanese, 22/03/2012

SINISTRO N° 00908/2012/000188944/50M del 10/03/2012 - A.M.A.T.S.P.A. targa DW791TR

Avuta notizia del sinistro in oggetto abbiamo assegnato alla pratica il numero di riferimento indicato a margine che vorrà citare sempre in occasione di futuri contatti verbali e/o epistolari.

Per quanto concerne l'accertamento dei danni abbiamo già provveduto ad affidare l'incarico al perito perché proceda alla relativa stima.

Riferimento Perito:Denominazione: COLAPIETRO Vito Pasquale
Indirizzo: VIA EUROPA 35 - MOTTOLA

Telefono: +39 0998864788

Per completezza segnaliamo altresì, con l'intento di fare cosa gradita, la carrozzeria convenzionata alla quale potrà rivolgersi per effettuare le riparazioni, che riserverà un trattamento di sicuro interesse.

Riferimento Carrozzeria Convenzionata:Denom. Sociale: GUARINI
Indirizzo: VIA C BATTISTI 5190 - TARANTO (TA)Telefono: +39 0997791094
Fax: +39 0997791094Denom. Sociale: SCHENA C E MARRAFFA G SNC
Indirizzo: VIA MOTTOLA KM 2 - MARTINA FRANCA (TA)Telefono: +39 0804834449
Fax: +39**Informativa ai sensi dell'Art. 9 DPR 254/06**

Comunichiamo che, ai sensi dell'art. 9 del DPR 254 del 18-07-2006, l'impresa, ricevuta la documentazione completa ai sensi dell'art. 6 del citato DPR, procederà nel seguente modo:

1. formulerà congrua offerta di risarcimento del danno;
2. indicherà gli specifici motivi che impediscono l'offerta;

le attività di cui ai punti 1 e 2 verranno effettuate entro:

- 30 gg. nel caso di danno al veicolo/cose qualora il modulo di denuncia sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti;
- 60 gg. nel caso di danni riguardanti solo i veicoli/cose in assenza di constatazione amichevole firmata da entrambi i conducenti coinvolti;
- 90 gg. in caso di lesioni.

La responsabilità nel sinistro verrà determinata entro 30 giorni dalla data della richiesta di risarcimento che terrà conto anche della documentazione che controparte consegnerà al proprio assicuratore.

Entro tale termine verrà anche comunicato se per qualche motivo non fosse applicabile la procedura di RISARCIMENTO DIRETTO.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o assistenza è possibile rivolgersi anche al seguente numero: 800 134 864, attivo da lunedì a giovedì, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 17.

Ringraziamo per l'attenzione dedicatoci e porgiamo i nostri migliori saluti.

NATIONALE SUISSE S.p.A

Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.itNationale Suisse S.p.A.
società unipersonale soggetta all'attività di
direzione e coordinamento da parte della
Compagnia d'Assicurazioni Nazionale
Svizzera SA-Capitale soc. 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 585006
Albo Imprese n° 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274) Compagnia
con sistema di management certificatoNationale Suisse S.p.A.
società unipersonale soggetta all'attività di
direzione e coordinamento da parte della
Compagnia d'Assicurazioni Nazionale
Svizzera SA-Capitale soc. 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 585006
Albo Imprese n° 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274) Compagnia
con sistema di management certificato

NATIONALE SUISSE
VIA XXV APRILE 0
20097 S.DONATO M.SE MI

01127250100001001 301 GEROLI LOL PRIOR IT 2

A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Data di accettazione: 22/03/2012

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Calderone Adolfo, nato a Taranto il 14/10/1951 e ivi residente in Via Atenisio n.8, dichiara quanto segue:

giorno 10/03/2012 alle ore 10.15 circa viaggiavo a bordo del bus Amat Spa della linea 3 targato DW971TR. Il conducente del bus dopo aver svoltato da Via Dante per Via Giusti, si trovava un'autovettura targata AY633XF che manovrava per parcheggiare sul lato destro di Via Giusti. L'autista del mezzo pubblico si fermava per consentire al conducente dell'auto di parcheggiare. Nel frattempo si era creata una colonna di veicoli che iniziava a suonare. L'autista del bus resosi conto che il conducente dell'autovettura aveva ultimato il parcheggio e considerando che c'era lo spazio per passare, a questo punto, riprendeva la marcia.

Percorsi pochi metri si è sentito un rumore di urto, a quel punto l'autista Amat è sceso dal bus per rendersi conto dell'accaduto e constatava che l'automobilista aveva di nuovo manovrato urtando il bus sul lato destro posteriore.

Anche io sono sceso dal bus per rendermi conto della situazione.



Il signore alla guida dell'autovettura, piuttosto irritato per l'accaduto, si rivolgeva all'autista del bus con frasi offensive.

In fede.

Letto, confermato e sottoscritto

10/04/2018 Katherine Wolff

<u>6466</u>																					
Prot. N°	11 APR. 2012	PRESIDENTE	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DIRETTORE TECNICO	ESERCIZIO MOVIMENTO	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	ACQUISTI / CONTRATTI	CONTABILITA' / BILANCIO	INFORMATICA	PERSONALE / RETRIBUZIONI	TECNICO	PRODOTTI TRAFFICO	RAGIONERIA/ECONOMATO	STAFF QUALITA'						
Del P	DG	DA	DT	UEG	UA	UC	UI	UP	UT	UTPT	URGR	USQ									



DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Calderone Adolfo, nato a Taranto il 14/10/1951 e ivi residente in Via Atenisio n.8, dichiara quanto segue:

giorno 10/03/2012 alle ore 10.15 circa viaggiavo a bordo del bus Amat Spa della linea 3 targato DW971TR. Il conducente del bus dopo aver svoltato da Via Dante per Via Giusti, si trovava un'autovettura targata AY633XF che manovrava per parcheggiare sul lato destro di Via Giusti. L'autista del mezzo pubblico si fermava per consentire al conducente dell'auto di parcheggiare. Nel frattempo si era creata una colonna di veicoli che iniziava a suonare. L'autista del bus resosi conto che il conducente dell'autovettura aveva ultimato il parcheggio e considerando che c'era lo spazio per passare, a questo punto riprendeva la marcia.

Percorsi pochi metri si è sentito un rumore di urto, a quel punto l'autista Amat è sceso dal bus per rendersi conto dell'accaduto e constatava che l'automobilista aveva di nuovo manovrato urtando il bus sul lato destro posteriore.


Anche io sono sceso dal bus per rendermi conto della situazione.

Il signore alla guida dell'autovettura, piuttosto irritato per l'accaduto, si rivolgeva all'autista del bus con frasi offensive.

In fede

Letto, confermato e sottoscritto

10/04/2012 Calderone Adolfo



Oggetto: SIN. N. 908-2012-000188944 DEL 10/03/2012 (NS. RIF. 052/NS/12)

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 13/04/2012 19.18

A: VITO COLAPIETRO <periziecol@alice.it>, periziecol@tiscali.it

Con riferimento al sinistro in oggetto trasmettiamo in allegato la dichiarazione rilasciata in data 10/04/2012 dal Sig. Calderone Adolfo.


Distinti saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

—Allegati:—

052NS12.CALDERONE.PDF

267 KB

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 854,00/G /12		Relazione di perizia per AMAT				Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.									
Assicurato AMAT N.594				Controparte IGNOTO				Impresa di controparte N.N.													
Esercizio 2012		Numero sinistro 052/NS/12				Codice - Agenzia				Data sinistro 10/03/2012											
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si											
Data Incarico 20/03/2012		Data primo rilievo 20/03/2012		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 6		Privilegio a favore di									
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il / /											
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa BA763YC											
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26						Targa DW791TR		Telaio ZCM2400L000368811		1° Immatr. 25/11/98											
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 60		Colore - Tipo smalto ARANCIONE DOPPIO STRATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si											
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 													
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°		Assi n°									
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00													
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi							
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo				* (Iva Esclusa)							
Modanatura arco passaruota posteriore .Dx				S		S		S						80,00							
3° pannello laterale inferiore .Dx				M 1,0		M 1,0		M 1,5													
4° pannello laterale inferiore .Dx				L 0,5		L 0,5		L 0,5													
5° pannello laterale inferiore .Dx				L 0,5		L 0,5		L 0,5													
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo		ME		Totale Ricambi							
Telefono:				Totale Tempi		2,0		2,0		2,5				€ 80,00							
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 0,38		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,29		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6		Totale Tempi Supplementari		Ore 2,27							
Totale tempi VE Ore 4,77																					
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		€		Imponibile 80,00		€		Iva 16,80		€							
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 4,77 €/h		11,55		€		55,09		€		11,57							
Totale Imponibile		€		317,86				€				€		€							
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 8,77 €/h		20,66		€		181,19		€		38,05							
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66		€				€		€							
Totale (Imponibile)		€		317,86		S.Rifiuti 0,50 % di		316,28		€		1,58		€							
Totale (Iva Compresa)		€		384,61						€		317,86		€							
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		€						€		66,75		€							
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 1,1											
TOTALE Indennizzo		€		317,86		Osservazioni:															
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:														Data consegna 29/05/2012		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	


per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 854,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **052/NS/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **10/03/2012**
Data Perizia: **20/03/2012**

Assicurato: **AMAT N.594**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26**
Targa: **DW791TR**
Controparte: **IGNOTO**




per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 854,00/G /12
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 052/NS/12
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.

Data Sinistro: 10/03/2012
Data Perizia: 20/03/2012

Assicurato: AMAT N.594
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26
Targa: DW791TR
Controparte: IGNOTO



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 052/NS/12	DATA SINISTRO 10/03/2012	ORA 10.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GIUSTI		ANGOLO	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 594	TARGA/AUTOBUS DW 791 TR	
MATR. AGENTE 156310	COGNOME MAIORANO	NOME EMILIO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA MARUGGIO	DATA DI NASCITA 15-11-62	DATA ASSUNZIONE 15-04-96	COMUNE DI RESIDENZA MARUGGIO	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA VIRGILIO, 14	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2120384M	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 15/11/1983
		SCADENZA PATENTE 24/10/2013		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO K	TARGA AY 633 XF	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUcente (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DAMNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
CALDERONE ADOLFO (EX COLLEGA)	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SONO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATA DI COLORE NERO TRA LA PORTA CENTRALE E LA PORTA POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NEL TRANSITARE SU VIA GIUSTI, IL CONDUCENTE DI UN'AUTOVETTURA LANCIA K TARGATA AY633XF DI COLORE BEIGE METALLIZZATO, NEL MANOVRARE L'AUTO IN POSIZIONE DI PARCHEGGIO SUL LATO DESTRO, URTAVA L'AUTOBUS SULLA FIANCATO DESTRA TRA LA PORTA CENTRALE E LA PORTA POSTERIORE.
IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA, IRRITATO PER L'ACCADUTO, COMINCIAVA AD INVEIRE CONTRO IL SOTTOSCRITTO E PERTANTO NON E' STATO POSSIBILE RILEVARE ULTERIORI SUOI DATI E DELL'AUTOVETTURA
UN EX COLLEGA CALDERONE ADOLFO CHE VIAGGIAVA A BORDO DEL BUS SI DICHIARAVA DISPONIBILE A TESTIMONIARE SULL'ACCADUTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 16/03/2010 *Meirone Rullo*

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT		001	854,00/12	
		Assicurato	Controparte	Impresa Controparte		
		AMAT N.594	IGNOTO	N.N.		
Esercizio	Sinistro N.	Codice Agenzia		Data Sinistro		
2012	052/NS/12			10/03/2012		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
20/03/2012	20/03/2012	TARANTO	ASS	A1	6	29/05/2012

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 21 %	6,43
Totale	37,03
Non Imponib.	
Totale	37,03
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,03

Note:

Taranto, li' 29/05/2012

Importo PERIZIA IVA compresa:384,61

Data..... Visto del Liquidatore.....

Oggetto: SINISTRO DEL 10/03/2012 A POL. RCV N. 25440869 - AMAT SPA (DW791TR) / MAROTTA (AY633XF) - NS. RIF. 052/NS/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 22/03/2012 8.45

A: ns@sistemasinistri.it

CC: sinauto@nationalesuisse.it

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Segue formale richiesta di risarcimento danni ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

052NS12.PDF

170 KB