

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 024/NS/12	DATA SINISTRO 09/02/2012	ORA 15.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA OBERDAN		ANGOLO VIA NITTI	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 597	TARGA AUTOBUS DW 983 TR	
MATR. AGENTE 111412	COGNOME CANTORE	NOME MASSIMO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 16/11/1973	DATA ASSUNZIONE 26/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO Via ROMA N. 118 -TALSANO	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5068751K	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 17/09/1999
			SCADENZA PATENTE 03/09/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO YPSILON	TARGA DF 869 JL	PROPRIETARIO FAGO ANTONIO (Ta, 5/9/89)	COMUNE DI RESIDENZA S. GIORGIO J. (TA)
VIA / PIAZZA VIA GIORGIONE N. 18			COMPAGNIA ASSICURATRICE CARIGE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	


Sinistro Passivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO VISIBILE AL PARAURTI LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PORTIERA LATO GUIDA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

PERCORREVO VIA OBERDAN E GIUNTO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA NITTI MI FERMAVO ALLO STOP, MA MIO MALGRADO, A CAUSA DELL'ASFALTO RESO SCIVOLOSO DALLA PIOGGIA, IL MEZZO SCIVOLAVA DI QUEL TANTO DA URTARE CON IL PARAURTI ANTERIORE LATO SINISTRO LA PORTIERA LATO GUIDA DI UN'AUTOVETTURA LANCAI YPSILON DI COLORE NERO CHE SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA.

A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE VIAGGIAVANO QUATTRO UOMINI DI COLORE E UN CLOCHARD E NESSUNO SUBIVA DANNI FISICI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

TA, 13/02/2012

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO VISIBILE AL PARAURTI LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PORTIERA LATO GUIDA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

PERCORREVO VIA OBERDAN E GIUNTO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA NITTI MI FERMAVO ALLO STOP, MA MIO MALGRADO, A CAUSA DELL'ASFALTO RESO SCIVOLOSO DALLA PIOGGIA, IL MEZZO SCIVOLAVA DI QUEL TANTO DA URTARE CON IL PARAURTI ANTERIORE LATO SINISTRO LA PORTIERA LATO GUIDA DI UN'AUTOVETTURA LANCAI YPSILON DI COLORE NERO CHE SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA.

A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE VIAGGIAVANO QUATTRO UOMINI DI COLORE E UN CLOCHARD E NESSUNO SUBIVA DANNI FISICI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

CA. 13/02/2012

pagina

2



Spett.le
ITALIANA ASSICURAZIONI
Agenzia di BARI G09
Via D.co CIRILLO, 73
70100 - BARI
Tel. 080/5541674
FAX 080/5541640

Oggetto: comunicazione di apertura sinistro.

Il sottoscritto CANTORE MASSIMO Operatore
di Esercizio dell'Azienda A.M.A.T. S.p.A., aderente alla polizza Responsabilità
Civile Terzi della Italiana Assicurazioni, trasmette denuncia di sinistro
avvenuto in data 09/02/2012 all'autobus n° 597 - DW 983 TR

Il sottoscritto chiede che sia aperta la relativa pratica assicurativa ed autorizza la
Italiana Assicurazioni a liquidare la somma direttamente all'Azienda AMAT
SpA, in caso di risarcimento colposo.

Trasmette, in allegato, denuncia di sinistro.

Distinti saluti

Taranto, 21/02/2012

In fede



RAPPORTO TX

22 FEB. 2012 11:24

LOGO :
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00805541640	22 FEB. 11:23	00'44	TX	03	OK

Taranto, li 13/02/2012

Egr. Sig.

CANTORE MASSIMO
Via ROMA N. 118 - TALSANO
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 024/NS/12 del 09/02/2012

Il giorno 09/02/2012, il bus n° 597 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.


Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 13/02/2012



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 594 DATA 09-02-2018

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
APPA	CH	525	KVA	630	MRO			
1/2	CH	710	FAT	755	L460			
1/2	FAT	808	CH	855	U6			
1/2	CH	905	FAT	1000	U6			
1/2	FAT	1005	CH	1100	U6			
3	FAT	12:03	CH	12:35	CANTORE MAS			
3	CH	12:38	FAT	13:35	CANTORE MAS			
3	FAT	13:38	CH	14:25	CANTORE MAS			
3	CH	14:31	FAT	15:15	CANTORE MAS			
3	FAT	15:18	CH	16:00	CANTORE MAS			
3	CH	16:05	FAT	17:00	CANTORE MAS			
3	FAT	17:06	CH		CANTORE MAS			
3	CH	1800	FAT	1852	DICERSCORR			
4	FAT	1858	CH	1944	u			
4	CH	1949	FAT	2044	u			
4	FAT	2056	CH	2129	u			
4	CH	2135	FAT	2218	u			
4	FAT	2223	CH	2300	u			
4	CH	2305	FAT		u			
DSR		00.16			DICERSCORR			
					U3mo			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° <u>006</u> DALLE ORE <u>505</u> ALLE ORE <u>1105</u> LINEA <u>1/E</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Marco Franceschi</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 16%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 16%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>11:28</u> ALLE ORE <u>17:57</u> LINEA <u>DE 3</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Renzo Marini</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 16%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 16%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° <u>2/M</u> DALLE ORE <u>17:47</u> ALLE ORE <u>0.16</u> LINEA <u>3</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Stefano Girelli</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 16%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 16%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 13:15

Taranto, li 20 FEB. 2012

Prot. n.: 3162 UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)


OGGETTO: Sinistro del 09/02/2012 a Pol. RCV N.25440891
AMAT SPA (DW983TR) / FAGO (DF869JL)
Ns. Rif. 024/NS/12

In allegato alla presente Vi trasmettiamo la denuncia di sinistro indicato in oggetto già anticipata via mail.

Qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti il ns. Ufficio sinistri aziendale è a Vs. disposizione: TEL./FAX 099/7356261 - sinistriamat@amat.ta.it.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 499,00/G /12		Relazione di perizia per AMAT				Codice/Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.597				Controparte FAGO ANTONIO				Impresa di controparte 086 - CARIGE			
Esercizio 2012		Numero sinistro 024/NS/12		Codice - Agenzia				Data sinistro 09/02/2012			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si	
Data Incarico 17/02/2012		Data primo rilievo 17/02/2012		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 7	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26						Targa DW983TR		Telaio ZCM2400L001489269		1° Immatr. 20/05/99	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto ARANCIONE PASTELLO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €	
C.R. VOCI DI DANNO						SR		LA		VE	
ME						DCMS		Costo dei Ricambi			
Listino ricambi aggiornato al [//]						Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
Tempo						Tempo		Tempo		Tempo	
Riscontrati lievissimi danni da vetustà in corrispondenza del fianchetto ant.sx e paraurti anteriore centrale, non considerati in perizia.											
Codice / Riparatore						Fascia Carr.		SR		LA	
Telefono:						A1		VE operativo		ME	
Totale Tempi						Tempo		Tempo		Tempo	
Supplemento per Doppio Strato 15%						Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	
Ore						Ore		Ore		Ore	
Valore Assicurato(A)						Valore a nuovo(N)		Ricambi		Imponibile	
€						€ 1,00		€		€	
Insuff. Assicurativa %						Coeff. Riduzione %		Materiale Consumo		€	
(C-A)/Cx100=						(N-C)/Nx100=		Ore		€	
%						%		€		€	
Totale Imponibile						€		€		€	
Degrado						€		Mano d'opera carrozzeria		€	
Insufficienza Assicurativa %						€		Ore		€	
%						%		€		€	
Totale (Imponibile)						€		S.Rifiuti 0,50 % di		€	
Totale (Iva Compresa)						€		TOTALE STIMA		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del						%		€		€	
Indennizzo Contrattuale						€		Importo Richiesto		€	
€						€		Importo Concordato		€	
TOTALE Indennizzo						€		Importo Lesioni		€	
€						€		Fermo Tecnico		Giorni	
Osservazioni:											
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753]						Data consegna		Firma Professionista		Ruolo N.	
Genius Professional Ver: RELEASE:						13/03/2012		per. ind. Ernesto Sion		3812	
										Foglio N.	
										1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 499,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **024/NS/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **09/02/2012**
Data Perizia: **17/02/2012**

Assicurato: **AMAT N.597**
Veicolo: **N.N.**
Targa: **DW983TR**
Controparte: **FAGO ANTONIO**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 499,00/G /12
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 024/NS/12
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.

Data Sinistro: 09/02/2012
Data Perizia: 17/02/2012

Assicurato: AMAT N.597
Veicolo: N.N.
Targa: DW983TR
Controparte: FAGO ANTONIO



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 024/NS/12	DATA SINISTRO 09/02/2012	ORA 15.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA OBERDAN	ANGOLO VIA NITTI	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO	N° SOCIALE 597	TARGA AUTOBUS DW-983 TR	
MATR. AGENTE 111412	COGNOME CANTORE	NOME MASSIMO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 16/11/1973	DATA ASSUNZIONE 26/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
C.A.P. 74100	DOMICILIO Via ROMA N. 118 - TALSANO	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5068751K
RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 17/09/1999	SCADENZA PATENTE 03/09/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO YPSILON	TARGA DF 869 JL	PROPRIETARIO FAGO ANTONIO (Ta, 5/9/89)	COMUNE DI RESIDENZA S. GIORGIO J. (TA)
VIA / PIAZZA VIA GIORGIONE N. 18		COMPAGNIA ASSICURATRICE CARIGE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		



DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
AUTORITA' INTERVENUTA		TESTIMONI		
NESSUNO				

Sinistro Passivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO VISIBILE AL PARAURTI LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PORTIERA LATO GUIDA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

PERCORREVO VIA OBERDAN E GIUNTO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA NITTI MI FERMAVO ALLO STOP, MA MIO MALGRADO, A CAUSA DELL'ASFALTO RESO SCIVOLOSO DALLA PIOGGIA, IL MEZZO SCIVOLAVA DI QUEL TANTO DA URTARE CON IL PARAURTI ANTERIORE LATO SINISTRO LA PORTIERA LATO GUIDA DI UN'AUTOVETTURA LANCAI YPSILON DI COLORE NERO CHE SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA.

A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE VIAGGIAVANO QUATTRO UOMINI DI COLORE E UN CLOCHARD E NESSUNO SUBIVA DANNI FISICI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

CA. 13/02/2012

pagina 2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento		
			AMAT		001	499,00/12		
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.597		FAGO ANTONIO		086 - CARIGE	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro			
2012	024/NS/12				09/02/2012			
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
17/02/2012	17/02/2012	TARANTO	ASS		A1	7	13/03/2012	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 7 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 21 %	6,43
Totale	37,03
Non Imponib.	
Totale	37,03
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,03

Note:

Taranto, li' 13/03/2012

Importo PERIZIA IVA compresa:0,00

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Oggetto: SINISTRO DEL 09/02/2012 A POL. RCV N. 25440891 - AMAT SPA (DW983TR) / FAGO (DF869JL) - NS. RIF. 024/NS/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 14/02/2012 13.05

A: ns@sistemasinistri.it

CC: sinauto@nationalesuisse.it

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Segue invio della copia originale per via epistolare.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

— Allegati: —

024NS12.PDF

96.8 KB