



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
055 / 12	13/03/2012	18.50	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
24	Q.RE PAOLO VI - ROTATORIA MOTORIZZAZIONE				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
IPERCOOP - CITTA' MERCATO		565	DP 907 GP		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
480680	RESSA	DOMENICO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	29-04-1962	29/12/2008	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA LAGO ALIMINI GRANDE N.	D	TA 2195551W	TARANTO	28/06/77	27/06/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Am. VANDALICI



N° SINISTRO

055 / 12



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE VETRO POSTO ALL'ALTEZZA RUOTA POSTERIORE LATO PORTE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 13/03/2012 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC TARANTO-SALINELLA.

".....AL Q.RE PAOLO VI SENTIVO IL RUMORE DI UN SASSO CHE COLPIVA UNO DEI FINESTRINI".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TAR 16/03/2012

pagina

2



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
055 / 12	13/03/2012	18.50	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
24	Q.RE PAOLO VI - ROTATORIA MOTORIZZAZIONE		
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
IPERCOOP - CITTA' MERCATO	565	DP 907 GP	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
480680	RESSA	DOMENICO	CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	29-04-1962	29/12/2008	TARANTO
			C.A.P.
			74100
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA LAGO ALIMINI GRANDE N.	D	TA 2195551W	TARANTO
		DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
		28/06/77	27/06/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

--


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE VETRO POSTO ALL'ALTEZZA RUOTA POSTERIORE LATO PORTE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 13/03/2012 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC TARANTO-SALINELLA.

".....AL Q.RE PAOLO VI SENTIVO IL RUMORE DI UN SASSO CHE COLPIVA UNO DEI FINESTRINI".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 16/03/2012

Protocollo Verbale: TACS28 2012 VD 900461

Protocollo Sdi: TACS282012900417



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC TARANTO-SALINELLA

VIA LAGO DI NEMI, 97

Tel. 099/7724061 - Fax 099/7724058 - E-mail stta335140@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Ressa Domenico** nato a Taranto (TA) il 29/04/1962, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante patente di guida cat. D/E n. TA2195551W rilasciata dalla Prefettura di Taranto in data 28/06/1987, residente a Taranto (TA), Via Lago Alimini Grande N. 20/b, telefono 099378479, e relativa a "danneggiamento", fatto avvenuto il 13/03/2012, alle ore 18:50 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 15/03/2012 alle ore 10:21, in Taranto presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO-SALINELLA, avanti al sottoscritto M. O. ANNICCHIARICO Gianfranco appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Premetto di essere un autista dell'AMAT. In data 13/03/2012 ero di servizio sulla linea 24 ed ero alla guida dell'autobus marca Menarini n. 565 targato DP907GP. Alle ore 18:50 circa, giunto alla rotatoria ubicata innanzi alla sede della Motorizzazione Civile, sentivo il rumore di un sasso che colpiva uno dei finestrini. Giunto su Via Magnaghi mi accorgevo che il vetro colpito dal sasso, che si identifica in quello posto all'altezza della ruota posteriore lato porte, si era completamente infranto. Non sono in grado di dire chi abbia lanciato il sasso ma preciso che episodi simili si sono già verificati nel citato quartiere Paolo VI. Il veicolo è coperto da polizza assicurativa contro gli atti vandalici con la compagnia Nationale Suisse.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat S.p.a., partita iva 00146330733, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA), Via Cesare Battisti 657, telefono 0997356111 è stata vittima di danneggiamento il 13/03/2012, alle ore 18:50 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), Taranto altezza rotatoria Motorizzazione Civile.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Domenico Ressa



L'Ufficiale di P.G.

Mar. Ord. Gianfranco ANNICCHIARICO

[Signature]

STAMPASIN S P A - MOBILE (TA) - 8 2417 4272

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 5

DALLE ORE 512

ALLE ORE 1210

LINEA 112

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
S. Guasà D'Amico

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° 452

DALLE ORE 1028

ALLE ORE 1631

LINEA 24

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
De Bortolotto

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 1631

ALLE ORE 22146

LINEA 24

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Domenico Reme

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____

Se montato prima che il bus rientra ammesso su TTT

il vero presunto De Bortolotto

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Protocollo Verbale: TACS28 2012 VD 900461

Protocollo Sdi: TACS282012900417



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC TARANTO-SALINELLA

VIA LAGO DI NEMI, 97

Tel. 099/7724061 - Fax 099/7724058 - E-mail stta335140@carabinieri.it

Prot. N	15 MAR 2012
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/ISTRUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
U/RG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Ressa Domenico** nato a Taranto (TA) il 29/04/1962, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante patente di guida cat. D/E n. TA2195551W rilasciata dalla Prefettura di Taranto in data 28/06/1987, residente a Taranto (TA), Via Lago Alimini Grande N. 20/b, telefono 099378479, e relativa a "danneggiamento", fatto avvenuto il 13/03/2012, alle ore 18:50 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 15/03/2012 alle ore 10:21, in Taranto presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO-SALINELLA, avanti al sottoscritto M. O. ANNICCHIARICO Gianfranco appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Premetto di essere un autista dell'AMAT. In data 13/03/2012 ero di servizio sulla linea 24 ed ero alla guida dell'autobus marca Menarini n. 565 targato DP907GP. Alle ore 18:50 circa, giunto alla rotatoria ubicata innanzi alla sede della Motorizzazione Civile, sentivo il rumore di un sasso che colpiva uno dei finestrini. Giunto su Via Magnaghi mi accorgevo che il vetro colpito dal sasso, che si identifica in quello posto all'altezza della ruota posteriore lato porte, si era completamente infranto. Non sono in grado di dire chi abbia lanciato il sasso ma preciso che episodi simili si sono già verificati nel citato quartiere Paolo VI. Il veicolo è coperto da polizza assicurativa contro gli atti vandalici con la compagnia Nationale Suisse.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat S.p.a., partita iva 00146330733, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA), Via Cesare Battisti 657, telefono 0997356111 è stata vittima di danneggiamento il 13/03/2012, alle ore 18:50 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), Taranto altezza rotatoria Motorizzazione Civile.-----//


Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Domenico Ressa



L'Ufficiale di P.G.

Maj. Ord. Gianfranco ANNICCHIARICO