



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
018/NS/12	23/01/2012	17.45	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
1/2	TARANTO - CAPOLINEA DI CITTA' MERCATO				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TAMBURI - CITTA' MERCATO		599	EH 025 FT		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
156315	MAIORANO	ENZO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
MANDURIA	18/10/1982	15/12/2005	MARUGGIO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIALE VIRGILIO 14	D	TA5213531M	MCTC-TA	27/09/2006	22/09/2016
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS 590	DW 782 TR	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		NATIONALE SUISSE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA



TESTIMONI

IL COLLEGA MARZO MASSIMILIANO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Passivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 599

LIEVE STRISCIATA SUL FIANCO SINISTRO (DA META' BUS FINO ALLA PARTE POSTERIORE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 590

IL LIEVE URTO E' AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DELL'ANGOLO POSTERIORE DESTRO DOVE NON SI RICONTRAVANO DANNI.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

A FINE CORSA DI LINEA 1/2 MI ACCINGEVO AD EFFETTUARE LA FERMATA, QUANDO DISTRATTAMENTE STRISCIAVO LIEVEMENTE L'AUTOBUS PARCHEGGIATO N. 590.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente


TA, 03/02/2012

Maurizio B. [signature]

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra


Vista posteriore



590

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



590

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 599

LIEVE STRISCIATA SUL FIANCO SINISTRO (DA META' BUS FINO ALLA PARTE POSTERIORE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 590

IL LIEVE URTO E' AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DELL'ANGOLO POSTERIORE DESTRO DOVE NON SI RICONTRAVANO DANNI.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

A FINE CORSA DI LINEA 1/2 MI ACCINGEVO AD EFFETTUARE LA FERMATA, QUANDO DISTRATTAMENTE STRISCIAVO LIEVEMENTE L'AUTOBUS PARCHEGGIATO N. 590.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 03/02/2012

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 018/NS/12		DATA SINISTRO 23/01/2012		ORA 17.45		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 1/2		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA DI CITTA' MERCATO				ANGOLO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO				N° SOCIALE 599		TARGA AUTOBUS EH 025 FT	
MATR. AGENTE 156315		COGNOME MAIORANO		NOME ENZO		QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA MANDURIA		DATA DI NASCITA 18/10/1982		DATA ASSUNZIONE 15/12/2005		COMUNE DI RESIDENZA MARUGGIO	
						C.A.P. 74020	
DOMICILIO VIALE VIRGILIO 14		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5213531M		RILASCIATA A MCTC-TA	
						DATA RILASCIO 27/09/2006	
						SCADENZA PATENTE 22/09/2016	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS 590	DW 782 TR	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			NATIONALE SUISSE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
IL COLLEGA MARZO MASSIMILIANO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Passivo

Taranto, li _____

Egr. Sig.

MAIORANO ENZO
VIALE VIRGILIO 14
74020 MARUGGIO

Oggetto: Sinistro n° 018/NS/12 del 23/01/2012

Il giorno 23/01/2012, il bus n° 599 da Lei condotto, impegnato sulla linea 1/2, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 03/02/2012

Maiorano Enzo

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 599 DATA 23 01 2012

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
1/2	CM	800	TAR	535	RUBINATO S.			
1/9	TAR	533	CM	600				
1/2	CM	613	TAR	650				
1/2	TAR	651	CM	745				
1/2	CR	748	TAR	810				
1/2	TAR	846	CM	940				
1/2	CM	943	TAR	1035				
1/2	TAR	1041	CM		de GIORGIO S.			
1/2	CM	11.39	TAM	12.35	MARINO D'AD	1140	BATT	<i>[Signature]</i>
1/2	TAM	12.35	CM	13.30				
1/2	CM	13.37	TAM	14.35				
1/2	TAM	14.30	CM	15.40				
1/2	CM	15.40	VIM	16.45				
1/2	TAM	16.45			MARINO D'AD			
/	DOR	18.40	P.M.	19.00	NORMATO B.			
/	P.M.	19.05	FANO	19.36	" "			
27	FANO	19.41	P.H.	22.00	" "			
1/2	LVA	22.05	DOR	24.00	NORMATO B.			
					MARINO D'AD			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>002</u> DALLE ORE <u>440</u> ALLE ORE <u>1137</u> LINEA <u>112</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>De Gregorio S.</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>11.79</u> ALLE ORE <u>18.53</u> LINEA <u>112</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Ulion</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>252</u> DALLE ORE <u>18.01</u> ALLE ORE <u>00.34</u> LINEA <u>87</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Donato Bruno</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

AL MONTE LA 599, PROSSIMITÀ VIA IN PARTI E NOTO VIOLO ANHARE +
 STRISCIA TURNA PARTI COFIN E POST. SR, LA BOTTA ANOHANA,
 LA FACEVO NOTARE, NEL PIAZZALE AL SIG. HAZZARANO (HANOVHAT)
 E AL SIG. RIZZO (ISOTONO), IN QUANTO APPROPRIAMENTE DI PERSONA
 NATURA - 20/07/2007
 al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ ore 11.30

STAMPASID S.p.A. - Moligola (TA) - S.2217 1273

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>454</u> DALLE ORE <u>6.05</u> ALLE ORE <u>10.35</u> LINEA <u>BIS 454</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Firma]</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>405</u> DALLE ORE <u>10.38</u> ALLE ORE <u>17.33</u> LINEA <u>112</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Firma]</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>204</u> DALLE ORE <u>17.26</u> ALLE ORE <u>23.41</u> LINEA <u>1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Stanislao Giovanni</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

N.B. CAUSA INTENSO TRAFFICO LA CORSA DELLE ORE 17.34, ARRIVAVA CON NOTEVOLE RITARDO AL CAPOLINEA TAMBURI, E SU DISPOSIZIONE DEL SUPERIORE DI LINEA C.M. LA PARTENZA DELLE ORE 19.29 DA VIA CONSIGLIO NON VENIVA EFFETTUATA - STANISLAO G. [Firma]

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Spett.le
ITALIANA ASSICURAZIONI
Agenzia di BARI G09
Via D.co CIRILLO, 73
70100 - BARI
Tel. 080/5541674
FAX 080/5541640

Oggetto: comunicazione di apertura sinistro.

Il sottoscritto MAIORANO ENZO Operatore
di Esercizio dell'Azienda A.M.A.T. S.p.A., aderente alla polizza Responsabilità
Civile Terzi della Italiana Assicurazioni, trasmette denuncia di sinistro
avvenuto in data 23/01/2012 all'autobus n° 599 - EH025FT

Il sottoscritto chiede che sia aperta la relativa pratica assicurativa ed autorizza la
Italiana Assicurazioni a liquidare la somma direttamente all'Azienda AMAT
SpA, in caso di risarcimento colposo.

Trasmette, in allegato, denuncia di sinistro.

Distinti saluti

Taranto, 03/02/2012


In fede Maiorano E. 025

RAPPORTO TX

03 FEB. 2012 17:40

LOGO :
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00805541640	03 FEB. 17:40	00'43	TX	03	OK

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 432,00/G /12		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.					
				Assicurato AMAT N.599		Controparte AMAT N.590		Impresa di controparte 208 - NATIONALE SUISSE							
				Esercizio 2012		Numero sinistro 018/NS/12		Codice - Agenzia		Data sinistro 23/01/2012					
				Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si	
Data Incarico 09/02/2012		Data primo rilievo 09/02/2012		Località TARANTO		C/o. ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 8		Privilegio a favore di			
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il / /					
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa BB591DT					
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU4P/26						Targa EH025FT		Telaio ZCM2400L000498824		1° Immatr. 26/01/99					
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto ARANCIONE DOPPIO STRATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si					
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 							
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°		Assi n°			
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo				* (Iva Esclusa)	
Modanatura arco passaruota posteriore .Sx				S		S		S						80,00	
5° pannello laterale inferiore arancione .Sx				G 2,0		G 3,0		G 3,0							
6° pannello laterale inferiore arancione .Sx				L 0,5		L 0,5		L 1,0							
7° pannello laterale inferiore arancione .Sx				M 1,0		M 2,0		M 2,0							
Penultimo pannello laterale inferiore arancione .Sx				L 0,5		L 0,5		L 1,0							
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo		ME		Totale Ricambi	
Telefono:				Totale Tempi		4,0		6,0		7,0				€ 80,00	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 1,05		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,81		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6		Totale Tempi Supplementari		Ore 3,46	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		€ 80,00		Iva		€ 16,80		Totale		€ 96,80	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 10,46 €/h		11,55		€ 120,81		€ 25,37		€ 146,18			
Totale Imponibile		€ 626,63		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		€			
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 20,46 €/h		20,66		€ 422,70		€ 88,77		€ 511,47			
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66		€		€		€			
Totale (Imponibile)		€ 626,63		S.Rifiuti 0,50 % di		623,51		€ 3,12		€ 0,66		€ 3,78			
Totale (Iva Compresa)		€ 758,22		TOTALE STIMA		€ 626,63		€ 131,60		€ 758,23					
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto		€		Importo Concordato		€		Importo Lesioni		€	
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto		€		Importo Concordato		€		Importo Lesioni		€	
TOTALE Indennizzo		€ 626,63		Osservazioni:											
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 13/03/2012 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1															

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 432,00/G /12
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 018/NS/12
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.
Data Sinistro: 23/01/2012
Data Perizia: 09/02/2012

Assicurato: AMAT N.599
Veicolo:
Targa: EH025FT
Controparte: AMAT N.590




per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 432,00/G /12
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 018/NS/12
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.

Data Sinistro: 23/01/2012
Data Perizia: 09/02/2012

Assicurato: AMAT N.599
Veicolo:
Targa: EH025FT
Controparte: AMAT N.590



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 018/NS/12	DATA SINISTRO 23/01/2012	ORA 17.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA DI CITTA' MERCATO		ANGOLO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 599		TARGA AUTOBUS EH 025 FT
MATR. AGENTE 156315	COGNOME MAIORANO	NOME ENZO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA MANDURIA	DATA DI NASCITA 18/10/1982	DATA ASSUNZIONE 15/12/2005	COMUNE DI RESIDENZA MARUGGIO	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIALE VIRGILIO 14	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5213531M	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 27/09/2006
			SCADENZA PATENTE 22/09/2016	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS 590	DW 782 TR	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			NATIONALE SUISSE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
IL COLLEGA MARZO MASSIMILIANO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE


SINISTRO PASSIVO

N° SINISTRO

018/NS/12



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 599

LIEVE STRISCIATA SUL FIANCO SINISTRO (DA META' BUS FINO ALLA PARTE POSTERIORE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 590

IL LIEVE URTO E' AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DELL'ANGOLO POSTERIORE DESTRO DOVE NON SI RICONTRAVANO DANNI.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

A FINE CORSA DI LINEA 1/2 MI ACCINGEVO AD EFFETTUARE LA FERMATA, QUANDO DISTRATTAMENTE STRISCIAVO LIEVEMENTE L'AUTOBUS PARCHEGGIATO N. 590.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☒ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 03/02/2012

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT			001	432,00/12	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.599		AMAT N.590		208 - NATIONALE SUISSE	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro		
2012		018/NS/12				23/01/2012		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
09/02/2012	09/02/2012	TARANTO	ASS		A1	8	13/03/2012	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 8 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 21 %	6,43
Totale	37,03
Non Imponib.	
Totale	37,03
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,03

Note:

Taranto, li' 13/03/2012

Importo PERIZIA IVA compresa:758,23

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 433,00/G 1/2		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.				
Assicurato AMAT N.590			Controparte AMAT N.599			Impresa di controparte 208 - NATIONALE SUISSE					
Esercizio 2012			Numero sinistro 018/NS/12			Codice - Agenzia 23/01/2012					
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza			
								Recupero o IVA Si			
Data Incarico 09/02/2012		Data primo rilievo 09/02/2012		Località TARANTO		C/o ASS		Foto N. 5			
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Privilegio a favore di //			
Localario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								Già Targa BA687YC			
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26					Targa DW782TR		Telaio ZCM2400L000358810		1° Immatr. 20/11/98		
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 60		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si		
Allestimenti/Dotazioni					Ultima revisione //		Ubicazione Danni 				
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
										Assi n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00			
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
Ultimo pannello laterale inferiore arancione .Dx				S 1,5		S 1,0		S 2,0		169,52	
Ultimo pannello laterale superiore grigio .Dx				G 2,5		G 3,5		G 3,5			
Penultimo pannello laterale superiore grigio .Dx				L 0,5		L 1,0		L 1,0			
Portello posteriore				L 1,5		L 2,0		L 2,0			
Paraurti posteriore				M 1,5		M 1,5		M 2,0			
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo	
Telefono:				Totale Tempi		7,5		9,0		10,5	
Ore				Ore		Ore		Ore		Ore	
Doppio Strato 15%				Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Totale Tempi Supplementari		Totale tempi. VE	
1,58				1,21		1,6		4,39		14,89	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale	
€		€		€		€ 169,52		€ 35,60		€ 205,12	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 14,89 €/h		Ore 11,55		Ore 171,98		Ore 36,12	
%		%		%		%		%		%	
994,97		994,97		994,97		994,97		994,97		994,97	
Degradato		Mano d'opera carrozzeria Ore 31,39 €/h		Ore 20,66		Ore 648,52		Ore 136,19		Ore 784,71	
Insufficienza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica Ore €/h		Ore 20,66		Ore		Ore		Ore	
€		€		€		€		€		€	
994,97		994,97		994,97		994,97		994,97		994,97	
Totale (Imponibile)		S.Rifiuti 0,50 % di		Ore 990,02		Ore 4,95		Ore 1,04		Ore 5,99	
€		€		€		€		€		€	
1.203,91		1.203,91		1.203,91		1.203,91		1.203,91		1.203,91	
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		TOTALE STIMA		€ 994,97		€ 208,95		€ 1.203,92	
€		€		€		€		€		€	
Indennizzo Contrattuale		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico		Giorni	
€		€		€		€		€		3,9	
TOTALE Indennizzo		€ 994,97		Osservazioni:							
€		€									
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 13/03/2012				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion			
				Ruolo N. 3812				Foglio N. 1			


per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 433,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **018NS/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **23/01/2012**
Data Perizia: **09/02/2012**

Assicurato: **AMAT N.590**
Veicolo:
Targa: **DW782TR**
Controparte: **AMAT N.599**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 433,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **018NS/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **23/01/2012**
Data Perizia: **09/02/2012**

Assicurato: **AMAT N.590**
Veicolo:
Targa: **DW782TR**
Controparte: **AMAT N.599**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 018/NS/12	DATA SINISTRO 23/01/2012	ORA 17.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA DI CITTA' MERCATO		ANGOLO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 599	TARGA AUTOBUS EH 025 FT	
MATR. AGENTE 156315	COGNOME MAIORANO	NOME ENZO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA MANDURIA	DATA DI NASCITA 18/10/1982	DATA ASSUNZIONE 15/12/2005	COMUNE DI RESIDENZA MARUGGIO	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIALE VIRGILIO 14	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5213531M	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 27/09/2006
		SCADENZA PATENTE 22/09/2016		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS 590	DW 782 TR	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		NATIONALE SUISSE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
IL COLLEGA MARZO MASSIMILIANO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Passivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 590
LIEVE STRISCIATA SUL FIANCO SINISTRO (DA META' BUS FINO ALLA PARTE POSTERIORE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 590
IL LIEVE URTO E' AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DELL'ANGOLO POSTERIORE DESTRO DOVE NON SI RICONTRAVANO DANNI.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

A FINE CORSA DI LINEA 1/2 MI ACCINGEVO AD EFFETTUARE LA FERMATA, QUANDO DISTRAATTAMENTE STRISCIAVO LIEVEMENTE L'AUTOBUS PARCHEGGIATO N. 590.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE **APERTURA SINISTRO** ☐ SI ☒ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 03/02/2012

Manfredi



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento		
			AMAT		001	433,00/12		
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.590		AMAT N.599		208 - NATIONALE SUISSE	
			Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro
2012	018/NS/12				23/01/2012			
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
09/02/2012	09/02/2012	TARANTO	ASS		A1	5	13/03/2012	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 5 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 21 %	6,43
Totale	37,03
Non Imponib.	
Totale	37,03
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,03

Note:

Taranto, li' 13/03/2012

Importo PERIZIA IVA compresa: 1.203,92

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Taranto, li 14/aprile/2012

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sin. N° 18/ns/12 Bus 599.

Ai sensi del punto 6.3 Chek della procedura PR.08 "Gestione sinistri" è stata sottoposta a verifica la perizia n° 432,00/G/12 redatta dallo Studio peritale Ernesto Sion inerente il sinistro in oggetto.

Analizzata la suddetta perizia si esprime parere di congruità.

Distinti saluti

Prot. N° 6750
16 APR. 2012
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
U/RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐
☐

F.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

Taranto, li 28/aprile/2012

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sin. N° 18/ns/12 Bus 590.

Ai sensi del punto 6.3 Chek della procedura PR.08 "Gestione sinistri" è stata sottoposta a verifica la perizia n° 433,00/G/12 redatta dallo Studio peritale Ernesto Sion inerente il sinistro in oggetto.

Analizzata la suddetta perizia si esprime parere di congruità.

Distinti saluti

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° 7646

Del 30 APR. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ut.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

F.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

Prot. 22298/UP

21 DIC. 2012

All'Agente
MAIORANO Enzo

e p.c. Al Capo Unità AA.GG. e P.R.

Dott.ssa Tiziana Tursi

S E D E

OGGETTO: Sinistro n° 018/NS/12 del 23/01/2012. Polizza Kasco "Società Italiana Assicurazioni"

Si comunica che, ad avvenuta estinzione del risarcimento del danno dovuto per il sinistro passivo n° 105/AR/12 del 31/05/2012, sarà avviata a carico della S.V. la trattenuta di € 50,00 per il recupero del danno riferito al sinistro passivo in oggetto fino a totale estinzione dell'importo dovuto di € 100,00.

Detta somma è dovuta a titolo di franchigia per il sinistro n° 018 del 23/01/2012, per il quale è pervenuto in data 08/05/2012 l'assegno della Compagnia Italiana Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla polizza Kasco cui la S.V. ha aderito in data 04/08/2011.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Taranto, li 14/12/2012

Al Responsabile Area Personale
D.ssa Maria Fabiola Menenti
SEDE

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

Prot. N. 21988
Del 18 DIC. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UTPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UTRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Oggetto: **Sinistro passivo numero 018/NS/12 del 23/01/2012**

Si invia il fascicolo relativo al sinistro passivo indicato in oggetto occorso al dipendente Maiorano Enzo (Matricola 156315), ai fini del recupero, con le competenze dei prossimi mesi della somma di € 100,00.

La Compagnia Italiana Assicurazioni, cui aderisce il dipendente, per il sinistro in questione ha risarcito all'Azienda il danno al netto della franchigia di € 100,00.

Si prega di informare la scrivente al termine della procedura di recupero.

Distinti saluti.

Il Capo Unità AA.GG. - P.R. - Sinistri
(Dottoressa Tiziana Tursi)

Allegati: copia della notifica dell'importo del danno al dipendente (ns. prot.16394 del 19/09/2012), copia della notifica degli assegni di € 500,00 (ns. prot.8147 del 08/05/2012) e di € 65,00 (ns. prot. 21217 del 04/12/2012).

Taranto, li 14/12/2012

P.R.T.

Al Responsabile Area Personale
D.ssa Maria Fabiola Menenti
SEDE

21088

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

18/12/2012

Oggetto: **Sinistro passivo numero 018/NS/12 del 23/01/2012**

Si invia il fascicolo relativo al sinistro passivo indicato in oggetto occorso al dipendente Maiorano Enzo (Matricola 156315), ai fini del recupero, con le competenze dei prossimi mesi della somma di € 100,00.

La Compagnia Italiana Assicurazioni, cui aderisce il dipendente, per il sinistro in questione ha risarcito all'Azienda il danno al netto della franchigia di € 100,00.

Si prega di informare la scrivente al termine della procedura di recupero.

Distinti saluti.

***Il Capo Unità AA.GG. - P.R. - Sinistri
(Dottorssa Tiziana Tursi)***

Allegati: copia della notifica dell'importo del danno al dipendente (ns. prot.16394 del 19/09/2012), copia della notifica degli assegni di € 500,00 (ns. prot.8147 del 08/05/2012) e di € 65,00 (ns. prot. 21217 del 04/12/2012).



BANCA REALE

018/NS/12

Banca Reale SpA • Società appartenente al Gruppo Reale Mutua • Capitale Sociale € 30.000.000 int. vers. • Partita IVA/C.F./N° d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07760860010 • Albo Banche 5426 • Codice ABI 3136
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia • Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

TORINO, 21.11.2012

21217
Prot. n.
Del 04 DIC. 2012
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
ACQUISTI/CONTRATTI ☐
CONTABILITA'/BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STAFF QUALITÀ ☐

000576580

Spett.le
ANAT SPA
V. C. BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
IT

Riferimento:
Società ITALIANA ASSICURAZIONI
Ufficio BARI /
V. CALEFATI 78
70121 BARI (BA)
Tel. 0800998011 Fax. 0800800998039
Liquidatore: ROSSINI SERAFINA

Oggetto:
R.C.G. Sinistro n. 2012/13968/00
Avvenuto in CAPOLINEA CITTA' MERCATO il 23/01/2012
Agenzia di BARI "CARRASSI" Polizza
Parti coinvolte: FIT-CISL TARANTO / ANAT SPA
Note: LIQUIDAZIONE A SALDO PER DANNI BUS AZ. N. 599 TG. EH025FT COND. MAIORANO ENZO

Allo scopo di definire il sinistro in oggetto, in nome e per conto della ITALIANA ASSICURAZIONI
trasmettiamo assegno bancario non trasferibile n. 0801652610.05
dell'importo di Euro SESSANTACINQUE/00*

La società ordinante terrà a Vs. disposizione non oltre 60 giorni dalla data della presente e comunque salvo revoca la
somma sopra indicata che potrete incassare presso il Vostro istituto di credito dopo aver firmato l'assegno per trattenza
(sul fronte) e per girata (sul retro).

Ci è gradita l'occasione per porgere i ns. migliori saluti.

Banca Reale S.p.A.

03138-01199.9

BANCA REALE

Via Corte D'Appello, 11 - 10122 Torino - Numero verde: 802.808

TORINO

21.11.2012

euro *65.00*
VALIDO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE



A vista pagate per questo Assegno Bancario non trasferibile all'ordine nostro
euro SESSANTACINQUE/00*
n. 0801652610.05

ANAT SPA
00146330733
V. C. BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Firma per trattenza

N. Assegno

Banca

CAB



BANCA REALE

Corso Vittorio Emanuele, 111 - 10128 Torino
Numero Verde 803.808

018/MS/12

Banca Reale SpA • Società appartenente al Gruppo Reale Mutua • Capitale Sociale € 30.000.000 int. vers. • Partita IVA 07760860010 • Registro delle Imprese Torino 15088 • Albo Banche 5426 • Codice ABI 3138 • CAB 1000
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

TORINO, 23.04.2012

Riferimento:
Società ITALIANA ASSICURAZIONI
Ufficio BARI /
V. CALEFATI 78
70121 BARI (BA)
Tel. 0800998011 Fax. 0800800998039
Liquidatore: ROSSINI SERAFINA

Oggetto:
R.C.G. Sinistro n. 2012/13968/00
Avvenuto in CAPOLINEA CITTA' MERCATO il 23/01/2012
Agenzia di BARI "CIRILLO" Polizza
Parti coinvolte: FIT-CISL TARANTO / AMAT SPA
Note: risarcimento danni bus az. n. 599 tg. EH025FT cond. MAIORANO ENZO al netto della franchigia contratt

Allo scopo di definire il sinistro in oggetto, in nome e per conto della ITALIANA ASSICURAZIONI
trasmettiamo assegno bancario non trasferibile n. 0801534255.02
dell'importo di Euro CINQUECENTO/00*

La società ordinante terrà a Vs. disposizione non oltre 60 giorni dalla data della presente e comunque salvo revoca la
somma sopra indicata che potrete incassare presso il Vostro istituto di credito dopo aver firmato l'assegno per trattenza
(sul fronte) e per girata (sul retro).

Ci è gradita l'occasione per porgere i ns. migliori saluti.

Banca Reale S.p.A.

[Firma]

03138-01199.9

BANCA REALE

Via Corte D'Appello, 11 - 10122 Torino - Numero verde: 803.808

TORINO

23.04.2012

euro

500,00

VALIDO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE



A vista pagate per questo Assegno Bancario non trasferibile all'ordine nostro

euro CINQUECENTO/00*

n. 0801534255.02

AMAT SPA
00146330733

V. C. BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Firma per trattenza

N: Assegno

Banca

CAB



Taranto, li 19 SET. 2012

Prot. N°: 16394 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.
Maiorano Enzo
Viale Virgilio n.14
74020 - MARUGGIO (TA)

E p.c. Spett.le
ITALIANA ASSICURAZIONI
Ag. G09 Bari
Via Domenico Cirillo n.73
70125 - BARI

OGGETTO: Sinistro del 23/01/2012 Ns. rif. 018/NS/12 (Rif. Italiana 2012/13968/00)

Il giorno 23/01/2012, il bus n.599 da Lei condotto, impegnato sulla linea 1/2, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di € 886,63, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia allegata (**Allegato n.1**), nel quale è emersa la Sua responsabilità.

Pertanto, in applicazione dell'art.38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R. n°18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno, nella misura di € 665,00 secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.189 del 09/11/1999.

Considerato che la Sua compagnia di assicurazioni, che ci legge per conoscenza, in data 08/05/2012 ci ha trasmesso l'assegno bancario dell'importo di € 500,00, a titolo di risarcimento dei danni al netto della franchigia contrattuale di € 100,00 (**Allegato n.2**), inferiore di € 65,00 (al netto della franchigia) rispetto a quello da noi richiesto, la Società La informa che, ove non pervenga la differenza di danno pari a € 65,00 da parte della sua Compagnia di assicurazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, si darà corso al recupero delle somme dovute (€ 65,00 + € 100,00 Franchigia = **Totale € 165,00**) dal suo ruolo paga con le competenze dei prossimi mesi.

Le trattenute saranno effettuate nella misura di € 50,00 fino alla concorrenza del credito vantato dall'Azienda.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____


26 09 12
14228020248 7
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario MAIORANO ENZO


Via LE VIRGILIO N. 14

C.A.P. 74020 Località MARUGGIO (TA)



[Signature]

24. P



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data


Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

- ☐ Inviati multipli a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento


EP2159/EP2160 - Mod. 23 1/P - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

Da restituire a _____

A.M.A. f. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



21/5/81



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

BARI CMP
Poste

25.09.12-17

14228020249 8

Italiane

Numero

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

ITALIANA ASS. MI - AG. 609 BARI

Via

DONDOMICO CIRILLO N. 73

C.A.P.

70125


Località

BARI

26.09.2012

PTL

FAZZANO



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma del incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 06/11

Da restituire a
A.M.A. F. S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
70100 TARANTO



018/15/12 (*)

