



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
082/AR/12	23/04/2012	12.25	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
8	TARANTO - VIA GOLFO DI TARANTO		VIA LAGO DI NEMI		
DIREZIONE			N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
CEP - PORTO MERCANTILE			587	DW 774 TR	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
119618	CHITI	ARMIDO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	03-05-52	01-11-82	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
Via D'Ajola, 5-TALSANO	D	TA2039292	TARANTO	20/01/1978	03/05/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
OPEL	CORSA	DT 115 HX	MIGNOGNA ANGELO	TARANTO
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA GALILEI 22			SAI ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

NESSUNO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Passivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DISTACCO DELLA PROTEZIONE IN PLASTICA NERA DEL PARAFANGO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SI E' GRAFFIATO LO SPIGOLO POSTERIORE DESTRO SUPERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DA VIA LAGO DI NEMI MI ACCINGEVO A SVOLTARE A DESTRA PER VIA GOLFO DI TARANTO. ESSENDO IMPOSSIBILITATO A SVOLTARE A DESTRA SECONDO SEGNALETICA PER DEI LAVORI IN CORSO FAVOREVOLE SOLO PER LE AUTOVETTURE E NON PER GLI AUTOBUS ANCHE PERCHE' SI ERA RIDOTTA LA CARREGGIATA, PER NON CREARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE PENSABO DI SVOLTARE TENENDO LA ROTATORIA A DESTRA. IN TALE MANOVRA URTAVO LA CITATA AUTOVETTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



TA, 26/04/2012

pagina

2



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DISTACCO DELLA PROTEZIONE IN PLASTICA NERA DEL PARAFANGO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SI E' GRAFFIATO LO SPIGOLO POSTERIORE DESTRO SUPERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DA VIA LAGO DI NEMI MI ACCINGEVO A SVOLTARE A DESTRA PER VIA GOLFO DI TARANTO. ESSENDO IMPOSSIBILITATO A SVOLTARE A DESTRA SECONDO SEGNALETICA PER DEI LAVORI IN CORSO FAVOREVOLE SOLO PER LE AUTOVETTURE E NON PER GLI AUTOBUS ANCHE PERCHE' SI ERA RIDOTTA LA CARREGGIATA, PER NON CREARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE PENSAVO DI SVOLTARE TENENDO LA ROTATORIA A DESTRA. IN TALE MANOVRA URTAVO LA CITATA AUTOVETTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 24/06/2012

pagina 2





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
082/AR/12	23/04/2012	12.25	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
8	TARANTO - VIA GOLFO DI TARANTO		VIA LAGO DI NEMI		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
CEP - PORTO MERCANTILE		587	DW 774 TR		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
119618	CHITI	ARMIDO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	03-05-52	01-11-82	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
Via D'Ajola, 5-TALSANO	D	TA2039292	TARANTO	20/01/1978	03/05/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
OPEL	CORSA	DT 115 HX	MIGNOGNA ANGELO	TARANTO
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA GALILEI 22			SAI ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

NESSUNO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro passivo

Taranto, li 24/04/2012

Egr. Sig.

CHITI ARMIDO
Via D'Ajala, 5-TALSANO
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 082/AR/12 del 23/04/2012

Il giorno 23/04/2012, il bus n° 587 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO


per ricevuta - Taranto, li 24/04/2012



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 587 **DATA** 23.04.12

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>020</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>5.48</u>	DALLE ORE <u>12.03</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>12.12</u>	ALLE ORE <u>18.11</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>8</u>	LINEA <u>8</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																							
																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente	M = Mancante	INS = Insufficiente
Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____ : <u>Le linee delle M&T PM non efficienti e Nuvia</u>		
al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____		

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL - FAX 0997366544 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1150,00/G /12		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.587				Controparte MIGNOGNA ANGELO				Impresa di controparte 034 - FONDIARIA-SAI			
Esercizio 2012		Numero sinistro 082/AR/12		Codice - Agenzia				Data sinistro 23/04/2012			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero IVA Si	
Data Incarico 03/05/2012		Data primo rilievo 03/05/2012		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni In Corso		Foto N. 6	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26						Targa DW774TR		Telaio ZCM2400L000188651		1° Immatr. 24/07/98	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 60		Colore - Tipo smalto ARANCIONE DOPPIO STRATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO											
Listino ricambi aggiornato al [//]				SR		LA		VE		ME	
				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo	
Modanatura arco passaruota posteriore .Dx				S		S		S			
3° pannello laterale inferiore .Dx				M	1,5	M	2,0	M	2,0		
4° pannello laterale inferiore .Dx				M	1,0	M	1,5	M	1,0		
Fornite n.4 foto riprodotte dell'autobus danneggiato.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA	
Telefono:				2,5		3,5		VE operativo		ME	
Ore				0,45		Ore		0,35		Ore	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore		1,6	
3,0				3,0		VE operativo		ME		Totale Ricambi	
€				60,00		3,0		VE operativo		ME	
Supplemento per				Ore		Totale Tempi		Ore		Totale tempi VE Ore	
Doppio Strato 15%				0,45		Supplemento Finitura		10% max ore 3		0,35	
Valore Assicurato(A)				Valore a nuovo(N)		Ricambi		Imponibile		Iva	
€				€ 1,00		€		€ 60,00		€ 12,60	
Insuff. Assicurativa %				Coef. Riduzione %		Materiale Consumo		€		€	
(C-A)/Cx100=				(N-C)/Nx100=		Ore		€		€	
%				%		5,40 €/h		11,55		62,37	
Totale Imponibile				€		359,68		€		€	
€				€		€		€		€	
Degrado				€		Mano d'opera carrozzeria		Ore		€	
€				€		11,40 €/h		20,66		235,52	
Insufficienza				€		Mano d'opera meccanica		Ore		€	
Assicurativa %				€		€		€		€	
Totale (Imponibile)				€		359,68		S.Rifiuti		0,50 % di	
€				€		357,89		€		1,79	
Totale (Iva Compresa)				€		435,21		€		€	
Franchigia/Scoperto				€		TOTALE STIMA		€		€	
min. e il max del				%		€		€		€	
Indennizzo Contrattuale				€		Importo Richiesto		€		Importo Concordato	
€				€		€		€		Importo Lesioni	
TOTALE Indennizzo				€		359,68		€		€	
€				€		€		€		Fermo Tecnico	
Giorni				1,4		Osservazioni:					
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753]				Data consegna		29/05/2012		Firma Professionista		per. ind. Ernesto Sion	
Genius Professional Ver: RELEASE:				29/05/2012		per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N.		3812	
1				1		1		1		1	

082/AR/12





per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1150,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **082/AR/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **23/04/2012**
Data Perizia: **03/05/2012**

Assicurato: **AMAT N.587**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26**
Targa: **DW774TR**
Controparte: **MIGNOGNA ANGELO**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1150,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **082/AR/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **23/04/2012**
Data Perizia: **03/05/2012**

Assicurato: **AMAT N.587**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26**
Targa: **DW774TR**
Controparte: **MIGNOGNA ANGELO**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 082/AR/12	DATA SINISTRO 23/04/2012	ORA 12.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GOLFO DI TARANTO		ANGOLO VIA LAGO DI NEMI
DIREZIONE CEP - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 587	TARGA AUTOBUS DW 774 TR
MATR. AGENTE 119618	COGNOME CHITI	NOME ARMIDO	QUALIFICA Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 03-05-52	DATA ASSUNZIONE 01-11-82	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO Via D'Ajala, 5-TALSANO		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2039292
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 20/01/1978	SCADENZA PATENTE 03/05/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO CORSA	TARGA DT 115 HX	PROPRIETARIO MIGNOGNA ANGELO	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA GALILEI 22			COMPAGNIA ASSICURATRICE SAI ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA



TESTIMONI

NESSUNO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro passivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DISTACCO DELLA PROTEZIONE IN PLASTICA NERA DEL PARAFANGO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SI E' GRAFFIATO LO SPIGOLO POSTERIORE DESTRO SUPERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DA VIA LAGO DI NEMI MI ACCINGEVO A SVOLTARE A DESTRA PER VIA GOLFO DI TARANTO. ESSENDO IMPOSSIBILITATO A SVOLTARE A DESTRA SECONDO SEGNALETICA PER DEI LAVORI IN CORSO FAVOREVOLE SOLO PER LE AUTOVETTURE E NON PER GLI AUTOBUS ANCHE PERCHE' SI ERA RIDOTTA LA CARREGGIATA, PER NON CREARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE PENSAVO DI SVOLTARE TENENDO LA ROTATORIA A DESTRA. IN TALE MANOVRA URTAVO LA CITATA AUTOVETTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TAI 24/06/2012

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le AMAT		Codice 001	Ns. Riferimento 1150,00/12
Assicurato AMAT N.587		Controparte MIGNOGNA ANGELO		Impresa Controparte 034 - FONDIARIA-SAI		
Esercizio 2012	Sinistro N. 082/AR/12		Codice Agenzia		Data Sinistro 23/04/2012	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo /	Tipo Sx. RCA RISC. ASS.	
Data Incarico 03/05/2012	Data effett. Perizia 03/05/2012	Località TARANTO	Presso ASS		Carr. Fascia A1	Foto 6
			Data Restituzione 29/05/2012			

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 21 %	6,43
Totale	37,03
Non Imponib.	
Totale	37,03
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,03

Note:

Taranto, li' 29/05/2012

Importo PERIZIA IVA compresa:435,22

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Taranto, li 02 LUG. 2012

Prot. n.: 15436 QUAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Avv.
Vito Alberto Sansonetti
Via Sorcinelli, 53
74121 - Taranto

e p.c. Spett.le
Centro Liquidazione Danni
ALLIANZ SPA
Via Acclavio n.2
74123 - TARANTO

**OGGETTO: Riscontro richiesta di risarcimento danni del 14/06/2012 ns. prot. 10545
Sinistro del 23/04/2012 – Triuzzi Jennifer
Ns. Rif. 082/AR/12**

Con riferimento all'evento in oggetto si comunica che nessuna denuncia di sinistro a nome della sua assistita è presente agli atti aziendali e, di conseguenza, la Società sta effettuando i dovuti accertamenti al fine di chiarire la dinamica del sinistro e tutti coloro che vi sono coinvolti. Si rileva, infatti, che la segnalazione della sua assistita non è pervenuta tempestivamente secondo quanto dedotto nell'art. 26 del Regolamento di Vettura che, proprio al fine di una corretta e tempestiva istruttoria, prevede l'obbligo a carico del presunto danneggiato di segnalare tempestivamente al conducente e, comunque, nella stessa giornata, anche a mezzo telegramma, l'evento di danno.

La S.V. è invitata, inoltre, a trasmettere una copia leggibile del titolo di viaggio in possesso della sua assistita secondo i termini del sopracitato Regolamento di Vettura dell'Amat Spa. Copia della presente viene inviata, per opportuna conoscenza, alla ns. Compagnia assicuratrice ALLIANZ SPA Assicurazioni la quale è stata resa edotta del contenuto della sua richiesta di risarcimento danni.

Si resta in attesa cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____

BARI CMP
Poste

06 07

14 228020162 3

Numero

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Egr. Avv.

Vito Alberto Sansonetti

Via Sorcinelli, 53

74121 - Taranto

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 1/P - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11

Da restituire a _____

A.M.A.I. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Bontadei 657
74100 TARANTO



0821A2M2



AVV. VITO ALBERTO SANSONETTI**Via Sorcinelli n. 53 tel/fax 0997350201****74121 TARANTO****SNSVLB53D27F784O -00459130738**

Mail: albsansonetti@alice.it

Pec: sansonetti.vitoalberto@oravta.legalmail.it

Prot. N 10545
 Del 14 GIU. 2012
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI ☒
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 UTPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UTRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐

11/06/2012

Spett.le
 AMAT SPA
 Via Cesare Battisti n. 657
 74122 TARANTO

OGGETTO: Sin. del 23/04/2012, ore 12,15, linea 8 autobus n° 187

Ho ricevuto il mandato dalla sig.ra Jennifer Triuzzi, nata a Taranto il 13/02/1984, (C.F. TRZJNF84B53L049E), ivi residente al Piazzale Due Giugno 3, che elegge domicilio presso il mio studio, per richiederVi il risarcimento di tutti i danni fisici patiti a seguito del sinistro in oggetto.

Il 2/04/2012, verso le ore 12,15, la sig.ra Triuzzi si trovava a bordo dell'autobus AMAT matricola 187 che effettuava il percorso della linea 8.

L'autobus AMAT, partito dal capolinea sito alla Via Lago di Garda giunto al rondò tra la Via Pirro e la Via Golfo di Taranto, impattava con altro autoveicolo.

A seguito di detto urto e del repentino arresto dell'autobus la sig.ra Triuzzi cadeva rovinosamente per terra, procurandosi contusioni varie. A

L'autista dell'autobus, verificatosi l'evento, faceva scendere i passeggeri dal mezzo pubblico dichiarando che il mezzo poichè incidentato doveva rientrare al deposito.

La sig.ra Triuzzi dava comunicazione all'autista del danno patito e veniva condotta al Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero Moscati, ove le venivano riscontrate patologie varie, così come da certificazione che si allega alla presente.

Con la presente, Vi invito a fornirmi la targa dell'autobus AMAT matricola 187 e il nominativo della Compagnia di Assicurazioni che garantisce per la R.C.A. lo stesso entro e non oltre DIECI GIORNI dal ricevimento della presente.

In mancanza di un Vs riscontro, mi vedrò costretto a tutelare i diritti e gli interessi della mia assistita nei modi consentiti dalla legge.

Allego alla presente copia del certificato rilasciato dal pronto soccorso del P.O. Moscati

Saluti.

Avv. Vito Alberto Sansonetti



REFERTO PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

SPETT.
AUTORITA' GIUDIZIARIA
- S E D E -

SI COMUNICA CHE
L'ASSITITO/A TRIUZZI JENNIFER
COD.FISCALE TRZJNF84B53L049E NATO/A A TARANTO
IN DATA 13/02/1984 E RESIDENTE A TARANTO
IN PIAZZALE DUE GIUGNO 0003 E' GIUNTO/A AL PRONTO SOCCORSO DI QUESTO
OSPEDALE.

REP.	CODICE DESCRIZIONE	PRESTAZIONI	Q.TA'
PF 11	897 VISITA GENERALE		1

INCIDENTE/INFORTUNIO:
RIF INCIDENTE NEL PULLMAN RIONE SALINELLA
TA CI AK.1267526

DATA E ORA: 23/04/2012 12:15

DIAGNOSI DI DIMISSIONE:
CERVICALGIA POST TRAUMATICA. TRAUMA CONTUSIVO GINOCCHIO DX

TIPO TRAUMA: INC. STRADALE

PROGNOSI:

NR. GIORNATE:

MODALITA': DIMESSO CON CONTROLLO C/O MMG

IST. RIC.:
REPARTO :

DATA: 23/04/2012 14:46

ALTRE NOTIZIE:

RIPOSI CONTROLLO DEL CURANTE EVENTUALE SPECIALISTICA AMBULATORIALE

IL MEDICO

DONVITO ANTONIO

Alto Vito Alberto **SANSONETTI**
Via Sorcinelli, 53 - Tel./Fax 099.7350201
74100 TARANTO
albsansonetti@alice.it

Postaraccomandata


AR

€ 3,90

EL04083d3a - 74121



Posteitaliane




79051 - 74121 TARANTO 10 (TA)

12.06.2012 09.37)

R



14518419483-1



Taranto, li 02 LUG. 2012

Prot. n.: 1115 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Avv.
Rosario Orlando
Via Pisanelli, 35
74123 - Taranto

e p.c. Spett.le
Centro Liquidazione Danni
ALLIANZ SPA
Via Acclavio n.2
74123 - TARANTO

**OGGETTO: Riscontro richiesta di risarcimento danni del 21/06/2012 ns. prot. 11017
Sinistro del 23/04/2012 - Guida Elvira
Ns. Rif. 082/AR/12**

Con riferimento all'evento in oggetto si comunica che nessuna denuncia di sinistro a nome della sua assistita è presente agli atti aziendali e, di conseguenza, la Società sta effettuando i dovuti accertamenti al fine di chiarire la dinamica del sinistro e tutti coloro che vi sono coinvolti. Si rileva, infatti, che la segnalazione della sua assistita non è pervenuta tempestivamente secondo quanto dedotto nell'art. 26 del Regolamento di Vettura che, proprio al fine di una corretta e tempestiva istruttoria, prevede l'obbligo a carico del presunto danneggiato di segnalare tempestivamente al conducente e, comunque, nella stessa giornata, anche a mezzo telegramma, l'evento di danno.

La S.V. è invitata, inoltre, a trasmettere una copia leggibile del titolo di viaggio in possesso della sua assistita secondo i termini del sopracitato Regolamento di Vettura dell'Amat Spa. Copia della presente viene inviata, per opportuna conoscenza, alla ns. Compagnia assicuratrice ALLIANZ SPA Assicurazioni la quale è stata resa edotta del contenuto della sua richiesta di risarcimento danni.

Si resta in attesa cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

BARI CMP
Poste

142280201634

Numero


Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____


Destinatario _____

Via _____


C.A.P. _____

Egr. Avv.
Rosario Orlando
Via Pisanelli, 35
74123 - Taranto




Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

4/7/12
Data


Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01/10/00

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento





EP2159/EP2160 - Mod. 23 IP - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

Da restituire a



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti 107
74100 TARANTO

0821A2112



082/AR/12

Studio Legale Orlando

Avv. Rosario Orlando
Patrocinante in Cassazione

Avv. Teresa Tatullo

Avv. Maria Orlando

Avv. Gianpaolo Grottoli

Avv. Rossana Russo

Avv. Roberta Chyurlia

Dott. Giuseppe Bianco

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Ufficio Legale
Via C. Battisti n. 657
74121 - Taranto

Prot. N. 11057
Del 21 GIU. 2012
PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
TAG AFFARI GEN/PR/SINISTRI ☒
CA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
CC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
CI INFORMATICA ☐
CP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
CT TECNICO ☐
CFT PRODOTTI TRAFFICO ☐
M.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Oggetto: Sinistro del 23.04.2012 alle ore 12.24 in Taranto su Autobus di linea n. 8 numero del mezzo 587. Danneggiata Guida Elvira.

In nome e nell'interesse della sig. **GUIDA Elvira** nata a Taranto il 17.11.1956 ed ivi residente alla Via Machiavelli n.2 **C.F. GDU LVR 56S57 L049** chiedo il risarcimento di tutti i danni fisici e non patiti dalla medesimo nel sinistro in oggetto ascrivibile alla condotta di guida del conducente dell'autobus.

La sig.ra Guida Elvira, viaggiava a bordo dell'autobus di linea 8 n. 560 della società di trasporti A.M.A.T di Taranto, il conducente del predetto autoveicolo percorreva il Rione Salinella, allorquando, effettuava una brusca frenata per arrestare repentinamente la propria marcia in quanto improvvisamente e imprudentemente entrava in collisione con un altro veicolo.

A seguito di tale imprudente condotta di guida, e per le lesioni riportate la sig.ra Guida Elvira ricorreva alle cure dei medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale Giuseppe Moscati di Taranto riportando una diagnosi di "cervicalgia post traumatica, contusione spalla sinistra" e una prognosi di tre giorni.

Vi invito pertanto a prendere contatti con questo studio per la definizione bonaria della controversia.

In difetto, decorsi i termini di legge senza la formalizzazione dell'offerta obbligatoria, adirò nei vostri confronti le vie legali che il caso richiede.

Distinti saluti.

Taranto, li 21.05.2012

Avv. Rosario Orlando

Via Pisanelli, 35 - 74123 Taranto - Tel./Fax Segret. 099 4593480

Viale della Tecnica, 78 - 74123 Taranto - Tel. 099 4730380 - Fax 099 4729028

Indirizzo Corrispondenza: Casella Postale 78 - TA/9 - 74121 Taranto

Indirizzo e-mail: studio.orlando1@libero.it - PEC: orlando.rosariopompeo@oravta.legalmail.it

Lunedì e Giovedì ore 17,30 - 20,30

Martedì e Venerdì ore 18,00 - 20,30

C.F. RLN RSR 61B07 L049Z

P. IVA 01092520731

Studio Legale Orlando



00-007851227-99-0

R

Formula Certa



post

Via Pisanelli, 35 - 74123 Taranto

Via V.le della Tecnica, 78 - 74123 Taranto

Indirizzo Corrispondenza: Casella Postale, 78 - TA/9 - 74100 Taranto

Spett. Le

AM.A.T. S.P.A.

UFFICIO LEGALE

VIA C. BATTISTI N. 657

74121 - TARANTO

Oggetto: SINISTRO DEL 23/04/2012 A POL. RCV N. 0000059497052/0000110 - AMAT SPA (DW774TR) / MIGNOGNA (DT115HX) - NS. RIF. 082/AR/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 20/06/2012 11.02

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>

CC: Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

In allegato alla presente trasmettiamo la richiesta di risarcimento danni prot. 10545 del 14/06/2012 formulata dall'Avv. Vito Alberto Sansonetti per conto della Sig.ra Jennifer Triuzzi. La richiesta danni è priva dell'indicazione della targa del bus e viene indicato il numero 187 inesistente nel ns. parco veicoli aziendali

La stessa potrebbe essere attinente al sinistro indicato in oggetto denunciato in data 27/04/2012.

Si evidenzia che nella denuncia di sinistro non figurano persone ferite a bordo del bus.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

— Allegati: —

082AR12. Triuzzi.PDF

152 KB

Studio Legale Orlando

Avv. Rosario Orlando

Procuratore in Cassazione

Avv. Teresa Tattullo

Avv. Maria Orlando

Avv. Gianpiero Gruttoli

Avv. Rossana Russo

Avv. Roberta Chyurlicia

Det. Giuseppe Bianco

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.

Ufficio Legale

Via C. Battisti n. 657

74121 - Taranto

Ufficio Sinistri Fax N. 0997356261

AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo

Prot. N. **10415**
13 GIU. 2012

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DC	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRAZZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UFT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Oggetto: Sinistro del 23.04.2012 alle ore 12.24 in Taranto su Autobus di linea n. 8 numero del mezzo 587. Danneggiata Guida Elvira.

In nome e nell'interesse della sig. GUIDA Elvira nata a Taranto il 17.11.1956 ed ivi residente alla Via Machiavelli n.2 C.F. GDU LVR 56S57 L049 chiedo il risarcimento di tutti i danni fisici e non patiti dalla medesimo nel sinistro in oggetto ascrivibile alla condotta di guida del conducente dell'autobus.

La sig.ra Guida Elvira, viaggiava a bordo dell'autobus di linea 8 n. 560 della società di trasporti A.M.A.T di Taranto, il conducente del predetto autoveicolo percorreva il Rione Salinella, allorquando, effettuava una brusca frenata per arrestare repentinamente la propria marcia in quanto improvvisamente e imprudentemente entrava in collisione con un altro veicolo.

A seguito di tale imprudente condotta di guida, e per le lesioni riportate la sig.ra Guida Elvira ricorreva alle cure dei medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale Giuseppe Moscati di Taranto riportando una diagnosi di "cervicalgia post traumatica, contusione spalla sinistra" e una prognosi di tre giorni.

Vi invito pertanto a prendere contatti con questo studio per la definizione bonaria della controversia.

In difetto, decorsi i termini di legge senza la formalizzazione dell'offerta obbligatoria, adirò nei vostri confronti le vie legali che il caso richiede.

Distinti saluti.

Taranto, li 21.05.2012

Avv. Rosario Orlando

Via Pisanelli, 35 - 74123 Taranto - Tel./Fax Segret. 099 4593480

Viale della Tecnica, 78 - 74123 Taranto - Tel. 099 4730380 - Fax 099 4729028

Indirizzo Corrispondenza: Casella Postale 78 - TA/9 - 74121 Taranto

Indirizzo e-mail: studio.orlando1@libero.it - PEC: orlando.rosariopompeo@oravta.legalmail.it

Lunedì e Giovedì ore 17,30 - 20,30
Martedì e Venerdì ore 18,00 - 20,30

C.F. RLN RSR 61B07 L0497
P. IVA 01092520731

082/AR/12

Studio Legale Orlando

Avv. Rosario Orlando

Patrocinante in Cassazione

Avv. Teresa Tutullo

Avv. Maria Orlando

Avv. Giampaolo Grottolì

Avv. Rossana Russo

Avv. Roberta Chyrdia

Dott. Giuseppe Bianco

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.

Ufficio Legale

Via C. Battisti n. 657

74121 - Taranto

Ufficio Sinistri Fax N. 0997356261

Oggetto: Sinistro del 23.04.2012 alle ore 12.24 in Taranto su Autobus di linea n. 8 numero del mezzo 587. Danneggiata Guida Elvira.

In nome e nell'interesse della sig. GUIDA Elvira nata a Taranto il 17.11.1956 ed ivi residente alla Via Machiavelli n.2 C.F. GDU LVR 56S57 L049 chiedo il risarcimento di tutti i danni fisici e non patiti dalla medesimo nel sinistro in oggetto ascrivibile alla condotta di guida del conducente dell'autobus.

La sig.ra Guida Elvira, viaggiava a bordo dell'autobus di linea 8 n. 560 della società di trasporti A.M.A.T di Taranto, il conducente del predetto autoveicolo percorreva il Rione Salinella, allorquando, effettuava una brusca frenata per arrestare repentinamente la propria marcia in quanto improvvisamente e imprudentemente entrava in collisione con un altro veicolo.

A seguito di tale imprudente condotta di guida, e per le lesioni riportate la sig.ra Guida Elvira ricorreva alle cure dei medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale Giuseppe Moscati di Taranto riportando una diagnosi di "cervicalgia post traumatica, contusione spalla sinistra" e una prognosi di tre giorni.

Vi invito pertanto a prendere contatti con questo studio per la definizione bonaria della controversia.

In difetto, decorsi i termini di legge senza la formalizzazione dell'offerta obbligatoria, adirò nei vostri confronti le vie legali che il caso richiede.

Distinti saluti.

Taranto, lì 21.05.2012

Avv. Rosario Orlando

Via Pisanelli, 35 - 74123 Taranto - Tel./Fax Segret. 099 4593480

Viale della Tecnica, 78 - 74123 Taranto - Tel. 099 4730380 - Fax 099 4729028

Indirizzo Corrispondenza: Casella Postale 78 - TA/9 - 74121 Taranto

Indirizzo e-mail: studio.orlando1@libero.it - PEC: orlando.rosariopompeo@oravta.legalmail.it

Lunedì e Giovedì ore 17.30 - 20.30
Martedì e Venerdì ore 18.00 - 20.30

C.F. RLN RSR 61B07 L049Z
P. IVA 01092520731

Oggetto: SINISTRO DEL 23/04/2012 A POL. RCV N. 0000059497052/0000110 - AMAT SPA (DW774TR) / MIGNOGNA (DT115HX) - NS. RIF. 082/AR/12
Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>
Data: 14/06/2012 13.08
A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>
CC: Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto e facendo seguito alla ns. mail del 27/04/2012 in allegato alla presente trasmettiamo la richiesta di risarcimento pervenuta via fax in data 12/06/2012 formulata dall'Avv. Rosario Orlando per conto della Sig.ra Guida Elvira.

Si evidenzia che nella denuncia di sinistro non figurano persone ferite a bordo del bus.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

Il 27/04/2012 15.56, Sinistri ha scritto:

Come da accordi intercorsi, si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

082AR12. GUIDA.PDF

62.2 KB

Corrispondenza prot. n° 16402 UP

Taranto, li

19 SET. 2012

Al Dipendente
CHITI Armido
Via D'Ajala n. 5 - Talsano
74121 – TARANTO

e p.c. Al Capo Unità AA.GG. e P.R.
Dott.ssa Tiziana TURSI
S E D E



OGGETTO: Sinistro n° 082/AR/12 del 23/04/2012. Risarcimento di € 375,00 con addebito sul ruolo paga.

Si comunica che con le ultime competenze di ottobre 2012 sarà effettuata a carico della S.V. la trattenuta di € 375,00, per il recupero integrale del risarcimento del danno riferito al sinistro passivo in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto, li 05/09/2012

Al Responsabile Area Personale
D.ssa Maria Fabiola Menenti
SEDE

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

Prot. N. **15759**
10 SET. 2012

Del	P	PRESIDENTE	☐
DG		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG		AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA		ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT		TECNICO	☐
ULPT		PRODOTTI TRAFFICO	☐
ULRG		RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ		STAFF QUALITÀ	☐

Oggetto: **Sinistro passivo numero 082/AR/12 del 23/04/2012**

Le trasmetto copia della nota del 26/06/2012, ns. prot.11316, indirizzata all'Agente Chiti Armido con raccomandata n. 14228020149-7 (**All. 1**) concernente il rimborso del danno riferito al sinistro passivo in oggetto per il quale, alla data odierna, non è pervenuto alcun risarcimento.

Considerato che il dipendente non risulta iscritto alla "Società Mutuo Soccorso Autisti AMAT di Taranto" e non risulta garantito dalla Polizza della ITALIANA Assicurazioni, si rappresenta la necessità di provvedere all'intera trattenuta delle somme dovute all'Azienda per i danni causati al bus con le prossime competenze.

Si prega di informare la scrivente dell'avvenuto recupero.

Distinti saluti.

Il Capo Unità AA.GG. - P.R. - Sinistri
(Dottorssa Tiziana Tursi)

Prot. 11316/UAG

Taranto, li 26 GIU. 2012

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.

CHITI ARMIDO
Via D'Ajala, 5-TALSANO
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 082/AR/12 del 23/04/2012

Il giorno 23/04/2012, il bus n° 587 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 499,68, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia *ALLEGATA*.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 375,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mucchecchia)

3
10
Porto P. Libraria (4/9/2012)

AL MITTENTE
COMPIUTA GIACENZA

raccomandata

€ 5,00

3b3e



Posteitaliane



74123 POSTE:IMPRESA TARAN (TA) 02.07.2012 12.10

RACCOMANDATA A.R

R
Mod. DA 204 (Ex. V. 02/10)
EP 0004/ET 0005 - ST (H)



14228020149-7

AL MITTENTE
COMPIUTA GIACENZA

AN/3/7/12 17.26

Avviso di ricevimento



☒ Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

16228020169 7


Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario CHITI' ARMIDO

Via D'ADALCA, 5

C.A.P. 76122 Località TALSANO TARANTO



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Oggetto: SINISTRO DEL 23/04/2012 A POL. RCV N. 0000059497052/0000110 - AMAT SPA
(DW774TR) / MIGNOGNA (DT115HX) - NS. RIF. 082/AR/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 27/04/2012 15.56

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>

CC: Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Come da accordi intercorsi, si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

— Allegati: —

082AR12.PDF

99.7 KB