

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 128/AR/12	DATA SINISTRO 27/06/2012	ORA 18.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 4	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO STATTE (TA) - VIA SAVERIO MERCADANTE		ANGOLO VIA UMBERTO GIORDANO	
DIREZIONE STATTE (TA) - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 537	TARGA AUTOBUS CX 239 XG	
MATR. AGENTE 158700	COGNOME MARRA	NOME DONATO	Codice Fiscale MRRDNT62M05L0490	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 05-08-62	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA LAMA, 247/c- LAMA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2183190S	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 13/10/1987
			SCADENZA PATENTE 18/10/2012	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
Gualtieri Berardino - Via Giordano n.18 Statte (Ta)			AMMACCATURA E PIEGATURA DI FASCIE IN METALLO COMPONENTI GRATA DI PROTEZIONE PER FINESTRA	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			



AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

--

Sinistro Passivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

IL BRACCIO ESTERNO DESTRO SI PIEGAVA SENZA SUBIRE DANNI. IL MANOVRATORE CARAMIA VITTORIO PROVVEDEVA A RIAPRIRE IL BRACCIO.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

PERCORREVO VIA UMBERTO GIORDANO NELLO SVOLTARE A SINISTRA PER IMMETTERMI SU VIA MERCADANTE, CAUSA UN'AUTOVETTURA PARCHEGGIATA ALL'ANGOLO SINISTRO DELLA STESSA VIA, MI ALLARGAVO PER EVITARE LA COLLISIONE E URTAVO CON IL BRACCIO DESTRO ESTERNO DEL BUS UNA GRATA DI PROTEZIONE PROVOCANDO UNA PIEGATURA ED AMMACCATURA AD ALCUNE FASCIE DELLA STESSA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Capo Ufficio

TA, 02/07/2012


Il Conducente

Marco Dento

pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

IL BRACCIO ESTERNO DESTRO SI PIEGAVA SENZA SUBIRE DANNI. IL MANOVRATORE CARAMIA VITTORIO PROVVEDEVA A RIAPRIRE IL BRACCIO.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

IL VEICOLO DELLA CONTROPARTE NON HA SUBITO DANNI.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

PERCORREVO VIA UMBERTO GIORDANO NELLO SVOLTARE A SINISTRA PER IMMETTERMI SU VIA MERCADANTE, CAUSA UN'AUTOVETTURA PARCHEGGIATA ALL'ANGOLO SINISTRO DELLA STESSA VIA, MI ALLARGAVO PER EVITARE LA COLLISIONE E URTAVO CON IL BRACCIO DESTRO ESTERNO DEL BUS UNA GRATA DI PROTEZIONE PROVOCANDO UNA PIEGATURA ED AMMACCATURA AD ALCUNE FASCIE DELLA STESSA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 02/07/2012

Marte

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 128/AR/12		DATA SINISTRO 27/06/2012		ORA 18.00		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 4		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO STATTE (TA) - VIA SAVERIO MERCADANTE				ANGOLO VIA UMBERTO GIORDANO	
DIREZIONE STATTE (TA) - PORTO MERCANTILE				N° SOCIALE 537		TARGA AUTOBUS CX 239 XG	
MATR. AGENTE 158700		COGNOME MARRA		NOME DONATO		Codice Fiscale MRRDNT62M05L0490	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 05-08-62		DATA ASSUNZIONE 12-12-2005		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74100	
DOMICILIO VIA LAMA, 247/c- LAMA		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA2183190S		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 13/10/1987	
						SCADENZA PATENTE 18/10/2012	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
Gualtieri Berardino - Via Giordano n.18 Statte (Ta)			AMMACCATURA E PIEGATURA DI FASCIE IN METALLO COMPONENTI GRATA DI PROTEZIONE PER FINESTRA	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

Sinistro passivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DATA DEL SINISTRO 27-06-2012
 ORA DEL SINISTRO 18:00
 MEZZI COINVOLTI BUS N° 537
 LINEA EFFETTUATA 4 - STATTE
 LUOGO DEL SINISTRO VIA U. GIORDANO ANG. VIA MERCADANTE
 COMUNE STATTE
 DANNI A PERSONE NESSUNA
 VEICOLI NESSUNO
 COSE AMMACCATURA E PIEGATURA DI FASCIE
 COMPONENTI GRATA DI PROTEZIONE PER
 FINESTRA.

DESCRIZIONE CON DISEGNO DEL SINISTRO.



Marro

PERCORREVO VIA U. GIORDANO NELLO SVOLTARE PER INNETTARMI SU
 VIA MERCADANTE, CAUSA UN AUTO PARCHEGGIATA ALL'ANGOLO SX
 DELLA STESSA VIA, MI ALLARGAVO PER EVITARE LA COLLISIONE E
 URTAVO CON IL BRACCIO DX ESTERNO DEL BUS UNA GRATA DI
 PROTEZIONE PROVOCANDO UNA PIEGATURA E AMMACCATURA AD
 ALCUNE FASCIE DELLA STESSA.



Indirizzo **Via Umberto Giordano**

L'indirizzo è approssimativo





Indirizzo **1 Via Francesco Saverio Mercadante**

L'indirizzo è approssimativo



Taranto, li 02/07/2012

Egr. Sig.

MARRA DONATO
VIA LAMA, 247/c- LAMA
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 128/AR/12 del 27/06/2012

Il giorno 27/06/2012, il bus n° 537 da Lei condotto, impegnato sulla linea 4, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice..

Distinti saluti

LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO



per ricevuta - Taranto, li 02/07/2012

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 537 DATA 27/06/2014

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
4	PM	5:59	STAT	6:40	D. BELLA			
4	STAT	6:40	PM	7:19	D. BELLA			
4	PM	7:20	STAT	8:06	D. BELLA			
4	STAT	8:06	PM	8:40	D. BELLA			
4	PM	8:49	STAT	9:35	D. BELLA			
4	STAT	9:35	PM	10:10	D. BELLA			
4	PM	10:18	STAT	11:05	D. BELLA			
4	STAT	11:05	PM	11:47	D. BELLA			
4	P.M.	11:47	M.T.	12:33	MARTORANO TP			
4	M.T.	12:33	P.M.	13:00				
4	P.M.	13:16	M.T.	14:02				
4	M.T.	14:02	P.M.	14:28				
4	P.M.	14:37	M.T.	15:13				
4	M.T.	15:13	P.M.	15:49				
4	P.M.	15:54	M.T.	16:40				
4	M.T.	16:40	P.M.	17:10	MARTORANO TP			
4	P.M.	17:20	M.T.		MARRA			
							19.05	
15	PM	20:44	AZ	21:25	MARIANO			
15	AZ	21:35	PM	22:00	*	*		
15	PM	22:00	AZ	22:30	*	*		
15	AZ	22:35	PM	23:00	*	*		
27	ILVA	23:30	AZ	01.06	MARIANO			
							24.30	

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>413</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>213</u>																																																																																																																					
DALLE ORE <u>5:15</u>	DALLE ORE <u>14:37</u>	DALLE ORE <u>14:13</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11:47</u>	ALLE ORE <u>17:23</u>	ALLE ORE <u>23:28</u>																																																																																																																					
LINEA <u>4</u>	LINEA <u>4</u>	LINEA <u>4</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it						Perizia N° 1818,00/G /12		Relazione di perizia per AMAT				Codice Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.					
Assicurato AMAT N.537						Controparte GRATA				Impresa di controparte N.N.							
Esercizio 2012		Numero sinistro 128/AR/12				Codice - Agenzia				Data sinistro 27/06/2012							
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si							
Data Incarico 05/07/2012		Data primo rilievo 05/07/2012		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 8		Privilegio a favore di					
Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il / /							
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa							
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491ES86						Targa CX239XG		Telaio ZGA482M0006005583				1° Immatr. 21/09/2005					
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1	Pneum. 60	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si									
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 									
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°									
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00									
C.R. VOCI DI DANNO						SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]						Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo					
Braccio retrovisore .Dx Dalla visione diretta del mezzo si rileva l'assenza della calotta del retrovisore dx che risultava mancante già nel sinistro 028/NS/12.						L 0,5		L 0,5		L 0,5							
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1						Totale Tempi SR 0,5		Totale Tempi LA 0,5		Totale Tempi VE operativo 0,5		Totale Tempi ME 0,5		Totale Ricambi €			
Supplemento per Doppio Strato 15% Ore 0,08		Supplemento Finitura 10% max ore 3 Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,6		Totale Tempi Supplementari Ore 1,68		Totale tempi VE Ore 2,18									
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi €		Imponibile €		Iva €		Totale €							
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 2,18 € /h		9,92		€ 21,63		€ 4,54		€ 26,17					
Total Imponibile € 87,77				Nolo Dime e/o Varie €				€		€		€					
Degrado €				Mano d'opera carrozzeria Ore 3,18 € /h		20,66		€ 65,70		€ 13,80		€ 79,50					
Insufficienza Assicurativa % €				Mano d'opera meccanica Ore € /h		20,66		€		€		€					
Totale (Imponibile) € 87,77				S.Rifiuti 0,50 % di 87,33				€ 0,44		€ 0,09		€ 0,53					
Totale (Iva Compresa) € 106,20				TOTALE STIMA €				€ 87,77		€ 18,43		€ 106,20					
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €				Importo Richiesto €				Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,4					
Indennizzo Contrattuale €				Importo Richiesto €				Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,4					
TOTALE Indennizzo € 87,77				Osservazioni:													
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 11/07/2012 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1																	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1818,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **128/AR/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **27/06/2012**
Data Perizia: **05/07/2012**

Assicurato: **AMAT N.537**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491ES86**
Targa: **CX239XG**
Controparte: **GRATA**





per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1818,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **128/AR/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **27/06/2012**
Data Perizia: **05/07/2012**

Assicurato: **AMAT N.537**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491ES86**
Targa: **CX239XG**
Controparte: **GRATA**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 128/AR/12	DATA SINISTRO 27/06/2012	ORA 18.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 4	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO STATTE (TA) - VIA SAVERIO MERCADANTE		ANGOLO VIA UMBERTO GIORDANO	
DIREZIONE STATTE (TA) - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 537	TARGA AUTOBUS CX 239 XG	
MATR. AGENTE 158700	COGNOME MARRA	NOME DONATO	Codice Fiscale MRRDNT62M05L0490	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 05-08-62	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA LAMA, 247/c- LAMA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2183190S	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 13/10/1987
SCADENZA PATENTE 18/10/2012		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

Gualtieri Berardino - Via Giordano n.18 Statte (Ta)	AMMACCATURA E PIEGATURA DI FASCIE IN METALLO COMPONENTI GRATA DI PROTEZIONE PER FINESTRA
---	--

2° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

--	--

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI



--

Sinistro passivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SNB/81

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

IL BRACCIO ESTERNO DESTRO SI PIEGAVA SENZA SUBIRE DANNI. IL MANOVRATORE CARAMIA VITTORIO PROVVEDEVA A RIAPRIRE IL BRACCIO.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

PERCORREVO VIA UMBERTO GIORDANO NELLO SVOLTARE A SINISTRA PER IMMETTERMI SU VIA MERCADANTE, CAUSA UNA AUTOVETTURA PARCHEGGIATA ALL'ANGOLO SINISTRO DELLA STESSA VIA, MI ALLARGAVO PER EVITARE LA COLLISIONE E URTAVO CON IL BRACCIO DESTRO ESTERNO DEL BUS UNA GRATA DI PROTEZIONE PROVOCANDO UNA PIEGATURA ED AMMACCATURA AD ALCUNE FASCIE DELLA STESSA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Capo Ufficio

TA, 02/07/2012

Il Conducente


Marino D'Amico

pagina

2

DATA DEL SINISTRO 27-06-2012
 ORA DEL SINISTRO 18:00
 VEICOLI COINVOLTI BUS N° 537
 LINEA EFFETTUATA 4 - STATTE
 LUOGO DEL SINISTRO VIA U. GIORDANO ANG. VIA MERCADANTE
 COMUNE STATTE
 ANNI A PERSONE NESSUNA
 VEICOLI NESSUNO
 COSE AMMACCATURA E PIEGATURA DI FASCIE
 COMPONENTI GRATA DI PROTEZIONE PER
 FINESTRA.

DESCRIZIONE CON DISEGNO DEL SINISTRO.



Marco D. S.

PERCORREVO VIA U. GIORDANO NELLO SVOLTARE PER INNETTARMI SU
 VIA MERCADANTE, CAUSA UN'AUTO PARCHEGGIATA ALL'ANGOLO SX
 DELLA STESSA VIA, MI ALLARGAVO PER EVITARE LA COLLISIONE E
 INTAVO CON IL BRACCIO DX ESTERNO DEL BUS UNA GRATA DI
 PROTEZIONE PROVOCANDO UNA PIEGATURA E AMMACCATURA AD
 ALCUNE FASCIE DELLA STESSA.

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le AMAT		Codice 001	Ns. Riferimento 1818,00/12
Assicurato AMAT N.537		Controparte GRATA		Impresa Controparte N.N.		
Esercizio 2012	Sinistro N. 128/AR/12		Codice Agenzia		Data Sinistro 27/06/2012	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo /	Tipo Sx. RCA RISC. ASS.	
Data Incarico 05/07/2012	Data effett. Perizia 05/07/2012	Località TARANTO	Presso ASS	Carr. Fascia A1	Foto 8	Data Restituzione 11/07/2012

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 8 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 11/07/2012

Importo PERIZIA IVA compresa:106,20

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Corrispondenza prot. n° 17805 UP

Taranto, li 12 OTT. 2012

Al Dipendente
MARRA Donato
Via Lama n. 247/c - LAMA
74121 - TARANTO

Al Capo Unità Organizzativa AA.GG. e P.R.
Dott.ssa Tiziana TURSI
S E D E

OGGETTO: Sinistro n° 128/ar/12 del 27/06/2012. Risarcimento di € 96,00 con addebito sul ruolo paga.

Si riscontra la sua nota del 01/10/2012, prot. n. 17061, con cui ha chiesto di poter dilazionare l'importo complessivo di €. 96,00 per il risarcimento del danno relativo al sinistro in oggetto, per comunicare che la richiesta viene accolta.

Pertanto, la somma di cui sopra sarà così trattenuta:

€ 50,00 con le retribuzioni del mese di ottobre c.m.;

€ 46,00 con le retribuzioni del mese di novembre p.v.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATRICECCHIA)

Spett.le AMAT s.p.a.

Via C.Battisti,657

Cap 74121 Taranto

Cort.Att. dir Generale

Oggetto: Sinistro n° 128/AR/12

Lo scrivente sig. Marra Donato con matricola 158700 alle dipendenze di codesta azienda, chiede con la presente che l'importo peritato a titolo di danno al bus n° 553 coinvolto nel sinistro n°128/Ar/12, notificato con nota del 11/settembre/2012 Vs.protocollo aziendale 15893, sia trattenuto dal proprio ruolo paga con le rispettive competenze a partire dal prossimo mese, fino a totale estinzione di € 96,00.

Distinti Saluti

Taranto ,01/10/2012

17061
Prot. N° 01 PTT 2012
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐



Prot. 15893 /UAG

Taranto, li 11 SET. 2012

Egr. Sig.

MARRA DONATO
VIA LAMA, 247/c- LAMA
74100 TARANTO

RACCOMANDATA A.P.

Oggetto: Sinistro n° 128/AR/12 del 27/06/2012

Il giorno 27/06/2012, il bus n° 537 da Lei condotto, impegnato sulla linea 4, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 127,77, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia in allegato alla presente.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 96,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

14228020245 4



Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario MARRA DONATO

Via LAMA, 297/C - LAMA

C.A.P. 74100 Località TANANTO



26/09/2012
[Signature]
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

- ☐ Invi multipli a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento


EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

Da restituire a _____

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



128/AC/12 (*)



Taranto, li 04/02/2013

Prot. n.: _____ UAG

Egr. Sig.
Angiulli Ettore
Coordinatore di Ufficio
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO/ RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI:

- 1) N. SIN. 919806624 DEL 27/06/2012 (NS. RIF. 124/AR/12) Importo € 1.400,00
- 2) N. SIN. 919855751 DEL 30/10/2012 (NS. RIF. 203/AR/12) Importo € 1.200,00
- 3) N. SIN. 919794655 DEL 14/05/2012 (NS. RIF. 095/AR/12) Importo € 100,00
- 4) N. SIN. 919806627 DEL 27/06/2012 (NS. RIF. 128/AR/12) Importo € 600,00
- 5) N. SIN. 950374079 DEL 05/05/2012 (NS. RIF. 089/AR/12) Importo € 350,00
- 6) N. SIN. 950376999 DEL 25/05/2012 (NS. RIF. 102/AR/12) Importo € 750,00
- 7) N. SIN. 950377474 DEL 31/05/2012 (NS. RIF. 105/AR/12) Importo € 2.000,00
- 8) N. SIN. 950379985 DEL 05/06/2012 (NS. RIF. 108/AR/12) Importo € 1.200,00
- 9) N. SIN. 950382379 DEL 12/06/2012 (NS. RIF. 112/AR/12) Importo € 850,00

Totale € 8.450,00

Si invita codesto Spett.le Ufficio a provvedere alla liquidazione delle franchigie di cui all'oggetto richieste dalla Compagnia ALLIANZ Spa che gestisce l'attuale copertura assicurativa di Responsabilità Civile Veicoli a motore.

La somma complessiva di € 8.450,00 (euroottomilaquattrocentocinquanta/00) dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario.

Di seguito vengono indicate le coordinate bancarie:

Codice IBAN: IT 83 B 035 8901 6000 1057 0004 543
Beneficiario: Allianz S.p.a.

Si resta in attesa dell'avvenuta notizia e copia del mandato predisposto.

Distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Allegati: nota Allianz prot. 1294 del 21/01/2013;
nota Allianz prot. 1026 del 16/01/2013.

Prot. N. 2214
Del 05 FEB. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

62

Oggetto: SINISTRO DEL 27/06/2012 A POL. RCV N. 0000059497052/00000009 - AMAT SPA (CX239XG) / GUALTIERI BERARDINO - NS. RIF. 128/AR/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 03/07/2012 19.01

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>

CC: Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Come da accordi intercorsi, si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

N.B. Per Gualtieri Berardino vedi anche sinistri del 21/11/2008 e del 06/02/2012 Nationale Suisse Ass.ni.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

— Allegati: —

128AR12.PDF

2.3 MB