

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 212/AR/12	DATA SINISTRO 16/11/2012	ORA 11.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA OBERDAN		ANGOLO VIA CAPOCELATRO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 557	TARGA AUTOBUS DG 435 BF	
MATR. AGENTE 172200	COGNOME PERILLO	NOME LUIGI	Codice Fiscale PRL LGU 76S10 L0490	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 10-11-1976	DATA ASSUNZIONE 18/07/2006	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA G. CUGINI N. 37	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5145486J	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 27/02/2003
		SCADENZA PATENTE 23/12/2013		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO MERIVA	TARGA DA 498 NF	PROPRIETARIO LANZOLLA ERNANO (3334245793)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA EMILIA N.22		COMPAGNIA ASSICURATRICE FATA		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
PALUMBA GIUSEPPE VIA GRAZIA DELEDDA PAL. 12 SC. F TARANTO	
LIPARI ANTONELLA VIA BUCCARI N.15 TARANTO	
DE PADOVA CARLA VIA MINNITI N.5 TARANTO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI SULL'ANGOLARE POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA OBERDAN, ALL'ARRIVO ALL'INCROCIO DI VIA M. CAPOCELATRO, INIZIAVO LA SVOLTA A DESTRA E MI FERMAMO A CAUSA DI UNA MACCHINA PARCHEGGIATA IN DIVIETO DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI SVOLTA CONTRASSEGNAZIONE DALLE STRISCIE GIALLE.

I DATI DELL'AUTOVETTURA CHE NON MI CONSENTIVA LA MANOVRA DI SVOLTA SONO I SEGUENTI:

LANCIA Y DI COLORE VERDE CHIARO TARGATA BV844FN ASS.NE AXA SC. 13/01/2013 DI PROPRIETA' DEL SIG. GALANTE GIUSEPPE RESIDENTE A TARANTO IN VIA CAMPANIA N.20.

CONTESTUALMENTE DALLA CORSIA OPPOSTA DI MARCIA SOPRAGGIUNGEVA L'OPEL MERIVA DI COLORE GRIGIO CHIARO, CONDOTTA DAL SIG. LANZOLLA ERNANO, IL QUALE SENZA RALLENTARE, MALGRADO IL BUS FERMO ALL'INCROCIO E LA PRESENZA DI AUTOVETTURE PARCHEGGIATE IN DOPPIA FILA SULLA SUA CORSIA, SI INFILAVA IN UNO SPAZIO MOLTO RISTRETTO STRISCIANDO IL BUS FERMO SULL'ANGOLARE POSTERIORE SINISTRO.

TRE VIAGGIATORI SI DICHIARAVANO DISPONIBILI A TESTIMONIARE SULLE CIRCOSTANZE DELL'ACCADUTO.

PRECISO IN ULTIMO CHE AL MOMENTO DEL SINISTRO PIOVEVA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO



☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI SULL'ANGOLARE POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA OBERDAN, ALL'ARRIVO ALL'INCROCIO DI VIA M. CAPOCELATRO, INIZIAVO LA SVOLTA A DESTRA E MI FERMAVO A CAUSA DI UNA MACCHINA PARCHEGGIATA IN DIVIETO DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI SVOLTA CONTRASSEGNAZIONE DALLE STRISCIE GIALLE.

I DATI DELL'AUTOVETTURA CHE NON MI CONSENTIVA LA MANOVRA DI SVOLTA SONO I SEGUENTI:

LANCIA Y DI COLORE VERDE CHIARO TARGATA BV844FN ASS.NE AXA SC. 13/01/2013 DI PROPRIETA' DEL SIG. GALANTE GIUSEPPE RESIDENTE A TARANTO IN VIA CAMPANIA N.20.

CONTESTUALMENTE DALLA CORSIA OPPOSTA DI MARCIA SOPRAGGIUNGEVA L'OPEL MERIVA DI COLORE GRIGIO CHIARO, CONDOTTA DAL SIG. LANZOLLA ERNANO, IL QUALE SENZA RALLENTARE, MALGRADO IL BUS FERMO ALL'INCROCIO E LA PRESENZA DI AUTOVETTURE PARCHEGGIATE IN DOPPIA FILA SULLA SUA CORSIA, SI INFILAVA IN UNO SPAZIO MOLTO RISTRETTO STRISCIANDO IL BUS FERMO SULL'ANGOLARE POSTERIORE SINISTRO.

TRE VIAGGIATORI SI DICHIARAVANO DISPONIBILI A TESTIMONIARE SULLE CIRCOSTANZE DELL'ACCADUTO.


PRECISO IN ULTIMO CHE AL MOMENTO DEL SINISTRO PIOVEVA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 212/AR/12	DATA SINISTRO 16/11/2012	ORA 11.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA OBERDAN	ANGOLO VIA CAPOCELATRO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 557	TARGA AUTOBUS DG 435 BF
MATR. AGENTE 172200	COGNOME PERILLO	NOME LUIGI	Codice Fiscale PRL LGU 76S10 L0490
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 10-11-1976	DATA ASSUNZIONE 18/07/2006	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA G. CUGINI N. 37		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5145486J
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 27/02/2003
		SCADENZA PATENTE 23/12/2013	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO MERIVA	TARGA DA 498 NF	PROPRIETARIO LANZOLLA ERNANO (3334245793)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA EMILIA N.22			COMPAGNIA ASSICURATRICE FATA	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
PALUMBA GIUSEPPE VIA GRAZIA DELEDDA PAL. 12 SC. F TARANTO	
LIPARI ANTONELLA VIA BUCCARI N.15 TARANTO	
DE PADOVA CARLA VIA MINNITI N.5 TARANTO	

sinistro attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 19/11/2012

Egr. Sig.

PERILLO LUIGI
VIA G. CUGINI N. 37
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 212/AR/12 del 16/11/2012

Il giorno 16/11/2012, il bus n° 557 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li

19/11/2012

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 557 DATA 16-11-2012

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
2	DGP	500	INTB	517	<i>[Signature]</i>			
3	INTB	520	CH	552	<i>[Signature]</i>			
3	CH	600	INTB	633	<i>[Signature]</i>			
3	INTB	637	CH	731	<i>[Signature]</i>			
3	CH	742	INTB	835	<i>[Signature]</i>			
3	INTB	840	CH	935	<i>[Signature]</i>			
3	CH	938	INTB	1032	<i>[Signature]</i>			
3	INTB	1036	CH	1134	<i>[Signature]</i>			
3	CH	1134	INTB	1228	<i>[Signature]</i>			
3	INTB	1232	CH	1326	<i>[Signature]</i>			
3	CH	1330	INTB	1422	<i>[Signature]</i>			
3	INTB	1428	CH	1520	<i>[Signature]</i>			
2	2	2	DGP	1525	<i>[Signature]</i>			
					<i>1520</i>			
21	PH	1640	FARO	1810	BURACCINO			
21	FARO	1810	PH	1904	BURACCINO			
21	PH	1910	FARO	2050	BURACCINO			
21	FARO	2050	PH	2145	BURACCINO			
3	PH	2200	CH	2230	BURACCINO			
					<i>2250</i>			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)


(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>017</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>484</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>261</u>																																																																																																																					
DALLE ORE <u>4 42</u>	DALLE ORE <u>14 24</u>	DALLE ORE <u>15 36</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11 33</u>	ALLE ORE <u>15 30</u>	ALLE ORE <u>22 47</u>																																																																																																																					
LINEA <u>3 8C</u>	LINEA <u>3 8C</u>	LINEA <u>21</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Bruno Me</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____


 ore 20 50

Al Direttore Generale
AMAT SPA
SEDE

OGGETTO: dichiarazione testimoniale

Il sottoscritto Palumbo Giuseppe, nato Taranto il 16/05/1991 e ivi residente in Via Grazia Deledda npal. 12 Scala F, dichiara quanto segue:

il 16/11/2012, diretto al lavoro, viaggiavo a bordo del bus n.557 di linea 3 targato DG435BF ed occupavo un posto a sedere sulla parte posteriore lato sinistro.

Alle ore 11.10 circa, all'incrocio di Via Oberdan con Via Capocelatro accadeva che il mezzo Amat veniva urtato sulla parte posteriore lato sinistro da un'autovettura targata DA498NF.

La dinamica del sinistro è la seguente:

il mezzo Amat da Via Oberdan doveva girare a destra per Via Capocelatro, ma l'autista non poteva eseguire la manovra per la presenza all'angolo dell'incrocio di un'autovettura targata BV844FN in divieto di sosta, e non potendo proseguire nel percorso si fermava completamente all'incrocio in attesa che qualcuno intervenisse per spostare il mezzo in divieto di sosta.

Contemporaneamente, da Via Oberdan, dal senso opposto di marcia al bus, sopraggiungeva l'autovettura targata DA498NF, condotta da un'uomo, il quale, malgrado la presenza dell'autobus fermo all'incrocio e anche di altre autovetture che erano ferme dietro di lui, del traffico congestionato anche dalla presenza di autovetture in doppia fila, dalla insistente pioggia, accelerava per proseguire dritto, e pensando di farcela passava in uno spazio molto ristretto con la conseguenza che con la parte anteriore lato sinistro dell'autovettura strisciava contro l'angolare posteriore sinistro dell'autobus.

Posso confermare che il bus, al momento dell'impatto, era completamente fermo per le motivazioni sopra esposte. D'altro canto mi trovavo seduto nella parte posteriore lato sinistro del bus e, pertanto, ho potuto vedere bene la dinamica del sinistro.

Anche altre due passeggere a bordo del bus si dichiaravano disponibili a testimoniare sull'accaduto e a confermare l'assoluta non responsabilità dell'autista dell'Amat nel sinistro.

Letto, confermato e sottoscritto

In fede

Taranto, li 22/11/2012

Palumbo Giuseppe

Cognome..... SALVATO

Nome..... GIUSEPPE

nato il 16/05/1991

(atto n. 592 P. 1 S. 3)

a TARANTO (TA)

Cittadinanza..... Italiana

Residenza..... TARANTO

Via VIA GRACIA DELEDA EDITTO A. 15

Stato civile..... LIBERO DA SPOSA

Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,80

Capelli NERI

Occhi NERI


Segni particolari.....

Firma del titolare *Giuseppe*
TARANTO 19/11/2012

Il SINDACO

Impronta del dito
indice sinistro

Comune di Taranto



DIRITTI


DIRITTI

EURO

SEGRETERIA

Carta d'identità

AT 1425567



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 1425567

DI

PALINIO

CHINSTRAS



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

PLM GPP 91E16 L049K

NUMERO DI CODICE FISCALE



PALUMBO

COGNOME DI NASCITA

GIUSEPPE

NOME

M

SESSO


AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI
UT TARANTO

TARANTO

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE
Luigi Tortorola
 Firma su delega del Direttore Provinciale
Corrado
 IL FUNZIONARIO

DATA 21 NOVEMBRE 2012



TARANTO

PROVINCIA DI NASCITA

16.05.1991

DATA DI NASCITA

AVVERTENZE

1. Il numero di codice fiscale indicato nel presente certificato deve essere utilizzato per tutti gli scopi di legge, anche se i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita) in esso indicati sono errati o incompleti.
2. Il contribuente, al quale è stato attribuito il numero di codice fiscale calcolato sulla base di dati anagrafici errati o incompleti, e che non riceva successiva comunicazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi, entro sei mesi dalla data di emissione del presente certificato presso qualsiasi ufficio distrettuale delle Imposte Dirette per chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo.
3. Nel caso di ricezione di più di un certificato da parte del medesimo contribuente, il numero di codice fiscale valido è quello riportato sul certificato emesso in data più recente.
4. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile ottenere un duplicato.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
6. La normativa generale relativamente al numero di codice fiscale è trattata nel D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione 23 dicembre 1976.

Oggetto: SINISTRO DEL 16/11/2012 A POL. RCV N. 0000059497052/0000081 - AMAT SPA (DG435BF) / LANZOLLA (DA498NF) - NS. RIF. 212/AR/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 22/11/2012 19.11

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Seguito ns. mail del 20/11/2012 trasmettiamo in allegato la dichiarazione testimoniale rilasciata in data 22/11/2012 dal Sig. Palumbo Giuseppe. In attesa di quanto andrete cortesemente a predisporre porgiamo distinti saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

Il 20/11/2012 18.35, Sinistri ha scritto:

Come da accordi intercorsi, si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

212AR12.palumbo.PDF

353 KB

Al Direttore Generale
AMAT SPA
SEDE

OGGETTO: dichiarazione testimoniale

Il sottoscritto Palumbo Giuseppe, nato Taranto il 16/05/1991 e ivi residente in Via Grazia Deledda npal. 12 Scala F, dichiara quanto segue:

il 16/11/2012, diretto al lavoro, viaggiavo a bordo del bus n.557 di linea 3 targato DG435BF ed occupavo un posto a sedere sulla parte posteriore lato sinistro.

Alle ore 11.10 circa, all'incrocio di Via Oberdan con Via Capocelatro accadeva che il mezzo Amat veniva urtato sulla parte posteriore lato sinistro da un'autovettura targata DA498NF.

La dinamica del sinistro è la seguente:

il mezzo Amat da Via Oberdan doveva girare a destra per Via Capocelatro, ma l'autista non poteva eseguire la manovra per la presenza all'angolo dell'incrocio di un'autovettura targata BV844FN in divieto di sosta, e non potendo proseguire nel percorso si fermava completamente all'incrocio in attesa che qualcuno intervenisse per spostare il mezzo in divieto di sosta.

Contemporaneamente, da Via Oberdan, dal senso opposto di marcia al bus, sopraggiungeva l'autovettura targata DA498NF, condotta da un'uomo, il quale, malgrado la presenza dell'autobus fermo all'incrocio e anche di altre autovetture che erano ferme dietro di lui, del traffico congestionato anche dalla presenza di autovetture in doppia fila, dalla insistente pioggia, accelerava per proseguire dritto, e pensando di farcela passava in una spazio molto ristretto con la conseguenza che con la parte anteriore lato sinistro dell'autovettura strisciava contro l'angolare posteriore sinistro dell'autobus.

Posso confermare che il bus, al momento dell'impatto, era completamente fermo per le motivazioni sopra esposte. D'altro canto mi trovavo seduto nella parte posteriore lato sinistro del bus e, pertanto, ho potuto vedere bene la dinamica del sinistro.

Anche altre due passeggeri a bordo del bus si dichiaravano disponibili a testimoniare sull'accaduto e a confermare l'assoluta non responsabilità dell'autista dell'Amat nel sinistro.

Letto, confermato e sottoscritto

In fede

Taranto, li 22/11/2012

Palumbo Giuseppe

20185
Prot. N. 22 NOV. 2012
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
EE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AG AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☒
AC ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
JP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UTPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF UFFICIO ☐
☐

AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

PLM GPP 91E16 L049K

NUMERO DI CODICE FISCALE



PALUMBO

COGNOME DI NASCITA

GIUSEPPE

NOME

M

SESSO

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI

UT TARANTO

TARANTO

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

TARANTO

PROVINCIA DI NASCITA

16.05.1991

DATA DI NASCITA

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE

Luigi Tortorola

Firma su delega del Direttore Provinciale


IL FUNZIONARIO.....Giovanna Corrado

DATA 21 NOVEMBRE 2012



AVVERTENZE

- 1 Il numero di codice fiscale indicato nel presente certificato deve essere utilizzato per tutti gli scopi di legge, anche se i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita) in esso indicati sono errati o incompleti.
- 2 Il contribuente, al quale è stato attribuito il numero di codice fiscale calcolato sulla base di dati anagrafici errati o incompleti, e che non riceva successiva comunicazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi, entro sei mesi dalla data di emissione del presente certificato presso qualsiasi ufficio distrettuale delle Imposte Dirette per chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo.
- 3 Nel caso di ricezione di più di un certificato da parte del medesimo contribuente, il numero di codice fiscale valido è quello riportato sul certificato emesso in data più recente.
- 4 Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile ottenere un duplicato.
- 5 A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
- 6 La normativa generale relativamente al numero di codice fiscale è trattata nel D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione 23 dicembre 1976.

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 3150,00/12		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.												
			Assicurato AMAT N.557		Controparte LANZOLLA ERNANO		Impresa di controparte 016 - FATA														
			Esercizio 2012	Numero sinistro 212/AR/12		Codice - Agenzia			Data sinistro 16/11/2012												
			Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si												
Data Incarico 27/11/2012	Data primo rilievo 29/11/2012	Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 4	Privilegio a favore di													
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Scade il / /													
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione								Già Targa													
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:																					
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E88/DA				Targa DG435BF		Telaio ZGA482M0006006843		1° Immatr. 13/09/07													
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 1	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si															
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 															
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°														
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00																
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)									
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo											
Angolare paraurti post. .Sx Allegate n. 4 foto fornite.				L	0,5	L	1,0	L	1,0												
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1	Totale Tempi		SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi €										
Telefono:		Ore 0,15	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,12	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,2	Totale Tempi Supplementari		Ore 1,47	Totale tempi VE Ore 2,47									
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		€		Imponibile		€		Iva	€	Totale								
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 2,47 €/h 11,55		€		28,53		€		5,99	€	34,52								
Totale Imponibile		€ 111,10		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		€									
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 3,97 €/h 20,66		€		82,02		€		17,22	€	99,24							
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€		€									
Totale (Imponibile)		€ 111,10		S.Rifiuti 0,50 % di 110,55		€		0,55		€		0,12	€	0,67							
Totale (Iva Compresa)		€ 134,43		TOTALE STIMA		€		111,10		€		23,33	€	134,43							
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€																			
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto		€		Importo Concordato		€		Importo Lesioni		€	Fermo Tecnico Giorni 0,5						
TOTALE Indennizzo		€ 111,10		Osservazioni:																	
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:														Data consegna 06/02/2013		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3150,00/12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **212/AR/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **16/11/2012**
Data Perizia: **29/11/2012**

Assicurato: **AMAT N.557**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E88/DA**
Targa: **DG435BF**
Controparte: **LANZOLLA ERNANO**



212/AA112



3150/12

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 212/AR/12	DATA SINISTRO 16/11/2012	ORA 11.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA OBERDAN		ANGOLO VIA CAPOCELATRO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 557	TARGA AUTOBUS DG 435 BF	
MATR. AGENTE 172200	COGNOME PERILLO	NOME LUIGI	Codice Fiscale PRL LGU 76S10 L0490	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 10-11-1976	DATA ASSUNZIONE 18/07/2006	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA G. CUGINI N. 37	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5145486J	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 27/02/2003
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO MERIVA	TARGA DA 498 NF	PROPRIETARIO LANZOLLA ERNANO (3334245793)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA EMILIA N.22		COMPAGNIA ASSICURATRICE FATA		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA


TESTIMONI

PALUMBA GIUSEPPE VIA GRAZIA DELEDDA PAL. 12 SC. F TARANTO
LIPARI ANTONELLA VIA BUCCARI N.15 TARANTO
DE PADOVA CARLA VIA MINNITI N.5 TARANTO

Similino Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI SULL'ANGOLARE POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA OBERDAN, ALL'ARRIVO ALL'INCROCIO DI VIA M. CAPOCELATRO, INIZIAVO LA SVOLTA A DESTRA E MI FERMAMO A CAUSA DI UNA MACCHINA PARCHEGGIATA IN DIVIETO DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI SVOLTA CONTRASSEGNAZIONE DALLE STRISCIE GIALLE.

I DATI DELL'AUTOVETTURA CHE NON MI CONSENTIVA LA MANOVRA DI SVOLTA SONO I SEGUENTI:

LANCIA Y DI COLORE VERDE CHIARO TARGATA BV844FN ASS.NE AXA SC. 13/01/2013 DI PROPRIETA' DEL SIG. GALANTE GIUSEPPE RESIDENTE A TARANTO IN VIA CAMPANIA N.20.

CONTESTUALMENTE DALLA CORSIA OPPOSTA DI MARCIA SOPRAGGIUNGEVA L'OPEL MERIVA DI COLORE GRIGIO CHIARO, CONDOTTA DAL SIG. LANZOLLA ERNANO, IL QUALE SENZA RALLENTARE, MALGRADO IL BUS FERMO ALL'INCROCIO E LA PRESENZA DI AUTOVETTURE PARCHEGGIATE IN DOPPIA FILA SULLA SUA CORSIA, SI INFILAVA IN UNO SPAZIO MOLTO RISTRETTO STRISCIANDO IL BUS FERMO SULL'ANGOLARE POSTERIORE SINISTRO.

TRE VIAGGIATORI SI DICHIARAVANO DISPONIBILI A TESTIMONIARE SULLE CIRCOSTANZE DELL'ACCADUTO.


PRECISO IN ULTIMO CHE AL MOMENTO DEL SINISTRO PIOVEVA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT		001	3150,00/12	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte
			AMAT N.557		LANZOLLA ERNANO		016 - FATA
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2012		212/AR/12				16/11/2012	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.		
				/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
27/11/2012	29/11/2012	TARANTO	ASS	A1	4	06/02/2013	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 06/02/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:134,43

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Oggetto: SINISTRO DEL 16/11/2012 A POL. RCV N. 0000059497052/0000081 - AMAT SPA (DG435BF) / LANZOLLA (DA498NF) - NS. RIF. 212/AR/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 20/11/2012 18.35

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Come da accordi intercorsi, si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

--Allegati:-----

212AR12.PDF

101 KB