

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA	
176 / 12	25/09/2012	19.30	DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO	
11	TARANTO - VIA DELLA LIBERAZIONE			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
IPERCOOP - PORTO MERCANTILE		530	CX 194 XG	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale	
478450	PULPITO	GIUSEPPE	PLP GPP 61D30 L049B	
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.
TARANTO	30/04/1961	29/12/2008	TARANTO	74100
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO
VIA SETTEMBRINI N. 236	D	TA5097292K	TARANTO	08/01/2001
			SCADENZA PATENTE	
			11/11/2015	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VAUAGIERI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE VETRO DELLA PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 28/09/2012 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA STAZIONE CC TALSANO.

"..... VERSO LE 19.30 MENTRE PERCORREVO LA VIA DELLA LIBERAZIONE DEL Q.RE PAOLO VI, ALL'IMPROVISO HO UDITO UN FORTE RUMORE CHE COLPIVA LA PARTE DOVE E' SITUATA LA PORTA CENTRALE DOVE SCENDONO I PASSEGGERI. PERTANTO APPENA POSSIBILE CONSTATAVO CHE IL RUMORE ERA STATO CAUSATO DAL LANCIO DI UNA PIETRA DA PARTE DI IGNOTI MALFATTORI. IL SASSO AVEVA COLPITO IL VETRO DELLA PORTA CENTRALE"

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 06/10/2012

176/12

Protocollo Verbale: TACS24 2012 VD 901523

Protocollo Sdi: TACS242012901415



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC TALSANO

C.so Vittorio Emanuele, 370

Tel. 099/7311071 - Fax 099/7717410 - E-mail stta335160@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Pulpito** Giuseppe nato a Taranto (TA) il 30/04/1961, cittadinanza italiana, sesso maschile, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante Carta d'Identità N. AT1395910 rilasciata dal Comune di Taranto in data 01/03/2012, residente a Taranto (TA), Via Luigi Settembrini N. 236/b, e relativa a "danneggiamento autobus", fatto avvenuto il 25/09/2012, fra le 19:25 e le 19:30 a Taranto (TA).---
--//

Il giorno 28/09/2012 alle ore 11:01, in Taranto presso gli uffici di STAZ.CC TALSANO, avanti al sottoscritto M.C. FANIGLIULO **Ciro** appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Faccio presente che lavoro in qualità di autista presso l'azienda AMAT con sede a Taranto, in Via Cesare Battisti. Il giorno 25/09/2012 ero di servizio a bordo dell'autobus N. 530, linea 11, nella tratta da Taranto fino al quartiere Paolo VI e viceversa, turno 18:00-24:00. Preciso che l'autobus che guidavo quella sera, modello Imbus marca Fiat, era targato: CX194XG. Verso le ore 19:30 circa mentre percorrevo la Via Della Liberazione del Quartiere Paolo VI, all'improvviso ho udito un forte rumore che colpiva la parte dove è situata la porta centrale dove scendono i passeggeri. Pertanto appena possibile fermavo la corsa e nel controllare constatavo con triste rammarico che, quel rumore che avevo sentito poco prima, era stato causato da un lancio di una pietra da parte di ignoti malfattori. Il sasso aveva colpito il vetro della porta centrale provocando delle grosse lesioni che di conseguenza causavano la sua frantumazione. Per questo motivo non continuavo la corsa e l'autobus mi veniva sostituito dall'azienda che avevo subito avvertito. Premetto che il sasso non provocava danni a persone e/o passeggeri, ma si è limitato al solo danneggiamento del mezzo.-----//

Presumo che l'azienda sia coperta da assicurazione contro simili eventi.-----//

Con la presente denuncia, a nome e per conto dell'azienda AMAT, propongo formale denuncia, e se occorre, querela, nei confronti di ignoti, per tutti i reati che si ravviseranno in relazione ai fatti esposti, chiedendone la punizione a norma di Legge, qualora identificati.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Sono stato vittima di danneggiamento il 25/09/2012, fra le 19:25 e le 19:30 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), Via Della Liberazione (Q.re Paolo VI).-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tipo danneggiamento: altro.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.---
---//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
176 / 12	25/09/2012	19.30	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
11	TARANTO - VIA DELLA LIBERAZIONE				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
IPERCOOP - PORTO MERCANTILE		530	CX 194 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
478450	PULPITO	GIUSEPPE	PLP GPP 61D30 L049B		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	30/04/1961	29/12/2008	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA SETTEMBRINI N. 236	D	TA5097292K	TARANTO	08/01/2001	11/11/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA



TESTIMONI

--

ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE VETRO DELLA PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 28/09/2012 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA STAZIONE CC TALSANO.

"..... VERSO LE 19.30 MENTRE PERCORREVO LA VIA DELLA LIBERAZIONE DEL Q.RE PAOLO VI, ALL'IMPROVISO HO UDITO UN FORTE RUMORE CHE COLPIVA LA PARTE DOVE E' SITUATA LA PORTA CENTRALE DOVE SCENDONO I PASSEGGERI. PERTANTO APPENA POSSIBILE CONSTATAVO CHE IL RUMORE ERA STATO CAUSATO DAL LANCIO DI UNA PIETRA DA PARTE DI IGNOTI MALFATTORI. IL SASSO AVEVA COLPITO IL VETRO DELLA PORTA CENTRALE"

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

Ta, 04/10/2012

SEZIONE "A"

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 530

DATA 25/09/2012

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
8	CEP	5:00	PM	5:55	PETRONELLA FSO			
M	PM	6:09	IPER	6:56	" "			
M	IPER	6:56	PM	7:43	" "			
M	PM	7:53	IPER	8:40	" "			
M	IPER	8:40	PM	9:27	" "			
M	PM	9:37	IPER	10:24	" "			
M	IPER	10:24	PM	11:11	PETRONELLA FSO			
M	PM	11:21	IPER	12:08	CAPOZZA G			
M	IPER	12:08	PM	12:58	" "			
M	PM	13:05	IPER	13:52	" "			
M	IPER	13:52	PM	14:40	" "			
M	PM	14:49	IPER	15:36	" "			
M	IPER	15:36	PM	16:22	" "			
M	PM	16:32	IPER	17:19	" "			
M	IPER	17:19	PM	18:16	CAPOZZA G			
M	PM	18:18	IPER	19:05	PULPITO			
M	IPER	19:05	PM		" "			

RCPIT.

25/9

19.30

L. 11

(530)

Vodno Peron
conduco
conduco

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>1:38</u> ALLE ORE <u>11:31</u> LINEA <u>M</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>FRANCESCO</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° <u>446</u> DALLE ORE <u>11:11</u> ALLE ORE <u>18:26</u> LINEA <u>11</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Copo 342</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (Incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

