

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 242/AR/12	DATA SINISTRO 07/12/2012	ORA 09.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 20	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA PRINCIPE AMEDEO	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO		N° SOCIALE 541	TARGA AUTOBUS CX 205 XG
MATR. AGENTE 136044	COGNOME DONVITO	NOME ANTONIO	Codice Fiscale DNVNTN55H03L049T
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 03-06-55	DATA ASSUNZIONE 03-10-78	COMUNE DI RESIDENZA PALAGIANELLO
DOMICILIO C.DA LA PILA N. 5		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5299343V
RILASCIATA A MCTC-TA		DATA RILASCIO 21/12/2011	SCADENZA PATENTE 12/10/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA BMW	MODELLO X3	TARGA DX 611 BB	PROPRIETARIO SCHINAIA LUIGI (Ta, 13/3/83)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA CESARE BATTISTI N. 180		COMPAGNIA ASSICURATRICE CARIGE ASS.NI SC. 10/3/2013		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA PAT. TA5194664L		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI NESSUNO

Sinistro passivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUNO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

TRACCE DI VERNICE DI COLORE AZZURRO TRA PARAFANFO E PORTIERA POSTERIORE SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NEL PERCORRERE VIA PRINCIPE AMEDEO, IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO STRADALE IN CURVA CHE COSTEGGIA L'UFFICIO POSTALE CENTRALE, CAUSA PASSAGGIO SU MANTO STRADALE DISSESTATO, IL BUS SI INCLINAVA DI QUEL TANTO DA URTARE CON L'ANGOLARE POSTERIORE SINISTRO LA SOPRACITATA VETTURA CHE PROCEDEVA DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO



Il Conducente

24/11/2012

N° SINISTRO
242/AR/12



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUNO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

TRACCE DI VERNICE DI COLORE AZZURRO TRA PARAFANFO E PORTIERA POSTERIORE SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NEL PERCORRERE VIA PRINCIPE AMEDEO, IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO STRADALE IN CURVA CHE COSTEGGIA L'UFFICIO POSTALE CENTRALE, CAUSA PASSAGGIO SU MANTO STRADALE DISSESTATO, IL BUS SI INCLINAVA DI QUEL TANTO DA URTARE CON L'ANGOLARE POSTERIORE SINISTRO LA SOPRACITATA VETTURA CHE PROCEDEVA DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 11/12/2012

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 242/AR/12		DATA SINISTRO 07/12/2012		ORA 09.15		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 20		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA PRINCIPE AMEDEO				ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO						N° SOCIALE 541	
TARGA AUTOBUS CX 205 XG							
MATR. AGENTE 136044		COGNOME DONVITO		NOME ANTONIO		Codice Fiscale DNVNTN55H03L049T	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 03-06-55		DATA ASSUNZIONE 03-10-78		COMUNE DI RESIDENZA PALAGIANELLO	
						C.A.P. 74018	
DOMICILIO C.DA LA PILA N. 5		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5299343V		RILASCIATA A MCTC-TA	
						DATA RILASCIO 21/12/2011	
						SCADENZA PATENTE 12/10/2013	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA BMW		MODELLO X3		TARGA DX 611 BB		PROPRIETARIO SCHINAIA LUIGI (Ta, 13/3/83)		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
VIA / PIAZZA VIA CESARE BATTISTI N. 180						COMPAGNIA ASSICURATRICE CARIGE ASS.NI SC. 10/3/2013			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA PAT. TA5194664L								COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					
4° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA	
TESTIMONI NESSUNO	

Sinistro Passivo




☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 5.41 DATA 07/12/2012

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
20	P.M.	6.14	TALSANO	7.49	Donvito			
20	TALSANO	7.49	P.M.	8.39	Donvito			
20	P.M.	8.54	TALSANO	10.29	Donvito			
20	TALSANO	10.29	P.M.	11.29	Donvito			
20	P.M.	11.34	TALSANO	13.09	Donvito			
20	TALSANO	13.09	P.M.	14.09	Donvito			
27	PM	15:21	PARO	16:50	DE LUCCA			
27	PARO	16:51	PM	17:50	DE LUCCA			
27	PM	18:01	PARO	19:31	DE LUCCA			
27	PARO	19:35	PM	20:30	DE LUCCA			
8	PM	20:50	—	—	DE LUCCA			
					2140			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>054</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>475</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>276</u>																																																																																																																					
DALLE ORE <u>5.30</u>	DALLE ORE <u>11.24</u>	DALLE ORE <u>15.11</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11.39</u>	ALLE ORE <u>14.19</u>	ALLE ORE <u>22.05</u>																																																																																																																					
LINEA <u>20</u>	LINEA <u>20</u>	LINEA <u>27</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																							
  																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 21.40

SCANDIA LUIGI

NATO A TARANTO 13-3-1983

VIA GIUSEPPE PASTISI N° 180

AUTOVEICULO MODELO BMW X3 BIANCA

N. TARGA DXG11BB

PATENTE N. TAS194664L

CORPORATIVA ASSICURAZIONI CARIGI SPA

POLIZZA SCANDIA 10/3/2013

Oggetto: SIN. 919870478 DEL 07/12/2012 (NS. RIF. 242/AR/12)

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 11/02/2013 19.52

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE
<domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto, per Vs. opportuna conoscenza,
trasmettiamo in allegato richiesta danni ns. prot. 1925 del 31/01/2013 formulata
dall'Avv. Giorgia Schinaia per conto del Sig. Schinaia Luigi.
Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

---Allegati:-----

242AR12.schinaia.PDF

1.3 MB

242/AR/12

Studio Legale Avv. Giorgia SCHINAIA
via Cataldo Nitti 58 -74123 Taranto
fax.: 099.9871222 cell. 392.5747434- e-mail: giorgiaschinaia@libero.it
PEC: schinaia.giorgia@oravta.legalmail.it

Racc.a/r

Spett.le

Carige Assicurazioni S.p.a
Direzione Generale
Via Certosa 222
20156 Milano

AMAT
Sede legale e Direzione
Via Cesare Battisti n.667
74100 Taranto

1925
31 GEN. 2013

Procl. N.	Del	P	DG	DA	DT	UE	UAG	UA	US	UI	UP	UT	UPT	URG	USQ
		PRESIDENTE	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DIRETTORE TECNICO	ESERCIZIO AMMINISTRATIVO	AFFARI GENERALI/SINISTRI	ACQUISTI/CONTRATTI	CONTABILITA'/BILANCIO	INFORMATICA	PERSONALE/RETRIBUZIONI	TECNICO	PRODOTTI TRAFICO	RACCOMANDETESS/CHIAMO	STAMP. JOURNAL

Oggetto: sinistro del 07.12.2012 in Taranto- richiesta risarcimento danni autovettura

Danneggiato autovettura BMW X3 tg DX611BB di proprietà della Cecil Fruit s.r.l.(p.iva 02702640737).

Danneggiante. AutoBus AMAT tg CX205XG n. 541 linea 20

Formulo la presente in nome per conto e nell'interesse del sig Luigi Schinaia (c.f.SCHLUGU83C16L049B),nato a Taranto il 16.03.1983 e ivi residente alla Via Cesare Battisti n.180 , in qualità di conducente al momento dell'occorso sinistro del veicolo su menzionato BMW X3 tg. DX611BB, di proprietà della Cecil Fruit s.r.l.(P.Iva 02702640737)che rappresento e difendo a tutti gli effetti di legge e giusta sottoscrizione per espressa nomina ratifica e conferma per significarvi quanto segue:

In data 07.12.2012 alle ore 9.20 circa,in Taranto, il sig. Schinaia Luigi conducente dell'autovettura BMW X3 tg. DX611BB, assicurato con Carige Assicurazioni S.p.a. n. polizza 507182327 02,(codice agenzia 01553) percorreva nel pieno rispetto della normativa stradale via Massari, in direzione di Viale Virgilio, allorquando veniva in collisione con il veicolo **AutoBus AMAT tg CX205XG n. 541 linea 20,** che percorreva la stessa via Massari in senso contrario in direzione di via Principe Amedeo, invadendo la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso, e collideva con la parte posteriore sinistra, la parte posteriore sinistra dell'autovettura del mio assistito.

La collisione tra l'autovettura del mio assistito e **AutoBus AMAT tg CX205XG n. 541 linea 20,** si è verificata per esclusiva responsabilità del conducente dell'autobus antagonista, in quanto, come da numerose dichiarazioni testimoniali che si riserva di produrre, il suddetto autobus procedeva su via Massari in direzione di via Principe Amedeo ed invadendo la corsia destinata alla circolazione in senso contrario che stava regolarmente percorrendo il mio assistito in direzione di Viale Virgilio, colpiva violentemente l'autovettura del mio assistito.

A seguito di tale sinistro il veicolo **BMW X3 tg DX611BB,** del mio assistito riportava danni materiali (lato posteriore sinistro)(documentazione fotografica allegata) che sono periziabili nei termini di legge da incaricato della Vs spett.le Assicurazione e previo comunicazione a Codesto Studio Legale al n.

di fax 099/9871222 o per mezzo PEC all'indirizzo: schinaia.giorgia@oravta.legalmail.it.

Con la presente si richiede formalmente ai sensi di legge il risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal mio assistito nel sinistro *de quo* e si denuncia nei termini di legge l'avvenuto sinistro e le sue modalità.

Tutto ciò premesso Vi invito a formulare congrua offerta risarcitoria in favore del mio assistito all'esito degli accertamenti che riterrete opportuni; preavvertendo che in difetto si renderà necessario tutelare le sue ragioni nelle sedi opportune.

Si produce


1-documentazione fotografica del sinistro in oggetto


Resto in attesa in Vs celere riscontro ed invio cordiali saluti


Taranto 26.01.2013

Per espressa nomina ratifica e conferma

Sig. Schinaia Luigi



Avv. Giorgia Schinaia





Avv. Giorgia SCHINAIA
Via C. Nitti, 58
74123 TARANTO
Cell. 392/5747434

R 14582953530-9


74123

Postaraccomandata

AR

€ 5,35

EL04083f36 - 74123



8034 - 74123 TARANTO 4 (TA)

Poste Italiane



26/01/11 11:37



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 205,00/13		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.541				Controparte SCHINAIA LUIGI		Impresa di controparte 086 - CARIGE			
Esercizio 2012		Numero sinistro 242/AR/12		Codice - Agenzia			Data sinistro 07/12/2012		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recupero o IVA Si	
Data Incarico 08/01/2013		Data primo rilievo 17/01/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.	
								Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA									Privilegio a favore di / /
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									Già Targa
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G						Targa CX205XG		Telaio ZGA482M1006005542	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
								Posti n°	
								Assi n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO									
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				SR		LA		VE	
				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
Pnultimo pannello lat. post. .Dx				L 1,0		L 1,0		L 1,0	
Ultimo pannello lat.post. .Dx				M 1,0		M 2,0		M 2,0	
Paraurti post. lat. .Dx				M 1,0		M 1,0		M 1,0	
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA	
Telefono:				Totale Tempi		1,0		4,0	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 0,60		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,46		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
								Ore 1,2	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva	
								Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 6,26 €/h 11,55		€ 72,30		€ 15,18	
								€ 87,48	
Totale Imponibile		€ 306,45		Nolo Dime e/o Varie		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 11,26 €/h 20,66		€ 232,63		€ 48,85	
								€ 281,48	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 306,45		S.Rifiuti 0,50 % di 304,93		€ 1,52		€ 0,32	
								€ 1,84	
Totale (Iva Compresa)		€ 370,80		TOTALE STIMA		€ 306,45		€ 64,35	
								€ 370,80	
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%							
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni	
				€		€		Fermo Tecnico Giorni 1,4	
TOTALE Indennizzo		€ 306,45		Osservazioni:					
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 06/02/2013		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812	
								Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 205,00/13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **242/AR/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **07/12/2012**
Data Perizia: **17/01/2013**

Assicurato: **AMAT N.541**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G**
Targa: **CX205XG**
Controparte: **SCHINAIA LUIGI**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 242/AR/12	DATA SINISTRO 07/12/2012	ORA 09.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 20	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA PRINCIPE AMEDEO	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO		N° SOCIALE 541	TARGA AUTOBUS CX 205 XG
MATR. AGENTE 136044	COGNOME DONVITO	NOME ANTONIO	Codice Fiscale DNVNTN55H03L049T
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 03-06-55	DATA ASSUNZIONE 03-10-78	COMUNE DI RESIDENZA PALAGIANELLO
DOMICILIO C.DA LA PILA N. 5		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5299343V
RILASCIATA A MCTC-TA		DATA RILASCIO 21/12/2011	SCADENZA PATENTE 12/10/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA BMW	MODELLO X3	TARGA DX 611 BB	PROPRIETARIO SCHINAIA LUIGI (Ta, 13/3/83)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA CESARE BATTISTI N. 180			COMPAGNIA ASSICURATRICE CARIGE ASS.NI SC. 10/3/2013	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA PAT. TA5194664L			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA

TESTIMONI NESSUNO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Passivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUNO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

TRACCE DI VERNICE DI COLORE AZZURRO TRA PARAFANFO E PORTIERA POSTERIORE SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NEL PERCORRERE VIA PRINCIPE AMEDEO, IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO STRADALE IN CURVA CHE COSTEGGIA L'UFFICIO POSTALE CENTRALE, CAUSA PASSAGGIO SU MANTO STRADALE DISSESTATO, IL BUS SI INCLINAVA DI QUEL TANTO DA URTARE CON L'ANGOLARE POSTERIORE SINISTRO LA SOPRACITATA VETTURA CHE PROCEDEVA DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE.

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento
			AMAT		001	205,00/13
			Assicurato		Controparte	Impresa Controparte
			AMAT N.541		SCHINAIA LUIGI	086 - CARIGE
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2012	242/AR/12				07/12/2012	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
08/01/2013	17/01/2013	TARANTO	ASS	A1	4	06/02/2013

ONORARI			SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Perizia	30,00		Km. -		
Riscontro			Foto 4 -		
Interlocutoria			Postali/Telefon.		
Accertamento			Visura		
Negativa			Raccomandate		
Suppl ARD			Varie		
Sup. Concordato			Totale spese		
Sup. Liquidazione					
Totale onorario	30,00				

Note:

 Taranto, li' 06/02/2013

 Importo PERIZIA IVA compresa:370,80

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Data..... Visto del Liquidatore.....

INDENNITA' EVITATI SINISTRI 2012 - AVARIE

SINISTRO	AGENTE	DESCRIZIONE	INDIVIDUAZIONE MEZZO	TESTIMONI	PROPOSTA UFFICIO SINISTRI (DOTT.SSA TURSI)	VALIDAZIONE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
065/AR/12	CARICASOLE ANTONIO	FRENATA PER EVITARE L'IMPATTO CON UN VEICOLO E CADUTA PASSEGGERO)	SI	SI, NON VENUTI A RILASCIARE DICHIARAZIONE. LA CONTROPARTE HA DICHIARATO CHE IL BUS SI E' ARRESTATO PER EVITARE UNA VETTURA.	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE (MALGRADO L'ASSENZA TESTI IN DUBBIO PRO REO)	
242/AR/12	DONVITO ANTONIO	DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA NEI PRESSI DELLE POSTE IN VIA P. AMEDEO)	-	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE (A CAUSA DEL VERGOSNOSO STATO DEL MANTO STRADALE, MALGRADO L'ASSENZA TESTI IN DUBBIO PRO REO)	
080/AR/12	PERILLO LUIGI	LA DINAMICA DEL SINISTRO E' AMBIGUA	-	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ANDREBBE PROPOSTO UN'ESPOSTO ALLA PROCURA GIA' PREDISPOSTO DALL'UFFICIO, MALGRADO L'ASSENZA TESTI IN DUBBIO PRO REO)	

Taranto, li 30/07/2013

Prot. n.: _____ UAG

Egr. Sig.
Angiulli Ettore
Coordinatore di Ufficio
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO/ RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI:

- | | |
|---|----------|
| 1) N. SIN. 919862063 DEL 18/11/2012 (NS. RIF. 214/AR/12) Importo € | 1.600,00 |
| 2) N. SIN. 919870478 DEL 07/12/2012 (NS. RIF. 242/AR/12) Importo € | 660,00 |
| 3) N. SIN. 923197163 DEL 17/03/2013 (NS. RIF. 050/AR/13) Importo € | 400,00 |
| 4) N. SIN. 950414344 DEL 27/02/2013 (NS. RIF. 030/AR/13) Importo € | 950,00 |
| 5) N. SIN. 950414618 DEL 02/03/2013 (NS. RIF. 035/AR/13) Importo € | 700,00 |
| 6) N. SIN. 950415115 DEL 10/02/2013 (NS. RIF. 024/AR/13) Importo € | 1.200,00 |
| 7) N. SIN. 919806626 DEL 22/06/2012 (NS. RIF. 122/AR/12) Importo € | 2.000,00 |
| 8) N. SIN. 919848626 DEL 12/10/2012 (NS. RIF. 187/AR/12) Importo € | 2.000,00 |
| 9) N. SIN. 923204649 DEL 30/03/2013 (NS. RIF. 063/AR/13) Importo € | 2.000,00 |
| 10) N. SIN. 923193548 DEL 22/02/2013 (NS. RIF. 039/AR/13) Importo € | 850,00 |

Totale € 12.360,00

Si invita codesto Spett.le Ufficio a provvedere alla liquidazione delle franchigie di cui all'oggetto richieste dalla Compagnia ALLIANZ Spa che gestisce l'attuale copertura assicurativa di Responsabilità Civile Veicoli a motore.

La somma complessiva di € 12.360,00 (euro dodicimilatrecentosessanta/00) dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario.

Di seguito vengono indicate le coordinate bancarie:

Codice IBAN: IT 83 B 035 8901 6000 1057 0004 543

Beneficiario: Allianz S.p.a.

Si resta in attesa dell'avvenuta notizia e copia del mandato predisposto.

Distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

12699
30 LUG. 2013

Prot. N.	
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
Up	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

Allegati: n.3 note Allianz del 15/07/2013 prot. 11884, 11885 e 11886.

Oggetto: SINISTRO DEL 07/12/2012 A POL. RCV N. 0000059497052/0000066 - AMAT SPA (CX205XG) / SCHINAIA (DX611BB) - NS. RIF. 242/AR/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 11/12/2012 18.40

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

— Allegati: —

242AR12.PDF

74.9 KB