

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 230 / 12	DATA SINISTRO 28/11/2012	ORA 11.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 4	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO STATTE (TA) - CORSO VITTORIO EMANUELE III		ANGOLO
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - STATTE (TA)		N° SOCIALE 536	TARGA AUTOBUS CX 240 XG
MATR. AGENTE 158773	COGNOME MARTURANO	NOME COSIMO	Codice Fiscale MRT CSM 73P20 L049I
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 20/09/1973	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA SAN GIORGIO JONICO
			C.A.P. 74027
DOMICILIO VIA DE GASPERI, 55	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5188534C	RILASCIATA A TARANTO
		DATA RILASCIO 06/05/2005	SCADENZA PATENTE 20/05/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore

**DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS**

PARABREZZA E TETTO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE**DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE**

IN ABITATO DI STATTE (TA) ALLE ORE 11.00 CIRCA, MENTRE PERCORREVO IL CORSO VITTORIO EMANUELE II DOVEVO NECESSARIAMENTE FERMARMI IN QUANTO IN MEZZO ALLA STRADA C'ERA UNA SIGNORA CON L'AUTOVETTURA IN PANNE. RIMANEVO FERMO SUL POSTO ALCUNI MINUTI IN ATTESA CHE SI SBLOCCASSE LA SITUAZIONE. IN TALE CIRCOSTANZA IMPROVVISAMENTE STATTE VENIVA INVESTITA DALLA FURIA DI UNA TROMBA D'ARIA E UN "CARTELLO PUBBLICITARIO DI METALLO" VOLANTE DI GROSSE DIMENSIONI SI SCAGLIAVA CONTRO IL BUS DANNEGGIANDO PARABREZZA E TETTO. AL MOMENTO DEL FATTO VIAGGIAVANO DUE SOLI PASSEGGERI CHE RIMANEVANO ILLESI UNITAMENTE AL SOTTOSCRITTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 230 / 12	DATA SINISTRO 28/11/2012	ORA 11.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 4	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO STATTE (TA) - CORSO VITTORIO EMANUELE III		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - STATTE (TA)		N° SOCIALE 536	TARGA AUTOBUS CX 240 XG	
MATR. AGENTE 158773	COGNOME MARTURANO	NOME COSIMO	Codice Fiscale MRT CSM 73P20 L049I	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 20/09/1973	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA SAN GIORGIO JONICO	C.A.P. 74027
DOMICILIO VIA DE GASPERI, 55	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5188534C	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 06/05/2005
			SCADENZA PATENTE 20/05/2015	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARABREZZA E TETTO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN ABITATO DI STATTE (TA) ALLE ORE 11.00 CIRCA, MENTRE PERCORREVO IL CORSO VITTORIO EMANUELE II DOVEVO NECESSARIAMENTE FERMARMI IN QUANTO IN MEZZO ALLA STRADA C'ERA UNA SIGNORA CON L'AUTOVETTURA IN PANNE. RIMANEVO FERMO SUL POSTO ALCUNI MINUTI IN ATTESA CHE SI SBLOCCASSE LA SITUAZIONE. IN TALE CIRCOSTANZA IMPROVVISAMENTE STATTE VENIVA INVESTITA DALLA FURIA DI UNA TROMBA D'ARIA E UN "CARTELLO PUBBLICITARIO DI METALLO" VOLANTE DI GROSSE DIMENSIONI SI SCAGLIAVA CONTRO IL BUS DANNEGGIANDO PARABREZZA E TETTO. AL MOMENTO DEL FATTO VIAGGIAVANO DUE SOLI PASSEGGERI CHE RIMANEVANO ILLESI UNITAMENTE AL SOTTOSCRITTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 29/11/2012

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N°536 **DATA** 28/11/2022

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>425</u> DALLE ORE <u>602</u> ALLE ORE <u>1007</u> LINEA <u>4</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>M. S. S. S. S.</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____



OK

3178/12

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 230 / 12		DATA SINISTRO 28/11/2012		ORA 11.15		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 4		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO STATTE (TA) - CORSO VITTORIO EMANUELE III				ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - STATTE (TA)				N° SOCIALE 536		TARGA AUTOBUS CX 240 XG	
MATR. AGENTE 158773		COGNOME MARTURANO		NOME COSIMO		Codice Fiscale MRT CSM 73P20 L049I	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 20/09/1973		DATA ASSUNZIONE 20/10/2005		COMUNE DI RESIDENZA SAN GIORGIO JONICO	
						C.A.P. 74027	
DOMICILIO VIA DE GASPERI, 55		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA 5188534C		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 06/05/2005	
						SCADENZA PATENTE 20/05/2015	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA
VIA / PIAZZA		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		
1° DANNEGGIATO		
2° DANNEGGIATO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA
DOMICILIO		COMPAGNIA
3° DANNEGGIATO		
4° DANNEGGIATO		
AUTORITA' INTERVENUTA		
TESTIMONI		

0562

75720 Vittorio A Riparazioni
ULTIMATE - TORNO N° 4 FOTO
DEI DAMMI PER CHIARE


CHIEDERE A BARBO BOLE DI
REGISTRAZIONE ANCHE O
FAVORE PARZIALE DI RIPARAZIONI
TENDI ANCORA DANNEGGIATO

07/03/2013 ACQUISITO DA PAULI 8 FOTO
E FATURA PICCHIERA

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

3.1 DI 3

ALLA C. A. DEL SIG. PAURINI



Officine PICHIERRI S.r.l.

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

Autorizzata IVECO CASTROL

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Coll. 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it


PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

Documento N.	566	del	10/12/2012	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	PREVENTIVO			N. Foglio	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733			00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
21665	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 536 CON SOSTITUZIONE DI:				
12 DIC. 2012	444 CRISTALLO PARABREZZA (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	2157 CRISTALLO ANTERIORE SUPERIORE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	500373627 GUARNIZIONE TENUTA CRISTALLO	1	205,00	24,0	155,80
	99440471 GUARNIZIONE DI TENUTA	1	79,50	24,0	60,42
	99447761 SUPPORTO FRONTALE	1	309,00	10,0	278,10
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDOX)	1	240,00		240,00
	LAVORO DI STACCO CON SO- STITUZIONE PARABREZZA E CRISTALLO SUPERIORE ANTE- RIORE, PULIZIA ED ESTRAZIO- NE SCHEGGE CON MOLATURA RELATIVI BASAMENTI.				
	LAVORO DI RIMOZIONE CON SCHIODATURA LAMIERATO				
	COBERTURA IN ALLUMINIO TET- TO RISULTATO DANNEGGIATO, RIPRISTINO RELATIVA SUPPOR- TERIA E RADDRIZZATURA CON SALDATURE IN ALLUMINIO RIVESTIMENTO TETTO CON SUC-				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile
Spese Varie/Bollo		Totale Imposta
Spese Incassa		Totale Documento €:
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		
Causale del Trasporto		Firma del Conducente
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Coll
		Firma del Destinatario



Officine PICHIERRI S.r.l.

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

Autorizzata **IVECO** **CASITA**

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Coll. 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



Documento N. 586		Cod. Cliente	DESTINATARIO			
Tipo Documento del 10/12/2012		N. Foglio 1661	A.M.A.T. SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO			
Part. IVA/Cod. Fisc. 00146330733						
COD. ARTICOLO		DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
		CESSIVA RIVETTATURA E SIGILLATURA. (ORE LAVORATIVE)	65	20,00	,0	1.300,00



Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	2.034,32
	Spese Varie/Bollo				427,21
	Spese Incasso				461,53
					2.461,53
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore del bene		Inizio Trasporto data	N. Colli 71,00	Firma del Destinataria	









per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 3178,00/D /12		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.		
			Assicurato AMAT N.536		Controparte N.N.		Impresa di controparte N.N.				
			Esercizio 2012		Numero sinistro 230/12		Codice - Agenzia		Data sinistro 28/11/2012		
			Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		
							Ramo polizza		Recupero o IVA Si		
Data Incarico 05/12/2012		Data primo rilievo 13/12/2012		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni In Corso Ultimate		Foto N. 6	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRIBUS ITALI A 491ES86						Targa CX240XG		Telaio ZGA482M0006005582		1° Immatr. 21/09/05	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 60		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si			
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
								Assi n°			
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00			
C.R. VOCI DI DANNO											
Listino ricambi aggiornato al [//]				SR		LA		VE		ME	
				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo	
Fianchetto ant. .Sx				S	2,0	S	1,0	S	3,0		
1° pannello laterale superiore .Sx				S	3,5	S	1,5	S	3,0		
Proiettore .Sx				S		S		S			
Indicatore di direzione .Sx				S		S		S			
Parabrezza				S	12,0	S		S			
Guarnizione parabrezza				S		S		S			
Cristallo display superiore				S	3,5	S		S			
Guarnizione cristallo display superiore				S		S		S			
Supporto frontale nero				S	3,0	S	1,5	S	1,5		
Rivestimento laterale grigio .Sx				M	0,5	M	1,5	M	1,5		
2° pannello laterale superiore .Sx				G	3,0	G	5,0	G	4,0		
Angolare paraurti ant. .Sx				M	1,0	M	1,0	M	1,0		
Veicolo ispezionato a riparazioni in corso. Si rilevano ancora danneggiati il fianchetto ant.sx., l'angolare paraurti ant.sx., il 2° pannello superiore lat.sx. Allegate n.3 foto del mezzo subito dopo il sinistro e n.8 foto del											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA	
Telefono:								VE operativo		ME	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
Ore								Ore		Ore	
Valore Assicurato(A) €				Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=				Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h		€		€	
Totale Imponibile				€		€		€		€	
Degrado				€		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		€		€	
Insufficienza Assicurativa %				€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		€		€	
Totale (Imponibile)				€		S.Rifiuti % di		€		€	
Totale (Iva Compresa)				€		TOTALE STIMA		€		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %				€		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni	
Indennizzo Contrattuale				€		€		€		Fermo Tecnico Giorni	
TOTALE Indennizzo				€		Osservazioni:					
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:											
Data consegna 16/05/2013				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion 				Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 3178,00/D /12		Relazione di perizia per AMAT				Codice Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.															
Assicurato AMAT N.536				Controparte N.N.			Impresa di controparte N.N.																		
Esercizio 2012		Numero sinistro 230/12			Codice - Agenzia			Data sinistro 28/11/2012																	
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si															
Data Incarico 05/12/2012		Data primo rilievo 13/12/2012		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni In Corso Ultimate		Foto N. 6															
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //															
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa															
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRIBUS ITALI A 491ES86						Targa CX240XG		Telaio ZGA482M0006005582		1° Immatr. 21/09/05															
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 60		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si															
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 				Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°		Assi - n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00				Ubicazione Danni 													

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3178,00/D /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **230/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **28/11/2012**
Data Perizia: **13/12/2012**

Assicurato: **AMAT N.536**
Veicolo: **IRIBUS ITALI A 491ES86**
Targa: **CX240XC**
Controparte: **N.N.**




per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812


Perizia N.: 3178,00/D /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **230/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **28/11/2012**
Data Perizia: **13/12/2012**

Assicurato: **AMAT N.536**
Veicolo: **IRIBUS ITALI A 491ES86**
Targa: **CX240XG**
Controparte: **N.N.**






10-10-10 10:45 AM
 10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM



10-10-10 10:45 AM
 10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM
 10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM

10-10-10 10:45 AM









230/12


3.1 DI 3

ALLA C. A. DEL SIG. PAURINI



Officine PICHIERRI S.r.l.

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

Autorizzata IVECO   (Veicoli industriali)

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Coll. 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it


PREMIO
ITALIA CHE LAVORAOrganizzazione con Sistema di Qualità
per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000
REG. N° 0413218MOTORIZZAZIONE CIVILI
REVISIONE VEICOLI
CERTIFICAZIONE AUTORIZZATA
CONFERIMENTO C.T.A. 0222/02

Documento N. 566	del 10/12/2012	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
21665	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 536				
	CON SOSTITUZIONE DI:				
	444 CRISTALLO PARABREZZA	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	2157 CRISTALLO ANTERIORE SUPERIORE	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	500373627 GUARNIZIONE TENUTA	1	205,00	24,0	155,80
	CRISTALLO				
	99440471 GUARNIZIONE DI TENUTA	1	79,50	24,0	60,42
	99447761 SUPPORTO FRONTALE	1	309,00	10,0	278,10
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	240,00		240,00
	(PRODOTTI STANDOX)				
	LAVORO DI STACCO CON SO-				
	STITUZIONE PARABREZZA E				
	CRISTALLO SUPERIORE ANTE-				
	RIORE, PULIZIA ED ESTRAZIO-				
	NE SCHEGGE CON MOLATURA				
	RELATIVI BASAMENTI.				
	LAVORO DI RIMOZIONE CON				
	SCHIODATURA LAMIERATO				
	COBERTURA IN ALLUMINIO TETTO				
	TO RISULTATO DANNEGGIATO,				
	RIPRISTINO RELATIVA SUPPOR-				
	TERIA E RADDRIZZATURA				
	CON SALDATURE IN ALLUMINIO				
	RIVESTIMENTO TETTO CON SUC-				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile
		Totale Imposta
Spese Varie/Bollo		Totale Documento €:
Spese Incauto		
Mittente		DESTINATARIO
Causale del Trasporto		Firma del Conducente
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli
		Firma del Destinatario



Officine PICHIERRI S.r.l.

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

Autorizzata **IVECO** **CASTROL**

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Coll. 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



MOODY
INTERNATIONAL
Organizzazione dei Sistemi di Qualità
per la Clientela conforme UNI EN ISO 9001:2000
REG. N° 0413216



Documento N. 566 del 10/12/2012		Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO	
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 2	A.M.A.T. SPA	
Part. IVA/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO		
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO
	CESSIVA RIVETTATURA E SIGILLATURA. (ORE LAVORATIVE)	65	20,00	,0
				1.300,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenza	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	2.034,32
	Spese Varie/Bollo				427,21
	Spese Incasso				461,53
					2.461,53
Causale del Trasporto					
RIPARAZIONE			Firma del Conducente		
Aspetto esteriore del bene			Firma del Destinatario		
Inizio Trasporto			N. Colli		
data			71,00		

3178/12

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 230 / 12	DATA SINISTRO 28/11/2012	ORA 11.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 4	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO STATTE (TA) - CORSO VITTORIO EMANUELE III	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - STATTE (TA)		N° SOCIALE 536	TARGA AUTOBUS CX 240 XG
MATR. AGENTE 158773	COGNOME MARTURANO	NOME COSIMO	Codice Fiscale MRT CSM 73P20 L049I
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 20/09/1973	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA SAN GIORGIO JONICO
DOMICILIO VIA DE GASPERI, 55		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5188534C
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 06/05/2005	SCADENZA PATENTE 20/05/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARABREZZA E TETTO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN ABITATO DI STATTE (TA) ALLE ORE 11.00 CIRCA, MENTRE PERCORREVO IL CORSO VITTORIO EMANUELE II DOVEVO NECESSARIAMENTE FERMARMI IN QUANTO IN MEZZO ALLA STRADA C'ERA UNA SIGNORA CON L'AUTOVETTURA IN PANNE. RIMANEVO FERMO SUL POSTO ALCUNI MINUTI IN ATTESA CHE SI SBLOCCASSE LA SITUAZIONE.

IN TALE CIRCOSTANZA IMPROVVISAMENTE STATTE VENIVA INVESTITA DALLA FURIA DI UNA TROMBA D'ARIA E UN "CARTELLO PUBBLICITARIO DI METALLO" VOLANTE DI GROSSE DIMENSIONI SI SCAGLIAVA CONTRO IL BUS DANNEGGIANDO PARABREZZA E TETTO.

AL MOMENTO DEL FATTO VIAGGIAVANO DUE SOLI PASSEGGERI CHE RIMANEVANO ILLESI UNITAMENTE AL SOTTOSCRITTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT		001	3178,00/12	
		Assicurato	Controparte		Impresa Controparte	
		AMAT N.536	N.N.		N.N.	
Esercizio	Sinistro N.	Codice Agenzia		Data Sinistro		
2012	230/12			28/11/2012		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	
05/12/2012	13/12/2012	TARANTO	ASS	A1	6	
					Data Restituzione	
					16/05/2013	

ONORARI	
Perizia	80,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	80,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	80,00
Cassa 4,00 %	3,20
I.V.A. 21 %	17,47
Totale	100,67
Non Imponib.	
Totale	100,67
Rit. Acc. 20 %	16,00
Totale	84,67

Note:

Effettuati numero 2 sopral. a riparazioni
 Taranto, li' 16/05/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:5.076,02

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.