

131274



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

**Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40002159**
Data: **13.11.2020**
Documento materiale: **5010829673**
Ordine di acquisto: **5500039164**

Creato da: **N.MIGLIETTA**

Destinatario

**Hirschvogel Umformtechnik GmbH
Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße
D-86920 DENKLINGEN
GERMANIA**

Partita iva: DE262615283

Luogo di destinazione

**Hirschvogel Umformtechnik GmbH
Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße
D-86920 DENKLINGEN
GERMANIA**

Partita iva: DE262615283

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
--------------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2516069390	Albero di ingresso estern	3,520	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C.F. e P. IVA 04886850728

Aspetto		CARTONE		Nota		i.r. 2-110067 dhl7759002425	
Colli	1 PZ	Peso lordo	3,200 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms	
Vettore				Data e ora del ritiro		Firme	
DHL EXPRESS				13.11.2020 10:29:18			
						Conducente	
						Destinatario	

Supplier Hirschvogel Umformtechnik GmbH Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 6 D-86920 DENKLINGEN GERMANIA	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created:	200000110067 / 31.10.2020
	Goods receipt No.:	5010785861
	Delivery No.:	0082715554
	Goods receipt Date:	29.10.2020
	Lot no.:	00000000000
	Part description	Part-No.
	INPUT SHAFT OUTER RAW	2516069390
	Quantity:	3.360
	VAT No.:	IT04886850728

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department until 12.11.2020.

Defect description:

Part Smaller
 Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 01 Part (Partial resul)
 Defect: Part Smaller

The part caused a stop of the machining line.

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.

Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

QN Origin: II Incoming Inspection defect
 Disturb Index: 4 4-Low

Inspected quantity: 1
 Return delivery quantity: 0

Quality contact person:	Logistic contact person:
Tester: Cosimo Altavilla	Logistics:
Telephone: 0805858668	Telephone:
E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com	E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
 CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

kg 3,2
40 x 30 x 30

Fig 5020829673

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R. Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLIITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 41

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

HIRSCHVOGEL
//
Dr.-Manfred-Hirschvogel-Strasse 6

86920 DENKLINGEN Bavaria
Germany
+4982432910

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-11-13
Numero Spedizione: 7759002425
Tipo Servizio: EXPRESSWORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 3,20kg
Volumetrico: 7,20kg
Tassabile: 7,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 17 Nov, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Charge Breakdown: 42,40 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Situazione di emergenza

Info riferimento

Riferimento:
Numero di ritiro: i.r. 2-110067

Contenuto

ricambi