



188756

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40000184**
Data: **10.02.2020**
Documento materiale: **5010131958**
Ordine di acquisto: **5500039639**

Creato da: **A.GAGLIARDI**

Destinatario

KACO GmbH & Co. KG
Industriestraße 9
D-74912 KIRCHARDT
GERMANIA

Partita iva: DE145801743



Luogo di destinazione

KACO GmbH & Co. KG
Industriestraße 9
D-74912 KIRCHARDT
GERMANIA

Partita iva: DE145801743

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
------------	----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.	
001	1	PZ	9009069660	Guarnizione radiale per a	0,016	KG	
Aspetto			CARTONE		Nota		
					I.R. 2-107536 DHL 6283600945		
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto		ID Trasporto	Incoterms
1 PZ		0,200 KG					
Vettore				Data e ora del ritiro		Firme	
DHL EXPRESS				11.02.2020 10:05:17			
						Conducente	
						Destinatario	

Supplier KACO GmbH & Co. KG VQ-K/Wolfgang Schöner Industriesstraße D-74912 KIRCHARDT GERMANY	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created: 200000107536 / 05.02.2020 Goods receipt No.: 5010067534 Delivery No.: 20435722 Goods receipt Date: 22.01.2020	
	Part description: Rotary Shaft Seal Part-No.: 9009069660 Quantity: 8.400 VAT No.: IT04886850728	
During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.		
The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.		
You are requested to send a written response (8D-Report) to department B/WLQ4 until 19.02.2020 .		
Defect description:		
Lack internal spring Quality Notification Origin: Assembly line Defect: Lack internal spring Quantity: 01 parts (partial results)		
		
Containment Actions must be implemented and reported to Magna PT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.		
QN Origin: Disturb Index:	RL Line Scrap 2 2-High	
Inspected quantity: 1 Return delivery quantity: 0		
Quality contact person: Tester: Francesco Giovanniello Telephone: E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com		Logistic contact person: Logistics: Telephone: E-Mail:
Charges for the defective or rejected parts will be made separetely under the above mentioned number. CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO		
With best regards <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/>		

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R.Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLIITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB22 BOFA 1650 5071 1700 30
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

Destinatario

KACO GMBH & CO. KG
//
INDUSTRIESTRASSE 9

70026 MODUGNO
Italy
+3908058588665

74912 KIRCHARDT Baden-Wurt
Germany
+49726691300

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-02-11
Numero Spedizione: 6283600945
Tipo Servizio: EXPRESSWORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 4
Peso Totale: 0,80kg
Volumetrico: 1,60kg
Tassabile: 2,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Thursday, 13 Feb, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 23,00 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento:
Numero di ritiro: I.R. 2-107496-531-536-563

Contenuto

RICAMBI