

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

**Magna PT S.p.A.  
Via dei Ciclamini 4  
I-70026 MODUGNO**

Partita Iva: IT04886850728

Numero: **40000578**  
Data: **14.05.2020**  
Documento materiale: **5010333210**  
Ordine di acquisto: **5500041918**Creato da: **A.GAGLIARDI**

Destinatario

**LCN Automotive Equipment, S.A.  
Avda. Cristobal Colon, 304  
19004 GUADALAJARA  
SPAGNA**

Partita Iva:

Luogo di destinazione

**LCN Automotive Equipment, S.A.  
Avda. Cristobal Colon, 304  
19004 GUADALAJARA  
SPAGNA**

Partita Iva:

104189

<b>922</b>	<b>EM ord. acq. Storno</b>	<b>Trasporto a mezzo vettore</b>
------------	----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510088401	Meccanismo attuaz. ruota	0,825	KG

  
**Magna PT S.p.A.  
Via dei Ciclamini, 4  
70026 MODUGNO (BA)  
C.F. e P.IVA 04886850728**

Aspetto	<b>CARTONE</b>	Nota	<b>I.R. 2-108260 DHL 2877526374</b>
---------	----------------	------	-------------------------------------

Colli	<b>1 PZ</b>	Peso lordo	<b>1,000 KG</b>	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incotermis
-------	-------------	------------	-----------------	----------------	--------------	------------

Vettore	Data e ora del ritiro	Firma
<b>DHL EXPRESS</b>	<b>14.05.2020 10:33:19</b>	
		Conducente
		Destinatario

Supplier  <b>LCN Automotive Equipment, S.A.</b> Att. to Mr. Oscar del Saz Avda. Cristobal Colon, 304 19004 GUADALAJARA-POL. IND "EL HENARES" SPAGNA	<b>Advanced information for the supplier</b>	
	Inspection Report No./ created: 200000108260 / 13.05.2020 Goods receipt No.: 5010103775 Delivery No.: 20A-109467 Goods receipt Date: 01.02.2020	
	Part description <b>Actuation Mechanism cpl</b>	Part-No. 2510088401
Quantity: 5.400	VAT No.: IT04886850728	
During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.		
The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.		
You are requested to send a written response (8D-Report) to department <b>B/WLQ4</b> until <b>27.05.2020</b> .		
<b>Defect description:</b>		
Piston broken Quality Notification Origin: Customer complain EKD  Quantity Affected: 01 Parts. Defect description: piston 2517089201 broken (see pictures) More information will be comunicated as soon as available. DATA MATRIX: 20012091024138075821*2510088401?h		
		
Transmission serial number: Production date: Vin Number: Distance covered: Km		
Customer:		
Containment Actions must be implemented and reported to Magna PT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.		
QN Origin: EKD Customer complaint Disturb Index:	269 1 20x12x10 Doc 5010333210	
Inspected quantity: 1 Return delivery quantity: 0		
<b>Quality contact person:</b>		<b>Logistic contact person:</b>
Tester: Ruggiero Doronzo Telephone: E-Mail: Ruggiero.Doronzo@magna.com	Logistics: Telephone: E-Mail:	
Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number. CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO		

Magna PT S.p.A.

a socio unico

Via dei Ciclamini 4

I-70026 Modugno (Bari)

Tel. 080 - 5 85 81 11

Fax 080 - 5 85 82 04

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH

Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00

i.v.R. Imprese di Bari

C.F. e P.IVA 04886850728

REA 339886

www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA

IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855

BIC code: BNLITRR 6560 12

USD: Bank of America N.A.

IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20

BIC code: BOFAGB22



## Ricevuta delle spedizioni

### Mittente

MAGNA PT  
MAGNA PT  
V. DEI CICLAMINI 4 1

70026 MODUGNO  
Italy  
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

### Destinatario

LCN MECANICA SL  
//  
AVDA CRISTOBAL COLON 304  
POL. IND "EL HENARES"

19004 GUADALAJARA  
Spain  
+34949750090

### Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-05-14  
Numero Spedizione: 2877526374  
Tipo Servizio: EXPRESSWORLDWIDE  
Tipo Imballaggio: My Own Package  
Numero Colli: 1  
Peso Totale: 1,00kg  
Volumetrico: 0,40kg  
Tassabile: 1,00kg  
Valore assicurato:  
Condizioni commerciali:

### Info internazionali

Valore dichiarato:  
Codice per oneri e tasse:  
Stato tassabile: Non-Duttable  
Data di consegna stimata: Monday, 18 May, 2020  
Codice promozionale:

### Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number  
Codice pagante: 113812703  
Codice per oneri e tasse:  
Charge Breakdown: 16,62 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

### Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-108260  
Numero di ritiro:

### Contenuto

RICAMBI