



129021

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

**Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40000801**
Data: **29.06.2020**
Documento materiale: **5010455192**
Ordine di acquisto: **5500043084**

Creato da: **A.GAGLIARDI**

Destinatario

**NTZ Nederland B.V.
Sydneystraat 37
3047 BP ROTTERDAM
OLANDA**

Partita iva:

Luogo di destinazione

**NTZ Nederland B.V.
Sydneystraat 37
3047 BP ROTTERDAM
OLANDA**

Partita iva:

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
------------	----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2517207213	Filtro aspiraz circuito a	0,062	KG

Aspetto		Nota		
CARTONE		I.R. 2-108540 DHL 3150638046		
Coll	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	0,500 KG			
Vettore		Data e ora del ritiro		Firma
DHL EXPRESS		01.07.2020 10:15:22		
				Conducente
				Destinatario

<p>Supplier</p> <p>NEZ Nederland B.V. Sydneysstraat 37 3047 BP ROTTERDAM OLANDA</p>	<p>Advanced information for the supplier</p>	
<p>During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.</p> <p>The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.</p> <p>You are requested to send a written response (8D-Report) to department until 22.06.2020.</p>	<p>Inspection Report No./ created: 200000108540 / 17.06.2020 Goods receipt No.: 4951008362 Delivery No.: Goods receipt Date: 12.06.2020 Lot no.: 000000000000</p>	
	<p>Part description</p> <p>Suction Filter CAP</p>	<p>Part-No.</p> <p>2517207213</p>
	<p>Quantity: 8.000</p>	<p>VAT No.: IT04886850728</p>
<p>Defect description:</p> <p>Incomplete printed on the flap Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line</p> <p>Quantity Affected: 01 Parts (Partial result) Defect: Incomplete printed on the flap DMC: 2517207213??200112#0785128</p> <p>Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action(s) within 14 days.</p> <p>QN Origin: II Incoming Inspection defect Disturb Index: 3 3-Medium</p>		
<p>Inspected quantity: 1 Return delivery quantity: 0</p>	<p>g 500 20 x 10 x 10</p>	
<p>Quality contact person:</p> <p>Tester: vitangelo SANTAMARIA Telephone: E-Mail: Vitangelo.Santamaria@magna.com</p>	<p>Logistic contact person:</p> <p>Logistics: Telephone: E-Mail:</p>	
<p>Charges for the defective or rejected parts will be made separetely under the above mentioned number. CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO</p> <p>With best regards</p> <p>_____</p> <p>3010453192</p>		

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R. Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLIIT33
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

NTZ NEDERLAND B.V.
//
SYDNEYSTRAAT 37

3047 ROTTERDAM
Netherlands, the
+31102383818

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-07-01
Numero Spedizione: 3150638046
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 0,50kg
Volumetrico: 0,40kg
Tassabile: 0,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Friday, 03 Jul, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL-Account-Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 12,75 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-108540
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI