

131196

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40002125**
Data: **11.11.2020**
Documento materiale: **5010821008**
Ordine di acquisto: **5500039152**

Creato da: **F.CORTI**

Destinatario

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno				Trasporto a mezzo vettore	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	1	PZ	2510311660	Scatola Frizione com	11,039 KG
 Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 MODUGNO (BA) C.F. e P.IVA 04486850728					
Aspetto			Nota		
CARTONE			I.R. 2-110075		
Coll	Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	11,039 KG				
Vettore			Data e ora del ritiro		Firme
DHL FREIGHT			12.11.2020 09:09:25		
					Conducente
					Destinatario

E' una spedizione urgente

		Qualitätsprüfbericht	
Prüfberichts-Nr. 200000110075 Wareneingangs-Nr. 5010729074 Lieferschein-Nr. 20207632		Anlagedatum Prüfbericht: 29.10.2020 Wareneingangsdatum: 12.10.2020	
Lieferant BOHAI Trimet Automotive Holding Gmb Aluminiumallee 1 6493 Harzgerode Deutschland		Ansprechpartner Qualität Name: Cosimo Altavilla Telefon: +390805858668 E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com	
Material Material-Nr.: 2510311660 Bezeichnung: Kupplungsgehäuse vst		Menge der Anlieferung: 150 Ust-ID-Nr.: DE306685527	
Vorabinformation für Lieferant: Bei der Prüfung bzw. Bearbeitung Ihrer Lieferungen haben wir die unten aufgeführten Mängel festgestellt. Wir bitten Sie, geeignete Maßnahmen zur Fehlerbehebung einzuleiten und etwaige Fehler für die Zukunft auszuschließen. Sollten bei der Weiter- bzw. Nachbearbeitung der angelieferten Teile weitere, bisher verborgen gebliebene Mängel auftreten, werden Sie durch einen neuen Prüfbericht verständigt. Die Bezahlung der Ware nach Entdeckung der Mängel durch GETRAG gilt nicht als Anerkenntnis der Ware als ordnungsgemäß. Zu diesem Prüfbericht erwarten wir Ihre schriftliche Stellungnahme (8D-Report) an unten genannten Ansprechpartner bis 15.11.2020			
Fehlerbeschreibung: Lack materiale Hole CA1 Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line Quantity Affected: 01 Part (Partial result) Defect: Lack material Hole CA1 The lack of material generated a reject transmission to the leak test. Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days. <i>Hg 10</i> <i>60x20x40</i>			
Wir erwarten binnen 24 Stunden, unaufgefordert, eine schriftliche Stellungnahme über die von Ihnen eingeleiteten Sofortmaßnahmen. Über die von Ihnen eingeleiteten Abstellmaßnahmen erwarten wir eine schriftliche Stellungnahme in Form eines 8D-Berichts an folgende Adresse: getrag.hotline.supplier@magna.com Nutzen Sie dazu die GETRAG Supply Chain Inbound Formulare welche Sie bei ihrem oben genannten Ansprechpartner oder GETRAG.SMRT@magna.com erhalten. Bezüglich der angefallenen Kosten wird sich unsere Regressierungsabteilung U/CRG mit Ihnen in Verbindung setzen.			
Reklamierte Mengen: Reklamierte Menge: 1 Rückgelieferte Menge:			
Mit freundlichem Gruß <i>Doc. 5010821908</i> Cosimo Altavilla			
Magna PT S.p.A. a socio unico Via del Ciclamini 4 I-70026 Modugno (Bari) Tel. 080 - 5 85 81 11 Fax. 080 - 5 85 82 04 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH		Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00 I.v.R. Imprese di Bari C.F. e P.IVA 04886850728 REA 339886 www.magna.com EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855 BIC code: BNLIITRR 6560 12 USD: Bank of America N.A. IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20 BIC code: BOFAGB22 <i>partita spedita il 3/11</i>	

5010821908