



Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40000575**
Data: **14.05.2020**
Documento materiale: **5010333128**
Ordine di acquisto: **5500038853**

Creato da: **F.CORTI**

Destinatario

Schaeffler
4031 DEBRECEN

Partita iva:

Luogo di destinazione

Schaeffler
4031 DEBRECEN

Partita iva:

104187

922 EM ord. acq. Storno				Trasporto a mezzo vettore	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	3	PZ	9000112573	Ralla interna cuscinetto	0,450 KG
 Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 MODUGNO (BA) C. F. e P. IVA 04886850728					
Aspetto			Nota		
CARTONE			I.R. 2-108235		
Colli	Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	0,800 KG				
Vettore			Data e ora del ritiro		Firma
DHL EXPRESS			14.05.2020 09:46:20		
					Conducente
					Destinatario



Inspection Report

Supplier Schaeffler Technologies AG & Co. KG FAG Magyarország Kft. H-4031 DEBRECEN	Advanced information for the supplier									
	Inspection Report No./ created:	200000108235 / 12.05.2020								
	Goods receipt No.:	4950068378								
	Delivery No.:									
	Goods receipt Date:	16.03.2020								
	Part description	Part No								
	Tapered roller bearing Inner ring	9000112573								
	Quantity:	13.440								
	VAT No.:	IT04886850728								
During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts. The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly. You are requested to send a written response (8D-Report) to department B/WLQ4 until 28.05.2020. Defect description: Drag Torque during EOL Test Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line Quantity Affected: 03 Parts (Partial result) Defect: Drag Torque during EOL Test Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days. QN Origin: RL Line Scrap Disturb Index: 2 2-High Inspected quantity: 6 Return delivery quantity: 3 <table><tr><td>Quality contact person:</td><td>Logistic contact person:</td></tr><tr><td>Tester: vitangelo SANTAMARIA</td><td>Logistics:</td></tr><tr><td>Telephone:</td><td>Telephone:</td></tr><tr><td>E-Mail: Vitangelo.Santamaria@magna.com</td><td>E-Mail:</td></tr></table> Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number. CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO With best regards _____ 5010333128			Quality contact person:	Logistic contact person:	Tester: vitangelo SANTAMARIA	Logistics:	Telephone:	Telephone:	E-Mail: Vitangelo.Santamaria@magna.com	E-Mail:
Quality contact person:	Logistic contact person:									
Tester: vitangelo SANTAMARIA	Logistics:									
Telephone:	Telephone:									
E-Mail: Vitangelo.Santamaria@magna.com	E-Mail:									

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH

MAGNA

Spedizione n. 20200513703HM

Data 13/05/2020

Mittente (Nome, reparto)		Tommaso Lucchese Incoming Inspection (BWLQ1)					
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)		To Mr. SCHAEFFLER FAG Magyarországi Ipari Kft. H-4031, Debrecen, Határ út 1/D Tel.: +36-52-581-694 Mobil: +36-20-542-7918 E-mail: alexandra.szolnath@schaeffler.com					
Spese di trasporto a carico di... ➤ se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione, se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco ☐ (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) Assegnato ☒ (spese di trasporto a carico del destinatario); Trasportatore:					
Contenuto		AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto					
Tip. di imballaggio	Nr. coll.	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
Cartone	1	Cuscinetti	9000112573	3 Pz.		08	Inspection Report 2108235
20x10x10							
Centro di costo: 730							
..... Consegna gratuita ? Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)							
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☒ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni							

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

FAG MAGYARORSZAG IPARI
JAMBORNE SZOLLATH ALEXANDRA
Hatar ut 1

4031 Debrecen
Hungary
+3652581500

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-05-14
Numero Spedizione: 2877396583
Tipo Servizio: EXPRESSWORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 0,80kg
Volumetrico: 0,40kg
Tassabile: 1,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 19 May, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 17,32 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento: LUCCHESI
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI