



131125

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)	
D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996	
Numero:	40002278
Data:	23.11.2020
Documento materiale:	5010856077
Ordine di acquisto:	5500038743
Creato da:	A.GAGLIARDI

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita Iva: IT04886850728

Destinatario

KACO
GEWERBESTR
5582 ST. MICHAEL

Partita Iva:

Luogo di destinazione

KACO
GEWERBESTR
5582 ST. MICHAEL

Partita Iva:

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
922	EM ord. acq.	Storno		Trasporto a mezzo vettore		
001	10	PZ	9009069760	Guarnizione radiale per a	0,130	KG
 Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 MODUGNO (BA) C.F. e P. IVA 04886850728						
Aspetto			Nota			
CARTONE			I.R. 2-110113 DHL 3417841114			
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto		ID Trasporto	Incoterms	
1 PZ	0,400 KG					
Vettore			Data e ora del ritiro		Firme	
DHL EXPRESS			24.11.2020 08:24:43			
					Conducente	
					Destinatario	

Supplier KACO Dichtungstechnik Ges.m.b.H Gewerbes tr 5582 ST.MICHAEL AUSTRIA <i>To AT Nr. HOETZER</i>	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created:	200000110113 / 03.11.2020
	Goods receipt No.:	5010605836
	Delivery No.:	20452473
	Goods receipt Date:	01.09.2020
Lot no.:	00000000000	
Part description	Part-No.	
Radial Shaft Seal	9009069760	
Quantity:	9.600	VAT No.: IT04886850728

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department until 99.99.9999.

Defect description:

Pieces attached to each other
 Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 10 Parts (Partial result)
 Defect: Pieces attached to each other that they hardly detach from each other

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

QN Origin: II Incoming Inspection defect
 Disturb Index:

Inspected quantity:	34	<i>Doc 5010850077</i>
Return delivery quantity:	10	

Quality contact person:		Logistic contact person:	
Tester:	vitangelo SANIAMARIA	Logistics:	
Telephone:		Telephone:	
E-Mail:	Vitangelo.Santamaria@magna.com	E-Mail:	

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
 CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

0,4
20x10x10

With best regards

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 I.v.R. Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLIITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

Destinatario

KACO GMBH & CO. KG
HOETZER
GENERBESTR

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

5582 ST. MICHAEL IM LUNGAU
Austria
+43647789890

VIVIANA_CONSALVO@MAGNA.COM

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-11-24
Numero Spedizione: 3417841114
Tipo Servizio: EXPRESSWORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 0,50kg
Volumetrico: 0,40kg
Tassabile: 0,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Friday, 27 Nov, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 13,08 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Situazione di emergenza

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-110113
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI