

130894



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Numero: 40001642
Data: 06.10.2020
Documento materiale: 5010711366
Ordine di acquisto: 5500043186

Creato da: F.CORTI

Destinatario

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA

Partita iva:

922		EM ord. acq. Storno		Trasporto a mezzo vettore			
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.	
001	1	PZ	2510630104	Chart Scatola Frizione co	11,100	KG	
<p>Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 MODUGNO (BA) C. F. e P. IVA 04886850728</p>							
Aspetto				Nota			
CARTONE				I.R. 2-109619 DHL 7434586412			
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto		ID Trasporto	
1 PZ		13,200 KG				Incoterms	
Vettore				Data e ora del ritiro		Firma	
DHL EXPRESS				06.10.2020 10:45:03			
						Conducente	
						Destinatario	

Supplier BOHAI Trimet Automotive Holding Gmb Aluminiumallee 1 D-06493 HARZGERODE GERMANIA	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created:	200000109619 / 25.09.2020
	Goods receipt No.:	5010659225
	Delivery No.:	20206811
	Goods receipt Date:	18.09.2020
	Lot no.:	000000000000
	Part description	Part No.
	GrpNo Clutch Housing cpl	2510630104
	Quantity: 930	VAT No.: IT04886850728

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GEIRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department until 08.10.2020.

Defect description:

DMC code not readable

Up date 05/10/2020

Quantity: 01 part

Defect: Without DMC Code

Up date 01/10/2020

Quantity: 01 part

Defect: Without DMC Code

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 18 Parts (Partial result)

Defect: DMC code not readable

13,2 Kg

600X400X400

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.

Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

QN Origin: II Incoming Inspection defect

Disturb Index: 4 4-Low

Inspected quantity: 20

Return delivery quantity: 19

Quality contact person:

Tester: Cosimo Altavilla

Telephone: 0805858668

E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com

Logistic contact person:

Logistics:

Telephone:

E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made separately under the above mentioned number.

CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

50107M366

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
BIC code: BNLITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

TRIMET AUTOMOTIVE
//
Aluminiumallee 1

06493 Harzgerode Sachsen-Anhalt
Germany
+4939484500

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-10-06
Numero Spedizione: 7434586412
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 13,20kg
Volumetrico: 19,20kg
Tassabile: 19,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info Internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Thursday, 08 Oct, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 77,10 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Situazione di emergenza

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-109619
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI