



1881467

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40000251**
Data: **19.02.2020**
Documento materiale: **5010166955**
Ordine di acquisto: **5500039529**

Creato da: **A.GAGLIARDI**

Destinatario

Kendrion (Eibiswald) GmbH
Dr. Wilhelm-Binder-Straße 1
8552 EIBISWALD 269
AUSTRIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

Kendrion (Eibiswald) GmbH
Dr. Wilhelm-Binder-Straße 1
8552 EIBISWALD 269
AUSTRIA

Partita iva:

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
------------	----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	2	PZ	2517267700	Solenoide blocco trasmiss	1,338	KG
Aspetto		CARTONE		Nota		
				2-107695 DHL 7836555904		
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto		Incoterms
1 PZ		1,400 KG				
Vettore		Data e ora del ritiro		Firme		
DHL EXPRESS		19.02.2020 12:51:43				
				Conducente		
				Destinatario		

3466423220



Inspection Report

Supplier Kendrion (Eibiswald) GmbH Passenger Cars Dr. Wilhelm-Binder-Straße 1 8552 EIBISWALD 269 AUSTRIA	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created:	200000107695 / 19.02.2020
	Goods receipt No.:	5010108721
	Delivery No.:	402836
	Goods receipt Date:	03.02.2020
	Part description	Part-No.
	Park Lock Solenoid D0	2517267700
	Quantity:	400
	VAT No.:	IT04886850728

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department **B/WLQ4** until **04.03.2020**.

Defect description:

Groove on the Housing near DMC
 Quality Notification Origin: Reject Line

Quantity Affected: 2 Parts (Partial result)
 Delivery Number: 402836
 Defect: Groove on the Housing near to the molding

1 CARTRIDGE
20x10x10cm
1,4 kg

QN Origin: RL Line Scrap
Disturb Index: 2 2-High

Doc 5010166955

Inspected quantity: 2
 Return delivery quantity: 0

Quality contact person:

Tester: Francesco Giovanniello
 Telephone:
 E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Logistic contact person:

Logistics:
 Telephone:
 E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.

CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R. Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB22 BOFA 1650 5071 1700 30
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

7 0026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONVALVO@MAGNA.COM

Destinatario

KENDRION GMBH
PASSENGER CAR
DR. WILHELM-BINDER-STRASSE 1

8552 EIBISWALD
Austria
+433466423220

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-02-19
Numero Spedizione: 7836555904
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 1,40kg
Volumetrico: 0,40kg
Tassabile: 1,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Friday, 21 Feb, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 20,02 EUR
Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-107695
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI