

1-12

129189



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

**Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40001162**
Data: **07.08.2020**
Documento materiale: **5010568539**
Ordine di acquisto: **5500041214**

Creato da: **A.GAGLIARDI**

Destinatario

**Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer Str.
D-91438 BAD WINDSHEIM
GERMANIA**

Partita iva:

Luogo di destinazione

**Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer Str.
D-91438 BAD WINDSHEIM
GERMANIA**

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
--------------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510312261	Scatola Frizione com	10,952	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C.F. e P. IVA 04886850728

Aspetto		Nota	
CARTONE		I.R. 2-108336 DHL 4113296445	
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto
1 PZ	13,300 KG		
Vettore		Data e ora del ritiro	
DHL EXPRESS		07.08.2020 10:50:51	
		Firme	
		Conducente	
		Destinatario	

Supplier GETRAG GmbH & Cie KG Werk Bad Windsheim Burgbernhelmer Str. D-91438 BAD WINDSHEIM GERMANIA	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created: 200000108336 / 23.05.2020	
	Goods receipt No.: 5010211549	
	Delivery No.: 0007214775 Goods receipt Date: 03.03.2020	
	Part description Clutch Housing cpl	Part-No. 2510312261
	Quantity: 60	VAT No.: IT04886850728
During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.		
The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.		
You are requested to send a written response (8D-Report) to department B/WLQ4 until 29.07.2020 .		
Defect description:		
Distance 88,63 ±0,08 out of tolerance Update 06/08/2020		
Quantity: 1 parts Defect: Distance 88,63 ±0,08 out of tolerance.		
5010568539 LOC 5010568539		
Update 22/07/2020		
Quantity: 5 parts Defect: Distance 88,63 ±0,08 out of tolerance.		
13,3 Kg		
Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line		
Quantity Affected: 4 Parts (Partial result) Defect: Distance 88,63 ±0,08 out of tolerance.		
600 X 400 X 400		
Attached measurement Zeiss.		
Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.		
Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.		
QN Origin: RL Line Scrap		
Disturb Index: 4 4-Low		
Inspected quantity: 24		
Return delivery quantity: 23		
Quality contact person: Tester: Cosimo Altavilla Telephone: 0805858668 E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com	Logistic contact person: Logistics: Telephone: E-Mail:	

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 I.v.R. Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

MAGNA PT
MR. KOEBERER
Burgberthelmer Strasse 5

91438 Bad Windsheim Bayern
Germany
+4999414070

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-08-07
Numero Spedizione: 4113296445
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 19,30kg
Volumetrico: 19,20kg
Tassabile: 19,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 11 Aug, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL_Account_Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 76,40 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-108336
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI