

Documento di Trasporto**ITALSTRAP SRL**

Sede Viale del Lavoro, 21 -

37013 Caprino Veronese

Partita IVA 11905230154

Telefono 0457241705 Fax 045/7242222

Home Page www.fromm-pack.com

e-mail it@fromm-pack.com

Spett.le
MAGNA PT SPA
VIA DEI CICLAMINI, 470026 MODUGNO BA
ITDestinazione
MAGNA PT SPA
VIA DEI CICLAMINI, 470026 MODUGNO BA
IT

38321

Numero DDT 20BV1209	Data DDT 16/06/20				
Trasporto a Mezzo VETTORE	Causale del Trasporto RESO RIPARATO	Cod. Magazzino 01	Codice Cliente 0162	Partita IVA 04886850728	
Aspetto dei Beni SCATOLA	Agente (Cod. / Descr.)	Porto ASSEGNATO		Peso KG	

Codice Articolo	Descrizione Articolo	U M	Quantità
	(Vostro ordine nr. 4500579578) Rif. Vs. DDT N. 599 del 13/05/2020 RIPARAZ. REGG. P326 43.2262 M.0104735		
N3.1159	CUSCINETTO A SFERE	PZ	1
N3.4520	RUOTA LIBERA	PZ	1
N4.9159	ETICHETTA IN ALLUMINIO	PZ	1
N5.2702	COPERCHIO DIAM. 14.5 MM	PZ	1
P32.1220	RULLO TENDITORE 0,65-1,05 mm.	PZ	1
P32.1238	COPERCHIO DEL SUPPORTO	PZ	1
RIP	RIPARAZIONE E COLLAUDO	ORE	2

MAGNA
Cod.For. 91026022
24 GIU. 2020
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile

Corriere DHL	Firma Vettori			
Data / Ora Inizio Trasporto 17/06/20	Firma Uso interno	Firma Conducente	Firma Destinatario	Colli 1
Annotazioni			Documento di Trasporto beni viaggianti su automezzi del mittente o del destinatario o a mezzo del vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA

La merce viaggia a esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore. La ITALSTRAP SRL non si ritiene responsabile qualora i prodotti forniti provochino danni in relazione alla composizione dei materiali. La garanzia si limita a sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi escludendo qualunque altra pretesa del cliente a titolo di indennizzo o risarcimento danni.