131041

MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	40002306
Data:	25.11.2020
Documento materiale:	5010863274
Ordine di acquisto:	5500044838
Creato da:	A.GAGLIARDI

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

LCN Automotive Equipment, S.A.
Avda. Cristobal Colon, 304
19004 GUADALAJARA
SPAGNA

Partita iva:

Luogo di destinazione

LCN Automotive Equipment, S.A.
Avda. Cristobal Colon, 304
19004 GUADALAJARA
SPAGNA

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510088402	Meccanismo attuaz. ruota	0,787	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C.F. e P. IVA 04886850728

Aspetto	Nota
CARTONE	i.r. 2-110361 dhl4628338536

Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	1,100 KG			

Vettore	Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS	30.11.2020 10:25:33	
		Conducente
		Destinatario

Quality Inspection Report

MAGNA

Inspection report No.: 200000110361
Receipt No.: 5010748660
Deliver note: 20A-112134

Date of inspection: 23.11.2020
Date of reception: 19.10.2020

Supplier

LCN Automotive Equipment, S.A.
Avda. Cristobal Colon, 304
19004 Guadalajara
Spain

Quality Contact

Name: vitangelo SANTAMARIA
Phone:
E-Mail: Vitangelo.Santamaria@magna.com

Material

Material-No.: 2510088402
Description: Actuation Mechanism cpl

Delivery Qty: 960
Tax ID number: ESA19227230

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avaoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: INFO REPORT - "engage time parklock"

INFO REPORT

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 1 Part (Partial result)

Defect:
One actuation mechanism cpl. 2510088402 is has discarded four times on differents TMS for "engage time parklock N2R-P redundant".

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.
Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 1
Redelivered quantity:

Best regards

1 CARTONE 20x30x30
kg 1,100

vitangelo SANTAMARIA

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
I.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

Doc. 5010863274

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

LCN MECANICA SL
/ /
AVDA CRISTOBAL COLON 304
POL. IND "EL HENARES"

19004 GUADALAJARA
Spain
+34949750090

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2020-11-30
Numero Spedizione:	4628338536
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	1,10kg
Volumetrico:	3,60kg
Tassabile:	4,00kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Wednesday, 02 Dec, 2020
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	33,75 EUR
Servizi speciali:	Supplemento Carburante/ Situazione di emergenza

Info riferimento

Riferimento:	i.r. 2-110361
Numero di ritiro:	

Contenuto

ricambi

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved