



188 811

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via del Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: 40000079
Data: 27.01.2020
Documento materiale: 5010081961
Ordine di acquisto: 5500039643

Creato da: M.SCIANATICO

Destinatario

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

Luogo di destinazione

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

922 RESO NON CONFORME

Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510261630	Centralina Daimler	1,030	KG

Aspetto		Nota	
CARTONE		I.R. 2-107376 DHL 7691902934	
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto
1 PZ	1,300 KG		Incoterms
Vettore		Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS		27.01.2020 11:18:41	
			Conducente
			Destinatario

Supplier
**Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN**
Inspection Report No./ created: 200000107376 / 24.01.2020
Goods receipt No.: 5009908366
Delivery No.: 4339072
Goods receipt Date: 21.11.2019

Part description	Part-No.
TCU Daimler	2510261630

Quantity: 192	VAT No.: IT04886850728
----------------------	-------------------------------

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department **Program Mana** until **07.02.2020**.

Defect description:

DTC: P094904 Shiftdrum Teachin
 Quality Notification Origin: Customer Complain
 Vehicle Type: Mercedes
 Version: 251/17.06-0074.37-008

Complain Number: 175326
 VIN: WDD1770872N010091
 Transmission serial: 19198

Part Number: 2510261630
 Quantity Affected: 1 Part (Partial result)
 Defect: DTC P094904 Shiftdrum Teachin due to lost position
 KM: 15.683
 MAM DATA MATRIX: 180630_91024089_0048755_2510261630_a

*1 CANTONB
35x15x7 cm*

1,3kg

5010081961

OK

QN Origin: EKD Customer complaint
Disturb Index: 2 2-High

Inspected quantity: 1
Return delivery quantity: 0

Quality contact person:

Tester: Francesco Giovanniello
Telephone:
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Logistic contact person:

Logistics:
Telephone:
E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R. Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLIITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB22 BOFA 1650 5071 1700 30
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Robert Bosch
Robert Bosch
Robert Bosch ut 1

3000 HATVAN
Hungary
+390805858669

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-01-27
Numero Spedizione: 7691902934
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 1.30kg
Volumetrico: 0.73kg
Tassabile: 1.30kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Wednesday, 29 Jan, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 22.88 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-107376
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI