



188852

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

**Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40000230**
Data: **14.02.2020**
Documento materiale: **5010150457**
Ordine di acquisto: **5500039160**

Creato da: **N.MIGLIETTA**

Destinatario

**Seissenschmidt GmbH
Daimlerstraße 11
D-58840 PLETTENBERG
GERMANIA**

Partita iva: DE123840478

Luogo di destinazione

**Seissenschmidt GmbH
Daimlerstraße 11
D-58840 PLETTENBERG
GERMANIA**

Partita iva: DE123840478

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
------------	----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	3	PZ	2511108890	Ruota dentata libera 4.M.	4,200	KG
Aspetto	CARTONE		Nota i.r. 2-107617 dhl 7125614075			
Colli	1 PZ	Peso lordo	2,500 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
Vettore		Data e ora del ritiro		Firme		
DHL EXPRESS		14.02.2020 11:49:20				
				Conducente		
				Destinatario		

Supplier Seissenschmidt GmbH Precision Components Daimlerstraße 11 D-58840 PLETTENBERG GERMANIA	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created: 200000107617 / 13.02.2020 Goods receipt No.: 5010058011 Delivery No.: 80695488 Goods receipt Date: 20.01.2020	
	Part description Speed Gear 4th raw part	Part-No. 2511108890
Quantity:	14.699	VAT No.: IT04886850728

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department **B/WLQ4** until **27.02.2020**.

Defect description:

Missing material

Quality Notification Origin: Reject Line

Quantity Affected: 3 Parts (Partial result)

Cast Number: 247575

Defect: Missing Material

*1 CARTONE
2,5 kg
30x20x20 cm*

QN Origin: RL Line Scrap

Disturb Index: 2 2-High

Inspected quantity: 3

Return delivery quantity: 0

Quality contact person:

Tester: Francesco Giovanniello

Telephone:

E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Logistic contact person:

Logistics:

Telephone:

E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.

CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

Prog 5010150457

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R. Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLIITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB22 BOFA 1650 5071 1700 30
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805658665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Seissenschmidt GmbH
JENS BIEGERT
Daimlerstrasse 11

58840 Plettenberg Nordrhein-Westfalen
Germany
+4923919150

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-02-14
Numero Spedizione: 7125614075
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 2,50kg
Volumetrico: 2,40kg
Tassabile: 2,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 18 Feb., 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 25,96 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento:
Numero di ritiro: i.r. 2-107617

Contenuto

ricambi

