

131264



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita Iva: IT04886850728

Numero: 40002178
Data: 16.11.2020
Documento materiale: 5010834452
Ordine di acquisto: 5500043576

Creato da: F.CORTI

Destinatario

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer Str.
D-74199 UNTERGRUPPENBACH
GERMANIA

Partita Iva:

Luogo di destinazione

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer Str.
D-74199 UNTERGRUPPENBACH
GERMANIA

Partita Iva:

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
-----	---------------------	---------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510183120	Doppia Frizione in bagno	6,243	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
70026 MODUGNO (BA)
C. F. e P. IVA 04886850728

Aspetto		Nota			
CARTONE		i.r. 2-110230 dhl 3784003462			
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms	
1 PZ	6,600 KG				
Vettore		Data e ora del ritiro		Firma	
DHL EXPRESS		16.11.2020 10:27:12			
				Conducente	
				Destinatario	

Supplier GETRAG GmbH & Cie KG Werk Bad Windsheim Burgbernheimer Str. D-91438 WERK BAD WINDSHEIM GERMANIA	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created: 200000110230 / 11.11.2020	
	Goods receipt No.:	5010694815
	Delivery No.:	0007229044
	Goods receipt Date:	30.09.2020
	Lot no.:	000000000000
	Part description	Part-No.
	Wet Dual Clutch asm	2510183120
	Quantity: 420	VAT No.: IT04886850728

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department until 99.99.9999.

Defect description:

seal flipped clutch 1
 Quality Notification Origin: Eol test.
 Defect: seal flipped clutch 1
 Quantity: 01 part
 DMC:20100991001295601962425101831207a

Containment Actions must be implemented and reported to Magna PT Bari
 Incoming Inspection in written form within 24 hours.
 Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

QN Origin: II Incoming Inspection defect
Disturb Index:

Inspected quantity:	1
Return delivery quantity:	1

Quality contact person:	Logistic contact person:
Tester: Ruggiero Doronzo	Logistics:
Telephone:	Telephone:
E-Mail: Ruggiero.Doronzo@magna.com	E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
 CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

Kg 6,6
30x20x20

5010834452

Magna PT S.p.A.

a socio unico

Via dei Ciclamini 4

I-70026 Modugno (Bari)

Tel. 080 - 5 85 81 11

Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00

i.v.R. Imprese di Bari

C.F. e P.IVA 04886850728

REA 339886

www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA

IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855

BIC code: BNLIITRR 6560 12

USD: Bank of America N.A.

IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20

BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH

Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

MAGNA PT
MR. KOEBERER
Burgbernhelmer Strasse 5

91438 Bad Windsheim Bayern
Germany
+49988414070

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-11-16
Numero Spedizione: 3784003462
Tipo Servizio: EXPRESSWORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 6,60kg
Volumetrico: 2,40kg
Tassabile: 7,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Wednesday, 18 Nov. 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 41,16 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Situazione di emergenza

Info riferimento

Riferimento:
Numero di ritiro: I.r. 2-110230

Contenuto

ricambi