

130121



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Numero: 40001887
Data: 23.10.2020
Documento materiale: 5010766602
Ordine di acquisto: 5500042190

Creato da: A.GAGLIARDI

Destinatario

Wuerth Industrie Service GmbH &
Drillberg
D-97980 BAD MERGENTHEIM
GERMANIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

Wuerth Industrie Service GmbH &
Drillberg
D-97980 BAD MERGENTHEIM
GERMANIA

Partita iva:

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
922	EM ord. acq.	Storno		Trasporto a mezzo vettore		
001	22	PZ	9009031212	Vite a testa cilindrica	0,154	KG
<p>Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 MODUGNO (BA) C.F. e P.IVA 04886850728</p>						
Aspetto				Nota		
CARTONE				I.R. 2-109936 DHL 5712968192		
Colli	Peso lordo		Tipo trasporto		ID Trasporto	Incotermi
1 PZ	1,000 KG					
Vettore				Data e ora del ritiro		Firme
DHL EXPRESS				26.10.2020 10:39:01		
						Conducente
						Destinatario



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000109936
Receipt No.: 5010738023
Deliver note: 85109822

Date of inspection: 19.10.2020
Date of reception: 14.10.2020

Supplier

Wuerth Industrie Service GmbH&Co.KG
Drillberg
97980 | Bad Mergentheim
Germany

Quality Contact

Name: Francesco Giovanniello
Phone: _____
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.: 9009031212
Description: Socket pan head screw

Delivery Qty: 80000
Tax ID number: DE812676512

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

1 CARTRIDGE

Failure description: Stone inside the head

Quality Notification Origin: Reject line

Defect_1: Stone inside the head (2 pcs)
Defect_2: Resin inside the head (1 pcs)

Delivery: 4305813750
Quantity: 22 part(partial results)

1 kg
30 x 20 x 20 cm
Doc 501076602

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to following email:

getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 22
Redelivered quantity: 22

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro
SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

WUERTH INDUSTRIE SERVICE GMBH
Matthias Bauer
Drillberg

97980 Bad Mergentheim Baden-Wuerttemberg
Germany
+497931910

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-10-26
Numero Spedizione: 5712968192
Tipo Servizio: EXPRESSWORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 1,00kg
Volumetrico: 2,40kg
Tassabile: 2,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Wednesday, 28 Oct, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113612703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 25,23 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Situazione di emergenza

Info riferimento

Riferimento:
Numero di ritiro: I.R. 2-109936

Contenuto

RICAMBI