MAGNA

131318

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	40002060
Data:	05.11.2020
Documento materiale:	5010805758
Ordine di acquisto:	5500038743
Creato da:	A.GAGLIARDI

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

KACO GmbH & Co. KG
Industriestraße 9
D-74912 KIRCHARDT
GERMANIA

Partita iva: DE145801743

Luogo di destinazione

KACO GmbH & Co. KG
Industriestraße 9
D-74912 KIRCHARDT
GERMANIA

Partita iva: DE145801743

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	10	PZ	9009069760	Guarnizione radiale per a	0,130	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C. F. e P. IVA 04886850728

Aspetto	Nota
CARTONE	I.R. 2-110113 DHL 8550666751

Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	0,130 KG			

Vettore	Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS	09.11.2020 12:07:21	
		Conducente
		Destinatario

MAGNA

Inspection Report

Supplier	Advanced information for the supplier	
KACO Dichtungstechnik Ges.m.b.H Gewerbestr 5582 ST.MICHAEL AUSTRIA	Inspection Report No./ created:	200000110113 / 03.11.2020
	Goods receipt No.:	5010605836
	Delivery No.:	20452473
	Goods receipt Date:	01.09.2020
	Lot no.:	000000000000
	Part description: Radial Shaft Seal	Part-No.: 9009069760
	Quantity: 9.600	VAT No.: IT04886850728

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take corrective actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department until 99.99.9999.

Defect description:

Pieces attached to each other

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 10 Parts (Partial result)

Defect: Pieces attached to each other that they hardly detach from each other

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

CARTON N 5

20 X 10 X 10 L

1 Kg

Doc. 5010605836

QN Origin: II Incoming Inspection defect

Disturb Index:

Inspected quantity:	10
Return delivery quantity:	10

Quality contact person:		Logistic contact person:
Tester:	vitangelo SANTAMARIA	Logistics:
Telephone:		Telephone:
E-Mail:	Vitangelo.Santamaria@magna.com	E-Mail:

5010805758

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.

CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

KACO GMBH & CO. KG
/ /
GEWERBESTR

5582 ST. MICHAEL IM LUNGAU
Austria
+43647789890

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2020-11-09
Numero Spedizione:	8550666751
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	1,00kg
Volumetrico:	0,40kg
Tassabile:	1,00kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Thursday, 12 Nov, 2020
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	16,28 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/ Situazione di emergenza

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-110113
Numero di ritiro:	

Contenuto

RICAMBI

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved